

Internetverbindung
--------------------

11.10.20	23:19:43	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e8:f49:f400::/56
11.10.20	23:04:43	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e8:f49:f400::/56
11.10.20	23:04:43	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e8:fff:4a11:464e:6dff:fe5d:f41d
11.10.20	23:04:42	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.139.114.238, DNS-Server: 217.237.151.51 und 217.237.149.205, Gateway: 62.155.240.107, Breitband-PoP: BERJ32
11.10.20	23:04:32	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
11.10.20	23:03:39	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
11.10.20	23:02:54	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 249989/46719 kbit/s).
11.10.20	23:00:29	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
11.10.20	23:00:10	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
11.10.20	23:00:10	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
11.10.20	23:00:09	Internetverbindung wurde getrennt.
11.10.20	23:00:05	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
11.10.20	23:00:02	Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
11.10.20	12:34:12	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e8:f44:b100::/56
11.10.20	12:19:12	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e8:f44:b100::/56
11.10.20	12:19:12	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e8:fff:44c7:464e:6dff:fe5d:f41d
11.10.20	12:19:12	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.139.113.179, DNS-Server: 217.237.151.51 und

217.237.149.205, Gateway: 62.155.240.107, Breitband-PoP:  
BERJ32

- |          |          |   |
|----------|----------|---|
| 11.10.20 | 12:19:01 | PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.   |
| 11.10.20 | 12:18:09 | PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.   |
| 11.10.20 | 12:17:24 | DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 249989/46719 kbit/s). |
| 11.10.20 | 12:15:03 | DSL-Synchronisierung beginnt (Training).                                  |
| 11.10.20 | 12:14:51 | Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.                               |
| 11.10.20 | 12:14:51 | Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.         |

11.10.20 12:14:50 Internetverbindung wurde getrennt.

11.10.20 12:14:46 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

11.10.20 12:14:41 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

11.10.20 04:29:19 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e8:f3b:3400::/56

11.10.20 04:14:19 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e8:f3b:3400::/56

11.10.20 04:14:18 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e8:fff:3b4e:464e:6dff:fe5d:f41d

11.10.20 04:14:18 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.236.145.2, DNS-Server: 217.237.151.51 und 217.237.149.205, Gateway: 62.155.240.107, Breitband-PoP: BERJ32

11.10.20 04:14:06 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [2 Meldungen seit 11.10.20 04:13:14]

11.10.20 04:12:28 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 249989/46719 kbit/s).

11.10.20 04:10:09 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

11.10.20 04:06:40 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

11.10.20 04:06:40 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

11.10.20 04:06:39 Internetverbindung wurde getrennt.

11.10.20 04:06:35 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

11.10.20 00:34:25 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e8:f2f:4700::/56

11.10.20 00:19:25 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e8:f2f:4700::/56

11.10.20 00:19:25 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e8:fff:2f42:464e:6dff:fe5d:f41d

11.10.20 00:19:24 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.216.196.242, DNS-Server: 217.237.151.51 und 217.237.149.205, Gateway: 62.155.240.107, Breitband-PoP: BERJ32

11.10.20 00:19:14 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

11.10.20 00:18:21 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

11.10.20	00:16:21	PPPoE-Fehler. Zeitüberschreitung.
11.10.20	00:17:36	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 249989/46719 kbit/s).
11.10.20	00:15:14	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
11.10.20	00:15:01	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
11.10.20	00:15:00	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
11.10.20	00:15:00	Internetverbindung wurde getrennt.
11.10.20	00:14:55	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
11.10.20	00:14:51	Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
10.10.20	21:13:31	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e8:f2c:b400::/56
10.10.20	20:58:31	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e8:f2c:b400::/56

10.10.20 20:58:31 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e8:fff:2caf:464e:6dff:fe5d:f41d

10.10.20 20:58:31 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.236.159.94, DNS-Server: 217.237.151.51 und 217.237.149.205, Gateway: 62.155.240.107, Breitband-PoP: BERJ32

10.10.20 20:58:20 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [2 Meldungen seit 10.10.20 20:57:28]

10.10.20 20:56:43 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 249989/46719 kbit/s).

10.10.20 20:54:07 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

10.10.20 20:50:29 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

10.10.20 20:50:28 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

10.10.20 20:50:28 Internetverbindung wurde getrennt.

10.10.20 20:50:24 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

09.10.20 09:34:52 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e8:f0f:ed00::/56

09.10.20 09:19:52 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e8:f0f:ed00::/56

09.10.20 09:19:52 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e8:fff:1006:464e:6dff:fe5d:f41d

09.10.20 09:19:52 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.216.204.26, DNS-Server: 217.237.151.51 und 217.237.149.205, Gateway: 62.155.240.107, Breitband-PoP: BERJ32

09.10.20 09:19:41 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

09.10.20 09:18:49 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

09.10.20 09:18:04 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 249989/46719 kbit/s).

09.10.20 09:15:21 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

09.10.20 09:14:59 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

09.10.20 09:14:59 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

09.10.20 09:14:58 Internetverbindung wurde getrennt.

09.10.20 09:14:54 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

- 08.10.20 15:25:13 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e8:f12:dd00::/56
- 08.10.20 15:10:13 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e8:f12:dd00::/56
- 08.10.20 15:10:13 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e8:fff:12f3:464e:6dff:fe5d:f41d
- 08.10.20 15:10:13 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.216.196.41, DNS-Server: 217.237.151.51 und 217.237.149.205, Gateway: 62.155.240.107, Breitband-PoP: BERJ32
- 08.10.20 15:10:02 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
- 08.10.20 15:09:22 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
- 08.10.20 15:09:09 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
- 08.10.20 15:08:24 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 249989/46719 kbit/s).

08.10.20 15:06:04 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).