

24.10.2021 07:35:34 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 07:35:34 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 07:35:17 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 07:34:55 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 07:34:54 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 07:34:38 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 07:34:12 (G101) 192.168.2.101 Anmeldung erfolgreich.
24.10.2021 07:34:04 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 07:34:04 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 07:33:47 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 07:33:33 (G104) UI Login Versuch von 192.168.2.101 mit falschem
Passwort.
24.10.2021 07:33:31 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 07:33:30 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 07:33:14 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 07:33:00 (W019-2) WLAN-Anmeldung via <2.4> Ghz Frequenzband
erfolgreich: Mac-Adresse: <80:2B:F9:E5:03:3B> verbunden mit SSID <WLAN-15A32B>
mit <2.4> Ghz Frequenzband
24.10.2021 07:32:47 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 07:32:47 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 07:32:30 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 07:32:16 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 07:32:16 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 07:31:59 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 07:31:43 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 07:31:43 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 07:31:26 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 07:31:12 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 07:31:12 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 07:30:55 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 07:30:40 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 07:30:40 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 07:30:23 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 07:30:09 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 07:30:09 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 07:29:52 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 07:29:38 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 07:29:37 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 07:29:20 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 07:29:07 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 07:29:07 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 07:28:50 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 07:28:33 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 07:28:33 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 07:28:16 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 07:28:01 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 07:28:01 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 07:27:44 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 07:27:28 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.

24.10.2021 07:19:05 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 07:18:48 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 07:18:31 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 07:18:31 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 07:18:14 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 07:18:00 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 07:17:59 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 07:17:42 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 07:17:35 (W017) Der WLAN Kanal 120 wird aufgrund notwendiger
Anpassungen zur Übertragungsverbesserung auf Kanal 108 gewechselt
24.10.2021 07:17:27 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 07:17:26 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 07:17:25 (W017) Der WLAN Kanal 108 wird aufgrund notwendiger
Anpassungen zur Übertragungsverbesserung auf Kanal 120 gewechselt
24.10.2021 07:17:10 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 07:16:55 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 07:16:55 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 07:16:38 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 07:16:23 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 07:16:22 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 07:16:05 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 07:16:04 (W017) Der WLAN Kanal 124 wird aufgrund notwendiger
Anpassungen zur Übertragungsverbesserung auf Kanal 108 gewechselt
24.10.2021 07:15:52 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 07:15:52 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 07:15:50 (W017) Der WLAN Kanal 108 wird aufgrund notwendiger
Anpassungen zur Übertragungsverbesserung auf Kanal 124 gewechselt
24.10.2021 07:15:35 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 07:15:20 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 07:15:20 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 07:15:03 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 07:14:49 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 07:14:49 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 07:14:32 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 07:14:18 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 07:14:18 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 07:14:01 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 07:13:47 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 07:13:47 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 07:13:30 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 07:13:17 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 07:13:16 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 07:12:59 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 07:12:46 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 07:12:45 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 07:12:29 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 07:12:14 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 07:12:13 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 07:11:56 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 07:11:40 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.

24.10.2021 07:11:39 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 07:11:22 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 07:11:10 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 07:11:09 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 07:10:53 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 07:10:37 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 07:10:37 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 07:10:20 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 07:10:06 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 07:10:05 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 07:09:48 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 07:09:31 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 07:09:31 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 07:09:14 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 07:08:59 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 07:08:59 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 07:08:42 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 07:08:27 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 07:08:26 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 07:08:10 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 07:08:05 (W017) Der WLAN Kanal 112 wird aufgrund notwendiger
Anpassungen zur Übertragungsverbesserung auf Kanal 108 gewechselt
24.10.2021 07:07:56 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 07:07:55 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 07:07:54 (W017) Der WLAN Kanal 108 wird aufgrund notwendiger
Anpassungen zur Übertragungsverbesserung auf Kanal 112 gewechselt
24.10.2021 07:07:38 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 07:07:24 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 07:07:23 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 07:07:07 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 07:06:52 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 07:06:52 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 07:06:35 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 07:06:21 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 07:06:21 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 07:06:04 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 07:05:50 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 07:05:50 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 07:05:33 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 07:05:19 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 07:05:19 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 07:05:02 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 07:04:48 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 07:04:48 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 07:04:31 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 07:04:17 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 07:04:17 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 07:04:00 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 07:03:46 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.

24.10.2021 07:03:46 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 07:03:29 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 07:03:15 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 07:03:15 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 07:02:58 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 07:02:44 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 07:02:44 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 07:02:27 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 07:02:12 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 07:02:12 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 07:01:55 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 07:01:41 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 07:01:41 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 07:01:24 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 07:01:10 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 07:01:10 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 07:00:53 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 07:00:38 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 07:00:37 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 07:00:21 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 07:00:05 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 07:00:05 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:59:48 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:59:30 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:59:30 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:59:13 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:59:05 (W017) Der WLAN Kanal 36 wird aufgrund notwendiger
Anpassungen zur Übertragungsverbesserung auf Kanal 108 gewechselt
24.10.2021 06:58:59 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:58:59 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:58:58 (W017) Der WLAN Kanal 108 wird aufgrund notwendiger
Anpassungen zur Übertragungsverbesserung auf Kanal 36 gewechselt
24.10.2021 06:58:42 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:58:28 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:58:27 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:58:11 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:57:57 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:57:57 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:57:40 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:57:26 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:57:25 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:57:09 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:56:55 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:56:55 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:56:38 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:56:23 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:56:22 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:56:06 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:55:52 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.

24.10.2021 06:55:51 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:55:34 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:55:21 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:55:20 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:55:03 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:54:50 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:54:49 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:54:32 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:54:31 (W017) Der WLAN Kanal 36 wird aufgrund notwendiger
Anpassungen zur Übertragungsverbesserung auf Kanal 108 gewechselt
24.10.2021 06:54:18 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:54:18 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:54:05 (W017) Der WLAN Kanal 108 wird aufgrund notwendiger
Anpassungen zur Übertragungsverbesserung auf Kanal 36 gewechselt
24.10.2021 06:54:01 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:53:46 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:53:46 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:53:29 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:53:15 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:53:15 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:52:58 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:52:44 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:52:44 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:52:27 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:52:15 (W017) Der WLAN Kanal 36 wird aufgrund notwendiger
Anpassungen zur Übertragungsverbesserung auf Kanal 108 gewechselt
24.10.2021 06:52:13 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:52:13 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:52:04 (W017) Der WLAN Kanal 108 wird aufgrund notwendiger
Anpassungen zur Übertragungsverbesserung auf Kanal 36 gewechselt
24.10.2021 06:51:56 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:51:43 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:51:42 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:51:25 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:51:11 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:51:11 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:50:54 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:50:39 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:50:39 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:50:22 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:50:08 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:50:08 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:49:51 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:49:37 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:49:37 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:49:20 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:49:06 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:49:06 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:48:49 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:48:32 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.

24.10.2021 06:48:32 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:48:15 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:48:01 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:48:01 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:47:44 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:47:28 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:47:27 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:47:11 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:46:56 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:46:56 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:46:39 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:46:25 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:46:24 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:46:08 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:46:04 (W017) Der WLAN Kanal 116 wird aufgrund notwendiger
Anpassungen zur Übertragungsverbesserung auf Kanal 108 gewechselt
24.10.2021 06:45:53 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:45:52 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:45:51 (W017) Der WLAN Kanal 108 wird aufgrund notwendiger
Anpassungen zur Übertragungsverbesserung auf Kanal 116 gewechselt
24.10.2021 06:45:36 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:45:22 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:45:21 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:45:05 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:44:50 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:44:49 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:44:33 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:44:17 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:44:17 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:44:00 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:43:46 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:43:45 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:43:29 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:43:15 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:43:15 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:42:58 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:42:44 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:42:44 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:42:27 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:42:15 (W017) Der WLAN Kanal 120 wird aufgrund notwendiger
Anpassungen zur Übertragungsverbesserung auf Kanal 108 gewechselt
24.10.2021 06:42:13 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:42:13 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:42:11 (W017) Der WLAN Kanal 36 wird aufgrund notwendiger
Anpassungen zur Übertragungsverbesserung auf Kanal 120 gewechselt
24.10.2021 06:42:05 (W017) Der WLAN Kanal 108 wird aufgrund notwendiger
Anpassungen zur Übertragungsverbesserung auf Kanal 36 gewechselt
24.10.2021 06:41:56 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:41:42 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:41:42 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:41:25 (M002) Wifi BackHaul getrennt.

24.10.2021 06:41:10 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:41:10 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:40:53 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:40:37 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:40:37 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:40:20 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:40:06 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:40:06 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:39:49 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:39:32 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:39:31 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:39:14 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:39:00 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:39:00 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:38:43 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:38:34 (W017) Der WLAN Kanal 116 wird aufgrund notwendiger
Anpassungen zur Übertragungsverbesserung auf Kanal 108 gewechselt
24.10.2021 06:38:28 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:38:28 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:38:26 (W017) Der WLAN Kanal 108 wird aufgrund notwendiger
Anpassungen zur Übertragungsverbesserung auf Kanal 116 gewechselt
24.10.2021 06:38:11 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:37:55 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:37:55 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:37:38 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:37:24 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:37:23 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:37:06 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:36:52 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:36:52 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:36:35 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:36:20 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:36:20 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:36:03 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:35:49 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:35:49 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:35:32 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:35:31 (W017) Der WLAN Kanal 36 wird aufgrund notwendiger
Anpassungen zur Übertragungsverbesserung auf Kanal 108 gewechselt
24.10.2021 06:35:18 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:35:18 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:35:04 (W017) Der WLAN Kanal 108 wird aufgrund notwendiger
Anpassungen zur Übertragungsverbesserung auf Kanal 36 gewechselt
24.10.2021 06:35:01 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:34:59 (W017) Der WLAN Kanal 36 wird aufgrund notwendiger
Anpassungen zur Übertragungsverbesserung auf Kanal 108 gewechselt
24.10.2021 06:34:47 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:34:47 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:34:33 (W017) Der WLAN Kanal 108 wird aufgrund notwendiger
Anpassungen zur Übertragungsverbesserung auf Kanal 36 gewechselt
24.10.2021 06:34:30 (M002) Wifi BackHaul getrennt.

24.10.2021 06:25:42 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:25:42 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:25:25 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:25:11 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:25:11 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:24:54 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:24:38 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:24:38 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:24:21 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:24:07 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:24:07 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:23:50 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:23:35 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:23:34 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:23:18 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:23:05 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:23:04 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:22:47 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:22:30 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:22:29 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:22:13 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:21:58 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:21:58 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:21:41 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:21:25 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:21:25 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:21:08 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:20:54 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:20:54 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:20:37 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:20:23 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:20:23 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:20:06 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:19:52 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:19:52 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:19:35 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:19:20 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:19:19 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:19:02 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:18:47 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:18:46 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:18:29 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:18:28 (W017) Der WLAN Kanal 36 wird aufgrund notwendiger
Anpassungen zur Übertragungsverbesserung auf Kanal 108 gewechselt
24.10.2021 06:18:15 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:18:15 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:18:02 (W017) Der WLAN Kanal 108 wird aufgrund notwendiger
Anpassungen zur Übertragungsverbesserung auf Kanal 36 gewechselt
24.10.2021 06:17:58 (M002) Wifi BackHaul getrennt.

24.10.2021 06:09:22 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:09:21 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:09:04 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:08:50 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:08:50 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:08:33 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:08:18 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:08:18 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:08:01 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:07:47 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:07:47 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:07:30 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:07:16 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:07:16 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:06:59 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:06:45 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:06:44 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:06:28 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:06:13 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:06:13 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:05:56 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:05:42 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:05:41 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:05:25 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:05:09 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:05:09 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:04:52 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:04:38 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:04:37 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:04:20 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:04:06 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:04:06 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:03:49 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:03:31 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:03:30 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:03:14 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:03:00 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:02:59 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:02:42 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:02:26 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:02:25 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:02:08 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:01:54 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:01:53 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:01:37 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 06:01:22 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 06:01:22 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 06:01:05 (M002) Wifi BackHaul getrennt.

24.10.2021 06:01:00 (W017) Der WLAN Kanal 140 wird aufgrund notwendiger Anpassungen zur Übertragungsverbesserung auf Kanal 108 gewechselt

24.10.2021 06:00:51 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version <010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.

24.10.2021 06:00:50 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.

24.10.2021 06:00:49 (W017) Der WLAN Kanal 108 wird aufgrund notwendiger Anpassungen zur Übertragungsverbesserung auf Kanal 140 gewechselt

24.10.2021 06:00:34 (M002) Wifi BackHaul getrennt.

24.10.2021 06:00:20 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version <010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.

24.10.2021 06:00:19 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.

24.10.2021 06:00:02 (M002) Wifi BackHaul getrennt.

24.10.2021 05:59:49 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version <010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.

24.10.2021 05:59:48 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.

24.10.2021 05:59:32 (M002) Wifi BackHaul getrennt.

24.10.2021 05:59:17 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version <010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.

24.10.2021 05:59:17 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.

24.10.2021 05:59:00 (M002) Wifi BackHaul getrennt.

24.10.2021 05:58:46 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version <010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.

24.10.2021 05:58:46 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.

24.10.2021 05:58:29 (M002) Wifi BackHaul getrennt.

24.10.2021 05:58:14 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version <010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.

24.10.2021 05:58:14 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.

24.10.2021 05:57:57 (M002) Wifi BackHaul getrennt.

24.10.2021 05:57:43 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version <010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.

24.10.2021 05:57:42 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.

24.10.2021 05:57:25 (M002) Wifi BackHaul getrennt.

24.10.2021 05:57:10 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version <010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.

24.10.2021 05:57:10 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.

24.10.2021 05:56:53 (M002) Wifi BackHaul getrennt.

24.10.2021 05:56:39 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version <010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.

24.10.2021 05:56:38 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.

24.10.2021 05:56:22 (M002) Wifi BackHaul getrennt.

24.10.2021 05:56:06 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version <010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.

24.10.2021 05:56:06 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.

24.10.2021 05:55:49 (M002) Wifi BackHaul getrennt.

24.10.2021 05:55:33 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version <010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.

24.10.2021 05:55:33 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.

24.10.2021 05:55:16 (M002) Wifi BackHaul getrennt.

24.10.2021 05:55:02 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version <010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.

24.10.2021 05:55:02 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.

24.10.2021 05:54:45 (M002) Wifi BackHaul getrennt.

24.10.2021 05:54:28 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version <010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.

24.10.2021 05:54:27 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.

24.10.2021 05:54:10 (M002) Wifi BackHaul getrennt.

24.10.2021 05:53:57 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version <010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.

24.10.2021 05:53:57 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.

24.10.2021 05:53:40 (M002) Wifi BackHaul getrennt.

24.10.2021 05:53:26 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version <010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.

24.10.2021 05:53:26 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.

24.10.2021 05:53:09 (M002) Wifi BackHaul getrennt.

24.10.2021 05:52:55 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 05:52:54 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 05:52:37 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 05:52:23 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 05:52:23 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 05:52:06 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 05:51:52 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 05:51:51 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 05:51:35 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 05:51:20 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 05:51:20 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 05:51:03 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 05:50:49 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 05:50:48 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 05:50:32 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 05:50:18 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 05:50:18 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 05:50:01 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 05:49:47 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 05:49:47 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 05:49:30 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 05:49:17 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 05:49:16 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 05:48:59 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 05:48:46 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 05:48:45 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 05:48:28 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 05:48:14 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 05:48:14 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 05:47:57 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 05:47:56 (W017) Der WLAN Kanal 132 wird aufgrund notwendiger
Anpassungen zur Übertragungsverbesserung auf Kanal 108 gewechselt
24.10.2021 05:47:44 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 05:47:43 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 05:47:42 (W017) Der WLAN Kanal 108 wird aufgrund notwendiger
Anpassungen zur Übertragungsverbesserung auf Kanal 132 gewechselt
24.10.2021 05:47:27 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 05:47:12 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 05:47:12 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 05:46:55 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 05:46:41 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 05:46:41 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 05:46:24 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 05:46:10 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 05:46:09 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 05:45:53 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 05:45:39 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 05:45:38 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 05:45:21 (M002) Wifi BackHaul getrennt.

24.10.2021 05:45:05 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 05:45:05 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 05:44:48 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 05:44:32 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 05:44:32 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 05:44:15 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 05:44:00 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 05:43:59 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 05:43:42 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 05:43:28 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 05:43:28 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 05:43:11 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 05:42:55 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 05:42:55 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 05:42:38 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 05:42:23 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 05:42:23 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 05:42:06 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 05:41:52 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 05:41:52 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 05:41:35 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 05:41:21 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 05:41:21 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 05:41:04 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 05:40:50 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 05:40:49 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 05:40:32 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 05:40:18 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 05:40:18 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 05:40:01 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 05:39:47 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 05:39:46 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 05:39:30 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 05:39:16 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 05:39:15 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 05:38:58 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 05:38:44 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 05:38:44 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 05:38:27 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 05:38:25 (W017) Der WLAN Kanal 36 wird aufgrund notwendiger
Anpassungen zur Übertragungsverbesserung auf Kanal 108 gewechselt
24.10.2021 05:38:13 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 05:38:13 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 05:38:00 (W017) Der WLAN Kanal 108 wird aufgrund notwendiger
Anpassungen zur Übertragungsverbesserung auf Kanal 36 gewechselt
24.10.2021 05:37:56 (M002) Wifi BackHaul getrennt.
24.10.2021 05:37:42 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
24.10.2021 05:37:41 (M001) Wifi BackHaul verbunden mit 46:D4:54:74:BD:D3.
24.10.2021 05:37:25 (M002) Wifi BackHaul getrennt.

24.10.2021 05:20:16 (T101) Das Gerät mit der Firmware Version
<010143.1.0.021.0> hat die Systemzeit erfolgreich aktualisiert.