



## Firmware-Änderungen Smart 4 Plus (Stand 01/2023)

### Firmware Version 010142.3.5.001.0

Veröffentlichungsdatum: 01/2023

#### Neu:

- Aktualisierte Bedienungsanleitung – über den Hilfe-Button unter <http://speedport.ip> im Webbrowser erreichbar

#### Behoben:

- Bei der Verwendung von Gigaset-Telefonen mit dem Online-Telefonbuch funktionierten Einträge mit +49 Vorwahl nicht
- Telefone mit Pulswahlverfahren konnten keinen Anruf tätigen
- Mehrere Auffälligkeiten in der Verbindung mit der E-Mail-Benachrichtigung wurden behoben
- Infotexte und Listeneinträge für verschiedene Dienste im Menü „Aktive Dienste“ waren nicht korrekt

#### Verbesserungen:

- Die über <http://speedport.ip> im Webbrowser erreichbare Router-Konfiguration
- Router-Stabilität und Performance

### Firmware Version 010142.3.0.001.0

Veröffentlichungsdatum: 08/2022

#### Neu:

- Aktualisierte Smart Home Unterstützung in der Routerkonfiguration über <http://speedport.ip>
- Ergänztes PDF-Handbuch über <http://speedport.ip> in der Routerkonfiguration unter „Hilfe“ erreichbar
- Verschiedene Verbesserungen in der Routerkonfiguration

#### Behoben:

- Unter bestimmten Bedingungen kam es zum unerwarteten Neustart des Speedports
- Verschiedene kleine Fehler in der Telefonie (SIP)
- Bei der WLAN-Konfiguration wurde beim Wechsel von WPA3 auf WPA2 das WPS für das Gäste-WLAN deaktiviert
- Bei Kunden mit bestimmten Glasfaseranschluss-Varianten konnte es zu Problemen bei MagentaTV kommen
- Die E-Mailbenachrichtigung der täglichen Anrufliste wurde in Einzelfällen ohne Inhalt versendet

#### Verbesserungen:

- Router-Stabilität und Performance



## **Firmware Version 010142.2.5.001.1**

Veröffentlichungsdatum: 04/2022

### **Neu:**

- Über die Routerkonfiguration, die im Webbrowser über <http://speedport.ip> erreichbar ist, kann nun konfiguriert werden, welche IPv4 Adresse aus dem DHCP-Bereich einem Gerät im Heimnetzwerk zugewiesen wird
- Verschiedene Ergänzungen und Verbesserungen in der Routerkonfiguration
- Verschiedene Ergänzungen und Verbesserungen im Handbuch, das über den Hilfe-Button in der Routerkonfiguration erreichbar ist

### **Behoben:**

- Die WLAN-Zeitschaltung funktionierte nicht immer zuverlässig

### **Verbesserungen:**

- Verständlichere Darstellung in der Router-Konfiguration, dass nur die Speed Home Wifi hierüber aktualisiert werden kann
- System-Meldungen in der Router-Konfiguration
- Router-Stabilität und Performance

## **Firmware Version 010142.2.0.001.1**

Veröffentlichungsdatum: 02/2022

### **Behoben:**

- An einzelnen Anschlüssen konnte es dazu kommen, dass der Router nicht online kam (VDSL Sync)
- Verbesserte Unterstützung bei der Inbetriebnahme an Glasfaser-Anschlüssen (FTTH 1.7)

## **Firmware Version 010142.2.0.001.0**

Veröffentlichungsdatum: 12/2021

### **Neu:**

- Magenta SmartHome Unterstützung
- Priorisiertes WLAN: Kann über die Routerkonfiguration zur besseren Unterstützung im Home Office aktiviert werden
- Verbesserte DSL-Unterstützung für eine stabile Internetanbindung (Update der Datenpumpe)
- Anzeige der Änderungsdokumentation des Speedports und der Speed Home Geräte in der Routerkonfiguration
- Überarbeitete und ergänzte PDF-Bedienungsanleitung, in der Routerkonfiguration unter „Hilfe“ erreichbar



**Behoben:**

- Vereinzelt konnte es dazu kommen, dass der Router nicht mehr online kam (PPPoE)
- Die Verwendung von vieradrigen LAN-Kabeln als Verbindung zum Media Receiver wird nun unterstützt

**Verbesserungen:**

- WLAN-Konnektivität von Geräten mit Realtek-Chip (z.B. verschiedene Android-Tablets)
- Zusammenarbeit mit Telefonie-Apps wie Sipnetic (100rel passively)
- Helligkeitsanpassung der gelben LED für die Menü- und Plus-Taste
- System-Meldungen in der Routerkonfiguration
- Geräte-Sicherheit (Security)

**Firmware Version 010142.1.5.001.2**

Veröffentlichungsdatum: 10/2021

**Verbesserungen:**

- Geräte-Sicherheit (Security)
- In Einzelfällen konnte es zum Ausfall des Displays kommen
- Helligkeitsanpassung der gelben LED für die Plus-Taste

**Firmware Version 010142.1.5.001.1**

Veröffentlichungsdatum: 08/2021

**Neu:**

- Ersatz-Internet über Mobilfunk. Durch USB-Tethering ist es im Fall einer Störung in Zukunft möglich, per Smartphone oder Telekom Schnellstartpaket am USB-Port des Smart 4 Plus eine alternative Verbindung zum Internet aufzubauen (siehe Bedienungsanleitung)
- Ihr Smart 4 Plus sichert nun wichtige Einstellungen Ihres WLANs regelmäßig auf einem Telekom-Server. Diese gesicherten Daten werden dann bei einem Gerätetausch oder einer erneuten Einrichtung automatisch übernommen (Backup&Restore).
- Unterstützt Gäste-WLAN im Zusammenhang mit der Speed Home WLAN

**Verbesserungen:**

- Geräte-Sicherheit (Security)
- Verschiedene Telefonie-Funktionen
- Erweiterte, über die Routerkonfiguration unter <http://speedport.ip> erreichbare Bedienungsanleitung

**Behoben:**



- Netzwerkspeicher war nicht per VPN erreichbar

### **Firmware Version 010142.1.0.010.1**

Veröffentlichungsdatum: 05/2021

#### **Verbesserungen:**

- Geräte-Sicherheit (Security)

### **Firmware Version 010142.1.0.010.0**

Veröffentlichungsdatum: 02/2021

#### **Behoben:**

- Nach einem Werksreset konnte es zu einer niedrigen WLAN-Performance kommen
- Teilweise falsche Bezeichnung der TAE-Buchsen in der Routerkonfiguration
- Einstellungen in der Routerkonfiguration für eingehende Anrufe wurden nicht gespeichert

#### **Verbesserungen:**

- Gerätestabilität. Unter anderem konnte es zu spontanen Geräteneustarts kommen
- Geräte-Sicherheit (Security)

### **Firmware Version 010142.1.0.007.0**

Veröffentlichungsdatum: 11/2020

- erste ausgelieferte Version