

Datum/Uhrzeit Meldung

08.01.2020 18:52:44 WLAN-Anmeldung an 2.4 GHz Frequenzband erfolgreich:  
Rechnername:Thomas-iPad-2, Mac-Adresse:70:E7:2C:62:3D:AF (W019)  
08.01.2020 18:52:41 WLAN-Station abgemeldet: Rechnername: Thomas-iPad-2, Mac-Adresse:  
70:E7:2C:62:3D:AF (W001)  
08.01.2020 18:50:38 fe80::846:469d:6fd5:8aa6 Anmeldung erfolgreich. (G101)  
08.01.2020 18:48:11 fe80::846:469d:6fd5:8aa6 Anmeldung erfolgreich. (G101)  
08.01.2020 18:46:49 Das DECT Mobilteil Speedphonel hat die Verbindung zur DECT Basis  
hergestellt (DEC004)  
08.01.2020 18:40:56 Das DECT Mobilteil Speedphonel hat die Verbindung zur DECT Basis  
hergestellt (DEC004)  
08.01.2020 18:21:58 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Autorisierung fehlgeschlagen.  
Rechnername: android-b1680877205239cd, Mac-Adresse: 28:3F:69:52:FB:C0 (W005)  
08.01.2020 18:13:47 DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:6000::53 meldet ein  
Ereignis: Name Error (P008)  
08.01.2020 18:02:33 DHCP ist aktiv: 08.01.2020 18:02:33 fe80::1 (DH101)  
08.01.2020 18:02:27 DHCP ist aktiv: 08.01.2020 18:02:27 WLAN android-b1680877205239cd  
28:3F:69:52:FB:C0 192.168.2.105 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)  
08.01.2020 18:01:35 fe80::846:469d:6fd5:8aa6 Anmeldung erfolgreich. (G101)  
08.01.2020 17:59:11 DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:6000::53 meldet ein  
Ereignis: Name Error (P008)  
08.01.2020 17:39:09 WLAN-Station abgemeldet: Rechnername: android-b1680877205239cd,  
Mac-Adresse: 28:3F:69:52:FB:C0 (W001)  
08.01.2020 17:23:55 DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:6000::53 meldet ein  
Ereignis: Name Error (P008)  
08.01.2020 16:30:45 DHCP ist aktiv: 08.01.2020 16:30:44 fe80::1 (DH101)  
08.01.2020 16:30:45 WLAN-Anmeldung an 2.4 GHz Frequenzband erfolgreich:  
Rechnername:android-b1680877205239cd, Mac-Adresse:28:3F:69:52:FB:C0 (W019)  
08.01.2020 16:30:42 DHCP ist aktiv: 08.01.2020 16:30:42 WLAN android-b1680877205239cd  
28:3F:69:52:FB:C0 192.168.2.105 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)  
08.01.2020 15:42:33 DHCP ist aktiv: 08.01.2020 15:42:33 WLAN FC:53:9E:AA:BA:E3  
192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)  
08.01.2020 15:42:23 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Autorisierung fehlgeschlagen.  
Rechnername: PC192-168-2-102, Mac-Adresse: FC:53:9E:AA:BA:E3 (W005)  
08.01.2020 15:05:32 DHCP ist aktiv: 08.01.2020 15:05:32 fe80::1 (DH101)  
08.01.2020 15:05:22 DHCP ist aktiv: 08.01.2020 15:05:22 WLAN iPhonevonKaren  
D0:25:98:37:0B:66 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)  
08.01.2020 14:09:59 Die IPv6 Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert. (NT101)  
08.01.2020 13:59:08 Das DECT Mobilteil Speedphonel hat die Verbindung zur DECT Basis  
hergestellt (DEC004)  
08.01.2020 13:00:12 Konfigurations-Service wird kontaktiert (A103)  
08.01.2020 10:39:40 Das DECT Mobilteil Speedphonel hat die Verbindung zur DECT Basis  
hergestellt (DEC004)  
08.01.2020 10:09:31 DHCP ist aktiv: 08.01.2020 10:09:31 WLAN FC:53:9E:AA:BA:E3  
192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)  
08.01.2020 09:43:31 DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:6000::53 meldet ein  
Ereignis: Name Error (P008)  
08.01.2020 09:34:48 DHCP ist aktiv: 08.01.2020 09:34:48 WLAN FC:53:9E:AA:BA:E3  
192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)  
08.01.2020 09:23:37 DHCP ist aktiv: 08.01.2020 09:23:37 WLAN FC:53:9E:AA:BA:E3  
192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)  
08.01.2020 08:10:00 Die IPv6 Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert. (NT101)  
08.01.2020 07:49:51 Das DECT Mobilteil Speedphonel hat die Verbindung zur DECT Basis  
hergestellt (DEC004)  
08.01.2020 06:55:43 DHCP ist aktiv: 08.01.2020 06:55:43 WLAN 7C:BB:8A:89:C4:74  
192.168.2.106 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)  
08.01.2020 06:49:11 DHCP ist aktiv: 08.01.2020 06:49:11 WLAN FC:53:9E:AA:BA:E3  
192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)  
08.01.2020 06:29:29 DHCP ist aktiv: 08.01.2020 06:29:29 WLAN 7C:BB:8A:89:C4:74  
192.168.2.106 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)  
08.01.2020 06:11:47 DHCP ist aktiv: 08.01.2020 06:11:47 WLAN 7C:BB:8A:89:C4:74  
192.168.2.106 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)  
08.01.2020 05:59:57 DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:6000::53 meldet ein  
Ereignis: Name Error (P008)  
08.01.2020 05:59:24 fe80::846:469d:6fd5:8aa6 Anmeldung erfolgreich. (G101)  
08.01.2020 04:25:05 DHCP ist aktiv: 08.01.2020 04:25:05 fe80::1 (DH101)  
08.01.2020 03:06:56 Das DECT Mobilteil Speedphonel hat die Verbindung zur DECT Basis

hergestellt (DEC004)  
08.01.2020 02:39:59 DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:6000::53 meldet ein Ereignis: Name Error (P008)  
08.01.2020 02:10:01 Die IPv6 Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert. (NT101)  
08.01.2020 01:19:43 DHCP ist aktiv: 08.01.2020 01:19:43 fe80::1 (DH101)  
08.01.2020 01:00:08 Das DECT Mobilteil Speedphonel hat die Verbindung zur DECT Basis hergestellt (DEC004)  
08.01.2020 00:17:47 DHCP ist aktiv: 08.01.2020 00:17:47 fe80::1 (DH101)  
08.01.2020 00:04:59 DHCP ist aktiv: 08.01.2020 00:04:59 fe80::1 (DH101)  
08.01.2020 00:04:39 DHCP ist aktiv: 08.01.2020 00:04:39 fe80::1 (DH101)  
08.01.2020 00:04:35 WLAN-Station abgemeldet: Rechnername: iPhonevonKaren, Mac-Adresse: D0:25:98:37:0B:66 (W001)  
08.01.2020 00:04:31 DHCP ist aktiv: 08.01.2020 00:04:31 fe80::1 (DH101)  
08.01.2020 00:04:27 DHCP ist aktiv: 08.01.2020 00:04:27 fe80::1 (DH101)  
08.01.2020 00:04:26 WLAN-Anmeldung an 2.4 GHz Frequenzband erfolgreich: Rechnername:iPhonevonKaren, Mac-Adresse:D0:25:98:37:0B:66 (W019)  
08.01.2020 00:04:25 DHCP ist aktiv: 08.01.2020 00:04:25 fe80::1 (DH101)  
08.01.2020 00:04:24 DHCP ist aktiv: 08.01.2020 00:04:24 fe80::1 (DH101)  
08.01.2020 00:04:24 DHCP ist aktiv: 08.01.2020 00:04:24 WLAN iPhonevonKaren D0:25:98:37:0B:66 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)  
07.01.2020 23:48:56 WLAN-Station abgemeldet: Rechnername: PC192-168-2-106, Mac-Adresse: 7C:BB:8A:89:C4:74 (W001)  
07.01.2020 23:30:46 DHCP ist aktiv: 07.01.2020 23:30:46 fe80::1 (DH101)  
07.01.2020 23:08:49 DHCP ist aktiv: 07.01.2020 23:08:49 WLAN amazon-edbf4c0f9 44:00:49:77:59:C6 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)  
07.01.2020 23:08:48 WLAN-Station abgemeldet: Rechnername: amazon-edbf4c0f9, Mac-Adresse: 44:00:49:77:59:C6 (W001)  
07.01.2020 22:46:14 Das DECT Mobilteil Speedphonel hat die Verbindung zur DECT Basis hergestellt (DEC004)  
07.01.2020 22:27:41 DHCP ist aktiv: 07.01.2020 22:27:41 fe80::1 (DH101)  
07.01.2020 22:18:30 DHCP ist aktiv: 07.01.2020 22:18:30 fe80::1 (DH101)  
07.01.2020 22:17:44 DHCP ist aktiv: 07.01.2020 22:17:44 fe80::1 (DH101)  
07.01.2020 21:49:10 DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:6000::53 meldet ein Ereignis: Name Error (P008)  
07.01.2020 21:36:13 WLAN-Station abgemeldet: Rechnername: PC192-168-2-102, Mac-Adresse: FC:53:9E:AA:BA:E3 (W001)  
07.01.2020 21:20:57 WLAN-Station abgemeldet: Rechnername: [REDACTED]  
07.01.2020 21:17:26 fe80::846:469d:6fd5:8aa6 Anmeldung erfolgreich. (G101)  
07.01.2020 20:35:18 WLAN-Anmeldung an 5 GHz Frequenzband erfolgreich: Rechnername:PC192-168-2-106, Mac-Adresse:7C:BB:8A:89:C4:74 (W020)  
07.01.2020 20:35:16 DHCP ist aktiv: 07.01.2020 20:35:16 WLAN 7C:BB:8A:89:C4:74 192.168.2.106 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)  
07.01.2020 20:25:00 Einwahl Router hat Präfix 2003:d1:e718:2700::/56 von ISP zugewiesen bekommen. (P005)  
07.01.2020 20:12:50 WLAN-Station abgemeldet: [REDACTED], Mac-Adresse: [REDACTED] (W001)  
07.01.2020 20:11:43 WLAN-Anmeldung an 5 GHz Frequenzband erfolgreich: Rechnername:PC192-168-2-102, Mac-Adresse:FC:53:9E:AA:BA:E3 (W020)  
07.01.2020 20:11:40 DHCP ist aktiv: 07.01.2020 20:11:40 WLAN FC:53:9E:AA:BA:E3 192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)  
07.01.2020 20:10:35 DHCP ist aktiv: 07.01.2020 20:10:35 fe80::1 (DH101)  
07.01.2020 20:10:33 WLAN-Anmeldung an 2.4 GHz Frequenzband erfolgreich: Rechnername:[REDACTED], Mac-Adresse:[REDACTED]  
07.01.2020 20:10:30 DHCP ist aktiv: 07.01.2020 20:10:30 WLAN [REDACTED]. (H001)  
07.01.2020 20:10:29 WLAN-Anmeldung an 2.4 GHz Frequenzband erfolgreich: Rechnername:[REDACTED], Mac-Adresse:[REDACTED]  
07.01.2020 20:10:28 DHCP ist aktiv: 07.01.2020 20:10:28 WLAN [REDACTED] 44:00:49:77:59:C6 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)  
07.01.2020 20:10:17 Konfigurations-Service wird kontaktiert (A103)  
07.01.2020 20:10:15 DSL Tunnel erfolgreich aufgebaut (HA102)  
07.01.2020 20:10:15 WLAN-Anmeldung an 2.4 GHz Frequenzband erfolgreich: Rechnername:[REDACTED]  
07.01.2020 20:10:10 Hybrid Server nicht über DSL erreichbar (HA002)  
07.01.2020 20:10:06 WLAN Router sendet Präfix 2003:00d1:e718:2755::/64 ins LAN (ME104)  
07.01.2020 20:10:04 Vom Internetanbieter zugewiesene WAN IPv6-Adresse: 2003:00d1:e718:2700:9267:1cff:fe4f:a0b0/128 (P001)

07.01.2020 20:10:02 Telekom-Filterliste empfangen (HA106)  
07.01.2020 20:10:02 Die IPv6 Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert. (NT101)  
07.01.2020 20:10:01 Die Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IP-Adresse:  
93.216.88.139 (R022)  
07.01.2020 20:10:01 Internetverbindung für die Automatische Konfiguration hergestellt.  
(R010-2)  
07.01.2020 20:10:01 Von Hybrid Service zugewiesen Tunnel IPv4-Adresse: 93.243.186.74  
(HA104)  
07.01.2020 20:10:00 Bonding wird bei Bedarf genutzt (HA107)  
07.01.2020 20:10:00 Vom Internetanbieter zugewiesene WAN IPv6-Adresse:  
2003:0006:231c:fd00:9267:1cff:fe4f:a0b0/128 (P001)  
07.01.2020 20:10:00 Von HAAP Service Provider zugewiesen Tunnel IPv6-Adresse:  
2003:6:231c:fd00::/56 (HA105)  
07.01.2020 20:10:00 Konfigurations-Service wird kontaktiert (A103)  
07.01.2020 20:10:00 Einwahl Router hat Präfix 2003:6:231c:fd00::/56 von ISP zugewiesen  
bekommen. (P005)  
07.01.2020 20:10:00 DNSv6 Server  
2003:0180:0002:6000:0000:0000:0000:0053,2003:0180:0002:0000:0000:0000:0000:0053 wurden  
erfolgreich aktualisiert (P007)  
07.01.2020 20:10:00 Einwahl Router hat Präfix 2003:d1:e718:2700::/56 von ISP  
zugewiesen bekommen. (P005)  
07.01.2020 20:09:59 LTE Tunnel erfolgreich aufgebaut (HA103)  
07.01.2020 20:09:59 Die IP-Adresse des Hybrid Servers: ,2003:6:2200:100::11 (HA101)  
07.01.2020 20:09:58 Vom Internetanbieter zugewiesene WAN IPv6-Adresse:  
2003:00d1:e7ff:182b:9267:1cff:fe4f:a0aa/64 (P001)  
07.01.2020 20:09:58 Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IPv6-Adresse:  
fe80:0000:0000:0000:6664:9bff:fe63:25f0 (P002)  
07.01.2020 20:09:57 Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen (R104)  
07.01.2020 20:09:57 Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet (R103)  
07.01.2020 20:09:57 Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen (R102)  
07.01.2020 20:09:57 Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet (R101)  
07.01.2020 20:09:57 Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet (R106)  
07.01.2020 20:09:56 Einwahl erfolgreich folgende Adresse <>,  
<2a01:59e:b082:f1b4:5a2c:80ff:fe13:9208> erhalten (HYB005)  
07.01.2020 20:09:54 DHCP ist aktiv: 07.01.2020 20:09:54 fe80::1 (DH101)  
07.01.2020 20:09:52 DHCP ist aktiv: 07.01.2020 20:09:52 [REDACTED]  
[REDACTED]  
07.01.2020 20:09:51 Internetverbindung wurde durch Speedport Hybrid getrennt. (R009)  
07.01.2020 20:09:51 Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet (R106)  
07.01.2020 20:09:48 Die Internet Telefonie Verbindung [REDACTED] wurde erfolgreich  
hergestellt: IP-Adresse: <93.216.90.44  
>,.nt.rnet <+4935264220009 (V101).  
07.01.2020 20:09:48 Die Internet Telefonie Verbindung [REDACTED] wurde erfolgreich  
hergestellt: IP-Adresse: <93.216.90.44  
>,.nt.rnet <+4935264220008 (V101).  
07.01.2020 20:09:48 Die Internet Telefonie Verbindung [REDACTED] wurde erfolgreich  
hergestellt: IP-Adresse: <93.216.90.44  
>,.nt.rnet <+493526491719> (V101).  
07.01.2020 20:09:43 Der WLAN Kanal wurde aufgrund notwendiger Anpassungen zur  
Übertragungsverbesserung auf den Kanal 100/80 gewechselt (W018)  
07.01.2020 20:09:43 Der WLAN Kanal wird aufgrund notwendiger Anpassungen zur  
Übertragungsverbesserung gewechselt (bisher Kanal 36) (W017)  
07.01.2020 20:09:41 Das DECT Mobilteil Speedphonel hat die Verbindung zur DECT Basis  
hergestellt (DEC004)  
07.01.2020 20:09:40 LTE-ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 25780736, Band = LTE800, RSRP  
= -75dBm, RSRQ = -12dB (LT004)  
07.01.2020 20:09:40 Am Netzwerk erfolgreich anmelden (LT003)  
07.01.2020 20:09:39 Konfigurations-Service wird kontaktiert (A103)  
07.01.2020 20:09:38 Der WLAN Kanal wurde aufgrund notwendiger Anpassungen zur  
Übertragungsverbesserung auf den Kanal 11 gewechselt (W018)  
07.01.2020 20:09:38 Der WLAN Kanal wird aufgrund notwendiger Anpassungen zur  
Übertragungsverbesserung gewechselt (bisher Kanal 1) (W017)  
07.01.2020 20:09:36 WLAN Router sendet Präfix 2003:00d1:e718:2516::/64 ins LAN (ME104)  
07.01.2020 20:09:35 Die IPv6 Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert. (NT101)  
01.01.1970 01:01:23 DNSv6 Server  
2003:0180:0002:6000:0000:0000:0000:0053,2003:0180:0002:0000:0000:0000:0000:0053 wurden  
erfolgreich aktualisiert (P007)  
01.01.1970 01:01:23 Einwahl Router hat Präfix 2003:d1:e718:2500::/56 von ISP

zugewiesen bekommen. (P005)  
01.01.1970 01:01:22 Vom Internetanbieter zugewiesene WAN IPv6-Adresse:  
2003:00d1:e7ff:1829:9267:1cff:fe4f:a0aa/64 (P001)  
01.01.1970 01:01:22 Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IPv6-Adresse:  
fe80:0000:0000:0000:6664:9bff:fe63:25f0 (P002)  
01.01.1970 01:01:21 Die Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IP-Adresse:  
93.216.90.44 (R022)  
01.01.1970 01:01:21 Internetverbindung für die Automatische Konfiguration hergestellt.  
(R010-2)  
01.01.1970 01:01:21 Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen (R104)  
01.01.1970 01:01:21 Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet (R103)  
01.01.1970 01:01:21 Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen (R102)  
01.01.1970 01:01:21 Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet (R101)  
01.01.1970 01:01:21 Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet (R106)  
01.01.1970 01:01:16 DSL ist verfügbar (DSL- Synchronisierung besteht). (R007)  
01.01.1970 01:01:16 Das DECT Mobilteil Speedphonel hat die Verbindung zur DECT Basis  
hergestellt (DEC004)  
01.01.1970 01:01:16 DSL-Synchronisation beginnt (Training). (R008)  
01.01.1970 01:01:09 WLAN 802.11ac wurde auf dem Speedport aktiviert.(W006)  
01.01.1970 01:01:09 WLAN 802.11g/n wurde auf dem Speedport aktiviert.(W006)  
07.01.2020 20:07:29 Es wurde ein Reboot ausgelöst. (B103)  
07.01.2020 20:06:03 WLAN Router sendet Präfix 2003:0006:2194:d811::/64 ins LAN (ME104)  
07.01.2020 20:06:02 DSL Tunnelverbindung verloren (HA004)  
07.01.2020 20:05:59 Internetverbindung wurde durch Speedport Hybrid getrennt. (R009)  
07.01.2020 20:05:59 Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet (R106)  
07.01.2020 20:05:55 Der Zugang zum Internet wurde gesperrt. (M102)  
07.01.2020 20:05:45 fe80::846:469d:6fd5:8aa6 Anmeldung erfolgreich. (G101)  
07.01.2020 19:57:43 DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:6000::53 meldet ein  
Ereignis: Name Error (P008)  
07.01.2020 19:57:28 LTE Tunnel erfolgreich aufgebaut (HA103)  
07.01.2020 19:57:24 Bonding wird bei Bedarf genutzt (HA107)  
07.01.2020 19:57:23 Hybrid Server nicht über LTE erreichbar (HA001)  
07.01.2020 19:57:02 Hybrid Server nicht über LTE erreichbar (HA001)  
07.01.2020 19:56:49 Hybrid Server nicht über LTE erreichbar (HA001)  
07.01.2020 19:56:40 Hybrid Server nicht über LTE erreichbar (HA001)  
07.01.2020 19:56:33 Hybrid Server nicht über LTE erreichbar (HA001)  
07.01.2020 19:56:27 LTE Tunnelverbindung verloren (HA003)  
07.01.2020 19:55:29 fe80::846:469d:6fd5:8aa6 Anmeldung erfolgreich. (G101)  
07.01.2020 19:55:17 UI Login Versuch von fe80::846:469d:6fd5:8aa6 mit falschem Passwort  
(G104)  
07.01.2020 19:38:52 Das DECT Mobilteil Speedphonel hat die Verbindung zur DECT Basis  
hergestellt (DEC004)  
07.01.2020 19:25:12 DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:6000::53 meldet ein  
Ereignis: Name Error (P008)  
07.01.2020 18:53:35 DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:6000::53 meldet ein  
Ereignis: Name Error (P008)  
07.01.2020 18:26:15 DHCP ist aktiv: 07.01.2020 18:26:15 fe80::1 (DH101)  
07.01.2020 17:29:45 DHCP ist aktiv: 07.01.2020 17:29:45 fe80::1 (DH101)  
07.01.2020 17:29:45 DHCP ist aktiv: 07.01.2020 17:29:45 WLAN iPhonevonKaren  
D0:25:98:37:0B:66 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)  
07.01.2020 16:59:44 Das DECT Mobilteil Speedphonel hat die Verbindung zur DECT Basis  
hergestellt (DEC004)  
07.01.2020 16:10:55 DHCP ist aktiv: 07.01.2020 16:10:55 WLAN FC:53:9E:AA:BA:E3  
192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)  
07.01.2020 15:47:54 LTE-ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 25780736, Band = LTE800, RSRP  
= -74dBm, RSRQ = -12dB (LT004)  
07.01.2020 15:47:44 LTE-ZellInfo: PLMN = 26201, CellID = 25780738, Band = LTE800, RSRP  
= -75dBm, RSRQ = -13dB (LT004)  
07.01.2020 15:09:04 Einwahl Router hat Präfix 2003:d1:e70b:6400::/56 von ISP  
zugewiesen bekommen. (P005)  
07.01.2020 15:07:38 Die IPv6 Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert. (NT101)  
07.01.2020 15:07:01 Einwahl Router hat Präfix 2003:6:2194:d800::/56 von ISP zugewiesen  
bekommen. (P005)  
07.01.2020 15:03:39 WLAN Router sendet Präfix 2003:00d1:e70b:6453::/64 ins LAN (ME104)  
07.01.2020 14:40:49 DHCP ist aktiv: 07.01.2020 14:40:49 WLAN FC:53:9E:AA:BA:E3  
192.168.2.102 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400. (H001)  
07.01.2020 14:40:48 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Autorisierung fehlgeschlagen.  
Rechnername: [REDACTED]

