
0,2
2,7
0,5
2,3
4,5
0,8
0,7
0,4
36b
3A4/2
3A4/2
03.27/2
32
30