

Gerätemodell: Speedport Smart 3

Firmware: 010137.4.6.001.0

Internet

Internetverbindung: aktiv seit 23.12.2020 20:15

DSL-Upstream: 46719 kBit/s

DSL-Downstream: 292023 kBit/s

System-Meldungen:

23.12.2020 21:13:17	(P003)	Einwahl Router hat Präfix 2003:ec:2f14:9f00::/56 von ISP zugewiesen bekommen.
23.12.2020 21:13:17	(P005)	DNSv6 Server 2003:180:2::53,2003:180:2:6000::53 wurden erfolgreich aktualisiert
23.12.2020 21:13:14	(P002)	Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IPv6-Adresse: fe80::ee13:dbff:fe10:b178
23.12.2020 21:13:11	(P004)	Router hat kein Präfix von ISP erhalten. Fehler: no server response
23.12.2020 20:06:47	(P003)	Einwahl Router hat Präfix 2003:ec:2f13:f400::/56 von ISP zugewiesen bekommen.
23.12.2020 20:06:47	(P005)	DNSv6 Server 2003:180:2::53,2003:180:2:6000::53 wurden erfolgreich aktualisiert
23.12.2020 20:06:43	(P002)	Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IPv6-Adresse: fe80::ee13:dbff:fe10:b178
23.12.2020 20:06:43	(P001)	Vom Internetanbieter zugewiesene WAN IPv6-Adresse: 2003:ec:2fff:1400:1a82:8cff:fea2:2032
23.12.2020 20:06:43	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 274884 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 43976 kbit/s hergestellt.

23.12.2020 20:06:43	(R010-3)	Internetverbindung wurde hergestellt. Die vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IPv4-Adresse:
23.12.2020 20:06:43	(R022)	Die vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IP-Adresse: 46.88.72.67
23.12.2020 20:06:38	(R104)	Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen
23.12.2020 20:06:38	(R103)	Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 20:06:38	(R102)	Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen
23.12.2020 20:06:38	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 20:06:35	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 20:06:32	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 20:06:29	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 20:06:26	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 20:06:23	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 20:06:20	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 20:06:17	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 20:06:14	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 20:06:11	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 20:06:08	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 20:06:05	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

23.12.2020 20:06:02	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 20:05:59	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 20:05:56	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 20:05:52	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 20:05:49	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 20:05:46	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 20:05:43	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 20:05:40	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 20:05:37	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 20:05:34	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 20:05:31	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 20:05:22	(R007)	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht). DSL-Upstream: , DSL-Downstream: .
23.12.2020 20:03:37	(R008)	DSL-Synchronisation beginnt (Training).
23.12.2020 20:03:22	(R019)	PPPoE-Fehler: Unbekannter Fehler. (Unkown error, status is 5.)
23.12.2020 20:03:22	(R009)	Internetverbindung wurde durch Speedport Smart 3 getrennt.
23.12.2020 20:03:22	(R106-2)	Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet. Grund: Neustart des HG oder manuelle Internettrennung des Benutzers.
23.12.2020 20:03:18	(R006)	DSL antwortet nicht (keine DSL-Synchronisierung).

23.12.2020 20:03:17	(R017)	PPPoE-Fehler: PPPoE-Server meldet einen Systemfehler: (Terminating on signal SIGTERM.)
23.12.2020 09:47:41	(P003)	Einwahl Router hat Präfix 2003:ec:2f0e:2800::/56 von ISP zugewiesen bekommen.
23.12.2020 09:47:41	(P005)	DNSv6 Server 2003:180:2::53,2003:180:2:6000::53 wurden erfolgreich aktualisiert
23.12.2020 09:47:37	(P002)	Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IPv6-Adresse: fe80::ee13:dbff:fe10:b178
23.12.2020 09:47:37	(P001)	Vom Internetanbieter zugewiesene WAN IPv6-Adresse: 2003:ec:2fff:e2d:1a82:8cff:fea2:2032
23.12.2020 09:47:36	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 274884 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 43976 kbit/s hergestellt.
23.12.2020 09:47:36	(R010-3)	Internetverbindung wurde hergestellt. Die vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IPv4-Adresse:
23.12.2020 09:47:36	(R022)	Die vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IP-Adresse: 79.237.48.215
23.12.2020 09:47:35	(R104)	Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen
23.12.2020 09:47:35	(R103)	Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 09:47:35	(R102)	Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen
23.12.2020 09:47:35	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 09:47:31	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 09:47:28	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 09:47:25	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 09:47:21	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 09:47:18	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

23.12.2020 09:47:14	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 09:47:11	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 09:47:08	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 09:47:04	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 09:47:01	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 09:46:58	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 09:46:54	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 09:46:51	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 09:46:48	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 09:46:45	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 09:46:42	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 09:46:39	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 09:46:36	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 09:46:33	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 09:46:30	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 09:46:20	(R007)	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht). DSL-Upstream: , DSL-Downstream: .
23.12.2020 09:44:35	(R008)	DSL-Synchronisation beginnt (Training).

23.12.2020 09:44:11	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 09:44:08	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 09:44:03	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 09:44:02	(R006)	DSL antwortet nicht (keine DSL-Synchronisierung).
23.12.2020 09:44:00	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 09:43:57	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 09:43:53	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 09:43:50	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 09:43:47	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 09:43:43	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 09:43:40	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 09:43:36	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 09:43:33	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 09:43:30	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 09:43:27	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 09:43:24	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 09:43:21	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

23.12.2020 09:43:18	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 09:43:15	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 09:43:04	(R007)	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht). DSL-Upstream: , DSL-Downstream: .
23.12.2020 09:41:18	(R008)	DSL-Synchronisation beginnt (Training).
23.12.2020 09:39:55	(R019)	PPPoE-Fehler: Unbekannter Fehler. (Unkown error, status is 5.)
23.12.2020 09:39:55	(R009)	Internetverbindung wurde durch Speedport Smart 3 getrennt.
23.12.2020 09:39:55	(R106-2)	Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet. Grund: Neustart des HG oder manuelle Internettrennung des Benutzers.
23.12.2020 09:39:51	(R006)	DSL antwortet nicht (keine DSL-Synchronisierung).
23.12.2020 09:39:50	(R017)	PPPoE-Fehler: PPPoE-Server meldet einen Systemfehler: (Terminating on signal SIGTERM.)
23.12.2020 08:57:02	(P003)	Einwahl Router hat Präfix 2003:ec:2f0d:cd00::/56 von ISP zugewiesen bekommen.
23.12.2020 08:57:02	(P005)	DNSv6 Server 2003:180:2::53,2003:180:2:6000::53 wurden erfolgreich aktualisiert
23.12.2020 08:56:58	(P002)	Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IPv6-Adresse: fe80::ee13:dbff:fe10:b178
23.12.2020 08:56:58	(P001)	Vom Internetanbieter zugewiesene WAN IPv6-Adresse: 2003:ec:2fff:dd4:1a82:8cff:fea2:2032
23.12.2020 08:56:57	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 274884 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 43976 kbit/s hergestellt.
23.12.2020 08:56:57	(R010-3)	Internetverbindung wurde hergestellt. Die vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IPv4-Adresse:
23.12.2020 08:56:57	(R022)	Die vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IP-Adresse: 79.237.48.120
23.12.2020 08:56:56	(R104)	Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen

23.12.2020 08:56:56	(R103)	Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 08:56:56	(R102)	Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen
23.12.2020 08:56:56	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 08:56:53	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 08:56:50	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 08:56:47	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 08:56:44	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 08:56:41	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 08:56:38	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 08:56:35	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 08:56:31	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 08:56:28	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 08:56:25	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 08:56:22	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 08:56:19	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 08:56:16	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 08:56:13	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

23.12.2020 08:56:10	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 08:56:07	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 08:56:04	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 08:56:01	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 08:55:58	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 08:55:55	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 08:55:52	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 08:55:49	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 08:55:46	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 08:55:43	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 08:55:40	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 08:55:37	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 08:55:34	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 08:55:24	(R007)	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht). DSL-Upstream: , DSL-Downstream: .
23.12.2020 08:53:28	(R008)	DSL-Synchronisation beginnt (Training).
23.12.2020 08:53:20	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 08:53:17	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

23.12.2020 08:53:12	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 08:53:11	(R006)	DSL antwortet nicht (keine DSL-Synchronisierung).
23.12.2020 08:53:09	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 08:53:00	(R007)	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht). DSL-Upstream: , DSL-Downstream: .
23.12.2020 08:51:17	(R008)	DSL-Synchronisation beginnt (Training).
23.12.2020 08:51:01	(R019)	PPPoE-Fehler: Unbekannter Fehler. (Unkown error, status is 5.)
23.12.2020 08:51:01	(R009)	Internetverbindung wurde durch Speedport Smart 3 getrennt.
23.12.2020 08:51:01	(R106-2)	Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet. Grund: Neustart des HG oder manuelle Internettrennung des Benutzers.
23.12.2020 08:50:57	(R006)	DSL antwortet nicht (keine DSL-Synchronisierung).
23.12.2020 08:50:56	(R017)	PPPoE-Fehler: PPPoE-Server meldet einen Systemfehler: (Terminating on signal SIGTERM.)
23.12.2020 08:49:28	(R107-SBT)	Info: Der LCP Echo state wurde erneuert.
23.12.2020 08:49:28	(R107)	Info: Die LCP Echo Anfrage wurde von der netzseitigen Schnittstelle nicht beantwortet.
23.12.2020 08:43:04	(P003)	Einwahl Router hat Präfix 2003:ec:2f0d:b400::/56 von ISP zugewiesen bekommen.
23.12.2020 08:43:04	(P005)	DNSv6 Server 2003:180:2::53,2003:180:2:6000::53 wurden erfolgreich aktualisiert
23.12.2020 08:43:00	(P002)	Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IPv6-Adresse: fe80::ee13:dbff:fe10:b178
23.12.2020 08:43:00	(P001)	Vom Internetanbieter zugewiesene WAN IPv6-Adresse: 2003:ec:2fff:dbc:1a82:8cff:fea2:2032
23.12.2020 08:42:59	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 274884 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 43976 kbit/s hergestellt.

23.12.2020 08:42:59	(R010-3)	Internetverbindung wurde hergestellt. Die vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IPv4-Adresse:
23.12.2020 08:42:59	(R022)	Die vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IP-Adresse: 79.237.48.91
23.12.2020 08:42:58	(R104)	Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen
23.12.2020 08:42:58	(R103)	Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 08:42:58	(R102)	Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen
23.12.2020 08:42:58	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 08:42:55	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 08:42:52	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 08:42:49	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 08:42:46	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 08:42:43	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 08:42:40	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 08:42:37	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 08:42:34	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 08:42:31	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 08:42:28	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 08:42:25	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

23.12.2020 08:42:22	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 08:42:18	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 08:42:15	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 08:42:12	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 08:42:09	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 08:42:06	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 08:42:03	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 08:42:00	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 08:41:57	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 08:41:54	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 08:41:44	(R007)	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht). DSL-Upstream: , DSL-Downstream: .
23.12.2020 08:40:01	(R008)	DSL-Synchronisation beginnt (Training).
23.12.2020 08:39:45	(R019)	PPPoE-Fehler: Unbekannter Fehler. (Unkown error, status is 5.)
23.12.2020 08:39:45	(R009)	Internetverbindung wurde durch Speedport Smart 3 getrennt.
23.12.2020 08:39:45	(R106-2)	Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet. Grund: Neustart des HG oder manuelle Internettrennung des Benutzers.
23.12.2020 08:39:41	(R006)	DSL antwortet nicht (keine DSL-Synchronisierung).
23.12.2020 08:39:40	(R017)	PPPoE-Fehler: PPPoE-Server meldet einen Systemfehler: (Terminating on signal SIGTERM.)

23.12.2020 08:17:43	(P003)	Einwahl Router hat Präfix 2003:ec:2f0d:4900::/56 von ISP zugewiesen bekommen.
23.12.2020 08:17:42	(P005)	DNSv6 Server 2003:180:2::53,2003:180:2:6000::53 wurden erfolgreich aktualisiert
23.12.2020 08:17:39	(P002)	Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IPv6-Adresse: fe80::ee13:dbff:fe10:b178
23.12.2020 08:17:39	(P001)	Vom Internetanbieter zugewiesene WAN IPv6-Adresse: 2003:ec:2fff:d50:1a82:8cff:fea2:2032
23.12.2020 08:17:38	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 274884 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 43976 kbit/s hergestellt.
23.12.2020 08:17:38	(R010-3)	Internetverbindung wurde hergestellt. Die vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IPv4-Adresse:
23.12.2020 08:17:38	(R022)	Die vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IP-Adresse: 79.237.48.31
23.12.2020 08:17:34	(R104)	Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen
23.12.2020 08:17:34	(R103)	Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 08:17:34	(R102)	Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen
23.12.2020 08:17:34	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 08:17:31	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 08:17:28	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 08:17:25	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 08:17:22	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 08:17:19	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 08:17:15	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

23.12.2020 08:17:12	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 08:17:09	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 08:17:06	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 08:17:03	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 08:17:00	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 08:16:57	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 08:16:54	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 08:16:51	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 08:16:48	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 08:16:45	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 08:16:42	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 08:16:39	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 08:16:36	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 08:16:33	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 08:16:30	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
23.12.2020 08:16:18	(R007)	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht). DSL-Upstream: , DSL-Downstream: .
23.12.2020 08:14:32	(R008)	DSL-Synchronisation beginnt (Training).

23.12.2020 08:14:10	(R019)	PPPoE-Fehler: Unbekannter Fehler. (Unkown error, status is 5.)
23.12.2020 08:14:10	(R009)	Internetverbindung wurde durch Speedport Smart 3 getrennt.
23.12.2020 08:14:10	(R106-2)	Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet. Grund: Neustart des HG oder manuelle Internettrennung des Benutzers.
23.12.2020 08:14:06	(R017)	PPPoE-Fehler: PPPoE-Server meldet einen Systemfehler: (Terminating on signal SIGTERM.)
23.12.2020 08:14:06	(R006)	DSL antwortet nicht (keine DSL-Synchronisierung).