

Der regelmäßige System-Report Ihres Speedport Smart 3 liegt vor:

Gerätemodell: Speedport Smart 3

Firmware: 010137.4.6.001.0

## Internet

Internetverbindung: aktiv seit 25.12.2020 16:16

DSL-Upstream: 46719 kBit/s

DSL-Downstream: 292023 kBit/s

### System-Meldungen:

25.12.2020 16:16:32	(P003)	Einwahl Router hat Präfix 2003:ec:2f11:dd00::/56 von ISP zugewiesen bekommen.
25.12.2020 16:16:32	(P005)	DNSv6 Server 2003:180:2::53,2003:180:2:6000::53 wurden erfolgreich aktualisiert
25.12.2020 16:16:28	(P002)	Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IPv6-Adresse: fe80::ee13:dbff:fe10:b178
25.12.2020 16:16:28	(P001)	Vom Internetanbieter zugewiesene WAN IPv6-Adresse: 2003:ec:2fff:11e7:1a82:8cff:fea2:2032
25.12.2020 16:16:26	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 274884 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 43976 kbit/s hergestellt.
25.12.2020 16:16:26	(R010-3)	Internetverbindung wurde hergestellt. Die vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IPv4-Adresse:
25.12.2020 16:16:26	(R022)	Die vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IP-Adresse: 46.88.76.101
25.12.2020 16:16:24	(R104)	Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen

25.12.2020 16:16:24	(R103)	Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet
25.12.2020 16:16:24	(R102)	Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen
25.12.2020 16:16:24	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
25.12.2020 16:16:21	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
25.12.2020 16:16:18	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
25.12.2020 16:16:15	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
25.12.2020 16:16:12	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
25.12.2020 16:16:09	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
25.12.2020 16:16:06	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
25.12.2020 16:16:03	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
25.12.2020 16:16:00	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
25.12.2020 16:15:57	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
25.12.2020 16:15:54	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
25.12.2020 16:15:51	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
25.12.2020 16:15:47	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
25.12.2020 16:15:44	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
25.12.2020 16:15:41	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

25.12.2020 16:15:38	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
25.12.2020 16:15:35	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
25.12.2020 16:15:32	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
25.12.2020 16:15:29	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
25.12.2020 16:15:26	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
25.12.2020 16:15:23	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
25.12.2020 16:15:20	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
25.12.2020 16:15:09	(R007)	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht). DSL-Upstream: , DSL-Downstream: .
25.12.2020 16:13:25	(R008)	DSL-Synchronisation beginnt (Training).
25.12.2020 16:13:03	(R019)	PPPoE-Fehler: Unbekannter Fehler. (Unkown error, status is 5.)
25.12.2020 16:13:03	(R009)	Internetverbindung wurde durch Speedport Smart 3 getrennt.
25.12.2020 16:13:03	(R106-2)	Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet. Grund: Neustart des HG oder manuelle Internettrennung des Benutzers.
25.12.2020 16:12:58	(R006)	DSL antwortet nicht (keine DSL-Synchronisierung).
25.12.2020 16:12:58	(R017)	PPPoE-Fehler: PPPoE-Server meldet einen Systemfehler: (Terminating on signal SIGTERM.)
25.12.2020 16:06:23	(P003)	Einwahl Router hat Präfix 2003:ec:2f11:c400::/56 von ISP zugewiesen bekommen.
25.12.2020 16:06:23	(P005)	DNSv6 Server 2003:180:2::53,2003:180:2:6000::53 wurden erfolgreich aktualisiert
25.12.2020 16:06:19	(P002)	Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IPv6-Adresse: fe80::ee13:dbff:fe10:b178

25.12.2020 16:06:19	(P001)	Vom Internetanbieter zugewiesene WAN IPv6-Adresse: 2003:ec:2fff:11ce:1a82:8cff:fea2:2032
25.12.2020 16:06:19	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 249881 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 39967 kbit/s hergestellt.
25.12.2020 16:06:19	(R010-3)	Internetverbindung wurde hergestellt. Die vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IPv4-Adresse:
25.12.2020 16:06:18	(R022)	Die vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IP-Adresse: 46.88.76.73
25.12.2020 16:06:18	(R104)	Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen
25.12.2020 16:06:18	(R103)	Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet
25.12.2020 16:06:17	(R102)	Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen
25.12.2020 16:06:17	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
25.12.2020 16:06:14	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
25.12.2020 16:06:11	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
25.12.2020 16:06:08	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
25.12.2020 16:06:05	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
25.12.2020 16:06:02	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
25.12.2020 16:05:59	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
25.12.2020 16:05:56	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
25.12.2020 16:05:53	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
25.12.2020 16:05:50	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

25.12.2020 16:05:47	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
25.12.2020 16:05:44	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
25.12.2020 16:05:41	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
25.12.2020 16:05:38	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
25.12.2020 16:05:35	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
25.12.2020 16:05:32	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
25.12.2020 16:05:28	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
25.12.2020 16:05:25	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
25.12.2020 16:05:22	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
25.12.2020 16:05:19	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
25.12.2020 16:05:16	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
25.12.2020 16:05:13	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
25.12.2020 16:05:03	(R007)	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht). DSL-Upstream: , DSL-Downstream: .
25.12.2020 16:03:20	(R008)	DSL-Synchronisation beginnt (Training).
25.12.2020 16:03:04	(R019)	PPPoE-Fehler: Unbekannter Fehler. (Unkown error, status is 5.)
25.12.2020 16:03:04	(R009)	Internetverbindung wurde durch Speedport Smart 3 getrennt.
25.12.2020 16:03:04	(R106-2)	Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet. Grund: Neustart des HG oder manuelle Internettrennung des Benutzers.

25.12.2020 16:03:00	(R006)	DSL antwortet nicht (keine DSL-Synchronisierung).
25.12.2020 16:03:00	(R017)	PPPoE-Fehler: PPPoE-Server meldet einen Systemfehler: (Terminating on signal SIGTERM.)
25.12.2020 03:28:23	(P003)	Einwahl Router hat Präfix 2003:ec:2f06:7500::/56 von ISP zugewiesen bekommen.
25.12.2020 03:28:23	(P005)	DNSv6 Server 2003:180:2::53,2003:180:2:6000::53 wurden erfolgreich aktualisiert
25.12.2020 03:28:19	(P002)	Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IPv6-Adresse: fe80::ee13:dbff:fe10:b178
25.12.2020 03:28:19	(P001)	Vom Internetanbieter zugewiesene WAN IPv6-Adresse: 2003:ec:2fff:67a:1a82:8cff:fea2:2032
25.12.2020 03:28:18	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 249881 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 39967 kbit/s hergestellt.
25.12.2020 03:28:18	(R010-3)	Internetverbindung wurde hergestellt. Die vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IPv4-Adresse:
25.12.2020 03:28:18	(R022)	Die vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IP-Adresse: 79.237.55.62
25.12.2020 03:28:14	(R104)	Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen
25.12.2020 03:28:14	(R103)	Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet
25.12.2020 03:28:14	(R102)	Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen
25.12.2020 03:28:14	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
25.12.2020 03:28:11	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
25.12.2020 03:28:08	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
25.12.2020 03:28:04	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
25.12.2020 03:28:01	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

25.12.2020 03:27:58	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
25.12.2020 03:27:55	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
25.12.2020 03:27:51	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
25.12.2020 03:27:48	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
25.12.2020 03:27:45	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
25.12.2020 03:27:42	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
25.12.2020 03:27:39	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
25.12.2020 03:27:36	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
25.12.2020 03:27:33	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
25.12.2020 03:27:30	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
25.12.2020 03:27:27	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
25.12.2020 03:27:24	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
25.12.2020 03:27:21	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
25.12.2020 03:27:18	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
25.12.2020 03:27:15	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
25.12.2020 03:27:12	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
25.12.2020 03:27:09	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

25.12.2020 03:27:00	(R007)	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht). DSL-Upstream: , DSL-Downstream: .
25.12.2020 03:25:16	(R008)	DSL-Synchronisation beginnt (Training).
25.12.2020 03:25:00	(R019)	PPPoE-Fehler: Unbekannter Fehler. (Unkown error, status is 5.)
25.12.2020 03:25:00	(R009)	Internetverbindung wurde durch Speedport Smart 3 getrennt.
25.12.2020 03:25:00	(R106-2)	Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet. Grund: Neustart des HG oder manuelle Internettrennung des Benutzers.
25.12.2020 03:24:56	(R006)	DSL antwortet nicht (keine DSL-Synchronisierung).
25.12.2020 03:24:55	(R017)	PPPoE-Fehler: PPPoE-Server meldet einen Systemfehler: (Terminating on signal SIGTERM.)