

System-Report

Der regelmäßige System-Report Ihres Speedport Smart 3 liegt vor:

Gerätemodell: Speedport Smart 3
Firmware: 010137.4.5.001.2

Internet

Internetverbindung: aktiv seit 26.11.2020 18:12

DSL-Upstream: 46719 kBit/s

DSL-Downstream: 292023 kBit/s

System-Meldungen:

26.11.2020 18:12:40	(P003)	Einwahl Router hat Prefix 2003:ec:2f14:dd00::/56 von ISP zugewiesen bekommen.
26.11.2020 18:12:40	(P005)	DNSv6 Server 2003:180:2::53,2003:180:2:6000::53 wurden erfolgreich aktualisiert
26.11.2020 18:12:36	(P002)	Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IPv6-Adresse: fe80::ee13:dbff:fe10:b178
26.11.2020 18:12:36	(P001)	Vom Internetanbieter zugewiesene WAN IPv6-Adresse: 2003:ec:2fff:14e7:1a82:8cff:fea2:2032
26.11.2020 18:12:35	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 274884 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 43976 kbit/s hergestellt.
26.11.2020 18:12:35	(R010-3)	Internetverbindung wurde hergestellt. Die vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IPv4-Adresse:
26.11.2020 18:12:35	(R022)	Die vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IP-Adresse: 46.88.72.110

26.11.2020 18:12:31	(R104)	Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen
26.11.2020 18:12:31	(R103)	Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 18:12:31	(R102)	Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen
26.11.2020 18:12:31	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 18:12:28	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 18:12:24	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 18:12:21	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 18:12:17	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 18:12:14	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 18:12:11	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 18:12:07	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 18:12:04	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 18:12:00	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 18:11:57	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 18:11:54	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 18:11:50	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

26.11.2020 18:11:47	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 18:11:44	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 18:11:41	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 18:11:38	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 18:11:35	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 18:11:32	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 18:11:29	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 18:11:26	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 18:11:23	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 18:11:14	(R007)	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht). DSL-Upstream: , DSL-Downstream: .
26.11.2020 18:09:31	(R008)	DSL-Synchronisation beginnt (Training).
26.11.2020 18:09:16	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 18:09:13	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 18:09:10	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 18:09:08	(R006)	DSL antwortet nicht (keine DSL-Synchronisierung).
26.11.2020 18:09:07	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

26.11.2020 18:09:03	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 18:09:00	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 18:08:57	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 18:08:49	(R007)	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht). DSL-Upstream: , DSL-Downstream: .
26.11.2020 18:07:06	(R008)	DSL-Synchronisation beginnt (Training).
26.11.2020 18:06:53	(R019)	PPPoE-Fehler: Unbekannter Fehler. (Unkown error, status is 5.)
26.11.2020 18:06:53	(R009)	Internetverbindung wurde durch Speedport Smart 3 getrennt.
26.11.2020 18:06:53	(R106-2)	Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet. Grund: Neustart des HG oder manuelle Internettrennung des Benutzers.
26.11.2020 18:06:45	(R006)	DSL antwortet nicht (keine DSL-Synchronisierung).
26.11.2020 18:06:44	(R017)	PPPoE-Fehler: PPPoE-Server meldet einen Systemfehler: (Terminating on signal SIGTERM.)
26.11.2020 18:05:28	(R107- SBT)	Info: Der LCP Echo state wurde erneuert.
26.11.2020 18:05:28	(R107)	Info: Die LCP Echo Anfrage wurde von der netzseitigen Schnittstelle nicht beantwortet.
26.11.2020 13:21:03	(P003)	Einwahl Router hat Präfix 2003:ec:2f11:a00::/56 von ISP zugewiesen bekommen.
26.11.2020 13:21:03	(P005)	DNSv6 Server 2003:180:2::53,2003:180:2:6000::53 wurden erfolgreich aktualisiert
26.11.2020 13:20:59	(P002)	Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IPv6-Adresse: fe80::ee13:dbff:fe10:b178
26.11.2020 13:20:59	(P001)	Vom Internetanbieter zugewiesene WAN IPv6-Adresse: 2003:ec:2fff:1112:1a82:8cff:fea2:2032

26.11.2020 13:20:58	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 274884 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 43976 kbit/s hergestellt.
26.11.2020 13:20:58	(R010-3)	Internetverbindung wurde hergestellt. Die vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IPv4-Adresse:
26.11.2020 13:20:58	(R022)	Die vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IP-Adresse: 46.88.76.17
26.11.2020 13:20:57	(R104)	Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen
26.11.2020 13:20:57	(R103)	Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 13:20:57	(R102)	Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen
26.11.2020 13:20:57	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 13:20:54	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 13:20:51	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 13:20:48	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 13:20:45	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 13:20:42	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 13:20:39	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 13:20:36	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 13:20:33	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 13:20:30	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

26.11.2020 13:20:27	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 13:20:24	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 13:20:21	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 13:20:18	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 13:20:15	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 13:20:12	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 13:20:09	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 13:20:06	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 13:20:03	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 13:19:59	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 13:19:56	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 13:19:53	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 13:19:50	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 13:19:40	(R007)	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht). DSL-Upstream: , DSL-Downstream: .
26.11.2020 13:15:52	(R008)	DSL-Synchronisation beginnt (Training).
26.11.2020 13:15:41	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

26.11.2020 13:15:38	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 13:15:34	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 13:15:32	(R006)	DSL antwortet nicht (keine DSL-Synchronisierung).
26.11.2020 13:15:30	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 13:15:21	(R007)	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht). DSL-Upstream: , DSL-Downstream: .
26.11.2020 13:13:39	(R008)	DSL-Synchronisation beginnt (Training).
26.11.2020 13:11:58	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 13:11:55	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 13:11:49	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 13:11:49	(R006)	DSL antwortet nicht (keine DSL-Synchronisierung).
26.11.2020 13:11:46	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 13:11:43	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 13:11:40	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 13:11:37	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 13:11:34	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 13:11:31	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

26.11.2020 13:11:28	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 13:11:25	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 13:11:22	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 13:11:12	(R007)	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht). DSL-Upstream: , DSL-Downstream: .
26.11.2020 13:09:26	(R008)	DSL-Synchronisation beginnt (Training).
26.11.2020 13:09:14	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 13:09:11	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 13:09:06	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 13:09:06	(R006)	DSL antwortet nicht (keine DSL-Synchronisierung).
26.11.2020 13:09:03	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 13:09:00	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 13:08:57	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 13:08:54	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 13:08:51	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 13:08:48	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 13:08:45	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

26.11.2020 13:08:42	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 13:08:39	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 13:08:36	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 13:08:27	(R007)	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht). DSL-Upstream: , DSL-Downstream: .
26.11.2020 13:06:44	(R008)	DSL-Synchronisation beginnt (Training).
26.11.2020 13:06:24	(R017)	PPPoE-Fehler: PPPoE-Server meldet einen Systemfehler: (Terminating on signal SIGTERM.)
26.11.2020 13:06:24	(R006)	DSL antwortet nicht (keine DSL-Synchronisierung).
26.11.2020 13:05:17	(R107- SBT)	Info: Der LCP Echo state wurde erneuert.
26.11.2020 13:05:16	(R107)	Info: Die LCP Echo Anfrage wurde von der netzseitigen Schnittstelle nicht beantwortet.
26.11.2020 13:04:22	(P003)	Einwahl Router hat Präfix 2003:ec:2f10:a300::/56 von ISP zugewiesen bekommen.
26.11.2020 13:04:22	(P005)	DNSv6 Server 2003:180:2::53,2003:180:2:6000::53 wurden erfolgreich aktualisiert
26.11.2020 13:04:18	(P002)	Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IPv6-Adresse: fe80::ee13:dbff:fe10:b178
26.11.2020 13:04:18	(P001)	Vom Internetanbieter zugewiesene WAN IPv6-Adresse: 2003:ec:2fff:10ac:1a82:8cff:fea2:2032
26.11.2020 13:04:17	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 274884 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 43976 kbit/s hergestellt.
26.11.2020 13:04:17	(R010-3)	Internetverbindung wurde hergestellt. Die vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IPv4-Adresse:
26.11.2020 13:04:17	(R022)	Die vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IP-Adresse: 46.88.77.195

26.11.2020 13:04:13	(R104)	Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen
26.11.2020 13:04:13	(R103)	Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 13:04:13	(R102)	Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen
26.11.2020 13:04:13	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 13:04:10	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 13:04:07	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 13:04:04	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 13:04:01	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 13:03:58	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 13:03:55	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 13:03:51	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 13:03:48	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 13:03:45	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 13:03:42	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 13:03:39	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 13:03:36	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

26.11.2020 13:03:33	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 13:03:30	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 13:03:27	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 13:03:24	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 13:03:21	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 13:03:18	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 13:03:15	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 13:03:12	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 13:03:09	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 13:03:06	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 13:02:58	(R007)	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht). DSL-Upstream: , DSL-Downstream: .
26.11.2020 13:01:14	(R008)	DSL-Synchronisation beginnt (Training).
26.11.2020 13:00:45	(R006)	DSL antwortet nicht (keine DSL-Synchronisierung).
26.11.2020 13:00:45	(R017)	PPPoE-Fehler: PPPoE-Server meldet einen Systemfehler: (Terminating on signal SIGTERM.)
26.11.2020 06:20:06	(P003)	Einwahl Router hat Präfix 2003:ec:2f0b:4d00::/56 von ISP zugewiesen bekommen.
26.11.2020 06:20:06	(P005)	DNSv6 Server 2003:180:2::53,2003:180:2:6000::53 wurden erfolgreich aktualisiert

26.11.2020 06:20:02	(P002)	Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IPv6-Adresse: fe80::ee13:dbff:fe10:b178
26.11.2020 06:20:02	(P001)	Vom Internetanbieter zugewiesene WAN IPv6-Adresse: 2003:ec:2fff:b53:1a82:8cff:fea2:2032
26.11.2020 06:20:00	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 274884 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 39213 kbit/s hergestellt.
26.11.2020 06:20:00	(R010-3)	Internetverbindung wurde hergestellt. Die vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IPv4-Adresse:
26.11.2020 06:20:00	(R022)	Die vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IP-Adresse: 79.237.51.102
26.11.2020 06:19:59	(R104)	Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen
26.11.2020 06:19:59	(R103)	Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 06:19:59	(R102)	Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen
26.11.2020 06:19:59	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 06:19:55	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 06:19:52	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 06:19:49	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 06:19:45	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 06:19:42	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 06:19:39	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 06:19:36	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

26.11.2020 06:19:33	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 06:19:30	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 06:19:27	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 06:19:23	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 06:19:20	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 06:19:17	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 06:19:14	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 06:19:11	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 06:19:08	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 06:19:05	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 06:19:02	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 06:18:59	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 06:18:56	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 06:18:53	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 06:18:43	(R007)	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht). DSL-Upstream: , DSL-Downstream: .
26.11.2020 06:16:59	(R008)	DSL-Synchronisation beginnt (Training).

26.11.2020 06:16:38	(R006)	DSL antwortet nicht (keine DSL-Synchronisierung).
26.11.2020 06:16:38	(R017)	PPPoE-Fehler: PPPoE-Server meldet einen Systemfehler: (Terminating on signal SIGTERM.)
26.11.2020 02:43:18	(P003)	Einwahl Router hat Präfix 2003:ec:2f01:f800::/56 von ISP zugewiesen bekommen.
26.11.2020 02:43:18	(P005)	DNSv6 Server 2003:180:2::53,2003:180:2:6000::53 wurden erfolgreich aktualisiert
26.11.2020 02:43:14	(P002)	Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IPv6-Adresse: fe80::ee13:dbff:fe10:b178
26.11.2020 02:43:14	(P001)	Vom Internetanbieter zugewiesene WAN IPv6-Adresse: 2003:ec:2fff:1f8:1a82:8cff:fea2:2032
26.11.2020 02:43:13	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 274884 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 43976 kbit/s hergestellt.
26.11.2020 02:43:13	(R010-3)	Internetverbindung wurde hergestellt. Die vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IPv4-Adresse:
26.11.2020 02:43:13	(R022)	Die vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IP-Adresse: 79.237.61.54
26.11.2020 02:43:12	(R104)	Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen
26.11.2020 02:43:12	(R103)	Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:43:12	(R102)	Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen
26.11.2020 02:43:12	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:43:09	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:43:06	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:43:03	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

26.11.2020 02:42:59	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:42:56	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:42:53	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:42:50	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:42:47	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:42:44	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:42:41	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:42:38	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:42:34	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:42:31	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:42:28	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:42:25	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:42:22	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:42:19	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:42:16	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:42:13	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

26.11.2020 02:42:10	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:42:07	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:41:59	(R007)	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht). DSL-Upstream: , DSL-Downstream: .
26.11.2020 02:40:16	(R008)	DSL-Synchronisation beginnt (Training).
26.11.2020 02:39:53	(R006)	DSL antwortet nicht (keine DSL-Synchronisierung).
26.11.2020 02:39:52	(R017)	PPPoE-Fehler: PPPoE-Server meldet einen Systemfehler: (Terminating on signal SIGTERM.)
26.11.2020 02:39:33	(P003)	Einwahl Router hat Präfix 2003:ec:2f01:c100::/56 von ISP zugewiesen bekommen.
26.11.2020 02:39:33	(P005)	DNSv6 Server 2003:180:2::53,2003:180:2:6000::53 wurden erfolgreich aktualisiert
26.11.2020 02:39:29	(P002)	Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IPv6-Adresse: fe80::ee13:dbff:fe10:b178
26.11.2020 02:39:29	(P001)	Vom Internetanbieter zugewiesene WAN IPv6-Adresse: 2003:ec:2fff:1c1:1a82:8cff:fea2:2032
26.11.2020 02:39:28	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 274884 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 43976 kbit/s hergestellt.
26.11.2020 02:39:28	(R010-3)	Internetverbindung wurde hergestellt. Die vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IPv4-Adresse:
26.11.2020 02:39:28	(R022)	Die vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IP-Adresse: 79.237.61.24
26.11.2020 02:39:27	(R104)	Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen
26.11.2020 02:39:27	(R103)	Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:39:27	(R102)	Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen

26.11.2020 02:39:27	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:39:24	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:39:21	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:39:17	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:39:14	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:39:11	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:39:08	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:39:05	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:39:01	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:38:58	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:38:55	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:38:52	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:38:49	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:38:46	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:38:43	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:38:39	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

26.11.2020 02:38:36	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:38:33	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:38:30	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:38:27	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:38:24	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:38:21	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:38:18	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:38:10	(R007)	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht). DSL-Upstream: , DSL-Downstream: .
26.11.2020 02:36:28	(R008)	DSL-Synchronisation beginnt (Training).
26.11.2020 02:36:07	(R006)	DSL antwortet nicht (keine DSL-Synchronisierung).
26.11.2020 02:36:07	(R017)	PPPoE-Fehler: PPPoE-Server meldet einen Systemfehler: (Terminating on signal SIGTERM.)
26.11.2020 02:13:39	(P003)	Einwahl Router hat Präfix 2003:ec:2f01:600::/56 von ISP zugewiesen bekommen.
26.11.2020 02:13:39	(P005)	DNSv6 Server 2003:180:2::53,2003:180:2:6000::53 wurden erfolgreich aktualisiert
26.11.2020 02:13:35	(P002)	Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IPv6-Adresse: fe80::ee13:dbff:fe10:b178
26.11.2020 02:13:35	(P001)	Vom Internetanbieter zugewiesene WAN IPv6-Adresse: 2003:ec:2fff:106:1a82:8cff:fea2:2032
26.11.2020 02:13:34	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 274884 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 43976 kbit/s hergestellt.

26.11.2020 02:13:34	(R010-3)	Internetverbindung wurde hergestellt. Die vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IPv4-Adresse:
26.11.2020 02:13:34	(R022)	Die vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IP-Adresse: 79.237.62.63
26.11.2020 02:13:29	(R104)	Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen
26.11.2020 02:13:29	(R103)	Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:13:29	(R102)	Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen
26.11.2020 02:13:29	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:13:26	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:13:23	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:13:20	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:13:17	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:13:14	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:13:10	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:13:07	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:13:04	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:13:01	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:12:58	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

26.11.2020 02:12:55	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:12:52	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:12:49	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:12:46	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:12:43	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:12:40	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:12:37	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:12:34	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:12:31	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:12:28	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:12:25	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:12:17	(R007)	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht). DSL-Upstream: , DSL-Downstream: .
26.11.2020 02:10:34	(R008)	DSL-Synchronisation beginnt (Training).
26.11.2020 02:10:14	(R006)	DSL antwortet nicht (keine DSL-Synchronisierung).
26.11.2020 02:10:13	(R017)	PPPoE-Fehler: PPPoE-Server meldet einen Systemfehler: (Terminating on signal SIGTERM.)
26.11.2020 02:04:13	(P003)	Einwahl Router hat Präfix 2003:ec:2f00:e900::/56 von ISP zugewiesen bekommen.

26.11.2020 02:04:13	(P005)	DNSv6 Server 2003:180:2::53,2003:180:2:6000::53 wurden erfolgreich aktualisiert
26.11.2020 02:04:09	(P002)	Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IPv6-Adresse: fe80::ee13:dbff:fe10:b178
26.11.2020 02:04:09	(P001)	Vom Internetanbieter zugewiesene WAN IPv6-Adresse: 2003:ec:2fff:e9:1a82:8cff:fea2:2032
26.11.2020 02:04:08	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 274884 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 42902 kbit/s hergestellt.
26.11.2020 02:04:08	(R010-3)	Internetverbindung wurde hergestellt. Die vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IPv4-Adresse:
26.11.2020 02:04:08	(R022)	Die vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IP-Adresse: 79.237.62.25
26.11.2020 02:04:06	(R104)	Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen
26.11.2020 02:04:06	(R103)	Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:04:06	(R102)	Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen
26.11.2020 02:04:06	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:04:03	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:04:00	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:03:57	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:03:54	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:03:51	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:03:48	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

26.11.2020 02:03:45	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:03:41	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:03:38	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:03:35	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:03:32	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:03:29	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:03:26	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:03:23	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:03:20	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:03:17	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:03:14	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:03:11	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:03:08	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:03:05	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:03:02	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:02:59	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

26.11.2020 02:02:51	(R007)	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht). DSL-Upstream: , DSL-Downstream: .
26.11.2020 02:01:03	(R008)	DSL-Synchronisation beginnt (Training).
26.11.2020 02:00:50	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:00:47	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:00:43	(R006)	DSL antwortet nicht (keine DSL-Synchronisierung).
26.11.2020 02:00:42	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:00:39	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:00:36	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:00:33	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:00:29	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:00:26	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:00:23	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:00:20	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:00:17	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:00:14	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:00:11	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

26.11.2020 02:00:08	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:00:05	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 02:00:02	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 01:59:59	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 01:59:51	(R007)	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht). DSL-Upstream: , DSL-Downstream: .
26.11.2020 01:58:06	(R008)	DSL-Synchronisation beginnt (Training).
26.11.2020 01:57:47	(R006)	DSL antwortet nicht (keine DSL-Synchronisierung).
26.11.2020 01:57:47	(R017)	PPPoE-Fehler: PPPoE-Server meldet einen Systemfehler: (Terminating on signal SIGTERM.)
26.11.2020 01:46:56	(P003)	Einwahl Router hat Präfix 2003:ec:2f00:b400::/56 von ISP zugewiesen bekommen.
26.11.2020 01:46:56	(P005)	DNSv6 Server 2003:180:2::53,2003:180:2:6000::53 wurden erfolgreich aktualisiert
26.11.2020 01:46:53	(P002)	Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IPv6-Adresse: fe80::ee13:dbff:fe10:b178
26.11.2020 01:46:52	(P001)	Vom Internetanbieter zugewiesene WAN IPv6-Adresse: 2003:ec:2fff:b4:1a82:8cff:fea2:2032
26.11.2020 01:46:52	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 274884 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 43976 kbit/s hergestellt.
26.11.2020 01:46:52	(R010-3)	Internetverbindung wurde hergestellt. Die vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IPv4-Adresse:
26.11.2020 01:46:52	(R022)	Die vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IP-Adresse: 79.237.63.218
26.11.2020 01:46:48	(R104)	Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen

26.11.2020 01:46:48	(R103)	Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 01:46:48	(R102)	Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen
26.11.2020 01:46:48	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 01:46:45	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 01:46:41	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 01:46:38	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 01:46:35	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 01:46:32	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 01:46:29	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 01:46:26	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 01:46:23	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 01:46:20	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 01:46:16	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 01:46:13	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 01:46:10	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 01:46:07	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

26.11.2020 01:46:04	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 01:46:01	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 01:45:58	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 01:45:55	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 01:45:52	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 01:45:49	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 01:45:46	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 01:45:43	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
26.11.2020 01:45:34	(R007)	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht). DSL-Upstream: , DSL-Downstream: .
26.11.2020 01:43:49	(R008)	DSL-Synchronisation beginnt (Training).
26.11.2020 01:43:29	(R006)	DSL antwortet nicht (keine DSL-Synchronisierung).
26.11.2020 01:43:29	(R017)	PPPoE-Fehler: PPPoE-Server meldet einen Systemfehler: (Terminating on signal SIGTERM.)

Telefonie

DECT-Basisstation: aktiv

Angemeldete Schnurlostelefone: 1

Eingerichtete Rufnummern: +493021960294 aktiv

+493085071541 aktiv

+493085071542 aktiv

+493052679811 aktiv

+493052679810 aktiv

Verpasste Anrufe:

<i>Zeitpunkt</i>	<i>Anrufer</i>
------------------	----------------

Angenommene Anrufe:

<i>Zeitpunkt</i>	<i>Anrufer</i>	<i>Endgerät</i>	<i>Dauer [hh:mm:ss]</i>
26.11.2020 19:38:32	0306126799	Mobil 1	00:06:29

Gewählte Rufnummern:

<i>Zeitpunkt</i>	<i>Anrufer</i>	<i>Endgerät</i>	<i>Dauer [hh:mm:ss]</i>
26.11.2020 15:22:18	31487927	Mobil 1	00:00:42
26.11.2020 14:04:33	902425106	Mobil 1	00:03:13

System-Meldungen:

26.11.2020 18:12:51	(V101)	Die Internet Telefonie Verbindung wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse: 46.88.72.110, Internet-Rufnummer: +493052679811
26.11.2020 18:12:51	(V101)	Die Internet Telefonie Verbindung wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse: 46.88.72.110, Internet-Rufnummer: +493085071542
26.11.2020 18:12:51	(V101)	Die Internet Telefonie Verbindung wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse: 46.88.72.110, Internet-Rufnummer: +493021960294
26.11.2020 18:12:51	(V101)	Die Internet Telefonie Verbindung wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse: 46.88.72.110, Internet-Rufnummer: +493052679810

26.11.2020 18:12:51	(V101) Die Internet Telefonie Verbindung wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse: 46.88.72.110, Internet-Rufnummer: +493085071541
26.11.2020 13:21:23	(V101) Die Internet Telefonie Verbindung wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse: 46.88.76.17, Internet-Rufnummer: +493021960294
26.11.2020 13:21:23	(V101) Die Internet Telefonie Verbindung wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse: 46.88.76.17, Internet-Rufnummer: +493085071542
26.11.2020 13:21:23	(V101) Die Internet Telefonie Verbindung wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse: 46.88.76.17, Internet-Rufnummer: +493052679810
26.11.2020 13:21:23	(V101) Die Internet Telefonie Verbindung wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse: 46.88.76.17, Internet-Rufnummer: +493085071541
26.11.2020 13:21:23	(V101) Die Internet Telefonie Verbindung wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse: 46.88.76.17, Internet-Rufnummer: +493052679811
26.11.2020 13:04:33	(V101) Die Internet Telefonie Verbindung wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse: 46.88.77.195, Internet-Rufnummer: +493085071542
26.11.2020 13:04:33	(V101) Die Internet Telefonie Verbindung wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse: 46.88.77.195, Internet-Rufnummer: +493052679811
26.11.2020 13:04:33	(V101) Die Internet Telefonie Verbindung wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse: 46.88.77.195, Internet-Rufnummer: +493021960294
26.11.2020 13:04:33	(V101) Die Internet Telefonie Verbindung wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse: 46.88.77.195, Internet-Rufnummer: +493085071541
26.11.2020 13:04:33	(V101) Die Internet Telefonie Verbindung wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse: 46.88.77.195, Internet-Rufnummer: +493052679810
26.11.2020 06:20:13	(V101) Die Internet Telefonie Verbindung wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse: 79.237.51.102, Internet-Rufnummer: +493052679810
26.11.2020 06:20:13	(V101) Die Internet Telefonie Verbindung wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse: 79.237.51.102, Internet-Rufnummer: +493021960294
26.11.2020 06:20:13	(V101) Die Internet Telefonie Verbindung wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse: 79.237.51.102, Internet-Rufnummer: +493052679811
26.11.2020 06:20:13	(V101) Die Internet Telefonie Verbindung wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse: 79.237.51.102, Internet-Rufnummer: +493085071542
26.11.2020 06:20:13	(V101) Die Internet Telefonie Verbindung wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse: 79.237.51.102, Internet-Rufnummer: +493085071541

26.11.2020 02:43:27	(V101) Die Internet Telefonie Verbindung wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse: 79.237.61.54, Internet-Rufnummer: +493052679810
26.11.2020 02:43:27	(V101) Die Internet Telefonie Verbindung wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse: 79.237.61.54, Internet-Rufnummer: +493085071542
26.11.2020 02:43:27	(V101) Die Internet Telefonie Verbindung wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse: 79.237.61.54, Internet-Rufnummer: +493052679811
26.11.2020 02:43:27	(V101) Die Internet Telefonie Verbindung wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse: 79.237.61.54, Internet-Rufnummer: +493085071541
26.11.2020 02:43:27	(V101) Die Internet Telefonie Verbindung wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse: 79.237.61.54, Internet-Rufnummer: +493021960294
26.11.2020 02:39:39	(V101) Die Internet Telefonie Verbindung wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse: 79.237.61.24, Internet-Rufnummer: +493052679811
26.11.2020 02:39:39	(V101) Die Internet Telefonie Verbindung wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse: 79.237.61.24, Internet-Rufnummer: +493052679810
26.11.2020 02:39:39	(V101) Die Internet Telefonie Verbindung wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse: 79.237.61.24, Internet-Rufnummer: +493085071541
26.11.2020 02:39:39	(V101) Die Internet Telefonie Verbindung wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse: 79.237.61.24, Internet-Rufnummer: +493021960294
26.11.2020 02:39:39	(V101) Die Internet Telefonie Verbindung wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse: 79.237.61.24, Internet-Rufnummer: +493085071542
26.11.2020 02:13:47	(V101) Die Internet Telefonie Verbindung wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse: 79.237.62.63, Internet-Rufnummer: +493085071541
26.11.2020 02:13:47	(V101) Die Internet Telefonie Verbindung wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse: 79.237.62.63, Internet-Rufnummer: +493085071542
26.11.2020 02:13:47	(V101) Die Internet Telefonie Verbindung wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse: 79.237.62.63, Internet-Rufnummer: +493021960294
26.11.2020 02:13:47	(V101) Die Internet Telefonie Verbindung wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse: 79.237.62.63, Internet-Rufnummer: +493052679811
26.11.2020 02:13:47	(V101) Die Internet Telefonie Verbindung wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse: 79.237.62.63, Internet-Rufnummer: +493052679810
26.11.2020 02:04:22	(V101) Die Internet Telefonie Verbindung wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse: 79.237.62.25, Internet-Rufnummer: +493052679810

26.11.2020 02:04:22	(V101) Die Internet Telefonie Verbindung wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse: 79.237.62.25, Internet-Rufnummer: +493085071541
26.11.2020 02:04:21	(V101) Die Internet Telefonie Verbindung wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse: 79.237.62.25, Internet-Rufnummer: +493021960294
26.11.2020 02:04:21	(V101) Die Internet Telefonie Verbindung wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse: 79.237.62.25, Internet-Rufnummer: +493085071542
26.11.2020 02:04:21	(V101) Die Internet Telefonie Verbindung wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse: 79.237.62.25, Internet-Rufnummer: +493052679811
26.11.2020 01:47:06	(V101) Die Internet Telefonie Verbindung wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse: 79.237.63.218, Internet-Rufnummer: +493085071542
26.11.2020 01:47:06	(V101) Die Internet Telefonie Verbindung wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse: 79.237.63.218, Internet-Rufnummer: +493052679810
26.11.2020 01:47:06	(V101) Die Internet Telefonie Verbindung wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse: 79.237.63.218, Internet-Rufnummer: +493052679811
26.11.2020 01:47:06	(V101) Die Internet Telefonie Verbindung wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse: 79.237.63.218, Internet-Rufnummer: +493021960294
26.11.2020 01:47:06	(V101) Die Internet Telefonie Verbindung wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse: 79.237.63.218, Internet-Rufnummer: +493085071541

Heimnetzwerk

WLAN 2,4 GHz Frequenz: aktiv

Angemeldete Clients: 0

WLAN 5 GHz Frequenz: aktiv

Angemeldete Clients: 5

WLAN Gastzugang: inaktiv

Angemeldete Gäste: 0

WLAN-Zeitschaltung: inaktiv

SmartHome: inaktiv

System-Meldungen:

26.11.2020 23:46:37	(H001)	DHCP ist aktiv: 26.11.2020 23:46:37 WLAN Ann-Sophies-MBP 4c:32:75:96:3c:e7 192.168.2.109 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
26.11.2020 23:15:46	(H001)	DHCP ist aktiv: 26.11.2020 23:15:46 WLAN iPhonevhrstian 5a:50:70:97:ca:7f 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
26.11.2020 23:10:48	(H001)	DHCP ist aktiv: 26.11.2020 23:10:48 WLAN DESKTOP-Q2S8GVT bc:54:2f:ce:15:9e 192.168.2.108 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
26.11.2020 22:18:31	(H001)	DHCP ist aktiv: 26.11.2020 22:18:31 WLAN iPhonevhrstian 5a:50:70:97:ca:7f 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
26.11.2020 20:55:31	(H001)	DHCP ist aktiv: 26.11.2020 20:55:30 WLAN iPad-6 4c:6b:e8:9a:30:7c 192.168.2.115 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
26.11.2020 20:46:09	(H001)	DHCP ist aktiv: 26.11.2020 20:46:09 WLAN AirvonJlieBelle 18:3e:ef:c4:af:ca 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
26.11.2020 20:31:26	(H001)	DHCP ist aktiv: 26.11.2020 20:31:26 WLAN AirvonJlieBelle 18:3e:ef:c4:af:ca 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
26.11.2020 20:31:01	(H001)	DHCP ist aktiv: 26.11.2020 20:31:01 WLAN AirvonJlieBelle 18:3e:ef:c4:af:ca 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
26.11.2020 20:28:12	(H001)	DHCP ist aktiv: 26.11.2020 20:28:12 WLAN iPhonevhrstian 5a:50:70:97:ca:7f 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400

26.11.2020 19:36:07	(H001)	DHCP ist aktiv: 26.11.2020 19:36:07 WLAN iPhonevhristian 5a:50:70:97:ca:7f 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
26.11.2020 19:34:32	(FUB003)	Überprüfung der Aktualität der 'Firmware': Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Firmware (Version 010137.4.5.001.2) ist aktuell.
26.11.2020 19:33:05	(H001)	DHCP ist aktiv: 26.11.2020 19:33:05 WLAN iPhonevneCatrin 98:01:a7:ef:c0:63 192.168.2.106 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
26.11.2020 19:27:56	(EP001)	Eine Benachrichtigungs-E-Mail zur Prüfung der E-Mail Versandfunktion wurde erfolgreich versendet.
26.11.2020 19:18:48	(H001)	DHCP ist aktiv: 26.11.2020 19:18:47 WLAN DESKTOP-Q2S8GVT bc:54:2f:ce:15:9e 192.168.2.108 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
26.11.2020 19:08:50	(H001)	DHCP ist aktiv: 26.11.2020 19:08:49 WLAN iPhonevneCatrin 98:01:a7:ef:c0:63 192.168.2.106 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
26.11.2020 18:57:47	(H001)	DHCP ist aktiv: 26.11.2020 18:57:47 WLAN iPhonevhristian 5a:50:70:97:ca:7f 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
26.11.2020 18:57:18	(H001)	DHCP ist aktiv: 26.11.2020 18:57:18 WLAN iPhonevhristian 5a:50:70:97:ca:7f 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
26.11.2020 18:56:02	(H001)	DHCP ist aktiv: 26.11.2020 18:56:02 WLAN iPhonevhristian 5a:50:70:97:ca:7f 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
26.11.2020 18:47:35	(NT101)	Das Gerät mit der Firmware Version 010137.4.5.001.2 hat die IPv6 Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
26.11.2020 18:44:31	(H001)	DHCP ist aktiv: 26.11.2020 18:44:30 WLAN iPadvonhristian 3e:3a:a8:86:e5:2d 192.168.2.103 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
26.11.2020 18:43:05	(H001)	DHCP ist aktiv: 26.11.2020 18:43:05 WLAN iPhonevhristian 5a:50:70:97:ca:7f 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400

26.11.2020 18:42:43	(FUB003)	Überprüfung der Aktualität der 'Firmware': Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Firmware (Version 010137.4.5.001.2) ist aktuell.
26.11.2020 18:42:05	(H001)	DHCP ist aktiv: 26.11.2020 18:42:05 WLAN iPhone 58:e2:8f:1e:da:46 192.168.2.100 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
26.11.2020 18:12:45	(ME104)	Router sendet Präfix 2003:ec:2f14:dda0::/64 ins LAN
26.11.2020 18:12:16	(H001)	DHCP ist aktiv: 26.11.2020 18:12:16 WLAN AirvonJlieBelle 18:3e:ef:c4:af:ca 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
26.11.2020 18:11:27	(H001)	DHCP ist aktiv: 26.11.2020 18:11:26 WLAN iPhonevhristian 5a:50:70:97:ca:7f 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
26.11.2020 18:10:46	(H001)	DHCP ist aktiv: 26.11.2020 18:10:46 WLAN AirvonJlieBelle 18:3e:ef:c4:af:ca 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
26.11.2020 18:09:47	(H001)	DHCP ist aktiv: 26.11.2020 18:09:46 WLAN iPad-6 4c:6b:e8:9a:30:7c 192.168.2.115 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
26.11.2020 18:09:13	(H001)	DHCP ist aktiv: 26.11.2020 18:09:13 WLAN iPhonevhristian 5a:50:70:97:ca:7f 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
26.11.2020 18:07:55	(H001)	DHCP ist aktiv: 26.11.2020 18:07:55 WLAN AirvonJlieBelle 18:3e:ef:c4:af:ca 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
26.11.2020 18:07:50	(H001)	DHCP ist aktiv: 26.11.2020 18:07:50 WLAN AirvonJlieBelle 18:3e:ef:c4:af:ca 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
26.11.2020 18:07:37	(H001)	DHCP ist aktiv: 26.11.2020 18:07:37 WLAN AirvonJlieBelle 18:3e:ef:c4:af:ca 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
26.11.2020 17:59:40	(H001)	DHCP ist aktiv: 26.11.2020 17:59:39 WLAN AirvonJlieBelle 18:3e:ef:c4:af:ca 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
26.11.2020 17:59:27	(H001)	DHCP ist aktiv: 26.11.2020 17:59:27 WLAN AirvonJlieBelle 18:3e:ef:c4:af:ca 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400

26.11.2020 17:46:37	(H001)	DHCP ist aktiv: 26.11.2020 17:46:37 WLAN Ann-Sophies-MBP 4c:32:75:96:3c:e7 192.168.2.109 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
26.11.2020 17:42:34	(H001)	DHCP ist aktiv: 26.11.2020 17:42:34 WLAN AirvonJlieBelle 18:3e:ef:c4:af:ca 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
26.11.2020 17:34:12	(H001)	DHCP ist aktiv: 26.11.2020 17:34:12 WLAN iPhonevKettlitz 42:67:23:19:45:5a 192.168.2.112 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
26.11.2020 17:09:00	(H001)	DHCP ist aktiv: 26.11.2020 17:08:59 WLAN iPhonevneCatrin 98:01:a7:ef:c0:63 192.168.2.106 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
26.11.2020 16:35:32	(H001)	DHCP ist aktiv: 26.11.2020 16:35:32 WLAN iPhonevhristian 5a:50:70:97:ca:7f 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
26.11.2020 16:29:58	(H001)	DHCP ist aktiv: 26.11.2020 16:29:58 WLAN iPhonevhristian 5a:50:70:97:ca:7f 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
26.11.2020 14:14:53	(H001)	DHCP ist aktiv: 26.11.2020 14:14:53 WLAN iPhonevKettlitz 42:67:23:19:45:5a 192.168.2.112 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
26.11.2020 14:14:44	(H001)	DHCP ist aktiv: 26.11.2020 14:14:43 WLAN iPhonevKettlitz 42:67:23:19:45:5a 192.168.2.112 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
26.11.2020 14:14:41	(H001)	DHCP ist aktiv: 26.11.2020 14:14:40 WLAN iPhonevKettlitz 42:67:23:19:45:5a 192.168.2.112 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
26.11.2020 14:14:36	(H001)	DHCP ist aktiv: 26.11.2020 14:14:36 WLAN iPhonevKettlitz 42:67:23:19:45:5a 192.168.2.112 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
26.11.2020 14:12:58	(H001)	DHCP ist aktiv: 26.11.2020 14:12:58 WLAN iPhonevKettlitz 42:67:23:19:45:5a 192.168.2.112 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
26.11.2020 14:12:43	(H001)	DHCP ist aktiv: 26.11.2020 14:12:43 WLAN iPhonevKettlitz 42:67:23:19:45:5a 192.168.2.112 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400

26.11.2020 14:12:40	(H001)	DHCP ist aktiv: 26.11.2020 14:12:40 WLAN iPhonevKettlitz 42:67:23:19:45:5a 192.168.2.112 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
26.11.2020 14:10:36	(H001)	DHCP ist aktiv: 26.11.2020 14:10:36 WLAN iPhonevKettlitz 42:67:23:19:45:5a 192.168.2.112 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
26.11.2020 14:05:07	(H001)	DHCP ist aktiv: 26.11.2020 14:05:07 WLAN iPhonevKettlitz 42:67:23:19:45:5a 192.168.2.112 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
26.11.2020 14:04:53	(H001)	DHCP ist aktiv: 26.11.2020 14:04:52 WLAN iPhonevKettlitz 42:67:23:19:45:5a 192.168.2.112 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
26.11.2020 14:02:42	(H001)	DHCP ist aktiv: 26.11.2020 14:02:41 WLAN iPhonevKettlitz 42:67:23:19:45:5a 192.168.2.112 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
26.11.2020 14:02:34	(H001)	DHCP ist aktiv: 26.11.2020 14:02:34 WLAN iPhonevKettlitz 42:67:23:19:45:5a 192.168.2.112 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
26.11.2020 14:02:26	(H001)	DHCP ist aktiv: 26.11.2020 14:02:26 WLAN iPhonevKettlitz 42:67:23:19:45:5a 192.168.2.112 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
26.11.2020 14:02:22	(H001)	DHCP ist aktiv: 26.11.2020 14:02:22 WLAN iPhonevKettlitz 42:67:23:19:45:5a 192.168.2.112 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
26.11.2020 14:02:18	(H001)	DHCP ist aktiv: 26.11.2020 14:02:17 WLAN iPhonevKettlitz 42:67:23:19:45:5a 192.168.2.112 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
26.11.2020 13:55:03	(H001)	DHCP ist aktiv: 26.11.2020 13:55:02 WLAN iPhonevneCatrin 98:01:a7:ef:c0:63 192.168.2.106 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
26.11.2020 13:51:35	(H001)	DHCP ist aktiv: 26.11.2020 13:51:35 WLAN iPhonevKettlitz 42:67:23:19:45:5a 192.168.2.112 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
26.11.2020 13:50:29	(H001)	DHCP ist aktiv: 26.11.2020 13:50:29 WLAN DESKTOP-Q2S8GVT bc:54:2f:ce:15:9e 192.168.2.108 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400

26.11.2020 13:49:51	(H001)	DHCP ist aktiv: 26.11.2020 13:49:51 WLAN iPhonevKettlitz 42:67:23:19:45:5a 192.168.2.112 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
26.11.2020 13:21:44	(H001)	DHCP ist aktiv: 26.11.2020 13:21:44 WLAN iPhonevhristian 5a:50:70:97:ca:7f 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
26.11.2020 13:21:08	(ME104)	Router sendet Präfix 2003:ec:2f11:adc::/64 ins LAN
26.11.2020 13:11:40	(H001)	DHCP ist aktiv: 26.11.2020 13:11:40 WLAN iPhonevhristian 5a:50:70:97:ca:7f 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
26.11.2020 13:07:17	(H001)	DHCP ist aktiv: 26.11.2020 13:07:17 WLAN AirvonJlieBelle 18:3e:ef:c4:af:ca 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
26.11.2020 13:04:27	(ME104)	Router sendet Präfix 2003:ec:2f10:a356::/64 ins LAN
26.11.2020 13:04:21	(H001)	DHCP ist aktiv: 26.11.2020 13:04:20 WLAN iPad-6 4c:6b:e8:9a:30:7c 192.168.2.115 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
26.11.2020 13:01:20	(H001)	DHCP ist aktiv: 26.11.2020 13:01:20 WLAN AirvonJlieBelle 18:3e:ef:c4:af:ca 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
26.11.2020 12:48:27	(H001)	DHCP ist aktiv: 26.11.2020 12:48:27 WLAN Ann-Sophies-MBP 4c:32:75:96:3c:e7 192.168.2.109 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
26.11.2020 12:47:59	(H001)	DHCP ist aktiv: 26.11.2020 12:47:59 WLAN iPadvonhristian 3e:3a:a8:86:e5:2d 192.168.2.103 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
26.11.2020 12:47:34	(NT101)	Das Gerät mit der Firmware Version 010137.4.5.001.2 hat die IPv6 Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
26.11.2020 06:20:10	(ME104)	Router sendet Präfix 2003:ec:2f0b:4d78::/64 ins LAN
26.11.2020 04:08:02	(NT101)	Das Gerät mit der Firmware Version 010137.4.5.001.2 hat die IPv6 Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
26.11.2020 02:43:23	(ME104)	Router sendet Präfix 2003:ec:2f01:f88c::/64 ins LAN

26.11.2020 02:39:36	(ME104)	Router sendet Präfix 2003:ec:2f01:c1ca::/64 ins LAN
26.11.2020 02:13:44	(ME104)	Router sendet Präfix 2003:ec:2f01:667::/64 ins LAN
26.11.2020 02:04:18	(ME104)	Router sendet Präfix 2003:ec:2f00:e929::/64 ins LAN
26.11.2020 01:47:00	(ME104)	Router sendet Präfix 2003:ec:2f00:b4ff::/64 ins LAN

Sie erhalten bei den Anruflisten und Systemmeldungen die Informationen für den Zeitraum vom letzten System Report bis zum aktuellen System Report.

Diese E-Mail wurde von Ihrem Speedport Smart 3 automatisch generiert.

Wenn Sie diese E-Mail nicht mehr erhalten möchten deaktivieren Sie bitte in Ihrem [Speedport](#) im Menü "Einstellungen / E-Mail Benachrichtigung" den Versand dieser Information.