

System-Report

Der regelmäßige System-Report Ihres Speedport Smart 3 liegt vor:

Gerätemodell: Speedport Smart 3
Firmware: 010137.4.5.001.2

Internet

Internetverbindung: aktiv seit 30.11.2020 05:07

DSL-Upstream: 42460 kBit/s

DSL-Downstream: 265461 kBit/s

System-Meldungen:

30.11.2020 05:07:14	(P003)	Einwahl Router hat Präfix 2003:ec:2f0a:2400::/56 von ISP zugewiesen bekommen.
30.11.2020 05:07:14	(P005)	DNSv6 Server 2003:180:2::53,2003:180:2:6000::53 wurden erfolgreich aktualisiert
30.11.2020 05:07:10	(P002)	Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IPv6-Adresse: fe80::ee13:dbff:fe10:b178
30.11.2020 05:07:10	(P001)	Vom Internetanbieter zugewiesene WAN IPv6-Adresse: 2003:ec:2fff:a2a:1a82:8cff:fea2:2032
30.11.2020 05:07:09	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 249881 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 39967 kbit/s hergestellt.
30.11.2020 05:07:09	(R010-3)	Internetverbindung wurde hergestellt. Die vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IPv4-Adresse:
30.11.2020 05:07:09	(R022)	Die vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IP-Adresse: 79.237.49.63

30.11.2020 05:07:08	(R104)	Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen
30.11.2020 05:07:07	(R103)	Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet
30.11.2020 05:07:07	(R102)	Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen
30.11.2020 05:07:07	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
30.11.2020 05:07:04	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
30.11.2020 05:07:01	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
30.11.2020 05:06:58	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
30.11.2020 05:06:55	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
30.11.2020 05:06:52	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
30.11.2020 05:06:49	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
30.11.2020 05:06:46	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
30.11.2020 05:06:43	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
30.11.2020 05:06:39	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
30.11.2020 05:06:36	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
30.11.2020 05:06:33	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
30.11.2020 05:06:30	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

30.11.2020 05:06:27	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
30.11.2020 05:06:24	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
30.11.2020 05:06:21	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
30.11.2020 05:06:18	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
30.11.2020 05:06:15	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
30.11.2020 05:06:12	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
30.11.2020 05:06:09	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
30.11.2020 05:06:06	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
30.11.2020 05:06:03	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
30.11.2020 05:06:00	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
30.11.2020 05:05:52	(R007)	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht). DSL-Upstream: , DSL-Downstream: .
30.11.2020 05:04:08	(R008)	DSL-Synchronisation beginnt (Training).
30.11.2020 05:03:56	(R019)	PPPoE-Fehler: Unbekannter Fehler. (Unkown error, status is 5.)
30.11.2020 05:03:56	(R009)	Internetverbindung wurde durch Speedport Smart 3 getrennt.
30.11.2020 05:03:56	(R106-2)	Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet. Grund: Neustart des HG oder manuelle Internettrennung des Benutzers.
30.11.2020 05:03:48	(R006)	DSL antwortet nicht (keine DSL-Synchronisierung).

30.11.2020 (R017) PPPoE-Fehler: PPPoE-Server meldet einen Systemfehler:
05:03:47 (Terminating on signal SIGTERM.)

Telefonie

DECT-Basisstation: aktiv

Angemeldete Schnurlostelefone: 1

Eingerichtete Rufnummern:

- +493021960294 aktiv
- +493085071541 aktiv
- +493085071542 aktiv
- +493052679811 aktiv
- +493052679810 aktiv

Verpasste Anrufe:

<i>Zeitpunkt</i>	<i>Anrufer</i>
------------------	----------------

Angenommene Anrufe:

<i>Zeitpunkt</i>	<i>Anrufer</i>	<i>Endgerät</i>	<i>Dauer [hh:mm:ss]</i>
------------------	----------------	-----------------	-------------------------

Gewählte Rufnummern:

<i>Zeitpunkt</i>	<i>Anrufer</i>	<i>Endgerät</i>	<i>Dauer [hh:mm:ss]</i>
30.11.2020 18:35:23	022836925376	Mobil 1	00:41:41
30.11.2020 15:05:33	92359176	Mobil 1	00:00:37
30.11.2020 13:39:49	089411116336	Mobil 1	00:08:37

30.11.2020 12:38:39	78894023	Mobil 1	00:00:33
30.11.2020 11:10:35	92359176	Mobil 1	00:00:00
30.11.2020 11:10:19	92359176	Mobil 1	00:00:09
30.11.2020 09:33:27	08003302202	Mobil 1	00:00:48

System-Meldungen:

30.11.2020 05:07:22	(V101) Die Internet Telefonie Verbindung wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse: 79.237.49.63, Internet-Rufnummer: +493052679811
30.11.2020 05:07:22	(V101) Die Internet Telefonie Verbindung wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse: 79.237.49.63, Internet-Rufnummer: +493021960294
30.11.2020 05:07:22	(V101) Die Internet Telefonie Verbindung wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse: 79.237.49.63, Internet-Rufnummer: +493085071541
30.11.2020 05:07:22	(V101) Die Internet Telefonie Verbindung wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse: 79.237.49.63, Internet-Rufnummer: +493085071542
30.11.2020 05:07:22	(V101) Die Internet Telefonie Verbindung wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse: 79.237.49.63, Internet-Rufnummer: +493052679810
30.11.2020 03:04:10	(V101) Die Internet Telefonie Verbindung wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse: 46.88.71.230, Internet-Rufnummer: +493085071541
30.11.2020 03:04:10	(V101) Die Internet Telefonie Verbindung wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse: 46.88.71.230, Internet-Rufnummer: +493021960294
30.11.2020 03:04:10	(V101) Die Internet Telefonie Verbindung wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse: 46.88.71.230, Internet-Rufnummer: +493052679810
30.11.2020 03:04:10	(V101) Die Internet Telefonie Verbindung wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse: 46.88.71.230, Internet-Rufnummer: +493052679811
30.11.2020 03:04:10	(V101) Die Internet Telefonie Verbindung wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse: 46.88.71.230, Internet-Rufnummer: +493085071542

Heimnetzwerk

WLAN 2,4 GHz Frequenz:

aktiv

Angemeldete Clients: 1

WLAN 5 GHz Frequenz: aktiv

Angemeldete Clients: 5

WLAN Gastzugang: inaktiv

Angemeldete Gäste: 0

WLAN-Zeitschaltung: inaktiv

SmartHome: inaktiv

System-Meldungen:

30.11.2020 22:46:41	(H001)	DHCP ist aktiv: 30.11.2020 22:46:40 WLAN DESKTOP-Q2S8GVT bc:54:2f:ce:15:9e 192.168.2.108 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
30.11.2020 20:51:42	(H001)	DHCP ist aktiv: 30.11.2020 20:51:41 WLAN Ann-Sophies-MBP 4c:32:75:96:3c:e7 192.168.2.109 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
30.11.2020 20:23:29	(H001)	DHCP ist aktiv: 30.11.2020 20:23:29 WLAN iPhonevchristian 5a:50:70:97:ca:7f 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
30.11.2020 20:17:53	(H001)	DHCP ist aktiv: 30.11.2020 20:17:52 WLAN Ann-Sophies-MBP 4c:32:75:96:3c:e7 192.168.2.109 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
30.11.2020 19:49:28	(H001)	DHCP ist aktiv: 30.11.2020 19:49:28 WLAN iPhone 58:e2:8f:1e:da:46 192.168.2.100 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
30.11.2020 19:00:48	(H001)	DHCP ist aktiv: 30.11.2020 19:00:48 WLAN iPhone 58:e2:8f:1e:da:46 192.168.2.100 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
30.11.2020 18:47:41	(NT101)	Das Gerät mit der Firmware Version 010137.4.5.001.2 hat die IPv6 Systemzeit erfolgreich aktualisiert.

30.11.2020 18:15:50	(H001)	DHCP ist aktiv: 30.11.2020 18:15:50 WLAN iPhonevhristian 5a:50:70:97:ca:7f 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
30.11.2020 18:15:31	(H001)	DHCP ist aktiv: 30.11.2020 18:15:31 WLAN AirvonJlieBelle 18:3e:ef:c4:af:ca 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
30.11.2020 18:13:45	(H001)	DHCP ist aktiv: 30.11.2020 18:13:45 WLAN iPhonevneCatrin 98:01:a7:ef:c0:63 192.168.2.106 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
30.11.2020 18:06:21	(H001)	DHCP ist aktiv: 30.11.2020 18:06:21 WLAN iPhonevhristian 5a:50:70:97:ca:7f 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
30.11.2020 17:54:30	(H001)	DHCP ist aktiv: 30.11.2020 17:54:30 WLAN iPhonevKettlitz 42:67:23:19:45:5a 192.168.2.112 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
30.11.2020 17:06:50	(H001)	DHCP ist aktiv: 30.11.2020 17:06:49 WLAN iPhonevneCatrin 98:01:a7:ef:c0:63 192.168.2.106 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
30.11.2020 16:33:30	(H001)	DHCP ist aktiv: 30.11.2020 16:33:29 WLAN DESKTOP-Q2S8GVT bc:54:2f:ce:15:9e 192.168.2.108 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
30.11.2020 16:28:30	(H001)	DHCP ist aktiv: 30.11.2020 16:28:30 WLAN iPadvonhristian 3e:3a:a8:86:e5:2d 192.168.2.103 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
30.11.2020 16:28:28	(H001)	DHCP ist aktiv: 30.11.2020 16:28:28 WLAN iPhonevhristian 5a:50:70:97:ca:7f 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
30.11.2020 16:23:21	(H001)	DHCP ist aktiv: 30.11.2020 16:23:21 WLAN iPhonevKettlitz 42:67:23:19:45:5a 192.168.2.112 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
30.11.2020 16:08:56	(H001)	DHCP ist aktiv: 30.11.2020 16:08:55 WLAN iPhonevneCatrin 98:01:a7:ef:c0:63 192.168.2.106 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
30.11.2020 16:04:23	(H001)	DHCP ist aktiv: 30.11.2020 16:04:23 WLAN iPhonevKettlitz 42:67:23:19:45:5a 192.168.2.112 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400

30.11.2020 14:48:49	(H001)	DHCP ist aktiv: 30.11.2020 14:48:48 WLAN AirvonJlieBelle 18:3e:ef:c4:af:ca 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
30.11.2020 14:32:37	(H001)	DHCP ist aktiv: 30.11.2020 14:32:36 WLAN Ann-Sophies-MBP 4c:32:75:96:3c:e7 192.168.2.109 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
30.11.2020 14:25:40	(H001)	DHCP ist aktiv: 30.11.2020 14:25:39 WLAN iPhonevKettlitz 42:67:23:19:45:5a 192.168.2.112 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
30.11.2020 13:37:03	(H001)	DHCP ist aktiv: 30.11.2020 13:37:03 WLAN iPhonevhristian 5a:50:70:97:ca:7f 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
30.11.2020 13:36:52	(H001)	DHCP ist aktiv: 30.11.2020 13:36:52 WLAN iPhonevhristian 5a:50:70:97:ca:7f 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
30.11.2020 12:53:30	(H001)	DHCP ist aktiv: 30.11.2020 12:53:29 WLAN iPhonevhristian 5a:50:70:97:ca:7f 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
30.11.2020 12:47:41	(NT101)	Das Gerät mit der Firmware Version 010137.4.5.001.2 hat die IPv6 Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
30.11.2020 12:42:31	(ME104)	Router sendet Präfix 2003:ec:2f0a:24d1::/64 ins LAN
30.11.2020 12:34:16	(H001)	DHCP ist aktiv: 30.11.2020 12:34:16 WLAN iPhonevKettlitz 42:67:23:19:45:5a 192.168.2.112 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
30.11.2020 12:01:46	(H001)	DHCP ist aktiv: 30.11.2020 12:01:46 WLAN DESKTOP-Q2S8GVT bc:54:2f:ce:15:9e 192.168.2.108 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
30.11.2020 12:01:24	(H001)	DHCP ist aktiv: 30.11.2020 12:01:24 WLAN iPhonevhristian 5a:50:70:97:ca:7f 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
30.11.2020 11:49:19	(H001)	DHCP ist aktiv: 30.11.2020 11:49:19 WLAN iPhonevhristian 5a:50:70:97:ca:7f 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400

30.11.2020 11:07:36	(H001)	DHCP ist aktiv: 30.11.2020 11:07:35 LAN LAPTOP-ANNE-CATRIN 80:3f:5d:13:00:8a 192.168.2.107 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
30.11.2020 11:07:33	(H001)	DHCP ist aktiv: 30.11.2020 11:07:33 WLAN LAPTOP-ANNE-CATRIN 34:e1:2d:39:99:14 192.168.2.111 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
30.11.2020 11:01:20	(H001)	DHCP ist aktiv: 30.11.2020 11:01:20 WLAN iPhonevneCatrin 98:01:a7:ef:c0:63 192.168.2.106 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
30.11.2020 10:53:42	(H001)	DHCP ist aktiv: 30.11.2020 10:53:42 WLAN iPhonevhrstian 5a:50:70:97:ca:7f 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
30.11.2020 10:51:43	(H001)	DHCP ist aktiv: 30.11.2020 10:51:43 WLAN iPhonevhrstian 5a:50:70:97:ca:7f 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
30.11.2020 10:51:11	(H001)	DHCP ist aktiv: 30.11.2020 10:51:11 WLAN iPhonevhrstian 5a:50:70:97:ca:7f 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
30.11.2020 10:50:49	(H001)	DHCP ist aktiv: 30.11.2020 10:50:48 WLAN iPhonevhrstian 5a:50:70:97:ca:7f 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
30.11.2020 09:59:03	(H001)	DHCP ist aktiv: 30.11.2020 09:59:03 WLAN DESKTOP-Q2S8GVT bc:54:2f:ce:15:9e 192.168.2.108 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
30.11.2020 09:56:08	(H001)	DHCP ist aktiv: 30.11.2020 09:56:08 WLAN iPhonevhrstian 5a:50:70:97:ca:7f 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
30.11.2020 09:55:02	(H001)	DHCP ist aktiv: 30.11.2020 09:55:02 WLAN AirvonJlieBelle 18:3e:ef:c4:af:ca 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
30.11.2020 09:52:33	(H001)	DHCP ist aktiv: 30.11.2020 09:52:33 WLAN iPhonevhrstian 5a:50:70:97:ca:7f 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
30.11.2020 09:33:49	(H001)	DHCP ist aktiv: 30.11.2020 09:33:49 WLAN iPhonevhrstian 5a:50:70:97:ca:7f 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400

30.11.2020 09:15:24	(H001)	DHCP ist aktiv: 30.11.2020 09:15:24 WLAN iPhonevhristian 5a:50:70:97:ca:7f 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
30.11.2020 09:11:25	(H001)	DHCP ist aktiv: 30.11.2020 09:11:25 WLAN iPhonevhristian 5a:50:70:97:ca:7f 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
30.11.2020 09:10:42	(H001)	DHCP ist aktiv: 30.11.2020 09:10:42 WLAN iPhonevhristian 5a:50:70:97:ca:7f 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
30.11.2020 09:07:39	(H001)	DHCP ist aktiv: 30.11.2020 09:07:38 LAN LAPTOP-ANNE-CATRIN 80:3f:5d:13:00:8a 192.168.2.107 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
30.11.2020 09:07:34	(H001)	DHCP ist aktiv: 30.11.2020 09:07:34 WLAN LAPTOP-ANNE-CATRIN 34:e1:2d:39:99:14 192.168.2.111 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
30.11.2020 08:51:45	(H001)	DHCP ist aktiv: 30.11.2020 08:51:45 WLAN DESKTOP-Q2S8GVT bc:54:2f:ce:15:9e 192.168.2.108 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
30.11.2020 08:45:17	(FUB003)	Überprüfung der Aktualität der 'Firmware': Es ist keine Aktualisierung notwendig. Die verwendete Firmware (Version 010137.4.5.001.2) ist aktuell.
30.11.2020 07:54:06	(H001)	DHCP ist aktiv: 30.11.2020 07:54:06 WLAN iPhone 58:e2:8f:1e:da:46 192.168.2.100 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
30.11.2020 07:53:48	(H001)	DHCP ist aktiv: 30.11.2020 07:53:47 WLAN AirvonJlieBelle 18:3e:ef:c4:af:ca 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
30.11.2020 07:53:43	(H001)	DHCP ist aktiv: 30.11.2020 07:53:42 WLAN AirvonJlieBelle 18:3e:ef:c4:af:ca 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
30.11.2020 07:53:40	(H001)	DHCP ist aktiv: 30.11.2020 07:53:39 WLAN MacBook-Air 18:3e:ef:c4:af:ca 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
30.11.2020 06:47:40	(NT101)	Das Gerät mit der Firmware Version 010137.4.5.001.2 hat die IPv6 Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
30.11.2020 05:07:19	(ME104)	Router sendet Präfix 2003:ec:2f0a:2402::/64 ins LAN

30.11.2020 05:07:13	(EP004)	Eine Benachrichtigungs-E-Mail wurde erfolgreich versendet, da der Speedport eine neue IPv4 und/oder IPv6 Adresse bekommen hat.
30.11.2020 02:46:38	(H001)	DHCP ist aktiv: 30.11.2020 02:46:38 WLAN Ann-Sophies-MBP 4c:32:75:96:3c:e7 192.168.2.109 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
30.11.2020 00:47:40	(NT101)	Das Gerät mit der Firmware Version 010137.4.5.001.2 hat die IPv6 Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
30.11.2020 00:04:07	(H001)	DHCP ist aktiv: 30.11.2020 00:04:07 WLAN iPhone 58:e2:8f:1e:da:46 192.168.2.100 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
30.11.2020 00:00:03	(EP007)	Eine Benachrichtigungs-E-Mail mit dem täglichen System Report wurde erfolgreich versendet.

Sie erhalten bei den Anruflisten und Systemmeldungen die Informationen für den Zeitraum vom letzten System Report bis zum aktuellen System Report.

Diese E-Mail wurde von Ihrem Speedport Smart 3 automatisch generiert.

Wenn Sie diese E-Mail nicht mehr erhalten möchten deaktivieren Sie bitte in Ihrem [Speedport](#) im Menü "Einstellungen / E-Mail Benachrichtigung" den Versand dieser Information.