

Alle

24.11.20	12:46:10	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2003:df:bf18:cc00:c1c6:754f:cfd:40fb.
24.11.20	12:39:05	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:df:bf18:cc00::/56
24.11.20	12:24:05	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:df:bf18:cc00::/56
24.11.20	12:24:05	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:df:bfff:18e6:3ea6:2fff:fe1d:8560
24.11.20	12:24:04	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.129.19.201, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.242.192, Breitband-PoP: HILJ01
24.11.20	12:24:04	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/43542 kbit/s
24.11.20	12:23:02	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
24.11.20	12:22:19	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
24.11.20	12:22:19	Internetverbindung wurde getrennt.
24.11.20	12:22:19	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
24.11.20	12:20:35	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:df:bf18:c600::/56
24.11.20	12:20:35	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:df:bfff:18e0:3ea6:2fff:fe1d:8560
24.11.20	12:20:35	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.129.19.195, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.242.192, Breitband-PoP: HILJ01
24.11.20	12:20:34	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/43542 kbit/s
24.11.20	12:20:13	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

24.11.20	12:20:13	Internetverbindung wurde getrennt.
24.11.20	12:20:13	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
24.11.20	12:18:58	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:df:bf18:bd00::/56
24.11.20	12:18:58	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:df:bfff:18d5:3ea6:2fff:fe1d:8560
24.11.20	12:18:58	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.129.19.173, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.242.192, Breitband-PoP: HILJ01
24.11.20	12:18:58	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/43542 kbit/s
24.11.20	12:18:40	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
24.11.20	12:18:40	Internetverbindung wurde getrennt.

24.11.20	12:18:40	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
24.11.20	12:17:21	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:df:bf18:ab00::/56
24.11.20	12:17:21	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:df:bfff:18c3:3ea6:2fff:fe1d:8560
24.11.20	12:17:21	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.129.19.154, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.242.192, Breitband-PoP: HILJ01
24.11.20	12:17:20	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/43542 kbit/s
24.11.20	12:17:14	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
24.11.20	12:17:14	Internetverbindung wurde getrennt.
24.11.20	12:17:14	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
24.11.20	12:15:50	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:df:bf18:a300::/56
24.11.20	12:15:50	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:df:bfff:18b7:3ea6:2fff:fe1d:8560
24.11.20	12:15:50	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.129.19.147, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.242.192, Breitband-PoP: HILJ01
24.11.20	12:15:49	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/43542 kbit/s
24.11.20	12:15:43	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
24.11.20	12:15:43	Internetverbindung wurde getrennt.
24.11.20	12:15:43	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
24.11.20	12:08:58	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:df:bf18:8200::/56
24.11.20	12:08:58	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:df:bfff:189b:3ea6:2fff:fe1d:8560
24.11.20	12:08:58	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.129.19.108, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.242.192, Breitband-PoP: HILJ01

24.11.20	12:08:58	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/43542 kbit/s
24.11.20	12:07:56	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
24.11.20	12:07:13	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
24.11.20	12:07:13	Internetverbindung wurde getrennt.
24.11.20	12:07:13	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
24.11.20	12:05:59	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:df:bf18:7c00::/56
24.11.20	12:05:59	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:df:bfff:1893:3ea6:2fff:fe1d:8560
24.11.20	12:05:59	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.129.19.89, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.242.192, Breitband-PoP: HILJ01
24.11.20	12:05:58	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/43542 kbit/s
24.11.20	12:05:40	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
24.11.20	12:05:40	Internetverbindung wurde getrennt.

24.11.20	12:05:40	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
24.11.20	12:03:56	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:df:bf18:7a00::/56
24.11.20	12:03:56	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:df:bfff:188f:3ea6:2fff:fe1d:8560
24.11.20	12:03:56	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.129.19.82, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.242.192, Breitband-PoP: HILJ01
24.11.20	12:03:56	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/43542 kbit/s
24.11.20	12:03:37	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
24.11.20	12:03:37	Internetverbindung wurde getrennt.
24.11.20	12:03:37	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
24.11.20	12:02:13	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:df:bf18:7600::/56
24.11.20	12:02:13	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:df:bfff:188c:3ea6:2fff:fe1d:8560
24.11.20	12:02:13	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.129.19.72, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.242.192, Breitband-PoP: HILJ01
24.11.20	12:02:13	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/43542 kbit/s
24.11.20	12:02:06	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
24.11.20	12:02:06	Internetverbindung wurde getrennt.
24.11.20	12:02:06	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
24.11.20	12:00:32	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:df:bf18:6e00::/56
24.11.20	12:00:31	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:df:bfff:1887:3ea6:2fff:fe1d:8560
24.11.20	12:00:31	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.129.19.55, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.242.192, Breitband-PoP: HILJ01

24.11.20	12:00:31	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/43542 kbit/s
24.11.20	12:00:25	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
24.11.20	12:00:25	Internetverbindung wurde getrennt.
24.11.20	12:00:25	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
24.11.20	09:26:09	Einstellungen wurden gesichert. Diese Änderung erfolgte im Heimnetz von IP-Adresse: 2003:df:bf13:a600:c030:37de:b938:d881 [Oliver1].
24.11.20	09:25:21	Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.
24.11.20	09:23:21	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2003:df:bf13:a600:c030:37de:b938:d881.
24.11.20	09:22:42	Anmeldung der App MyFRITZ!App (Xiaomi Mi 10) von IP-Adresse 2a01:598:a97a:5ea1:77eb:7771:1378:56e8.
24.11.20	09:22:30	Anmeldung der App MyFRITZ!App (Xiaomi Mi 10) von IP-Adresse 192.168.1.41.
24.11.20	09:22:28	Anmeldung der App MyFRITZ!App (Xiaomi Mi 10) von IP-Adresse 2a01:598:a97a:5ea1:cb8d:cadf:d57d:c371.
24.11.20	09:22:01	VPN-Verbindung zu MyFRITZ!App (Xiaomi Mi 10) wurde getrennt. Ursache: 3 IKE server

24.11.20 09:21:38 Anmeldung der App MyFRITZ!App (Xiaomi Mi 10) von IP-Adresse 192.168.1.254.

24.11.20 09:21:36 VPN-Verbindung zu MyFRITZ!App (Xiaomi Mi 10) [84.129.26.109] IKE SA: DH2/AES-256/SHA2-512 IPsec SA: ESP-AES-256/SHA2-512/LT-3600 wurde erfolgreich hergestellt.

24.11.20 09:21:29 Anmeldung der App MyFRITZ!App (Xiaomi Mi 10) von IP-Adresse 84.129.26.109.

24.11.20 08:00:56 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:df:bf13:a600::/56

24.11.20 07:45:56 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:df:bf13:a600::/56

24.11.20 07:45:55 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:df:bfff:13b1:3ea6:2fff:fe1d:8560

24.11.20 07:45:55 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.129.26.109, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.242.192, Breitband-PoP: HILJ01

24.11.20 07:45:55 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/43539 kbit/s

24.11.20 07:45:46 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 111881/43681 kbit/s).

24.11.20 07:44:40 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

24.11.20 07:44:29 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

24.11.20 07:44:29 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

24.11.20 07:44:29 Internetverbindung wurde getrennt.

24.11.20 07:44:24 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

24.11.20 07:44:23 Die DSL-Einstellungen zur Störsicherheit wurden geändert.

24.11.20 07:44:23 Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.

24.11.20 07:43:52 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2003:df:bf0c:b700:c030:37de:b938:d881.

24.11.20 07:17:06 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2003:df:bf0c:b700:c030:37de:b938:d881.

24.11.20	06:29:21	Anmeldung der App MyFRITZ!App (Samsung SM-T510) von IP-Adresse 192.168.1.35.
23.11.20	23:00:25	Es wurde ein Fehlerbericht versendet
23.11.20	16:07:34	Einstellungen wurden gesichert. Diese Änderung erfolgte im Heimnetz von IP-Adresse: 2003:df:bf0c:b700:c030:37de:b938:d881 [Oliver1].
23.11.20	16:06:26	Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.
23.11.20	16:06:06	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2003:df:bf0c:b700:c030:37de:b938:d881.
23.11.20	15:49:05	E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 5.7.8 https://support.google.com/mail/?p=BadCredentials a1sm12550354wrv.61 - gsmtpt".
23.11.20	15:44:56	E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 5.7.8 https://support.google.com/mail/?p=BadCredentials 25sm16622576wmk.19 - gsmtpt".
23.11.20	15:44:41	Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.
23.11.20	15:35:59	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2003:df:bf0c:b700:c030:37de:b938:d881.
23.11.20	14:46:15	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:df:bf0c:b700::/56

23.11.20	14:31:19	E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 5.7.8 https://support.google.com/mail/?p=BadCredentials k12sm4895341ejz.48 - gsmtplib".
23.11.20	14:31:15	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:df:bf0c:b700::/56
23.11.20	14:31:15	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:df:bfff:cbc:3ea6:2fff:fe1d:8560
23.11.20	14:31:15	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.129.21.15, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.242.192, Breitband-PoP: HILJ01
23.11.20	14:31:14	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/43541 kbit/s
23.11.20	14:30:53	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
23.11.20	14:30:53	Internetverbindung wurde getrennt.
23.11.20	14:30:53	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
23.11.20	14:29:45	E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 5.7.8 https://support.google.com/mail/?p=BadCredentials o7sm3882278edv.17 - gsmtplib".
23.11.20	14:29:39	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:df:bf0c:b300::/56
23.11.20	14:29:39	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:df:bfff:cb7:3ea6:2fff:fe1d:8560
23.11.20	14:29:39	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.129.21.3, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.242.192, Breitband-PoP: HILJ01
23.11.20	14:29:38	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/43541 kbit/s
23.11.20	14:29:20	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
23.11.20	14:29:20	Internetverbindung wurde getrennt.
23.11.20	14:29:20	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
23.11.20	14:28:00	E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 5.7.8 https://support.google.com/mail/?p=BadCredentials q15sm5015338edt.95 - gsmtplib".

23.11.20	14:27:56	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:df:bf0c:af00::/56
23.11.20	14:27:56	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:df:bfff:cac:3ea6:2fff:fe1d:8560
23.11.20	14:27:56	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.129.22.252, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.242.192, Breitband-PoP: HILJ01
23.11.20	14:27:56	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/43541 kbit/s
23.11.20	14:27:49	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
23.11.20	14:27:49	Internetverbindung wurde getrennt.
23.11.20	14:27:49	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
23.11.20	14:26:41	E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 5.7.8 https://support.google.com/mail/?p=BadCredentials j6sm5051022edy.87 - gsmtip".
23.11.20	14:26:35	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:df:bf0c:ab00::/56
23.11.20	14:26:35	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:df:bfff:caa:3ea6:2fff:fe1d:8560

23.11.20 14:26:35 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.129.22.244, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.242.192, Breitband-PoP: HILJ01

23.11.20 14:26:35 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/43541 kbit/s

23.11.20 14:26:28 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

23.11.20 14:26:28 Internetverbindung wurde getrennt.

23.11.20 14:26:28 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

23.11.20 14:20:20 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 5.7.8 https://support.google.com/mail/?p=BadCredentials q1sm12277835wrj.8 - gsmtip".

23.11.20 14:20:14 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:df:bf0c:9a00::/56

23.11.20 14:20:14 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:df:bfff:c9f:3ea6:2fff:fe1d:8560

23.11.20 14:20:14 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.129.22.217, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.242.192, Breitband-PoP: HILJ01

23.11.20 14:20:14 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/43541 kbit/s

23.11.20 14:19:11 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

23.11.20 14:18:29 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

23.11.20 14:18:29 Internetverbindung wurde getrennt.

23.11.20 14:18:29 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

23.11.20 14:17:19 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 5.7.8 https://support.google.com/mail/?p=BadCredentials q66sm17808790wme.6 - gsmtip".

23.11.20 14:17:15 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:df:bf0c:9000::/56

23.11.20 14:17:15 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:df:bfff:c94:3ea6:2fff:fe1d:8560

23.11.20 14:17:15 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.129.22.101, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.242.192, Breitband-PoP: HILJ01

84.129.22.191, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205,
Gateway: 62.155.242.192, Breitband-PoP: HILJ01

- 23.11.20 14:17:14 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/43541 kbit/s
- 23.11.20 14:16:53 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
- 23.11.20 14:16:53 Internetverbindung wurde getrennt.
- 23.11.20 14:16:53 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 23.11.20 14:15:45 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 5.7.8 https://support.google.com/mail/?p=BadCredentials 34sm12376720wrh.78 - gsmtpt".
- 23.11.20 14:15:39 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:df:bf0c:8d00::/56
- 23.11.20 14:15:39 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:df:bfff:c90:3ea6:2fff:fe1d:8560
- 23.11.20 14:15:39 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.129.22.178, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.242.192, Breitband-PoP: HILJ01
- 23.11.20 14:15:39 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/43541 kbit/s

23.11.20	14:15:20	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
23.11.20	14:15:20	Internetverbindung wurde getrennt.
23.11.20	14:15:20	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
23.11.20	14:14:10	E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 5.7.8 https://support.google.com/mail/?p=BadCredentials t20sm17620167wmi.3 - gsmtpt".
23.11.20	14:14:06	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:df:bf0c:8a00::/56
23.11.20	14:14:05	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:df:bfff:c8c:3ea6:2fff:fe1d:8560
23.11.20	14:14:05	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.129.22.164, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.242.192, Breitband-PoP: HILJ01
23.11.20	14:14:05	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/43541 kbit/s
23.11.20	14:13:58	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
23.11.20	14:13:58	Internetverbindung wurde getrennt.
23.11.20	14:13:58	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
23.11.20	14:12:52	E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 5.7.8 https://support.google.com/mail/?p=BadCredentials x13sm8120578wmj.48 - gsmtpt".
23.11.20	14:12:44	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:df:bf0c:8500::/56
23.11.20	14:12:44	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:df:bfff:c89:3ea6:2fff:fe1d:8560
23.11.20	14:12:44	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.129.22.147, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.242.192, Breitband-PoP: HILJ01
23.11.20	14:12:44	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/43541 kbit/s
23.11.20	14:12:37	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
23.11.20	14:12:37	Internetverbindung wurde getrennt.

23.11.20	14:12:37	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
23.11.20	14:05:28	E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 5.7.8 https://support.google.com/mail/?p=BadCredentials d15sm20951104wrx.93 - gsmtpt".
23.11.20	14:05:23	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:df:bf0c:7d00::/56
23.11.20	14:05:23	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:df:bfff:c80:3ea6:2fff:fe1d:8560
23.11.20	14:05:23	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.129.22.107, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.242.192, Breitband-PoP: HILJ01
23.11.20	14:05:23	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/43541 kbit/s
23.11.20	14:04:20	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
23.11.20	14:03:38	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
23.11.20	14:03:38	Internetverbindung wurde getrennt.

23.11.20	14:03:38	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
23.11.20	14:02:08	E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 5.7.8 https://support.google.com/mail/?p=BadCredentials q81sm9413098wme.34 - gsmtplib".
23.11.20	14:02:04	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:df:bf0c:7500::/56
23.11.20	14:02:04	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:df:bf0c:7500::/56
23.11.20	14:02:04	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.129.22.79, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.242.192, Breitband-PoP: HILJ01
23.11.20	14:02:04	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/43541 kbit/s
23.11.20	14:01:42	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
23.11.20	14:01:42	Internetverbindung wurde getrennt.
23.11.20	14:01:42	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
23.11.20	14:00:05	E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 5.7.8 https://support.google.com/mail/?p=BadCredentials f19sm5009441edy.13 - gsmtplib".
23.11.20	13:59:58	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:df:bf0c:7000::/56
23.11.20	13:59:58	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:df:bf0c:7000::/56
23.11.20	13:59:58	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.129.22.40, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.242.192, Breitband-PoP: HILJ01
23.11.20	13:59:58	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/43541 kbit/s
23.11.20	13:59:48	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
23.11.20	13:59:48	Internetverbindung wurde getrennt.
23.11.20	13:59:48	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
23.11.20	13:58:38	E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 5.7.8 https://support.google.com/mail/?p=BadCredentials

<https://support.google.com/mail/?p=BadCredentials>
d20sm4962419eja.4 - gsmtip".

- 23.11.20 13:58:34 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix:
2003:df:bf0c:6b00::/56
- 23.11.20 13:58:34 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:
2003:df:bfff:c6c:3ea6:2fff:fe1d:8560
- 23.11.20 13:58:34 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:
84.129.22.16, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205,
Gateway: 62.155.242.192, Breitband-PoP: HILJ01
- 23.11.20 13:58:34 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des
Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/43541 kbit/s
- 23.11.20 13:58:27 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
- 23.11.20 13:58:27 Internetverbindung wurde getrennt.
- 23.11.20 13:58:27 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 23.11.20 13:57:17 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 5.7.8
<https://support.google.com/mail/?p=BadCredentials>
b7sm4018105ejj.85 - gsmtip".
- 23.11.20 13:57:13 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix:
2003:df:bf0c:6900::/56

23.11.20	13:57:13	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:df:bfff:c6b:3ea6:2fff:fe1d:8560
23.11.20	13:57:13	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.129.22.15, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.242.192, Breitband-PoP: HILJ01
23.11.20	13:57:12	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/43541 kbit/s
23.11.20	13:57:06	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
23.11.20	13:57:06	Internetverbindung wurde getrennt.
23.11.20	13:57:06	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
23.11.20	13:54:12	Anmeldung der App MyFRITZ!App (Xiaomi Mi 10) von IP-Adresse 192.168.1.41.
23.11.20	13:50:47	E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 5.7.8 https://support.google.com/mail/?p=BadCredentials t15sm16331905wmn.19 - gsmtip".
23.11.20	13:50:41	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:df:bf0c:5700::/56
23.11.20	13:50:41	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:df:bfff:c5a:3ea6:2fff:fe1d:8560
23.11.20	13:50:41	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.129.23.236, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.242.192, Breitband-PoP: HILJ01
23.11.20	13:50:41	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/43541 kbit/s
23.11.20	13:49:39	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
23.11.20	13:48:56	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
23.11.20	13:48:56	Internetverbindung wurde getrennt.
23.11.20	13:48:56	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
23.11.20	13:47:47	E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 5.7.8 https://support.google.com/mail/?p=BadCredentials a9sm19264904wrp.21 - gsmtip".
23.11.20	13:47:42	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:df:bf0c:4b00::/56

2003:df:bf0c:4700::/56

- 23.11.20 13:47:42 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:df:bf0c:4700::/56
- 23.11.20 13:47:42 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.129.23.211, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.242.192, Breitband-PoP: HILJ01
- 23.11.20 13:47:42 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/43541 kbit/s
- 23.11.20 13:47:20 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
- 23.11.20 13:47:20 Internetverbindung wurde getrennt.
- 23.11.20 13:47:20 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 23.11.20 13:45:41 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 5.7.8 <https://support.google.com/mail/?p=BadCredentials> f18sm9318800worm.27 - gsmtip".
- 23.11.20 13:45:36 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:df:bf0c:4700::/56
- 23.11.20 13:45:36 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:df:bf0c:48:3ea6:2fff:fe1d:8560

23.11.20 13:45:36 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.129.23.196, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.242.192, Breitband-PoP: HILJ01

23.11.20 13:45:36 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/43541 kbit/s

23.11.20 13:45:17 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

23.11.20 13:45:17 Internetverbindung wurde getrennt.

23.11.20 13:45:17 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

23.11.20 13:44:07 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 5.7.8 https://support.google.com/mail/?p=BadCredentials f2sm20545973wre.63 - gsmtip".

23.11.20 13:44:03 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:df:bf0c:4100::/56

23.11.20 13:44:03 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:df:bfff:c44:3ea6:2fff:fe1d:8560

23.11.20 13:44:03 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.129.23.176, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.242.192, Breitband-PoP: HILJ01

23.11.20 13:44:02 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/43541 kbit/s

23.11.20 13:43:56 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

23.11.20 13:43:56 Internetverbindung wurde getrennt.

23.11.20 13:43:56 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

23.11.20 13:42:47 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 5.7.8 https://support.google.com/mail/?p=BadCredentials p4sm18476334wmc.46 - gsmtip".

23.11.20 13:42:42 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:df:bf0c:3d00::/56

23.11.20 13:42:42 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:df:bfff:c40:3ea6:2fff:fe1d:8560

23.11.20 13:42:42 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.129.23.159, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.242.192, Breitband-PoP: HILJ01

23.11.20 13:42:42 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/43541 kbit/s

23.11.20 13:42:35 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

23.11.20 13:42:35 Internetverbindung wurde getrennt.

23.11.20 13:42:35 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

23.11.20 10:50:25 [Garage-450E] Anmeldung an der FRITZ!Repeater-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.1.2.

23.11.20 10:50:25 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.1.40.

23.11.20 10:49:57 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2003:df:bf1f:d100:c030:37de:b938:d881.

23.11.20 05:58:15 Netzwerkgerät Name: HP4E101751, MAC: E4:A4:71:CD:5E:79 hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.

23.11.20 01:02:43 Anmeldung der App MyFRITZ!App (Samsung SM-T510) von IP-Adresse 192.168.1.35.

23.11.20 00:04:41 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 5.7.8 <https://support.google.com/mail/?p=BadCredentials> i7sm4073017edj.39 - gsmtip".

- 23.11.20 00:02:47 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 5.7.8 https://support.google.com/mail/?p=BadCredentials g25sm3992136edf.96 - gsmtip".
- 23.11.20 00:02:21 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 5.7.8 https://support.google.com/mail/?p=BadCredentials rp13sm4034925ejb.79 - gsmtip".
- 23.11.20 00:02:18 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 5.7.8 https://support.google.com/mail/?p=BadCredentials bx21sm4069992ejc.26 - gsmtip".
- 23.11.20 00:01:22 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 5.7.8 https://support.google.com/mail/?p=BadCredentials rp28sm4034811ejb.77 - gsmtip".
- 22.11.20 19:35:52 RADAR wurde auf Kanal 52 (Frequenz 5.260 GHz) erkannt, automatischer Kanalwechsel wegen bevorrechtigtem Nutzer ausgeführt.
- 22.11.20 17:47:31 RADAR wurde auf Kanal 104 (Frequenz 5.520 GHz) erkannt, automatischer Kanalwechsel wegen bevorrechtigtem Nutzer ausgeführt.
- 22.11.20 15:34:07 [1750E-OG1] 5-GHz-Band für 10 Min. auf dem gewählten Kanal 116 (Frequenz 5.580 GHz) nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B.RADAR).
- 22.11.20 15:19:31 [Garage-450E] Repeater-Anmeldung an der Basis gescheitert: Authentifizierungsfehler. MAC-Adresse: 3C:A6:2F:1D:85:66.
- 22.11.20 15:18:19 [1750E-OG1] WLAN: Eine Störquelle wurde auf Kanal 11 (Frequenz 2.462 GHz) erkannt.
- 22.11.20 15:18:15 [1750E-OG1] 5-GHz-Band für 1 Min. auf dem gewählten Kanal 52 (Frequenz 5.260 GHz) nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B.RADAR).
- 22.11.20 15:17:51 [1750E-OG1] Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert von Zeitserver 192.168.1.1.
- 22.11.20 15:17:45 [1750E-OG1] Die FRITZ!Repeater-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.
- 22.11.20 15:16:36 [1750E-OG1] Anmeldung an der FRITZ!Repeater-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.1.2.
- 22.11.20 15:14:04 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse

2003:df:bf1f:d100:5c4a:4988:b142:df81.

- | | | |
|----------|----------|--|
| 22.11.20 | 15:11:52 | Anmeldung der App MyFRITZ!App (Xiaomi Mi 10) von IP-Adresse 62.227.199.90. |
| 22.11.20 | 15:05:31 | Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2003:df:bf1f:d100:7509:531f:5486:dd7. |
| 22.11.20 | 15:05:23 | Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2003:df:bf1f:d100:7509:531f:5486:dd7 gescheitert (falsches Kennwort). |
| 22.11.20 | 15:01:57 | VPN-Verbindung zu MyFRITZ!App (Xiaomi Mi 10) wurde getrennt. Ursache: 3 IKE server |
| 22.11.20 | 15:01:54 | Anmeldung der App MyFRITZ!App (Xiaomi Mi 10) am FRITZ!Box FTP-Dienst von IP-Adresse 192.168.1.254. [2 Meldungen seit 22.11.20 15:01:43] |
| 22.11.20 | 15:01:32 | Anmeldung der App MyFRITZ!App (Xiaomi Mi 10) von IP-Adresse 192.168.1.254. |
| 22.11.20 | 15:01:31 | VPN-Verbindung zu MyFRITZ!App (Xiaomi Mi 10) [80.187.120.210] IKE SA: DH2/AES-256/SHA2-512 IPsec SA: ESP-AES-256/SHA2-512/LT-3600 wurde erfolgreich hergestellt. |
| 22.11.20 | 15:01:31 | VPN-Verbindung zu MyFRITZ!App (Xiaomi Mi 10) wurde getrennt. Ursache: 3 IKE server |
| 22.11.20 | 15:01:05 | VPN-Verbindung zu MyFRITZ!App (Xiaomi Mi 10) [80.187.120.210] IKE SA: DH2/AES-256/SHA2-512 IPsec SA: ESP-AES-256/SHA2-512/LT-3600 wurde erfolgreich hergestellt. |

22.11.20	15:01:01	VPN-Verbindung zu MyFRITZ!App (Xiaomi Mi 10) wurde getrennt. Ursache: 3 IKE server
22.11.20	15:00:57	Anmeldung der App MyFRITZ!App (Xiaomi Mi 10) von IP-Adresse 80.187.120.210.
22.11.20	15:00:49	VPN-Verbindung zu MyFRITZ!App (Xiaomi Mi 10) [80.187.120.210] IKE SA: DH2/AES-256/SHA2-512 IPsec SA: ESP-AES-256/SHA2- 512/LT-3600 wurde erfolgreich hergestellt.
22.11.20	15:00:48	VPN-Verbindung zu MyFRITZ!App (Xiaomi Mi 10) wurde getrennt. Ursache: 3 IKE server
22.11.20	15:00:48	VPN-Verbindung zu MyFRITZ!App (Xiaomi Mi 10) [80.187.120.210] IKE SA: DH2/AES-256/SHA2-512 IPsec SA: ESP-AES-256/SHA2- 512/LT-3600 wurde erfolgreich hergestellt.
22.11.20	15:00:45	Anmeldung der App MyFRITZ!App (Xiaomi Mi 10) am FRITZ!Box FTP-Dienst von IP-Adresse 2a01:598:a970:fac7:2a89:ed29:c757:f913.
22.11.20	15:00:43	Anmeldung der App MyFRITZ!App (Xiaomi Mi 10) von IP-Adresse 2a01:598:a970:fac7:2a89:ed29:c757:f913.
22.11.20	13:58:11	[1750E-OG1] WLAN: Eine Störquelle wurde auf Kanal 6 (Frequenz 2.437 GHz) erkannt.
22.11.20	13:54:45	[Garage-450E] Repeater-Anmeldung an der Basis gescheitert: Authentifizierungsfehler. MAC-Adresse: 3C:A6:2F:1D:85:66.
22.11.20	13:54:40	[1750E-OG1] Anmeldung an der FRITZ!Repeater-Benutzeroberfläche von IP-Adresse fe80::6c07:695c:63dd:5a91.
22.11.20	13:52:55	[1750E-OG1] Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert von Zeitserver 192.168.1.1.
22.11.20	13:52:44	[1750E-OG1] Die FRITZ!Repeater-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.
22.11.20	13:49:26	[1750E-OG1] Anmeldung an der FRITZ!Repeater-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.1.2.
22.11.20	11:05:40	RADAR wurde auf Kanal 52 (Frequenz 5.260 GHz) erkannt, automatischer Kanalwechsel wegen bevorrechtigtem Nutzer ausgeführt.
22.11.20	11:05:17	[1750E-OG1] WLAN: Eine Störquelle wurde auf Kanal 6 (Frequenz 2.437 GHz) erkannt.

22.11.20	10:03:57	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2003:df:bf1f:d100:5c4a:4988:b142:df81.
22.11.20	07:43:24	Anmeldung der App MyFRITZ!App (Xiaomi Mi 10) am FRITZ!Box FTP-Dienst von IP-Adresse 192.168.1.41.
22.11.20	07:43:22	Anmeldung der App MyFRITZ!App (Xiaomi Mi 10) von IP-Adresse 192.168.1.41.
21.11.20	17:49:52	Anmeldung der App MyFRITZ!App (Samsung SM-T510) von IP-Adresse 192.168.1.35.
21.11.20	15:20:01	Anmeldung der App MyFRITZ!App (Samsung SM-T510) am FRITZ!Box FTP-Dienst von IP-Adresse 192.168.1.35.
21.11.20	15:19:59	Anmeldung der App MyFRITZ!App (Samsung SM-T510) von IP-Adresse 192.168.1.35.
20.11.20	16:40:34	Anmeldung des Benutzers FritzboxSpe10 an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2003:df:bf1f:d100:b0a7:1af:49d:d84f. [3 Meldungen seit 20.11.20 16:40:32]
20.11.20	16:40:32	Anmeldung einer App des Benutzers FritzboxSpe10 von IP-Adresse 2003:df:bf1f:d100:b0a7:1af:49d:d84f.
20.11.20	16:40:32	Anmeldung des Benutzers FritzboxSpe10 an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2003:df:bf1f:d100:b0a7:1af:49d:d84f. [2 Meldungen seit 20.11.20 16:40:15]
20.11.20	16:40:12	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2003:df:bf1f:d100:b0a7:1af:49d:d84f.
20.11.20	16:39:47	Anmeldung des Benutzers FritzboxSpe10 an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2003:df:bf1f:d100:b0a7:1af:49d:d84f gescheitert (falsches Kennwort).

20.11.20	16:37:49	Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.
20.11.20	16:37:48	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2003:df:bf1f:d100:b0a7:1af:49d:d84f.
20.11.20	15:00:58	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2003:df:bf1f:d100:d592:115f:65ae:e2a.
20.11.20	00:34:05	[1750E-OG1] 5-GHz-Band für 10 Min. auf dem gewählten Kanal 116 (Frequenz 5.580 GHz) nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B.RADAR).
20.11.20	00:12:36	Anmeldung der App MyFRITZ!App (Samsung SM-T510) am FRITZ!Box FTP-Dienst von IP-Adresse 192.168.1.35. [5 Meldungen seit 20.11.20 00:06:15]
20.11.20	00:06:12	Anmeldung der App MyFRITZ!App (Samsung SM-T510) von IP-Adresse 192.168.1.35.
19.11.20	23:10:49	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.1.41.
19.11.20	23:10:06	Anmeldung der App MyFRITZ!App (Xiaomi Mi 10) am FRITZ!Box FTP-Dienst von IP-Adresse 192.168.1.41.
19.11.20	23:10:05	Anmeldung der App MyFRITZ!App (Xiaomi Mi 10) von IP-Adresse 192.168.1.41.
19.11.20	20:08:43	E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 5.7.8 https://support.google.com/mail/?p=BadCredentials r9sm1438244wrg.59 - gsmtip".
19.11.20	20:06:48	Netzwerkgerät Name: DiskStation, MAC: 00:11:32:6D:DA:C4 hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.
19.11.20	20:06:38	Netzwerkgerät Name: DiskStation, MAC: 00:11:32:6D:DA:C3 hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.
19.11.20	18:12:33	[1750E-OG1] WLAN: Eine Störquelle wurde auf Kanal 6 (Frequenz 2.437 GHz) erkannt.
19.11.20	16:50:18	[1750E-OG1] WLAN: Eine Störquelle wurde auf Kanal 6 (Frequenz 2.437 GHz) erkannt. [2 Meldungen seit 19.11.20 16:50:16]
19.11.20	16:50:16	[1750E-OG1] WLAN: Eine Störquelle wurde auf Kanal 6 (Frequenz 2.437 GHz) erkannt.
19.11.20	16:02:14	VPN-Verbindung zu MvFRITZ!App (Xiaomi Mi 10) wurde getrennt.

		Ursache: 3 IKE server
19.11.20	16:02:14	Anmeldung der App MyFRITZ!App (Xiaomi Mi 10) von IP-Adresse 192.168.1.254.
19.11.20	16:02:09	VPN-Verbindung zu MyFRITZ!App (Xiaomi Mi 10) [80.187.123.25] IKE SA: DH2/AES-256/SHA2-512 IPsec SA: ESP-AES-256/SHA2-512/LT-3600 wurde erfolgreich hergestellt.
19.11.20	16:02:06	Anmeldung der App MyFRITZ!App (Xiaomi Mi 10) am FRITZ!Box FTP-Dienst von IP-Adresse 2a01:598:a970:d7b:356f:c1d:4c6f:c99d.
19.11.20	16:02:03	Anmeldung der App MyFRITZ!App (Xiaomi Mi 10) von IP-Adresse 2a01:598:a970:d7b:356f:c1d:4c6f:c99d.
19.11.20	15:55:30	E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 5.7.8 https://support.google.com/mail/?p=BadCredentials z19sm162705wmk.12 - gsmtip".
19.11.20	15:00:00	Anmeldung der App MyFRITZ!App (Samsung SM-T510) von IP-Adresse 2003:df:bf1f:d100:ad3f:c14a:11e:3792.
19.11.20	14:55:59	VPN-Verbindung zu FritzboxSpe10 wurde getrennt. Ursache: 3 IKE server
19.11.20	14:55:54	VPN-Verbindung zu FritzboxSpe10 [80.187.123.25] IKE SA: DH2/AES-256/SHA1 IPsec SA: ESP-AES-256/SHA1/LT-28800 wurde erfolgreich hergestellt.
19.11.20	14:48:48	E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 5.7.8 https://support.google.com/mail/?p=BadCredentials g138sm9743458wme.39 - gsmtip".

- 19.11.20 14:48:44 In der FRITZ!Box wurde die MyFRITZ!-Anmeldung aktiviert. Die Anmeldung erfolgt mit dem MyFRITZ!Konto: oliver.sperling@gmail.com. Diese Änderung erfolgte im Heimnetz von IP-Adresse: 2003:df:bf1f:d100:7559:6f17:8e57:2a9 [Oliver1].
- 19.11.20 14:48:39 Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.
- 19.11.20 14:46:28 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2003:df:bf1f:d100:7559:6f17:8e57:2a9.
- 19.11.20 14:38:29 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 5.7.8 https://support.google.com/mail/?p=BadCredentials g131sm10805802wma.35 - gsmtplib".
- 19.11.20 14:36:25 Netzwerkgerät Name: Kristin-Desktop, MAC: 90:2B:34:33:DD:20 hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.
- 19.11.20 14:28:10 [1750E-Garten] 5-GHz-Band für 10 Min. auf dem gewählten Kanal 116 (Frequenz 5.580 GHz) nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B.RADAR).
- 19.11.20 08:13:37 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 5.7.8 https://support.google.com/mail/?p=BadCredentials e5sm35352026wrs.84 - gsmtplib".
- 19.11.20 08:11:32 Netzwerkgerät Name: PC-192-168-1-46, MAC: C4:95:00:EF:6F:51 hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.
- 19.11.20 07:49:21 Es wurde ein Fehlerbericht versendet
- 19.11.20 07:31:29 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 5.7.8 https://support.google.com/mail/?p=BadCredentials x63sm8121634wmb.48 - gsmtplib".
- 19.11.20 07:29:25 Netzwerkgerät Name: PC---9ae7-f4ff-fe2d-6357, MAC: 98:E7:F4:2D:63:57 hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.
- 19.11.20 01:50:39 [1750E-Garten] 5-GHz-Band für 1 Min. auf dem gewählten Kanal 100 (Frequenz 5.500 GHz) nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B.RADAR).
- 19.11.20 01:29:28 Anmeldung der App MyFRITZ!App (Xiaomi Mi 10) von IP-Adresse 192.168.1.41.
- 19.11.20 01:23:13 Anmeldung der App MyFRITZ!App (Samsung SM-T510) am FRITZ!Box FTP-Dienst von IP-Adresse 192.168.1.35.
- 19.11.20 01:22:04 Anmeldung der App MyFRITZ!App (Samsung SM-T510) von IP

19.11.20	01:23:04	Anmeldung der App MyFRITZ!App (Samsung SM-T510) von IP-Adresse 192.168.1.35.
19.11.20	01:23:04	E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 5.7.8 https://support.google.com/mail/?p=BadCredentials 36sm19515271wrf.94 - gsmtplib".
19.11.20	01:23:03	Anmeldung der App MyFRITZ!App (Samsung SM-T510) von IP-Adresse 2003:df:bf1f:d100:ad3f:c14a:11e:3792.
19.11.20	01:23:00	Der App "MyFRITZ!App (Samsung SM-T510)" wurde der Zugang aus dem Internet erlaubt. Diese Änderung erfolgte im Heimnetz von IP-Adresse: 192.168.1.35 [Galaxy-Tab-A-Ollo].
19.11.20	00:01:07	E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 5.7.8 https://support.google.com/mail/?p=BadCredentials 17sm14980343wma.3 - gsmtplib".
18.11.20	22:44:49	E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 5.7.8 https://support.google.com/mail/?p=BadCredentials d13sm11269668wrb.39 - gsmtplib".
18.11.20	22:44:39	Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.
18.11.20	22:43:51	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.1.41.
18.11.20	22:43:34	Anmeldung der App MyFRITZ!App (Xiaomi Mi 10) am FRITZ!Box FTP-Dienst von IP-Adresse 192.168.1.41.
18.11.20	22:43:28	E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 5.7.8 https://support.google.com/mail/?p=BadCredentials c5sm25771170wrb.64 - gsmtplib".

18.11.20	22:43:28	Anmeldung der App MyFRITZ!App (Xiaomi Mi 10) von IP-Adresse 192.168.1.41.
18.11.20	22:43:27	Anmeldung der App MyFRITZ!App (Xiaomi Mi 10) von IP-Adresse 2003:df:bf1f:d100:b0a7:1af:49d:d84f.
18.11.20	22:43:24	Der App "MyFRITZ!App (Xiaomi Mi 10)" wurde der Zugang aus dem Internet erlaubt. Diese Änderung erfolgte im Heimnetz von IP-Adresse: 192.168.1.41 [Android-7].
18.11.20	22:39:14	VPN-Verbindung zu FritzboxSpe10 wurde getrennt. Ursache: 3 IKE server
18.11.20	22:39:10	VPN-Verbindung zu FritzboxSpe10 [62.227.199.90] IKE SA: DH2/AES-256/SHA1 IPsec SA: ESP-AES-256/SHA1/LT-28800 wurde erfolgreich hergestellt.
18.11.20	22:38:31	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:df:bf1f:d100::/56
18.11.20	22:36:57	[1750E-OG1] 5-GHz-Band für 1 Min. auf dem gewählten Kanal 52 (Frequenz 5.260 GHz) nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B.RADAR).
18.11.20	22:27:21	E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 5.7.8 https://support.google.com/mail/?p=BadCredentials e6sm5599853wme.27 - gsmtip".
18.11.20	22:25:16	Netzwerkgerät Name: iPhonevonOliver, MAC: 6E:1C:CC:95:04:D1 hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.
18.11.20	22:23:31	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:df:bf1f:d100::/56
18.11.20	22:23:31	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:df:bfff:1fe6:3ea6:2fff:fe1d:8560
18.11.20	22:23:31	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 62.227.199.90, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.242.192, Breitband-PoP: HILJ01
18.11.20	22:23:31	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/43541 kbit/s
18.11.20	22:23:21	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 111881/43680 kbit/s).
18.11.20	22:22:17	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

18.11.20	22:22:06	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
18.11.20	22:22:06	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
18.11.20	22:22:06	Internetverbindung wurde getrennt.
18.11.20	22:22:01	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
18.11.20	22:06:13	[Garage-450E] Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert von Zeitserver 192.168.1.1. [2 Meldungen seit 18.11.20 22:06:12]
18.11.20	21:59:30	[Garage-450E] WLAN-Gastzugang wurde aktiviert.
18.11.20	21:59:27	[Garage-450E] Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert von Zeitserver 192.168.1.1.
18.11.20	21:59:27	[Garage-450E] Dieses Produkt wurde zum Mesh hinzugefügt.
18.11.20	21:59:26	FRITZ!WLAN Repeater 450E erfolgreich zum Mesh hinzugefügt.
18.11.20	21:59:16	WLAN-Authentifizierung beendet mit Ergebnis: Erfolgreich.
18.11.20	21:59:16	[Garage-450E] WLAN-Authentifizierung beendet mit Ergebnis: Erfolgreich.
18.11.20	21:58:57	Anmeldebereitschaft gestartet.

18.11.20	21:58:53	[Garage-450E] Anmeldebereitschaft gestartet.
18.11.20	21:53:06	[1750E-Garten] Die FRITZ!Repeater-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.
18.11.20	21:52:43	[1750E-Garten] Anmeldung an der FRITZ!Repeater-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.1.34.
18.11.20	21:52:28	[1750E-Garten] Anmeldung an der Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.1.34 gescheitert (ungültige Sitzungskennung). Zur Sicherheit werden alle noch gültigen Sitzungen zur IP-Adresse 192.168.1.34 beendet.