

11.08.20

22:27:01

IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c5:7732:f00::/56

11.08.20

22:27:00

Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:  
2003:c5:77ff:321d:3ea6:2fff:fe5b:9132

11.08.20

22:27:00

Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.249.248.72, DNS-Server:  
217.237.151.115 und 217.237.148.102, Gateway: 62.155.242.20, Breitband-PoP: MEMJ00

11.08.20

22:27:00

Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate):  
111881/41129 kbit/s

11.08.20

22:26:57

DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 111881/43680 kbit/s).

11.08.20

22:25:53

Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse  
2003:c5:7732:900:fcf0:188:2d09:dfe9.

11.08.20

22:25:40

DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

11.08.20

22:25:27

Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

11.08.20

22:25:26

Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

11.08.20

22:25:26

Internetverbindung wurde getrennt.

11.08.20

22:25:22

DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

11.08.20

22:24:44

IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c5:7732:900::/56

11.08.20

22:24:43

Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:

2003:c5:77ff:3218:3ea6:2fff:fe5b:9132

11.08.20

22:24:43

Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.249.248.222, DNS-Server:

217.237.151.115 und 217.237.148.102, Gateway: 62.155.242.20, Breitband-PoP: MEMJ00

11.08.20

22:24:34

DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 111881/43194 kbit/s).

11.08.20

22:23:17

DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

11.08.20

22:23:06

Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

11.08.20

22:23:05

Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

11.08.20

22:23:05

Internetverbindung wurde getrennt.

11.08.20

22:23:01

DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

11.08.20

22:22:14

Anmeldung der App MyFRITZ!App (Samsung SM-G965F) am FRITZ!Box FTP-Dienst von IP-Adresse 2a01:598:b976:d054:1:1:5b38:736.

11.08.20

22:22:09

Anmeldung der App MyFRITZ!App (Samsung SM-G965F) von IP-Adresse 2a01:598:b976:d054:1:1:5b38:736.

11.08.20

22:17:26

Anmeldung der App MyFRITZ!App (Samsung SM-G965F) am FRITZ!Box FTP-Dienst von IP-Adresse 192.168.178.21.

11.08.20

22:17:24

Anmeldung der App MyFRITZ!App (Samsung SM-G965F) von IP-Adresse 192.168.178.21.

11.08.20

22:07:35

Anmeldebereitschaft beendet. Es wurden keine neuen Geräte angemeldet.

11.08.20

22:05:24

Anmeldebereitschaft gestartet.

11.08.20

22:04:14

Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse  
2003:c5:7731:5900:fcf0:188:2d09:dfe9.

11.08.20

22:03:20

Netzwerkgerät Name: PC-192-168-178-2, MAC: 22:A6:2F:4E:43:7F hat sich mit der FRITZ!Box  
verbunden.

11.08.20

22:01:02

Anmeldebereitschaft beendet. Es wurden keine neuen Geräte angemeldet.

11.08.20

21:59:00

Anmeldebereitschaft gestartet.

11.08.20

21:54:56

Anmeldebereitschaft beendet. Es wurden keine neuen Geräte angemeldet.

11.08.20

21:54:50

Anmeldung der App MyFRITZ!App (Samsung SM-G965F) von IP-Adresse  
2a01:598:b976:d054:1:1:5b38:736.

11.08.20

21:52:56

Anmeldebereitschaft gestartet.

11.08.20

21:50:31

Anmeldebereitschaft beendet. Es wurden keine neuen Geräte angemeldet.

11.08.20

21:48:30

Anmeldebereitschaft gestartet.

11.08.20

21:47:37

Anmeldung der App MyFRITZ!App (Samsung SM-G965F) am FRITZ!Box FTP-Dienst von IP-Adresse 192.168.178.21.

11.08.20

21:47:25

Anmeldebereitschaft beendet. Es wurden keine neuen Geräte angemeldet.

11.08.20

21:46:15

IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c5:7731:5900::/56

11.08.20

21:46:13

Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.21.

11.08.20

21:45:25

Anmeldebereitschaft gestartet.

11.08.20

21:45:02

Anmeldung der App MyFRITZ!App (Samsung SM-G965F) von IP-Adresse 192.168.178.21.

11.08.20

21:44:59

Internetzugriff auf die FRITZ!Box über HTTPS aktiviert. Diese Änderung erfolgte im Heimnetz von IP-Adresse: 192.168.178.21 [Galaxy-S9].

11.08.20

21:44:59

Der App "MyFRITZ!App (Samsung SM-G965F)" wurde der Zugang aus dem Internet erlaubt. Diese Änderung erfolgte im Heimnetz von IP-Adresse: 192.168.178.21 [Galaxy-S9].

11.08.20

21:31:14

IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c5:7731:5900::/56

11.08.20

21:31:14

Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:

2003:c5:77ff:3160:3ea6:2fff:fe5b:9132

11.08.20

21:31:14

Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.249.244.145, DNS-Server:

217.237.151.115 und 217.237.148.102, Gateway: 62.155.242.20, Breitband-PoP: MEMJ00

11.08.20

21:31:11

DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 111881/43056 kbit/s).

11.08.20

21:29:53

DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

11.08.20

21:29:42

Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

11.08.20

21:29:41

Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

11.08.20

21:29:41

Internetverbindung wurde getrennt.

11.08.20

21:29:37

DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

11.08.20

21:28:26

IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c5:7731:4f00::/56

11.08.20

21:28:25

Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:

2003:c5:77ff:3155:3ea6:2fff:fe5b:9132

11.08.20

21:28:25

Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.228.3.233, DNS-Server:  
217.237.151.115 und 217.237.148.102, Gateway: 62.155.242.20, Breitband-PoP: MEMJ00

11.08.20

21:28:22

DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 106117/43353 kbit/s).

11.08.20

21:27:04

DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

11.08.20

21:23:41

Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

11.08.20

21:23:40

Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

11.08.20

21:23:40

Internetverbindung wurde getrennt.

11.08.20

21:23:36

DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

11.08.20

21:12:05

IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c5:7730:d700::/56

11.08.20

21:10:15

WLAN wurde über die Benutzeroberfläche deaktiviert (2,4 GHz).

11.08.20

21:03:06

Ein neues DECT-Gerät wurde an der FRITZ!Box angemeldet (Schnurlostelefon).

11.08.20

21:02:28

Ein neues DECT-Gerät wurde an der FRITZ!Box angemeldet (Schnurlostelefon).

11.08.20

20:57:12

FRITZ!OS auf 07.20 aktualisiert. Die bisher verwendete Version war 07.12. Das Update erfolgte über die Updatesuche in der Benutzeroberfläche.

11.08.20

20:57:06

Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert von Zeitserver 194.25.134.196.

11.08.20

20:57:05

IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c5:7730:d700::/56

11.08.20

20:57:05

Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:

2003:c5:77ff:30e9:3ea6:2fff:fe5b:9132

11.08.20

20:57:05

Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.249.247.198, DNS-Server: 217.237.151.115 und 217.237.148.102, Gateway: 62.155.242.20, Breitband-PoP: MEMJ00

11.08.20

20:57:04

Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate):  
78142/36558 kbit/s

11.08.20

20:57:01

DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 78142/38825 kbit/s).

11.08.20

20:56:33

Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.

11.08.20

20:56:31

Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.20.

11.08.20

20:55:43

DSL-Synchronisierung beginnt (Training).