



Alle Ereignismeldungen

Datum	Uhrzeit	Ereignis
18.11.24	11:48:18	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c7:5f31:a800::/56
18.11.24	11:48:18	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c7:5fff:fb4:2e91:abff:fe9c:3e55
18.11.24	11:48:18	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.222.96.57, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.39, Breitband-PoP: PIRJ00
18.11.24	11:48:18	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 192407/31858 kbit/s
18.11.24	11:47:47	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
18.11.24	11:47:02	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 204404/31999 kbit/s).
18.11.24	11:45:30	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
18.11.24	11:45:06	Internetverbindung wurde getrennt. [4 Meldungen seit 18.11.24 11:45:06]
18.11.24	11:45:06	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
18.11.24	11:45:06	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
18.11.24	11:43:31	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.21.
18.11.24	11:43:25	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.21 gescheitert (falsches Kennwort).
18.11.24	11:42:00	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c7:5f2f:3f00::/56
18.11.24	11:41:59	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c7:5fff:3306:2e91:abff:fe9c:3e55
18.11.24	11:41:59	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.222.96.121, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.39, Breitband-PoP: PIRJ00
18.11.24	11:41:59	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 191385/31858 kbit/s
18.11.24	11:41:29	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
18.11.24	11:41:05	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.35.
18.11.24	11:40:54	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.35 gescheitert (falsches Kennwort). [2 Meldungen seit 18.11.24 11:40:48]
18.11.24	11:40:43	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 203319/31999 kbit/s).
18.11.24	11:39:11	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
18.11.24	11:38:49	Internetverbindung wurde getrennt. [4 Meldungen seit 18.11.24 11:38:49]
18.11.24	11:38:49	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
18.11.24	11:38:49	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
18.11.24	11:36:30	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c7:5f41:2f00::/56
18.11.24	11:36:30	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c7:5fff:3682:2e91:abff:fe9c:3e55
18.11.24	11:36:29	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.175.126.132, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.39, Breitband-PoP: PIRJ00
18.11.24	11:36:29	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 188901/30006 kbit/s
18.11.24	11:35:59	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
18.11.24	11:35:14	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 200679/31999 kbit/s).



Alle Ereignismeldungen

Datum	Uhrzeit	Ereignis
18.11.24	11:33:43	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
18.11.24	11:33:25	Internetverbindung wurde getrennt. [4 Meldungen seit 18.11.24 11:33:25]
18.11.24	11:33:25	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
18.11.24	11:33:24	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 165733/30120 kbit/s
18.11.24	11:33:24	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
18.11.24	11:32:29	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c7:5f33:7500::/56
18.11.24	11:32:29	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c7:5fff:2b62:2e91:abff:fe9c:3e55
18.11.24	11:32:29	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.222.117.100, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.39, Breitband-PoP: PIRJ00
18.11.24	11:31:58	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
18.11.24	11:31:29	Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
18.11.24	11:31:13	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 152017/31999 kbit/s).
18.11.24	11:29:42	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
18.11.24	11:29:22	Internetverbindung wurde getrennt. [4 Meldungen seit 18.11.24 11:29:22]
18.11.24	11:29:22	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
18.11.24	11:29:21	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
18.11.24	11:26:41	[Repeater-haus] WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz). [39 Meldungen seit 15.11.24 18:36:58]
18.11.24	11:25:03	WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz).
18.11.24	11:24:26	WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz).
18.11.24	11:24:05	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c7:5f31:6800::/56
18.11.24	11:24:04	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c7:5fff:30f9:2e91:abff:fe9c:3e55
18.11.24	11:24:04	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.151.213.11, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.39, Breitband-PoP: PIRJ00
18.11.24	11:24:04	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 188159/31858 kbit/s
18.11.24	11:23:33	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
18.11.24	11:22:48	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 199891/31999 kbit/s).
18.11.24	11:22:34	WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz).
18.11.24	11:21:15	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
18.11.24	11:20:59	Internetverbindung wurde getrennt. [4 Meldungen seit 18.11.24 11:20:58]
18.11.24	11:20:58	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
18.11.24	11:20:57	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
18.11.24	11:13:09	WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz). [2 Meldungen seit 18.11.24 11:13:04]



Alle Ereignismeldungen

Datum	Uhrzeit	Ereignis
18.11.24	11:12:47	[Repeater-Keller] WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz). [45 Meldungen seit 15.11.24 18:34:30]
18.11.24	08:49:08	WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz).
18.11.24	08:47:38	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c7:5f0a:9400::/56
18.11.24	08:47:38	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c7:5fff:3ee1:2e91:abff:fe9c:3e55
18.11.24	08:47:38	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.175.115.49, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.39, Breitband-PoP: PIRJ00
18.11.24	08:47:38	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 192407/31858 kbit/s
18.11.24	08:47:07	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
18.11.24	08:46:22	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 204404/31999 kbit/s).
18.11.24	08:44:46	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
18.11.24	08:44:29	Internetverbindung wurde getrennt. [4 Meldungen seit 18.11.24 08:44:29]
18.11.24	08:44:29	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
18.11.24	08:44:28	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
18.11.24	08:21:07	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c7:5f24:fa00::/56
18.11.24	08:06:07	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c7:5f24:fa00::/56
18.11.24	08:06:07	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c7:5fff:36df:2e91:abff:fe9c:3e55
18.11.24	08:06:07	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.175.113.67, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.39, Breitband-PoP: PIRJ00
18.11.24	08:06:07	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 192407/31858 kbit/s
18.11.24	08:05:36	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
18.11.24	08:04:51	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 204404/31999 kbit/s).
18.11.24	08:03:47	Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Timeout
18.11.24	08:03:19	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
18.11.24	08:03:01	Internetverbindung wurde getrennt. [4 Meldungen seit 18.11.24 08:03:01]
18.11.24	08:03:00	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
18.11.24	08:03:00	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
18.11.24	08:02:47	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c7:5f44:5600::/56
18.11.24	08:02:46	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c7:5fff:244a:2e91:abff:fe9c:3e55
18.11.24	08:02:46	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.175.126.5, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.39, Breitband-PoP: PIRJ00
18.11.24	08:02:46	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 192285/31858 kbit/s
18.11.24	08:02:16	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
18.11.24	08:01:31	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 204274/31999 kbit/s).



Alle Ereignismeldungen

Datum	Uhrzeit	Ereignis
18.11.24	08:00:21	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
18.11.24	07:59:53	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
18.11.24	07:59:35	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
18.11.24	07:58:52	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
18.11.24	07:58:06	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 204255/31999 kbit/s).
18.11.24	07:56:34	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
18.11.24	07:56:10	Internetverbindung wurde getrennt. [4 Meldungen seit 18.11.24 07:56:10]
18.11.24	07:56:10	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
18.11.24	07:56:10	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
18.11.24	07:53:28	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c7:5f28:500::/56
18.11.24	07:53:27	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c7:5fff:2562:2e91:abff:fe9c:3e55
18.11.24	07:53:27	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.222.104.238, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.39, Breitband-PoP: PIRJ00
18.11.24	07:53:27	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 192407/31858 kbit/s
18.11.24	07:52:56	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
18.11.24	07:52:11	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 204404/31999 kbit/s).
18.11.24	07:50:39	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
18.11.24	07:50:17	Internetverbindung wurde getrennt. [4 Meldungen seit 18.11.24 07:50:17]
18.11.24	07:50:17	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
18.11.24	07:50:17	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
18.11.24	04:48:50	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c7:5f0d:9a00::/56
18.11.24	04:33:50	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c7:5f0d:9a00::/56
18.11.24	04:33:49	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c7:5fff:2af7:2e91:abff:fe9c:3e55
18.11.24	04:33:49	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.175.113.19, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.39, Breitband-PoP: PIRJ00
18.11.24	04:33:49	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 192407/31858 kbit/s
18.11.24	04:33:43	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
18.11.24	04:33:43	Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
18.11.24	04:06:14	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c7:5f0d:e000::/56
18.11.24	03:51:14	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c7:5f0d:e000::/56
18.11.24	03:51:14	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c7:5fff:388e:2e91:abff:fe9c:3e55
18.11.24	03:51:14	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.175.121.143, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.39, Breitband-PoP: PIRJ00



Alle Ereignismeldungen

Datum	Uhrzeit	Ereignis
18.11.24	03:51:14	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 192407/31858 kbit/s
18.11.24	03:50:43	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
18.11.24	03:49:58	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 204404/31999 kbit/s).
18.11.24	03:48:26	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
18.11.24	03:45:25	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
18.11.24	03:45:24	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
18.11.24	03:45:06	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
18.11.24	03:44:40	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 202715/31999 kbit/s).
18.11.24	03:43:09	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
18.11.24	03:42:03	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
18.11.24	03:41:35	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
18.11.24	03:41:30	Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
18.11.24	03:41:18	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 117876/31999 kbit/s).
18.11.24	03:40:01	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
18.11.24	03:39:47	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
18.11.24	03:39:29	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
18.11.24	03:39:23	Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
18.11.24	03:39:16	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 170420/31999 kbit/s).
18.11.24	03:37:46	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
18.11.24	03:37:25	Internetverbindung wurde getrennt. [4 Meldungen seit 18.11.24 03:37:25]
18.11.24	03:37:24	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
18.11.24	03:37:24	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
18.11.24	03:29:34	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c7:5f29:8c00::/56
18.11.24	03:29:34	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c7:5fff:cde:2e91:abff:fe9c:3e55
18.11.24	03:29:34	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.222.109.52, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.39, Breitband-PoP: PIRJ00
18.11.24	03:29:34	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 188721/31858 kbit/s
18.11.24	03:29:00	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
18.11.24	03:28:15	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 200488/31999 kbit/s).
18.11.24	03:26:42	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
18.11.24	03:26:24	Internetverbindung wurde getrennt. [4 Meldungen seit 18.11.24 03:26:24]



Alle Ereignismeldungen

Datum	Uhrzeit	Ereignis
18.11.24	03:26:24	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
18.11.24	03:26:24	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
18.11.24	03:26:08	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c7:5f44:bb00::/56
18.11.24	03:11:08	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c7:5f44:bb00::/56
18.11.24	03:11:08	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c7:5fff.ccd:2e91:abff:fe9c:3e55
18.11.24	03:11:08	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.151.214.59, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.39, Breitband-PoP: PIRJ00
18.11.24	03:11:07	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 192407/31858 kbit/s
18.11.24	03:10:37	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
18.11.24	03:09:52	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 204404/31999 kbit/s).
18.11.24	03:08:18	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
18.11.24	03:08:00	Internetverbindung wurde getrennt. [4 Meldungen seit 18.11.24 03:08:00]
18.11.24	03:08:00	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
18.11.24	03:08:00	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
18.11.24	01:17:15	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c7:5f07:b500::/56
17.11.24	13:17:17	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c7:5f07:b500::/56
17.11.24	13:17:16	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c7:5fff:3eb2:2e91:abff:fe9c:3e55
17.11.24	13:17:16	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.222.109.21, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.39, Breitband-PoP: PIRJ00
17.11.24	13:17:16	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 192407/36859 kbit/s
17.11.24	13:16:46	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
17.11.24	13:16:01	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 204404/36999 kbit/s).
17.11.24	13:14:26	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
17.11.24	13:14:08	Internetverbindung wurde getrennt. [4 Meldungen seit 17.11.24 13:14:08]
17.11.24	13:14:08	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
17.11.24	13:14:07	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
17.11.24	13:14:06	Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
17.11.24	13:03:58	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c7:5f1b:6c00::/56
17.11.24	13:03:57	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c7:5fff:1fd:2e91:abff:fe9c:3e55
17.11.24	13:03:57	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.222.120.175, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.39, Breitband-PoP: PIRJ00
17.11.24	13:03:57	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 192407/36854 kbit/s
17.11.24	13:03:26	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.



Alle Ereignismeldungen

Datum	Uhrzeit	Ereignis
17.11.24	13:02:41	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 204404/36999 kbit/s).
17.11.24	13:01:08	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
17.11.24	13:00:47	Internetverbindung wurde getrennt. [4 Meldungen seit 17.11.24 13:00:47]
17.11.24	13:00:47	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
17.11.24	13:00:46	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
17.11.24	12:59:43	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c7:5f3a:eb00::/56
17.11.24	12:44:43	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c7:5f3a:eb00::/56
17.11.24	12:44:43	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c7:5fff:12d:2e91:abff:fe9c:3e55
17.11.24	12:44:43	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.175.113.30, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.39, Breitband-PoP: PIRJ00
17.11.24	12:44:42	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 192407/36859 kbit/s
17.11.24	12:44:12	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
17.11.24	12:43:27	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 204404/36999 kbit/s).
17.11.24	12:41:55	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
17.11.24	12:41:36	Internetverbindung wurde getrennt. [4 Meldungen seit 17.11.24 12:41:36]
17.11.24	12:41:36	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
17.11.24	12:41:35	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
17.11.24	12:41:31	Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
17.11.24	12:36:21	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c7:5f1a:8a00::/56
17.11.24	12:36:21	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c7:5fff:1d64:2e91:abff:fe9c:3e55
17.11.24	12:36:20	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.175.120.153, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.39, Breitband-PoP: PIRJ00
17.11.24	12:36:20	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 192309/36859 kbit/s
17.11.24	12:35:50	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
17.11.24	12:35:05	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 204299/36999 kbit/s).
17.11.24	12:33:39	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
17.11.24	12:33:32	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
17.11.24	12:33:12	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
17.11.24	12:33:03	Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
17.11.24	12:32:54	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 199344/36999 kbit/s).
17.11.24	12:31:21	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
17.11.24	12:31:04	Internetverbindung wurde getrennt. [4 Meldungen seit 17.11.24 12:31:04]



Alle Ereignismeldungen

Datum	Uhrzeit	Ereignis
17.11.24	12:31:04	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
17.11.24	12:31:03	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
17.11.24	12:28:12	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c7:5f28:1e00::/56
17.11.24	12:28:12	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c7:5fff:aaa:2e91:abff:fe9c:3e55
17.11.24	12:28:11	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.175.121.253, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.39, Breitband-PoP: PIRJ00
17.11.24	12:28:11	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 192404/34729 kbit/s
17.11.24	12:27:41	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
17.11.24	12:26:55	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 204402/36999 kbit/s).
17.11.24	12:25:22	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
17.11.24	12:25:00	Internetverbindung wurde getrennt. [4 Meldungen seit 17.11.24 12:25:00]
17.11.24	12:24:59	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
17.11.24	12:24:59	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
17.11.24	12:24:33	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c7:5f4f:2700::/56
17.11.24	12:24:33	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c7:5fff:4fe4:2e91:abff:fe9c:3e55
17.11.24	12:24:33	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.175.125.121, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.39, Breitband-PoP: PIRJ00
17.11.24	12:24:33	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 175000/34729 kbit/s
17.11.24	12:24:02	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
17.11.24	12:23:25	Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
17.11.24	12:23:17	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 189473/36999 kbit/s).
17.11.24	12:21:44	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
17.11.24	12:21:27	Internetverbindung wurde getrennt. [4 Meldungen seit 17.11.24 12:21:26]
17.11.24	12:21:26	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
17.11.24	12:21:25	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
17.11.24	11:54:11	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c7:5f37:dd00::/56
17.11.24	11:54:11	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c7:5fff:2b5:2e91:abff:fe9c:3e55
17.11.24	11:54:10	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.175.122.147, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.39, Breitband-PoP: PIRJ00
17.11.24	11:54:10	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 192407/36859 kbit/s
17.11.24	11:53:40	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
17.11.24	11:52:54	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 204404/36999 kbit/s).
17.11.24	11:51:21	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).



Alle Ereignismeldungen

Datum	Uhrzeit	Ereignis
17.11.24	11:50:17	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
17.11.24	11:49:47	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
17.11.24	11:49:36	Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
17.11.24	11:49:32	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 30069/24758 kbit/s).
17.11.24	11:48:01	DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit 17.11.24 11:46:32]
17.11.24	11:45:26	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
17.11.24	11:44:59	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
17.11.24	11:44:46	Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
17.11.24	11:44:41	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 32039/19833 kbit/s).
17.11.24	11:43:17	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
17.11.24	11:43:12	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
17.11.24	11:42:51	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
17.11.24	11:42:42	Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
17.11.24	11:42:32	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 48939/30450 kbit/s).
17.11.24	11:41:03	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
17.11.24	11:40:46	Internetverbindung wurde getrennt. [4 Meldungen seit 17.11.24 11:40:46]
17.11.24	11:40:46	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
17.11.24	11:40:45	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
17.11.24	11:31:44	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c7:5f18:8800::/56
17.11.24	11:31:43	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c7:5fff:4eae:2e91:abff:fe9c:3e55
17.11.24	11:31:43	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.222.103.156, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.39, Breitband-PoP: PIRJ00
17.11.24	11:31:43	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 179587/36695 kbit/s
17.11.24	11:31:13	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
17.11.24	11:30:45	Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
17.11.24	11:30:27	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 175264/36999 kbit/s).
17.11.24	11:28:56	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
17.11.24	11:28:37	Internetverbindung wurde getrennt. [4 Meldungen seit 17.11.24 11:28:37]
17.11.24	11:28:37	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
17.11.24	11:28:35	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
17.11.24	11:23:05	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c7:5f18:3900::/56



Alle Ereignismeldungen

Datum	Uhrzeit	Ereignis
17.11.24	11:23:05	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c7:5fff:199b:2e91:abff:fe9c:3e55
17.11.24	11:23:05	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.222.114.196, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.39, Breitband-PoP: PIRJ00
17.11.24	11:23:05	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 192338/36859 kbit/s
17.11.24	11:22:34	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
17.11.24	11:22:20	Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
17.11.24	11:21:49	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 196382/36999 kbit/s).
17.11.24	11:20:16	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
17.11.24	11:19:55	Internetverbindung wurde getrennt. [4 Meldungen seit 17.11.24 11:19:55]
17.11.24	11:19:55	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
17.11.24	11:19:54	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
17.11.24	11:15:33	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c7:5f1d:6800::/56
17.11.24	11:15:33	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c7:5fff:4e56:2e91:abff:fe9c:3e55
17.11.24	11:15:32	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.222.115.16, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.39, Breitband-PoP: PIRJ00
17.11.24	11:15:32	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 176739/36854 kbit/s
17.11.24	11:15:02	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
17.11.24	11:14:40	Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
17.11.24	11:14:16	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 172833/36999 kbit/s).
17.11.24	11:12:44	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
17.11.24	11:12:28	Internetverbindung wurde getrennt. [4 Meldungen seit 17.11.24 11:12:28]
17.11.24	11:12:28	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
17.11.24	11:12:27	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
17.11.24	11:11:54	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c7:5f2d:6400::/56
17.11.24	11:11:54	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c7:5fff:194f:2e91:abff:fe9c:3e55
17.11.24	11:11:54	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.222.113.49, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.39, Breitband-PoP: PIRJ00
17.11.24	11:11:54	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 181925/34729 kbit/s
17.11.24	11:11:24	Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
17.11.24	11:11:23	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
17.11.24	11:10:44	WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz).
17.11.24	11:10:38	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 191700/36999 kbit/s).
17.11.24	11:09:06	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).



Alle Ereignismeldungen

Datum	Uhrzeit	Ereignis
17.11.24	11:09:02	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
17.11.24	11:08:49	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
17.11.24	11:08:26	Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
17.11.24	11:08:17	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 182575/36999 kbit/s).
17.11.24	11:06:45	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
17.11.24	11:06:28	Internetverbindung wurde getrennt. [4 Meldungen seit 17.11.24 11:06:28]
17.11.24	11:06:28	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
17.11.24	11:06:27	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
17.11.24	10:32:19	WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz).
17.11.24	08:10:39	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c7:5f44:e300::/56
17.11.24	07:55:39	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c7:5f44:e300::/56
17.11.24	07:55:39	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c7:5fff:2e7a:2e91:abff:fe9c:3e55
17.11.24	07:55:39	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.222.109.154, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.39, Breitband-PoP: PIRJ00
17.11.24	07:55:39	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 184003/36859 kbit/s
17.11.24	07:55:08	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
17.11.24	07:54:23	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 195476/36999 kbit/s).
17.11.24	07:52:52	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
17.11.24	07:52:34	Internetverbindung wurde getrennt. [4 Meldungen seit 17.11.24 07:52:34]
17.11.24	07:52:34	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
17.11.24	07:52:33	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 179443/34824 kbit/s
17.11.24	07:52:33	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
17.11.24	07:46:28	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c7:5f43:e300::/56
17.11.24	07:31:28	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c7:5f43:e300::/56
17.11.24	07:31:27	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c7:5fff:1044:2e91:abff:fe9c:3e55
17.11.24	07:31:27	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.222.106.164, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.39, Breitband-PoP: PIRJ00
17.11.24	07:30:57	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
17.11.24	07:30:29	Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
17.11.24	07:30:11	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 174763/33996 kbit/s).
17.11.24	07:28:40	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
17.11.24	07:28:18	Internetverbindung wurde getrennt. [4 Meldungen seit 17.11.24 07:28:18]



Alle Ereignismeldungen

Datum	Uhrzeit	Ereignis
17.11.24	07:28:18	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
17.11.24	07:28:18	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
17.11.24	07:22:11	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c7:5f43:ae00::/56
17.11.24	07:22:11	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c7:5fff:44fb:2e91:abff:fe9c:3e55
17.11.24	07:22:10	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.222.116.21, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.39, Breitband-PoP: PIRJ00
17.11.24	07:22:10	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 179923/34729 kbit/s
17.11.24	07:21:40	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
17.11.24	07:21:20	Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
17.11.24	07:20:54	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 181893/36999 kbit/s).
17.11.24	07:19:22	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
17.11.24	07:19:03	Internetverbindung wurde getrennt. [4 Meldungen seit 17.11.24 07:19:03]
17.11.24	07:19:03	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
17.11.24	07:19:03	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
17.11.24	05:58:26	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c7:5f3f:ae00::/56
17.11.24	05:58:26	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c7:5fff:42f8:2e91:abff:fe9c:3e55
17.11.24	05:58:25	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.222.101.96, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.39, Breitband-PoP: PIRJ00
17.11.24	05:58:25	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 175547/36836 kbit/s
17.11.24	05:57:55	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
17.11.24	05:57:28	Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
17.11.24	05:57:10	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 180537/36999 kbit/s).
17.11.24	05:55:36	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
17.11.24	05:55:16	Internetverbindung wurde getrennt. [4 Meldungen seit 17.11.24 05:55:16]
17.11.24	05:55:16	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
17.11.24	05:55:16	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
17.11.24	05:02:56	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c7:5f3d:3100::/56
17.11.24	04:47:56	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c7:5f3d:3100::/56
17.11.24	04:47:56	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c7:5fff:3e4c:2e91:abff:fe9c:3e55
17.11.24	04:47:56	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.222.102.86, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.39, Breitband-PoP: PIRJ00
17.11.24	04:47:55	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 185498/36854 kbit/s
17.11.24	04:47:49	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.



Alle Ereignismeldungen

Datum	Uhrzeit	Ereignis
17.11.24	04:47:49	Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
17.11.24	04:30:08	WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz).
17.11.24	03:22:00	Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
17.11.24	01:01:40	WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz).
17.11.24	00:58:37	WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz).
17.11.24	00:53:44	WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz).
17.11.24	00:51:27	WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz).
17.11.24	00:51:20	WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz).
17.11.24	00:50:47	WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz).
17.11.24	00:23:34	WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz).
16.11.24	23:49:46	WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz).
16.11.24	23:25:37	WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz).
16.11.24	23:21:02	WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz). [3 Meldungen seit 16.11.24 22:58:27]
16.11.24	22:57:26	WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz).
16.11.24	22:55:03	WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz).
16.11.24	22:51:33	WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz).
16.11.24	22:51:21	WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz). [2 Meldungen seit 16.11.24 22:50:56]
16.11.24	16:20:20	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c7:5f47:1800::/56
16.11.24	16:05:20	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c7:5f47:1800::/56
16.11.24	16:05:20	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c7:5fff:881:2e91:abff:fe9c:3e55
16.11.24	16:05:20	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.151.212.20, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.39, Breitband-PoP: PIRJ00
16.11.24	16:05:20	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 185498/34729 kbit/s
16.11.24	16:04:49	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
16.11.24	16:04:04	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 197064/36999 kbit/s).
16.11.24	16:02:30	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
16.11.24	16:02:13	Internetverbindung wurde getrennt. [4 Meldungen seit 16.11.24 16:02:13]
16.11.24	16:02:13	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
16.11.24	16:02:13	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
16.11.24	16:02:08	Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
16.11.24	15:30:19	WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz).



Alle Ereignismeldungen

Datum	Uhrzeit	Ereignis
16.11.24	13:57:46	WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz). [3 Meldungen seit 16.11.24 13:57:02]
16.11.24	13:40:39	Netzwerkgerät Name: EPSON114584, MAC: 38:1A:52:11:45:84 hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.
16.11.24	13:07:22	WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz). [3 Meldungen seit 16.11.24 08:33:52]
16.11.24	04:58:28	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c7:5f4d:7200::/56
16.11.24	04:43:28	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c7:5f4d:7200::/56
16.11.24	04:43:27	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c7:5fff:4e39:2e91:abff:fe9c:3e55
16.11.24	04:43:27	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.222.115.28, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.39, Breitband-PoP: PIRJ00
16.11.24	04:43:27	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 183459/36854 kbit/s
16.11.24	04:43:21	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
16.11.24	04:43:21	Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
15.11.24	21:15:52	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c7:5f45:db00::/56
15.11.24	21:00:52	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c7:5f45:db00::/56
15.11.24	21:00:52	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c7:5fff:1bd9:2e91:abff:fe9c:3e55
15.11.24	21:00:52	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.151.211.218, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.39, Breitband-PoP: PIRJ00
15.11.24	21:00:52	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 183459/36859 kbit/s
15.11.24	21:00:20	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
15.11.24	20:59:35	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 194899/36999 kbit/s).
15.11.24	20:58:03	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
15.11.24	20:57:47	Internetverbindung wurde getrennt. [4 Meldungen seit 15.11.24 20:57:47]
15.11.24	20:57:46	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
15.11.24	20:57:46	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
15.11.24	18:55:14	WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz).
15.11.24	18:42:20	WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz).
15.11.24	18:41:46	WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz).
15.11.24	18:39:26	WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz).
15.11.24	18:37:33	WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz).
15.11.24	18:14:20	[Repeater-haus] FRITZ!OS auf 7.58 aktualisiert. Die bisher verwendete Version war 7.57. Das Update erfolgte über die Mesh Übersicht Ihrer FRITZ!Box [192.168.178.1].
15.11.24	18:14:14	[Repeater-haus] Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert von Zeitserver fd2c:e8bd:7952::2e91:abff:fe9c:3e58.
15.11.24	18:10:53	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.35.
15.11.24	18:09:50	[Repeater-haus] WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz). [2 Meldungen seit 15.11.24 18:09:49]



Alle Ereignismeldungen

Datum	Uhrzeit	Ereignis
15.11.24	18:09:33	[Repeater-haus] FRITZ!OS-Update nicht erfolgreich. Fehlergrund: Kommunikationsfehler beim Herunterladen der neuen FRITZ!OS-Version [206.0]. Der Updateversuch erfolgte über die Mesh Übersicht Ihrer FRITZ!Box [192.168.178.1]
15.11.24	18:09:28	[Repeater-haus] Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert von Zeitserver 192.168.178.1.
15.11.24	18:09:20	[Repeater-Keller] FRITZ!OS auf 7.58 aktualisiert. Die bisher verwendete Version war 7.57. Das Update erfolgte über die Mesh Übersicht Ihrer FRITZ!Box [192.168.178.1].
15.11.24	18:09:18	[Repeater-Keller] Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert von Zeitserver fd2c:e8bd:7952::2e91:abff:fe9c:3e58.
15.11.24	18:06:41	Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.
15.11.24	18:05:16	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.35.
15.11.24	17:27:42	WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz).
15.11.24	10:38:07	Anmeldung der App FRITZ!App Fon (iPhone 11 Pro) von IP-Adresse 192.168.178.27.
15.11.24	07:06:20	WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz).
15.11.24	05:14:23	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c7:5f4e:db00::/56
15.11.24	04:59:23	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c7:5f4e:db00::/56
15.11.24	04:59:22	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c7:5fff:4f8e:2e91:abff:fe9c:3e55
15.11.24	04:59:22	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.222.102.37, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.39, Breitband-PoP: PIRJ00
15.11.24	04:59:22	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 183553/36854 kbit/s
15.11.24	04:59:16	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
15.11.24	04:59:16	Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
15.11.24	04:16:44	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c7:5f47:7d00::/56
15.11.24	04:01:44	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c7:5f47:7d00::/56
15.11.24	04:01:44	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c7:5fff:4573:2e91:abff:fe9c:3e55
15.11.24	04:01:44	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.222.124.181, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.39, Breitband-PoP: PIRJ00
15.11.24	04:01:43	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 183553/36854 kbit/s
15.11.24	04:01:37	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
15.11.24	04:01:37	Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
15.11.24	01:34:08	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c7:5f34:7000::/56
15.11.24	01:19:45	Der Dienstanbieter hat erfolgreich Einstellungen an dieses Gerät übertragen.
15.11.24	01:19:16	FRITZ!OS auf 8.00 aktualisiert. Die bisher verwendete Version war 7.57. Das Update erfolgte über die Updatesuche in der Benutzeroberfläche.
15.11.24	01:19:13	[Repeater-haus] Repeater-Anmeldung an der Basis gescheitert: Authentifizierungsfehler. MAC-Adresse: 2C:3A:FD:E5:48:AF.
15.11.24	01:19:13	[Repeater-Keller] WLAN: Eine Störquelle wurde auf Kanal 36 (Frequenz 5.180 GHz) erkannt. [29 Meldungen seit 15.11.24 01:17:49]
15.11.24	01:19:10	Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert von Zeitserver 2003:2:2:140:194:25:134:196.
15.11.24	01:19:09	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c7:5f34:7000::/56



Alle Ereignismeldungen

Datum	Uhrzeit	Ereignis
15.11.24	01:19:08	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c7:5fff:3559:2e91:abff:fe9c:3e55
15.11.24	01:19:08	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.222.119.110, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.39, Breitband-PoP: PIRJ00
15.11.24	01:19:08	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 183553/36859 kbit/s
15.11.24	01:18:38	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
15.11.24	01:17:52	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 194998/36999 kbit/s).
15.11.24	01:17:03	Temporärer Kanalwechsel auf Kanal 36 (Frequenz 5.180 GHz), bis die Prüfung auf bevorrechtigte Nutzer (z.B. Radar) auf der eingestellten Frequenz 5.500 GHz abgeschlossen ist (Zero Wait DFS).
15.11.24	01:16:37	WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz).
15.11.24	01:16:31	Temporärer Kanalwechsel auf Kanal 36 (Frequenz 5.180 GHz), bis die Prüfung auf bevorrechtigte Nutzer (z.B. Radar) auf der eingestellten Frequenz 5.260 GHz abgeschlossen ist (Zero Wait DFS).
15.11.24	01:16:19	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).