

## System &gt; Ereignisse

## Internetverbindung

- |          |          |  |
|----------|----------|--|
| 26.10.24 | 20:29:11 | IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:df:9f4c:c300::/56   |
| 26.10.24 | 20:14:11 | IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:df:9f4c:c300::/56  |
| 26.10.24 | 20:14:11 | Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:df:9ff:4cef:d624:ddff:fe00:90e5  |
| 26.10.24 | 20:14:11 | Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.201.42.179, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 62.155.243.196, Breitband-PoP: BAMJ02 |
| 26.10.24 | 20:14:11 | Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 216315/39967 kbit/s   |
| 26.10.24 | 20:14:07 | DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 229802/42460 kbit/s).  |
| 26.10.24 | 20:11:05 | DSL-Synchronisierung beginnt (Training).   |
| 26.10.24 | 20:08:32 | Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.  |
| 26.10.24 | 20:08:31 | Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.  |
| 26.10.24 | 20:08:31 | Internetverbindung wurde getrennt.   |
| 26.10.24 | 20:08:27 | DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).  |
| 26.10.24 | 20:05:12 | IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:df:9f4c:a900::/56  |
| 26.10.24 | 20:05:12 | Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:df:9ff:4cd4:d624:ddff:fe00:90e5  |
| 26.10.24 | 20:05:12 | Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.201.44.115, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 62.155.243.196, Breitband-PoP: BAMJ02 |
| 26.10.24 | 20:05:12 | Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 229337/39967 kbit/s   |
| 26.10.24 | 20:05:09 | DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 243636/42460 kbit/s).  |
| 26.10.24 | 20:02:06 | DSL-Synchronisierung beginnt (Training).   |
| 26.10.24 | 20:01:51 | Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.  |
| 26.10.24 | 20:01:51 | Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.  |
| 26.10.24 | 20:01:51 | Internetverbindung wurde getrennt.   |
| 26.10.24 | 20:01:46 | DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).  |
| 26.10.24 | 14:12:43 | IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:df:9f49:9400::/56   |
| 26.10.24 | 13:57:43 | IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:df:9f49:9400::/56  |
| 26.10.24 | 13:57:43 | Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:df:9ff:49cf:d624:ddff:fe00:90e5  |
| 26.10.24 | 13:57:43 | Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.201.35.140, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 62.155.243.196, Breitband-PoP: BAMJ02 |
| 26.10.24 | 13:57:43 | Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 224133/39967 kbit/s   |
| 26.10.24 | 13:57:39 | DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 238108/42460 kbit/s).  |

26.10.24 13:54:40 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

26.10.24 13:54:24 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

26.10.24 13:54:24 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

26.10.24 13:54:24 Internetverbindung wurde getrennt.

26.10.24 13:54:20 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

26.10.24 09:47:14 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:df:9f47:2700::/56

26.10.24 09:32:14 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:df:9f47:2700::/56

26.10.24 09:32:13 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:df:9ff:4771:d624:dfff:fe00:90e5

26.10.24 09:32:13 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.201.43.47, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 62.155.243.196, Breitband-PoP: BAMJ02

26.10.24 09:32:13 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 223488/39967 kbit/s

26.10.24 09:32:10 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 237423/42460 kbit/s).

26.10.24 09:29:03 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

26.10.24 09:28:47 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

26.10.24 09:28:46 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

26.10.24 09:28:46 Internetverbindung wurde getrennt.

26.10.24 09:28:42 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

26.10.24 04:24:09 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:df:9f26:8300::/56

26.10.24 04:09:09 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:df:9f26:8300::/56

26.10.24 04:09:09 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:df:9ff:268c:d624:dfff:fe00:90e5

26.10.24 04:09:09 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.237.145.41, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 62.155.243.196, Breitband-PoP: BAMJ02

26.10.24 04:09:09 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 223402/39967 kbit/s

26.10.24 04:09:05 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 237331/42460 kbit/s).

26.10.24 04:06:05 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

26.10.24 04:05:13 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

26.10.24 04:05:13 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

26.10.24 04:05:13 Internetverbindung wurde getrennt.

26.10.24 04:05:08 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

24.10.24 22:00:00 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:df:9f16:c300::/56

24.10.24 21:45:00 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:df:9f16:c300::/56

24.10.24 21:45:00 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:df:9ff:1706:d624:dfff:fe00:90e5

24.10.24 21:45:00 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.215.27.110, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 62.155.243.196, Breitband-PoP: BAMJ02

24.10.24 21:45:00 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 223132/43153 kbit/s

24.10.24 21:44:53 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 237044/45844 kbit/s).

24.10.24 21:41:52 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

24.10.24 21:41:36 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

24.10.24 21:41:35 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

24.10.24 21:41:35 Internetverbindung wurde getrennt.

24.10.24 21:41:31 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

24.10.24 21:22:49 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:df:9f16:4200::/56

24.10.24 21:07:49 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:df:9f16:4200::/56

24.10.24 21:07:49 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:df:9fff:1691:d624:ddff:fe00:90e5

24.10.24 21:07:48 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.215.29.180, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 62.155.243.196, Breitband-PoP: BAMJ02

24.10.24 21:07:48 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 223633/42955 kbit/s

24.10.24 21:07:45 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 237576/45635 kbit/s).

24.10.24 21:04:45 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

24.10.24 21:04:23 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

24.10.24 21:04:22 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

24.10.24 21:04:22 Internetverbindung wurde getrennt.

24.10.24 21:04:18 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

23.10.24 23:03:17 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:df:9f05:aa00::/56

23.10.24 22:48:17 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:df:9f05:aa00::/56

23.10.24 22:48:17 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:df:9fff:5bf:d624:ddff:fe00:90e5

23.10.24 22:48:17 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.237.147.176, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 62.155.243.196, Breitband-PoP: BAMJ02

23.10.24 22:48:17 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 223604/43146 kbit/s

23.10.24 22:48:13 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 237545/45837 kbit/s).

23.10.24 22:45:13 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

23.10.24 22:44:58 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

23.10.24 22:44:58 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

23.10.24 22:44:58 Internetverbindung wurde getrennt.

23.10.24 22:44:53 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

23.10.24 22:37:04 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:df:9f04:b000::/56

23.10.24 22:22:04 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:df:9f04:b000::/56

23.10.24 22:22:03 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:df:9fff:4c8:d624:ddff:fe00:90e5

23.10.24 22:22:03 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.237.149.97, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 62.155.243.196, Breitband-PoP: BAMJ02

23.10.24 22:22:03 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 215821/42862 kbit/s

23.10.24 22:22:00 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 229278/45535 kbit/s).

23.10.24 22:18:56 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

23.10.24 22:18:40 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

23.10.24 22:18:39 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

23.10.24 22:18:39 Internetverbindung wurde getrennt.

23.10.24 22:18:34 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

22.10.24 17:53:28 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:df:9f06:8b00::/56

22.10.24 17:38:28 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:df:9f06:8b00::/56

22.10.24 17:38:28 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:df:9fff:6ca:d624:dfff:fe00:90e5

22.10.24 17:38:28 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.237.150.153, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 62.155.243.196, Breitband-PoP: BAMJ02

22.10.24 17:38:27 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 220852/42973 kbit/s

22.10.24 17:38:24 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 234622/45654 kbit/s).

22.10.24 17:35:22 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

22.10.24 17:35:07 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

22.10.24 17:35:06 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

22.10.24 17:35:06 Internetverbindung wurde getrennt.

22.10.24 17:35:01 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

20.10.24 13:11:17 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:df:9f1e:9500::/56

20.10.24 12:56:17 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:df:9f1e:9500::/56

20.10.24 12:56:16 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:df:9fff:a52:d624:dfff:fe00:90e5

20.10.24 12:56:16 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.201.47.156, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 62.155.243.196, Breitband-PoP: BAMJ02

20.10.24 12:56:16 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 220060/42758 kbit/s

20.10.24 12:56:13 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 233781/45425 kbit/s).

20.10.24 12:53:13 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

20.10.24 12:52:58 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

20.10.24 12:52:57 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

20.10.24 12:52:57 Internetverbindung wurde getrennt.

20.10.24 12:52:52 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

18.10.24 02:15:17 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:df:9f0b:400::/56

18.10.24 02:00:17 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:df:9f0b:400::/56

18.10.24 02:00:17 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:df:9fff:b03:d624:dfff:fe00:90e5

18.10.24 02:00:17 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.215.26.175, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 62.155.243.196, Breitband-PoP: BAMJ02

18.10.24 02:00:17 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 216030/42688 kbit/s

18.10.24 02:00:13 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 229500/45349 kbit/s).

18.10.24 01:57:14 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

18.10.24 01:56:56 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

18.10.24 01:56:55 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

18.10.24 01:56:55 Internetverbindung wurde getrennt.

18.10.24 01:56:51 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

18.10.24 01:19:23 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:df:9f07:1e00::/56

18.10.24 01:04:23 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:df:9f07:1e00::/56

18.10.24 01:04:22 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:df:9ff:751:d624:dfff:fe00:90e5

18.10.24 01:04:22 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.237.144.11, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 62.155.243.196, Breitband-PoP: BAMJ02

18.10.24 01:04:22 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 220563/42765 kbit/s

18.10.24 01:04:19 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 234317/45433 kbit/s).

18.10.24 01:01:19 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

18.10.24 01:00:36 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

18.10.24 01:00:35 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

18.10.24 01:00:35 Internetverbindung wurde getrennt.

18.10.24 01:00:31 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

17.10.24 20:49:48 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:df:9f02:1400::/56

17.10.24 20:34:48 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:df:9f02:1400::/56

17.10.24 20:34:47 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:df:9ff:20c:d624:dfff:fe00:90e5

17.10.24 20:34:47 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.237.155.20, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 62.155.243.196, Breitband-PoP: BAMJ02

17.10.24 20:34:47 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 222873/43163 kbit/s

17.10.24 20:34:43 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 236769/45856 kbit/s).

17.10.24 20:31:26 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

17.10.24 20:29:04 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

17.10.24 20:29:04 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

17.10.24 20:29:04 Internetverbindung wurde getrennt.

17.10.24 20:28:59 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

08.10.24 16:09:06 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:df:9f16:a500::/56

08.10.24 15:54:06 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:df:9f16:a500::/56

08.10.24 15:54:05 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:df:9ff:48b9:d624:dfff:fe00:90e5

08.10.24 15:54:05 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.237.155.170, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 62.155.243.196, Breitband-PoP: BAMJ02

08.10.24 15:54:05 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 222131/43250 kbit/s

08.10.24 15:54:02 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 235981/45947 kbit/s).

08.10.24 15:50:57 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

08.10.24 15:50:41 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

08.10.24 15:50:41 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

08.10.24 15:50:41 Internetverbindung wurde getrennt.

08.10.24 15:50:36 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

08.10.24 05:19:28 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:df:9f19:a700::/56

08.10.24 05:04:28 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:df:9f19:a700::/56

08.10.24 05:04:28 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:df:9ff:38e7:d624:ddff:fe00:90e5

08.10.24 05:04:28 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.215.26.202, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 62.155.243.196, Breitband-PoP: BAMJ02

08.10.24 05:04:28 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 222559/43066 kbit/s

08.10.24 05:04:25 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 236436/45752 kbit/s).

08.10.24 05:01:23 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

08.10.24 05:01:08 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

08.10.24 05:01:08 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

08.10.24 05:01:08 Internetverbindung wurde getrennt.

08.10.24 05:01:03 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

06.10.24 04:04:03 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:df:9f00:e100::/56

06.10.24 03:49:03 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:df:9f00:e100::/56

06.10.24 03:49:03 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:df:9ff:33b:d624:ddff:fe00:90e5

06.10.24 03:49:03 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.201.40.191, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 62.155.243.196, Breitband-PoP: BAMJ02

06.10.24 03:49:03 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 192407/39967 kbit/s

06.10.24 03:48:59 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 204404/42460 kbit/s).

06.10.24 03:45:57 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

06.10.24 03:45:40 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

06.10.24 03:45:40 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

06.10.24 03:45:40 Internetverbindung wurde getrennt.

06.10.24 03:45:35 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

05.10.24 04:13:31 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:df:9f22:7a00::/56

05.10.24 03:58:31 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:df:9f22:7a00::/56

05.10.24 03:58:31 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:df:9ff:2395:d624:ddff:fe00:90e5

05.10.24 03:58:31 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.237.154.192, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 62.155.243.196, Breitband-PoP: BAMJ02

05.10.24 03:58:30 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 211785/39967 kbit/s

05.10.24 03:58:27 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 224990/42460 kbit/s).

05.10.24 03:55:14 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

05.10.24 03:53:49 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

05.10.24 03:53:48 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

05.10.24 03:53:48 Internetverbindung wurde getrennt.

05.10.24 03:53:43 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

04.10.24 20:34:53 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:df:9f10:bd00::/56

04.10.24 20:19:53 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:df:9f10:bd00::/56

04.10.24 20:19:53 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:df:9ff:11b5:d624:ddff:fe00:90e5

04.10.24 20:19:53 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.215.19.104, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 62.155.243.196, Breitband-PoP: BAMJ02

04.10.24 20:19:52 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 220453/43049 kbit/s

04.10.24 20:19:49 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 234198/45733 kbit/s).

04.10.24 20:16:48 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

04.10.24 20:16:32 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

04.10.24 20:16:32 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

04.10.24 20:16:32 Internetverbindung wurde getrennt.

04.10.24 20:16:27 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

04.10.24 16:25:57 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:df:9f0d:db00::/56

04.10.24 16:10:57 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:df:9f0d:db00::/56

04.10.24 16:10:57 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:df:9ff:eeb:d624:ddff:fe00:90e5

04.10.24 16:10:57 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.215.29.35, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 62.155.243.196, Breitband-PoP: BAMJ02

04.10.24 16:10:57 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 222804/43027 kbit/s

04.10.24 16:10:53 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 236696/45710 kbit/s).

04.10.24 16:07:52 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

04.10.24 16:07:34 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

04.10.24 16:07:34 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

04.10.24 16:07:34 Internetverbindung wurde getrennt.

04.10.24 16:07:29 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

04.10.24 14:05:23 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:df:9f0a:8d00::/56

04.10.24 13:50:23 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:df:9f0a:8d00::/56

04.10.24 13:50:23 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:df:9ff:bfb:d624:ddff:fe00:90e5

04.10.24 13:50:23 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.237.147.222, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 62.155.243.196, Breitband-PoP: BAMJ02

04.10.24 13:50:23 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 222699/43064 kbit/s

04.10.24 13:50:20 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 236585/45749 kbit/s).

04.10.24 13:47:16 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

04.10.24 13:47:01 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

04.10.24 13:47:00 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

04.10.24 13:47:00 Internetverbindung wurde getrennt.

04.10.24 13:46:56 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

03.10.24 21:05:28 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:df:9f3c:8800::/56

03.10.24 20:50:28 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:df:9f3c:8800::/56

03.10.24 20:50:27 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:df:9fff:3c6f:d624:dfff:fe00:90e5

03.10.24 20:50:27 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 80.134.149.118, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 62.155.243.196, Breitband-PoP: BAMJ02

03.10.24 20:50:27 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 222063/43311 kbit/s

03.10.24 20:50:24 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 235908/46011 kbit/s).

03.10.24 20:47:18 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

03.10.24 20:47:02 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

03.10.24 20:47:02 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

03.10.24 20:47:02 Internetverbindung wurde getrennt.

03.10.24 20:46:58 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

02.10.24 19:22:32 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:df:9f0c:3d00::/56

02.10.24 19:07:32 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:df:9f0c:3d00::/56

02.10.24 19:07:32 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:df:9fff:c75:d624:dfff:fe00:90e5

02.10.24 19:07:32 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.215.24.169, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 62.155.243.196, Breitband-PoP: BAMJ02

02.10.24 19:07:32 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 222153/43131 kbit/s

02.10.24 19:07:28 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 236004/45821 kbit/s).

02.10.24 19:04:28 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

02.10.24 19:04:12 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

02.10.24 19:04:11 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

02.10.24 19:04:11 Internetverbindung wurde getrennt.

02.10.24 19:04:07 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

02.10.24 15:21:10 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:df:9f07:d400::/56

02.10.24 15:06:10 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:df:9f07:d400::/56

02.10.24 15:06:09 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:df:9fff:7a5:d624:dfff:fe00:90e5

02.10.24 15:06:09 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.237.145.209, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 62.155.243.196, Breitband-PoP: BAMJ02

02.10.24 15:06:09 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 222747/43314 kbit/s

02.10.24 15:06:06 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 236635/46015 kbit/s).



02.10.24 15:03:05 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

Um weitere Informationen zu einem Ereignis zu bekommen, klicken Sie auf das Ereignis.