

Internetverbindung

19.01.22	13:36:02	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:de:bf21:8c00::/56
19.01.22	13:36:01	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:de:bfff:21a7:cece:1eff:fe6d:a09a
19.01.22	13:36:01	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.222.171.220, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.127, Breitband-PoP: SLSJ01
19.01.22	13:36:01	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84715/34826 kbit/s
19.01.22	13:35:52	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 89999/36998 kbit/s).
19.01.22	13:34:01	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
19.01.22	13:33:47	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
19.01.22	13:33:47	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
19.01.22	13:33:47	Internetverbindung wurde getrennt.
19.01.22	13:33:42	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
19.01.22	08:17:27	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:de:bf19:b00::/56
19.01.22	08:02:27	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:de:bf19:b00::/56
19.01.22	08:02:27	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:de:bfff:1905:cece:1eff:fe6d:a09a
19.01.22	08:02:27	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.222.179.31, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.127, Breitband-PoP: SLSJ01
19.01.22	08:02:27	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84715/34826 kbit/s
19.01.22	08:02:17	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 89999/36998 kbit/s).
19.01.22	08:00:25	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

19.01.22	07:59:56	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
19.01.22	07:59:56	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
19.01.22	07:59:56	Internetverbindung wurde getrennt.
19.01.22	07:59:51	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
19.01.22	03:16:30	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:de:bf03:7500::/56
19.01.22	03:01:30	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:de:bf03:7500::/56
19.01.22	03:01:30	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:de:bfff:375:cece:1eff:fe6d:a09a

19.01.22	03:01:30	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.235.219.39, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.127, Breitband-PoP: SLSJ01
19.01.22	03:01:30	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84715/34826 kbit/s
19.01.22	03:01:20	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 89999/36998 kbit/s).
19.01.22	02:59:28	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
19.01.22	02:59:00	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
19.01.22	02:59:00	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
19.01.22	02:59:00	Internetverbindung wurde getrennt.
19.01.22	02:58:55	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
18.01.22	22:17:10	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:de:bf31:a900::/56
18.01.22	22:02:10	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:de:bf31:a900::/56
18.01.22	22:02:10	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:de:bfff:31ad:cece:1eff:fe6d:a09a
18.01.22	22:02:10	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 46.84.9.126, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.127, Breitband-PoP: SLSJ01
18.01.22	22:02:10	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84715/34826 kbit/s
18.01.22	22:02:00	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 89999/36998 kbit/s).
18.01.22	21:59:47	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
18.01.22	21:59:33	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
18.01.22	21:59:33	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
18.01.22	21:59:33	Internetverbindung wurde getrennt.
18.01.22	21:59:28	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
18.01.22	21:45:44	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:de:bf30:f600::/56
18.01.22	21:45:44	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:de:bfff:3122:cece:1eff:fe6d:a09a

18.01.22	21:45:44	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 46.84.9.13, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.127, Breitband-PoP: SLSJ01
18.01.22	21:45:43	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84715/34826 kbit/s
18.01.22	21:45:34	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 89999/36998 kbit/s).
18.01.22	21:43:39	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
18.01.22	21:43:24	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
18.01.22	21:43:24	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
18.01.22	21:43:24	Internetverbindung wurde getrennt.
18.01.22	21:43:20	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

18.01.22	17:31:34	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:de:bf2a:fb00::/56
18.01.22	17:16:34	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:de:bf2a:fb00::/56
18.01.22	17:16:34	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:de:bfff:2b0a:cece:1eff:fe6d:a09a
18.01.22	17:16:34	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.222.160.1, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.127, Breitband-PoP: SLSJ01
18.01.22	17:16:34	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84715/34826 kbit/s
18.01.22	17:16:24	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 89999/36998 kbit/s).
18.01.22	17:14:31	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
18.01.22	17:13:16	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
18.01.22	17:13:16	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
18.01.22	17:13:16	Internetverbindung wurde getrennt.
18.01.22	17:13:12	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
18.01.22	07:17:59	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:de:bf1b:9100::/56
18.01.22	07:02:59	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:de:bf1b:9100::/56
18.01.22	07:02:58	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:de:bfff:1bad:cece:1eff:fe6d:a09a
18.01.22	07:02:58	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.222.177.19, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.127, Breitband-PoP: SLSJ01
18.01.22	07:02:58	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84715/34826 kbit/s
18.01.22	07:02:47	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 89999/36998 kbit/s).
18.01.22	07:00:48	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
18.01.22	06:59:26	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
18.01.22	06:59:26	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

18.01.22	06:59:26	Internetverbindung wurde getrennt.
18.01.22	06:59:21	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
15.01.22	08:58:30	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:de:bf48:c600::/56
15.01.22	08:43:30	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:de:bf48:c600::/56
15.01.22	08:43:30	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:de:bfff:48de:cece:1eff:fe6d:a09a
15.01.22	08:43:30	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.222.175.17, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.127, Breitband-PoP: SLSJ01
15.01.22	08:43:30	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84715/34826 kbit/s
15.01.22	08:43:26	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 89999/36998 kbit/s).
15.01.22	08:41:35	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

15.01.22	08:41:07	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
15.01.22	08:41:07	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
15.01.22	08:41:07	Internetverbindung wurde getrennt.
15.01.22	08:41:02	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
14.01.22	08:26:33	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:de:bf1c:4600::/56
14.01.22	08:11:33	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:de:bf1c:4600::/56
14.01.22	08:11:32	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:de:bfff:1c4d:cece:1eff:fe6d:a09a
14.01.22	08:11:32	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.222.177.218, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.127, Breitband-PoP: SLSJ01
14.01.22	08:11:32	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84715/34826 kbit/s
14.01.22	08:11:20	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 89999/36998 kbit/s).
14.01.22	08:09:25	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
14.01.22	08:09:10	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
14.01.22	08:09:09	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
14.01.22	08:09:09	Internetverbindung wurde getrennt.
14.01.22	08:09:05	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
13.01.22	08:18:13	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:de:bf1b:6500::/56
13.01.22	08:03:13	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:de:bf1b:6500::/56
13.01.22	08:03:13	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:de:bfff:1b7b:cece:1eff:fe6d:a09a
13.01.22	08:03:13	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.222.176.237, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.127, Breitband-PoP: SLSJ01
13.01.22	08:03:12	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84715/34826 kbit/s
13.01.22	08:03:03	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 89999/36998

kbit/s).

13.01.22	08:01:11	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
13.01.22	08:00:42	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
13.01.22	08:00:42	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
13.01.22	08:00:42	Internetverbindung wurde getrennt.
13.01.22	08:00:37	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
12.01.22	22:05:16	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:de:bf37:ca00::/56
12.01.22	21:50:16	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:de:bf37:ca00::/56
12.01.22	21:50:16	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:de:bfff:37e2:cece:1eff:fe6d:a09a

12.01.22	21:50:16	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 46.84.2.196, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.127, Breitband-PoP: SLSJ01
12.01.22	21:50:16	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84715/34826 kbit/s
12.01.22	21:50:12	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 89999/36998 kbit/s).
12.01.22	21:48:19	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
12.01.22	21:46:58	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
12.01.22	21:46:58	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
12.01.22	21:46:58	Internetverbindung wurde getrennt.
12.01.22	21:46:53	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
08.01.22	09:01:42	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:de:bf47:1f00::/56
08.01.22	08:46:42	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:de:bf47:1f00::/56
08.01.22	08:46:41	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:de:bfff:472f:cece:1eff:fe6d:a09a
08.01.22	08:46:41	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.222.179.22, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.127, Breitband-PoP: SLSJ01
08.01.22	08:46:41	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84715/34826 kbit/s
08.01.22	08:46:29	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 89999/36998 kbit/s).
08.01.22	08:44:36	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.01.22	08:43:22	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
08.01.22	08:43:22	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
08.01.22	08:43:22	Internetverbindung wurde getrennt.
08.01.22	08:43:17	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
08.01.22	04:36:34	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:de:bf42:d00::/56
08.01.22	04:21:34	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:de:bf42:d00::/56

08.01.22	04:21:34	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:de:bfff:4224:cece:1eff:fe6d:a09a
08.01.22	04:21:34	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.222.188.205, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.127, Breitband-PoP: SLSJ01
08.01.22	04:21:33	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84715/34826 kbit/s
08.01.22	04:21:26	Internetverbindung wurde getrennt.
08.01.22	04:21:26	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
08.01.22	04:21:26	Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
07.01.22	22:03:30	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:de:bf31:8a00::/56
07.01.22	21:48:30	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:de:bf31:8a00::/56

07.01.22	21:48:30	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:de:bfff:31ac:cece:1eff:fe6d:a09a
07.01.22	21:48:30	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 46.84.9.176, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.127, Breitband-PoP: SLSJ01
07.01.22	21:48:29	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84715/34826 kbit/s
07.01.22	21:48:20	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 89999/36998 kbit/s).
07.01.22	21:46:28	DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit 07.01.22 21:44:46]
07.01.22	21:43:26	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
07.01.22	21:43:26	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
07.01.22	21:43:26	Internetverbindung wurde getrennt.
07.01.22	21:43:21	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
07.01.22	00:18:47	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:de:bf37:8900::/56
07.01.22	00:03:47	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:de:bf37:8900::/56
07.01.22	00:03:47	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:de:bfff:37a7:cece:1eff:fe6d:a09a
07.01.22	00:03:47	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 46.84.2.135, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.127, Breitband-PoP: SLSJ01
07.01.22	00:03:46	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84715/34826 kbit/s
07.01.22	00:03:37	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 89999/36998 kbit/s).
07.01.22	00:01:44	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
07.01.22	00:00:22	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
07.01.22	00:00:22	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
07.01.22	00:00:22	Internetverbindung wurde getrennt.
07.01.22	00:00:17	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
06.01.22	17:51:55	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix:

2003:de:bf2d:d900::/56

06.01.22 17:36:55 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix:
2003:de:bf2d:d900::/56

06.01.22 17:36:54 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:
2003:de:bfff:2df0:cece:1eff:fe6d:a09a

06.01.22 17:36:54 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:
46.84.12.153, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22,
Gateway: 62.155.246.127, Breitband-PoP: SLSJ01

06.01.22 17:36:54 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des
Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84715/34826 kbit/s

06.01.22 17:36:46 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 89999/36998
kbit/s).

06.01.22 17:34:54 DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit
06.01.22 17:32:33]

06.01.22 17:32:05 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

06.01.22 17:32:05 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

06.01.22	17:32:05	Internetverbindung wurde getrennt.
06.01.22	17:32:00	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
06.01.22	07:16:15	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:de:bf1b:8c00::/56
06.01.22	07:01:15	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:de:bf1b:8c00::/56
06.01.22	07:01:14	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:de:bfff:1b77:cece:1eff:fe6d:a09a
06.01.22	07:01:14	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.222.176.162, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.127, Breitband-PoP: SLSJ01
06.01.22	07:01:14	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84715/34826 kbit/s
06.01.22	07:01:05	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 89999/36998 kbit/s).
06.01.22	06:58:49	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
06.01.22	06:58:34	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
06.01.22	06:58:34	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
06.01.22	06:58:34	Internetverbindung wurde getrennt.
06.01.22	06:58:29	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
03.01.22	04:03:13	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:de:bf09:f800::/56
03.01.22	03:48:13	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:de:bf09:f800::/56
03.01.22	03:48:13	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:de:bfff:a13:cece:1eff:fe6d:a09a
03.01.22	03:48:13	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.235.210.133, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.127, Breitband-PoP: SLSJ01
03.01.22	03:48:13	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84715/34826 kbit/s
03.01.22	03:48:03	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 89999/36998 kbit/s).
03.01.22	03:46:12	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

03.01.22	03:45:57	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
03.01.22	03:45:57	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
03.01.22	03:45:57	Internetverbindung wurde getrennt.
03.01.22	03:45:52	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
31.12.21	22:09:10	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:de:bf35:8000::/56
31.12.21	21:54:11	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:de:bf35:8000::/56
31.12.21	21:54:10	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:de:bfff:3571:cece:1eff:fe6d:a09a
31.12.21	21:54:10	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 46.84.1.156, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.127, Breitband-PoP: SLSJ01
31.12.21	21:54:10	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84715/34826 kbit/s

31.12.21	21:54:00	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 89999/36998 kbit/s).
31.12.21	21:52:09	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
31.12.21	21:51:55	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
31.12.21	21:51:55	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
31.12.21	21:51:55	Internetverbindung wurde getrennt.
31.12.21	21:51:49	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
31.12.21	21:49:20	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:de:bf35:6b00::/56
31.12.21	21:49:20	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:de:bfff:3560:cece:1eff:fe6d:a09a
31.12.21	21:49:20	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 46.84.1.128, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.127, Breitband-PoP: SLSJ01
31.12.21	21:49:20	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 83508/34826 kbit/s
31.12.21	21:49:10	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 88716/36998 kbit/s).
31.12.21	21:47:16	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
31.12.21	21:46:48	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
31.12.21	21:46:48	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
31.12.21	21:46:48	Internetverbindung wurde getrennt.
31.12.21	21:46:43	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
27.12.21	19:37:18	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:de:bf2b:b100::/56
27.12.21	19:22:19	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:de:bf2b:b100::/56
27.12.21	19:22:18	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:de:bfff:2ba2:cece:1eff:fe6d:a09a
27.12.21	19:22:18	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 46.84.9.163, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.127, Breitband-PoP: SLSJ01
27.12.21	19:22:18	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzuans (verfügbare Bitrate): 83213/34826 kbit/s

27.12.21 19:22:08 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 88403/36998 kbit/s).

27.12.21 19:20:16 DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit 27.12.21 19:18:35]

27.12.21 19:18:03 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

27.12.21 19:18:03 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

27.12.21 19:18:03 Internetverbindung wurde getrennt.

27.12.21 19:17:58 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

27.12.21 07:17:12 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:de:bf1a:3c00::/56

27.12.21 07:02:12 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:de:bf1a:3c00::/56

27.12.21 07:02:12 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:de:bfff:19e0:cece:1eff:fe6d:a09a

27.12.21	07:02:12	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.222.176.75, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.127, Breitband-PoP: SLSJ01
27.12.21	07:02:11	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 83879/34826 kbit/s
27.12.21	07:02:04	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 89111/36998 kbit/s).
27.12.21	07:00:10	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
27.12.21	06:59:56	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
27.12.21	06:59:55	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
27.12.21	06:59:55	Internetverbindung wurde getrennt.
27.12.21	06:59:50	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
25.12.21	11:17:38	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:de:bf43:d400::/56
25.12.21	11:02:38	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:de:bf43:d400::/56
25.12.21	11:02:38	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:de:bfff:4411:cece:1eff:fe6d:a09a
25.12.21	11:02:38	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.222.180.218, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.127, Breitband-PoP: SLSJ01
25.12.21	11:02:37	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 83921/34826 kbit/s
25.12.21	11:02:28	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 89156/36998 kbit/s).
25.12.21	11:00:37	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
25.12.21	11:00:09	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
25.12.21	11:00:09	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
25.12.21	11:00:09	Internetverbindung wurde getrennt.
25.12.21	11:00:04	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
24.12.21	07:18:07	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:de:bf12:ad00::/56
24.12.21	07:03:07	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:de:bf12:ad00::/56

24.12.21	07:03:06	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:de:bfff:1291:cece:1eff:fe6d:a09a
24.12.21	07:03:06	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.222.178.117, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.127, Breitband-PoP: SLSJ01
24.12.21	07:03:06	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 83984/34826 kbit/s
24.12.21	07:02:57	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 89223/36998 kbit/s).
24.12.21	07:00:57	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
24.12.21	07:00:21	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
24.12.21	07:00:21	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
24.12.21	07:00:21	Internetverbindung wurde getrennt.

24.12.21	07:00:16	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
24.12.21	06:57:58	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:de:bf12:8a00::/56
24.12.21	06:57:57	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:de:bfff:126e:cece:1eff:fe6d:a09a
24.12.21	06:57:57	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.222.178.61, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.127, Breitband-PoP: SLSJ01
24.12.21	06:57:57	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 83836/34826 kbit/s
24.12.21	06:57:54	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 89066/36998 kbit/s).
24.12.21	06:55:56	DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit 24.12.21 06:54:19]
24.12.21	06:53:00	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
24.12.21	06:53:00	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
24.12.21	06:53:00	Internetverbindung wurde getrennt.
24.12.21	06:52:56	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
23.12.21	12:01:30	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:de:bf4f:c200::/56
23.12.21	11:46:30	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:de:bf4f:c200::/56
23.12.21	11:46:30	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:de:bfff:4fec:cece:1eff:fe6d:a09a
23.12.21	11:46:30	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 46.84.8.126, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.127, Breitband-PoP: SLSJ01
23.12.21	11:46:30	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 83757/34826 kbit/s
23.12.21	11:46:20	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 88981/36998 kbit/s).
23.12.21	11:44:29	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
23.12.21	11:43:59	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
23.12.21	11:43:59	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

23.12.21	11:43:59	Internetverbindung wurde getrennt.
23.12.21	11:43:54	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
23.12.21	08:51:55	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:de:bf4c:f800::/56
23.12.21	08:36:55	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:de:bf4c:f800::/56
23.12.21	08:36:54	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:de:bfff:4d1e:cece:1eff:fe6d:a09a
23.12.21	08:36:54	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 46.84.15.84, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.127, Breitband-PoP: SLSJ01
23.12.21	08:36:54	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 83844/34826 kbit/s
23.12.21	08:36:42	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 89074/36998 kbit/s).
23.12.21	08:34:50	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

23.12.21	08:34:22	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
23.12.21	08:34:22	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
23.12.21	08:34:22	Internetverbindung wurde getrennt.
23.12.21	08:34:17	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
21.12.21	16:19:12	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:de:bf2d:6800::/56
21.12.21	16:04:12	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:de:bf2d:6800::/56
21.12.21	16:04:11	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:de:bfff:2d83:cece:1eff:fe6d:a09a
21.12.21	16:04:11	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 46.84.12.214, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.127, Breitband-PoP: SLSJ01
21.12.21	16:04:11	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84015/34826 kbit/s
21.12.21	16:04:08	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 89256/36998 kbit/s).
21.12.21	16:02:12	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
21.12.21	16:00:56	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
21.12.21	16:00:56	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
21.12.21	16:00:56	Internetverbindung wurde getrennt.
21.12.21	16:00:51	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
20.12.21	22:21:06	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:de:bf32:e900::/56
20.12.21	22:06:06	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:de:bf32:e900::/56
20.12.21	22:06:05	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:de:bfff:3310:cece:1eff:fe6d:a09a
20.12.21	22:06:05	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 46.84.3.168, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.127, Breitband-PoP: SLSJ01
20.12.21	22:06:05	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 83938/34826 kbit/s
20.12.21	22:05:53	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 89174/36998

kbit/s).

20.12.21	22:04:01	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
20.12.21	22:03:33	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
20.12.21	22:03:33	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
20.12.21	22:03:33	Internetverbindung wurde getrennt.
20.12.21	22:03:28	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
20.12.21	21:53:28	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:de:bf32:9500::/56
20.12.21	21:53:27	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:de:bfff:32b1:cece:1eff:fe6d:a09a
20.12.21	21:53:27	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 46.84.3.84, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.127, Breitband-PoP: SLSJ01

20.12.21	21:53:27	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 83805/34826 kbit/s
20.12.21	21:53:19	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 89033/36998 kbit/s).
20.12.21	21:51:27	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
20.12.21	21:50:56	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
20.12.21	21:50:56	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
20.12.21	21:50:56	Internetverbindung wurde getrennt.
20.12.21	21:50:51	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
18.12.21	11:53:47	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:de:bf4e:eb00::/56
18.12.21	11:38:47	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:de:bf4e:eb00::/56
18.12.21	11:38:47	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:de:bfff:4f10:cece:1eff:fe6d:a09a
18.12.21	11:38:47	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 46.84.11.254, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.127, Breitband-PoP: SLSJ01
18.12.21	11:38:46	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 83773/34826 kbit/s
18.12.21	11:38:37	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 88999/36998 kbit/s).
18.12.21	11:36:40	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
18.12.21	11:36:26	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
18.12.21	11:36:26	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
18.12.21	11:36:26	Internetverbindung wurde getrennt.
18.12.21	11:36:21	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
16.12.21	01:17:17	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:de:bf38:9e00::/56
16.12.21	01:02:17	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:de:bf38:9e00::/56
16.12.21	01:02:17	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:de:bfff:389d:cece:1eff:fe6d:a09a

16.12.21	01:02:17	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 46.84.1.179, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.127, Breitband-PoP: SLSJ01
16.12.21	01:02:17	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 83367/34826 kbit/s
16.12.21	01:02:13	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 88567/36998 kbit/s).
16.12.21	01:00:16	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
16.12.21	00:59:58	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
16.12.21	00:59:58	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
16.12.21	00:59:58	Internetverbindung wurde getrennt.
16.12.21	00:59:54	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
13.12.21	16:19:41	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:de:bf29:a00::/56

13.12.21	16:04:41	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:de:bf29:a00::/56
13.12.21	16:04:41	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:de:bfff:292e:cece:1eff:fe6d:a09a
13.12.21	16:04:41	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.222.163.99, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.127, Breitband-PoP: SLSJ01
13.12.21	16:04:40	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84286/34826 kbit/s
13.12.21	16:04:31	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 89543/36998 kbit/s).
13.12.21	16:02:40	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
13.12.21	16:02:11	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
13.12.21	16:02:11	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
13.12.21	16:02:11	Internetverbindung wurde getrennt.
13.12.21	16:02:07	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
13.12.21	04:09:59	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:de:bf0f:3900::/56
13.12.21	03:54:59	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:de:bf0f:3900::/56
13.12.21	03:54:58	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:de:bfff:f0d:cece:1eff:fe6d:a09a
13.12.21	03:54:58	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.222.191.92, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.127, Breitband-PoP: SLSJ01
13.12.21	03:54:58	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 83675/34826 kbit/s
13.12.21	03:54:49	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 88895/36998 kbit/s).
13.12.21	03:52:57	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
13.12.21	03:52:42	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
13.12.21	03:52:42	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
13.12.21	03:52:42	Internetverbindung wurde getrennt.
13.12.21	03:52:37	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

12.12.21 06:17:09 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix:
2003:de:bf0b:3e00::/56

12.12.21 06:02:09 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix:
2003:de:bf0b:3e00::/56

12.12.21 06:02:09 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:
2003:de:bfff:19d:cece:1eff:fe6d:a09a

12.12.21 06:02:09 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:
93.222.186.247, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22,
Gateway: 62.155.246.127, Breitband-PoP: SLSJ01

12.12.21 06:02:08 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des
Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 83914/30121 kbit/s

12.12.21 06:01:59 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 89148/31999
kbit/s).

12.12.21 06:00:07 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

12.12.21 05:59:31 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

12.12.21	05:59:31	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
12.12.21	05:59:31	Internetverbindung wurde getrennt.
12.12.21	05:59:26	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
11.12.21	22:50:47	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:de:bf4e:3600::/56
11.12.21	22:35:47	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:de:bf4e:3600::/56
11.12.21	22:35:46	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:de:bfff:4e55:cece:1eff:fe6d:a09a
11.12.21	22:35:46	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.222.163.77, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.127, Breitband-PoP: SLSJ01
11.12.21	22:35:46	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84050/30121 kbit/s
11.12.21	22:35:36	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 89293/31999 kbit/s).
11.12.21	22:33:43	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
11.12.21	22:33:15	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
11.12.21	22:33:15	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
11.12.21	22:33:15	Internetverbindung wurde getrennt.
11.12.21	22:33:10	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
11.12.21	03:19:41	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:de:bf39:e100::/56
11.12.21	03:04:40	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:de:bf39:e100::/56
11.12.21	03:04:40	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:de:bfff:39f4:cece:1eff:fe6d:a09a
11.12.21	03:04:40	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.235.223.23, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.127, Breitband-PoP: SLSJ01
11.12.21	03:04:40	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84314/30121 kbit/s
11.12.21	03:04:31	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 89573/31999 kbit/s).

11.12.21	03:02:30	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
11.12.21	03:02:02	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
11.12.21	03:02:02	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
11.12.21	03:02:02	Internetverbindung wurde getrennt.
11.12.21	03:01:57	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
09.12.21	00:16:53	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:de:bf3a:ce00::/56
09.12.21	00:01:53	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:de:bf3a:ce00::/56
09.12.21	00:01:52	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:de:bfff:3ae2:cece:1eff:fe6d:a09a
09.12.21	00:01:52	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.235.222.3, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.127, Breitband-PoP: SLSJ01

09.12.21	00:01:52	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 83879/30121 kbit/s
09.12.21	00:01:39	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 89111/31999 kbit/s).
08.12.21	23:59:48	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.12.21	23:58:33	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
08.12.21	23:58:33	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
08.12.21	23:58:33	Internetverbindung wurde getrennt.
08.12.21	23:58:28	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
03.12.21	10:17:57	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:de:bf1c:e100::/56
03.12.21	10:02:57	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:de:bf1c:e100::/56
03.12.21	10:02:57	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:de:bfff:1d16:cece:1eff:fe6d:a09a
03.12.21	10:02:57	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.222.176.86, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.127, Breitband-PoP: SLSJ01
03.12.21	10:02:57	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 83900/30121 kbit/s
03.12.21	10:02:47	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 89133/31999 kbit/s).
03.12.21	10:00:57	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
03.12.21	10:00:43	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
03.12.21	10:00:43	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
03.12.21	10:00:43	Internetverbindung wurde getrennt.
03.12.21	10:00:38	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
03.12.21	07:18:08	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:de:bf1a:d00::/56
03.12.21	07:03:08	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:de:bf1a:d00::/56
03.12.21	07:03:08	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:de:bfff:1a30:cece:1eff:fe6d:a09a

03.12.21	07:03:08	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.222.179.240, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.127, Breitband-PoP: SLSJ01
03.12.21	07:03:07	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84546/30121 kbit/s
03.12.21	07:02:58	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 89820/31999 kbit/s).
03.12.21	07:01:01	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
03.12.21	07:00:31	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
03.12.21	07:00:31	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
03.12.21	07:00:31	Internetverbindung wurde getrennt.
03.12.21	07:00:27	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
02.12.21	23:20:14	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:de:bf30:5000::/56

02.12.21	23:05:14	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:de:bf30:5000::/56
02.12.21	23:05:13	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:de:bfff:3056:cece:1eff:fe6d:a09a
02.12.21	23:05:13	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 46.84.11.36, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.127, Breitband-PoP: SLSJ01
02.12.21	23:05:13	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84715/30121 kbit/s
02.12.21	23:05:01	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 89999/31999 kbit/s).
02.12.21	23:03:11	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
02.12.21	23:02:54	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
02.12.21	23:02:54	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
02.12.21	23:02:54	Internetverbindung wurde getrennt.
02.12.21	23:02:49	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
29.11.21	03:57:02	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:de:bf0a:3900::/56
29.11.21	03:42:03	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:de:bf0a:3900::/56
29.11.21	03:42:02	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:de:bfff:a62:cece:1eff:fe6d:a09a
29.11.21	03:42:02	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.222.191.134, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.127, Breitband-PoP: SLSJ01
29.11.21	03:42:02	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84715/30121 kbit/s
29.11.21	03:41:52	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 89999/31999 kbit/s).
29.11.21	03:40:02	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
29.11.21	03:39:47	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
29.11.21	03:39:47	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
29.11.21	03:39:47	Internetverbindung wurde getrennt.
29.11.21	03:39:42	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

29.11.21 00:18:42 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix:
2003:de:bf00:b900::/56

29.11.21 00:03:42 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix:
2003:de:bf00:b900::/56

29.11.21 00:03:41 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:
2003:de:bfff:362d:cece:1eff:fe6d:a09a

29.11.21 00:03:41 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:
93.235.221.212, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22,
Gateway: 62.155.246.127, Breitband-PoP: SLSJ01

29.11.21 00:03:41 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des
Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84623/34826 kbit/s

29.11.21 00:03:38 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 89902/36998
kbit/s).

29.11.21 00:01:48 DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit
28.11.21 23:58:54]

28.11.21 23:58:39 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

28.11.21	23:58:39	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
28.11.21	23:58:39	Internetverbindung wurde getrennt.
28.11.21	23:58:34	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).