

## System &gt; Ereignisse

Alle

08.11.23 21:54:34 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.33.

08.11.23 21:53:32 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

08.11.23 21:52:35 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

08.11.23 21:52:35 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

08.11.23 21:52:35 Internetverbindung wurde getrennt.

08.11.23 21:52:30 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

08.11.23 21:50:38 WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz).

08.11.23 21:49:19 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fa:e708:b000::/56

08.11.23 21:49:19 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fa:e7ff:89a:f2b0:14ff:fed4:7886

08.11.23 21:49:19 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.210.36.59, DNS-Server: 217.237.148.22 und 217.237.150.51, Gateway: 62.155.246.244, Breitband-PoP: WORJ02

08.11.23 21:49:07 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 111883/43682 kbit/s).

08.11.23 21:47:30 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

08.11.23 21:47:17 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

08.11.23 21:47:16 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

08.11.23 21:47:16 Internetverbindung wurde getrennt.

08.11.23 21:47:12 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

08.11.23 21:01:12 WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz).

08.11.23 20:44:43 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fa:e707:6400::/56

08.11.23 20:44:43 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fa:e7ff:770:f2b0:14ff:fed4:7886

08.11.23 20:44:42 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.210.38.189, DNS-Server: 217.237.148.22 und 217.237.150.51, Gateway: 62.155.246.244, Breitband-PoP: WORJ02

08.11.23 20:44:04 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 111883/43682 kbit/s).

08.11.23 20:42:30 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

08.11.23 20:42:16 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

08.11.23 20:42:15 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

08.11.23 20:42:15 Internetverbindung wurde getrennt.

08.11.23 20:42:11 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

08.11.23 20:40:28 WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz).

08.11.23	20:25:46	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:fa:e706:b100::/56
08.11.23	20:16:45	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2003:fa:e706:b100:51c5:aa56:44b7:3256.
08.11.23	20:16:33	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2003:fa:e706:b100:51c5:aa56:44b7:3256 gescheitert (falsches Kennwort).
08.11.23	20:11:18	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2003:fa:e706:b100:51c5:aa56:44b7:3256.
08.11.23	20:10:46	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fa:e706:b100::/56
08.11.23	20:10:45	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fa:e7ff:6bc:f2b0:14ff:fed4:7886
08.11.23	20:10:45	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.210.39.143, DNS-Server: 217.237.148.22 und 217.237.150.51, Gateway: 62.155.246.244, Breitband-PoP: WORJ02
08.11.23	20:10:42	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 111883/43682 kbit/s).
08.11.23	20:09:06	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.11.23	20:08:52	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
08.11.23	20:08:51	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
08.11.23	20:08:51	Internetverbindung wurde getrennt.
08.11.23	20:08:47	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
08.11.23	18:00:25	WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz).
08.11.23	17:53:35	[fritz.repeater] Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert von Zeitserver 192.168.178.1.
08.11.23	17:38:16	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:fa:e703:5200::/56
08.11.23	17:23:17	Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert von Zeitserver 2003:2:2:140:194:25:134:196.
08.11.23	17:23:16	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fa:e703:5200::/56
08.11.23	17:23:16	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fa:e7ff:358:f2b0:14ff:fed4:7886
08.11.23	17:23:16	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.210.43.2, DNS-Server: 217.237.148.22 und 217.237.150.51, Gateway: 62.155.246.244, Breitband-PoP: WORJ02
08.11.23	17:23:12	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 111883/43682 kbit/s).
08.11.23	17:22:11	Netzwerkgerät Name: iPhone-von-Simon, MAC: C6:EE:F5:35:7E:C1 hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.
08.11.23	17:21:36	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

Um weitere Informationen zu einem Ereignis zu bekommen, klicken Sie auf das Ereignis.