

Internetverbindung

02.11.22	09:03:28	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e8:5f16:e000::/56
02.11.22	09:03:28	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e8:5fff:16f6:3a10:d5ff:fe2c:1104
02.11.22	09:03:28	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.219.95.132, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.205, Breitband-PoP: MONJ03
02.11.22	09:03:28	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 20632/2951 kbit/s
02.11.22	09:03:16	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 21920/3136 kbit/s).
02.11.22	09:00:56	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
02.11.22	09:00:40	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
02.11.22	09:00:40	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
02.11.22	09:00:39	Internetverbindung wurde getrennt.
02.11.22	09:00:35	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
02.11.22	08:53:02	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e8:5f16:7100::/56
02.11.22	08:38:02	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e8:5f16:7100::/56
02.11.22	08:38:02	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e8:5fff:1686:3a10:d5ff:fe2c:1104
02.11.22	08:38:02	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.160.32.237, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.205, Breitband-PoP: MONJ03
02.11.22	08:38:02	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 20632/2951 kbit/s
02.11.22	08:37:49	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 21920/3136 kbit/s)

MONJ03.

- 02.11.22 08:35:29 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
- 02.11.22 08:35:14 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
- 02.11.22 08:35:14 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 02.11.22 08:35:13 Internetverbindung wurde getrennt.
- 02.11.22 08:35:09 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
- 02.11.22 07:55:58 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e8:5f15:2300::/56
- 02.11.22 07:40:58 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e8:5f15:2300::/56
- 02.11.22 07:40:58 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e8:5fff:153a:3a10:d5ff:fe2c:1104
- 02.11.22 07:40:58 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.160.33.147, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.205, Breitband-PoP: MONJ03
- 02.11.22 07:40:58 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 20632/2951 kbit/s
- 02.11.22 07:40:48 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 21920/3136 kbit/s).
- 02.11.22 07:38:28 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
- 02.11.22 07:38:14 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
- 02.11.22 07:38:14 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 02.11.22 07:38:13 Internetverbindung wurde getrennt.
- 02.11.22 07:38:09 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
- 02.11.22 01:40:11 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e8:5f00:5700::/56
- 02.11.22 01:25:11 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e8:5f00:5700::/56
- 02.11.22 01:25:11 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e8:5fff:57:3a10:d5ff:fe2c:1104
- 02.11.22 01:25:11 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.143.191.208, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.205, Breitband-PoP: MONJ03
- 02.11.22 01:25:11 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 20632/2951 kbit/s
- 02.11.22 01:25:02 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 21920/3136 kbit/s).

02.11.22	01:22:42	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
02.11.22	01:22:28	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
02.11.22	01:22:27	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
02.11.22	01:22:27	Internetverbindung wurde getrennt.
02.11.22	01:22:23	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
02.11.22	01:04:18	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e8:5f22:7b00::/56
02.11.22	00:49:18	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e8:5f22:7b00::/56
02.11.22	00:49:17	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e8:5fff:22a2:3a10:d5ff:fe2c:1104
02.11.22	00:49:17	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.143.186.179, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.205, Breitband-PoP: MONJ03
02.11.22	00:49:17	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 20632/2951 kbit/s
02.11.22	00:49:08	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 21920/3136 kbit/s).
02.11.22	00:46:48	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
02.11.22	00:46:33	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
02.11.22	00:46:33	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
02.11.22	00:46:32	Internetverbindung wurde getrennt.
02.11.22	00:46:28	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
01.11.22	21:47:36	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e8:5f20:dd00::/56
01.11.22	21:32:36	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e8:5f20:dd00::/56
01.11.22	21:32:35	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e8:5fff:2109:3a10:d5ff:fe2c:1104
01.11.22	21:32:35	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.143.187.112, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.205, Breitband-PoP: MONJ03
01.11.22	21:32:35	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 20632/2951 kbit/s
01.11.22	21:32:26	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 21920/3136 kbit/s).

01.11.22	21:30:06	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
01.11.22	21:29:52	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
01.11.22	21:29:52	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
01.11.22	21:29:51	Internetverbindung wurde getrennt.
01.11.22	21:29:47	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
01.11.22	18:45:58	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e8:5f1e:e700::/56
01.11.22	18:30:58	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e8:5f1e:e700::/56
01.11.22	18:30:58	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e8:5fff:1f11:3a10:d5ff:fe2c:1104
01.11.22	18:30:58	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.219.82.214, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.205, Breitband-PoP: MONJ03
01.11.22	18:30:57	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 20632/2951 kbit/s
01.11.22	18:30:54	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 21920/3136 kbit/s).
01.11.22	18:28:34	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
01.11.22	18:27:50	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
01.11.22	18:27:50	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
01.11.22	18:27:49	Internetverbindung wurde getrennt.
01.11.22	18:27:45	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
01.11.22	04:33:07	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e8:5f12:6900::/56
01.11.22	04:18:07	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e8:5f12:6900::/56
01.11.22	04:18:06	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e8:5fff:127c:3a10:d5ff:fe2c:1104
01.11.22	04:18:06	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.160.39.198, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.205, Breitband-PoP: MONJ03
01.11.22	04:18:06	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 20632/2951 kbit/s
01.11.22	04:17:59	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 21920/3136 kbit/s).

01.11.22	04:15:40	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
01.11.22	04:15:26	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
01.11.22	04:15:26	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
01.11.22	04:15:25	Internetverbindung wurde getrennt.
01.11.22	04:15:21	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
01.11.22	04:05:46	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e8:5f10:7e00::/56
01.11.22	03:50:46	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e8:5f10:7e00::/56
01.11.22	03:50:46	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e8:5fff:1091:3a10:d5ff:fe2c:1104
01.11.22	03:50:46	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.160.42.66, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.205, Breitband-PoP: MONJ03
01.11.22	03:50:46	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 20632/2951 kbit/s
01.11.22	03:50:36	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 21920/3136 kbit/s).
01.11.22	03:48:17	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
01.11.22	03:46:39	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
01.11.22	03:46:39	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
01.11.22	03:46:38	Internetverbindung wurde getrennt.
01.11.22	03:46:34	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
31.10.22	20:37:40	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e8:5f14:cf00::/56
31.10.22	20:22:40	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e8:5f14:cf00::/56
31.10.22	20:22:39	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e8:5fff:14e3:3a10:d5ff:fe2c:1104
31.10.22	20:22:39	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.219.80.142, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.205, Breitband-PoP: MONJ03
31.10.22	20:22:39	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 20632/2951 kbit/s
31.10.22	20:22:36	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 21920/3136 kbit/s).
31.10.22	20:20:15	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

31.10.22	20:20:13	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
31.10.22	20:19:56	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
31.10.22	20:19:56	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
31.10.22	20:19:55	Internetverbindung wurde getrennt.
31.10.22	20:19:51	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
31.10.22	20:16:43	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e8:5f14:bd00::/56
31.10.22	20:16:43	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e8:5fff:14d3:3a10:d5ff:fe2c:1104
31.10.22	20:16:43	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.219.80.94, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.205, Breitband-PoP: MONJ03
31.10.22	20:16:42	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 20632/2951 kbit/s
31.10.22	20:16:33	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 21920/3136 kbit/s).
31.10.22	20:14:13	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
31.10.22	20:13:58	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
31.10.22	20:13:58	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
31.10.22	20:13:57	Internetverbindung wurde getrennt.
31.10.22	20:13:53	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
31.10.22	20:00:04	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e8:5f14:9c00::/56
31.10.22	20:00:04	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e8:5fff:14b4:3a10:d5ff:fe2c:1104
31.10.22	20:00:04	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.219.80.47, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.205, Breitband-PoP: MONJ03
31.10.22	20:00:04	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 20632/2951 kbit/s
31.10.22	19:59:55	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 21920/3136 kbit/s).
31.10.22	19:57:35	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
31.10.22	19:57:20	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
31.10.22	19:57:20	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
31.10.22	19:57:19	Internetverbindung wurde getrennt.
31.10.22	19:57:14	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

31.10.22	19:33:17	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e8:5f14:5600::/56
31.10.22	19:18:18	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e8:5f14:5600::/56
31.10.22	19:18:17	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e8:5fff:146d:3a10:d5ff:fe2c:1104
31.10.22	19:18:17	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.219.81.78, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.205, Breitband-PoP: MONJ03
31.10.22	19:18:17	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 20632/2951 kbit/s
31.10.22	19:18:10	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 21920/3136 kbit/s).
31.10.22	19:15:49	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
31.10.22	19:15:34	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
31.10.22	19:15:34	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
31.10.22	19:15:33	Internetverbindung wurde getrennt.
31.10.22	19:15:29	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
31.10.22	19:10:20	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e8:5f14:2f00::/56
31.10.22	18:55:20	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e8:5f14:2f00::/56
31.10.22	18:55:20	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e8:5fff:1447:3a10:d5ff:fe2c:1104
31.10.22	18:55:20	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.219.82.243, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.205, Breitband-PoP: MONJ03
31.10.22	18:55:20	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 20632/2951 kbit/s
31.10.22	18:55:11	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 21920/3136 kbit/s).
31.10.22	18:52:51	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
31.10.22	18:52:35	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
31.10.22	18:52:35	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
31.10.22	18:52:34	Internetverbindung wurde getrennt.
31.10.22	18:52:30	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
30.10.22	22:20:59	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix:

2003:e8:5f49:a200::/56

30.10.22 22:05:59 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix:
2003:e8:5f49:a200::/56

30.10.22 22:05:59 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:
2003:e8:5fff:49df:3a10:d5ff:fe2c:1104

30.10.22 22:05:59 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:
84.160.39.2, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115,
Gateway: 62.155.244.205, Breitband-PoP: MONJ03

30.10.22 22:05:59 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des
Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 20632/2951 kbit/s

30.10.22 22:05:55 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 21920/3136
kbit/s).

30.10.22 22:03:35 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

30.10.22 22:03:26 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

30.10.22 22:03:26 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

30.10.22 22:03:25 Internetverbindung wurde getrennt.

30.10.22 22:03:21 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

30.10.22 21:39:07 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix:
2003:e8:5f49:5f00::/56

30.10.22 21:24:07 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix:
2003:e8:5f49:5f00::/56

30.10.22 21:24:07 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:
2003:e8:5fff:499c:3a10:d5ff:fe2c:1104

30.10.22 21:24:07 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:
84.160.34.200, DNS-Server: 217.237.148.70 und
217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.205, Breitband-PoP:
MONJ03

30.10.22 21:24:07 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des
Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 20632/2951 kbit/s

30.10.22 21:23:58 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 21920/3136
kbit/s).

30.10.22 21:21:38 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

30.10.22 21:21:22 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

30.10.22 21:21:22 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

30.10.22 21:21:21 Internetverbindung wurde getrennt.

30.10.22 21:21:17 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

30.10.22 20:39:02 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix:
2003:e8:5f49:1a00::/56

30.10.22	20:24:02	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e8:5f49:1a00::/56
30.10.22	20:24:02	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e8:5fff:4957:3a10:d5ff:fe2c:1104
30.10.22	20:24:02	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.160.42.146, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.205, Breitband-PoP: MONJ03
30.10.22	20:24:02	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 20632/2951 kbit/s
30.10.22	20:23:52	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 21920/3136 kbit/s).
30.10.22	20:21:32	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
30.10.22	20:21:17	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
30.10.22	20:21:17	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
30.10.22	20:21:16	Internetverbindung wurde getrennt.
30.10.22	20:21:12	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
30.10.22	02:28:32	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e8:5f3e:300::/56
30.10.22	02:13:32	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e8:5f3e:300::/56
30.10.22	02:13:32	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e8:5fff:3e3e:3a10:d5ff:fe2c:1104
30.10.22	02:13:31	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.160.37.206, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.205, Breitband-PoP: MONJ03
30.10.22	02:13:22	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 21920/3136 kbit/s).
30.10.22	02:11:01	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
30.10.22	02:10:41	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
30.10.22	02:10:41	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
30.10.22	02:10:40	Internetverbindung wurde getrennt.
30.10.22	02:10:36	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
26.10.22	00:12:02	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e8:5f25:8400::/56
25.10.22	23:57:02	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e8:5f25:8400::/56

25.10.22	23:57:01	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e8:5fff:25af:3a10:d5ff:fe2c:1104
25.10.22	23:57:01	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.143.185.200, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.205, Breitband-PoP: MONJ03
25.10.22	23:57:01	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 22000/3200 kbit/s
25.10.22	23:56:52	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 78795/46719 kbit/s).
25.10.22	23:54:32	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
25.10.22	23:54:17	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
25.10.22	23:54:17	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
25.10.22	23:54:16	Internetverbindung wurde getrennt.
25.10.22	23:54:12	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
25.10.22	23:48:07	Fehler bei der DSL-Übertragung (CRC-Fehler). Der Fehler wurde möglicherweise durch Powerline verursacht.
25.10.22	23:48:07	Das DSL-Signal wird möglicherweise durch Powerline gestört.
25.10.22	23:46:07	Die Internetverbindung (DSL) wurde getrennt. Die Störung wurde möglicherweise durch Powerline verursacht.
25.10.22	23:46:01	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e8:5f25:6800::/56
25.10.22	23:46:00	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e8:5fff:2590:3a10:d5ff:fe2c:1104
25.10.22	23:46:00	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.143.185.167, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.205, Breitband-PoP: MONJ03
25.10.22	23:46:00	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 22000/3200 kbit/s
25.10.22	23:45:51	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 79392/46717 kbit/s).
25.10.22	23:43:33	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
25.10.22	23:43:17	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
25.10.22	23:43:17	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
25.10.22	23:43:16	Internetverbindung wurde getrennt.
25.10.22	23:43:12	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

25.10.22	22:40:19	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e8:5f24:c700::/56
25.10.22	22:35:07	Fehler bei der DSL-Übertragung (CRC-Fehler). Der Fehler wurde möglicherweise durch Powerline verursacht.
25.10.22	22:35:07	Das DSL-Signal wird möglicherweise durch Powerline gestört.
25.10.22	22:26:07	Die Internetverbindung (DSL) wurde getrennt. Die Störung wurde möglicherweise durch Powerline verursacht.
25.10.22	22:25:19	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e8:5f24:c700::/56
25.10.22	22:25:19	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e8:5fff:24f0:3a10:d5ff:fe2c:1104
25.10.22	22:25:19	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.160.37.140, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.205, Breitband-PoP: MONJ03
25.10.22	22:25:19	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 22000/3200 kbit/s
25.10.22	22:25:09	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 79654/46717 kbit/s).
25.10.22	22:22:50	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
25.10.22	22:22:35	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
25.10.22	22:22:35	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
25.10.22	22:22:34	Internetverbindung wurde getrennt.
25.10.22	22:22:30	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
24.10.22	23:57:39	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e8:5f16:6000::/56
24.10.22	23:45:07	Fehler bei der DSL-Übertragung (CRC-Fehler). Der Fehler wurde möglicherweise durch Powerline verursacht.
24.10.22	23:45:07	Das DSL-Signal wird möglicherweise durch Powerline gestört.
24.10.22	23:43:07	Die Internetverbindung (DSL) wurde getrennt. Die Störung wurde möglicherweise durch Powerline verursacht.
24.10.22	23:42:39	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e8:5f16:6000::/56
24.10.22	23:42:39	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e8:5fff:1677:3a10:d5ff:fe2c:1104
24.10.22	23:42:39	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.219.86.28, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.205, Breitband-PoP: MONJ03
24.10.22	23:42:30	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des

24.10.22	23:42:39	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 22000/3200 kbit/s
24.10.22	23:42:30	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 79314/46717 kbit/s).
24.10.22	23:40:10	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
24.10.22	23:39:28	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
24.10.22	23:39:28	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
24.10.22	23:39:27	Internetverbindung wurde getrennt.
24.10.22	23:39:23	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
24.10.22	23:38:07	Fehler bei der DSL-Übertragung (CRC-Fehler). Der Fehler wurde möglicherweise durch Powerline verursacht.
24.10.22	23:38:07	Das DSL-Signal wird möglicherweise durch Powerline gestört.
24.10.22	23:36:07	Die Internetverbindung (DSL) wurde getrennt. Die Störung wurde möglicherweise durch Powerline verursacht.
24.10.22	23:35:16	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e8:5f16:4400::/56
24.10.22	23:35:16	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e8:5fff:1659:3a10:d5ff:fe2c:1104
24.10.22	23:35:16	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.160.38.181, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.205, Breitband-PoP: MONJ03
24.10.22	23:35:15	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 22000/3200 kbit/s
24.10.22	23:35:06	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 79466/46717 kbit/s).
24.10.22	23:32:48	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
24.10.22	23:32:27	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
24.10.22	23:32:27	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
24.10.22	23:32:26	Internetverbindung wurde getrennt.
24.10.22	23:32:22	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
24.10.22	06:05:41	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e8:5f0a:bb00::/56
24.10.22	06:00:07	Fehler bei der DSL-Übertragung (CRC-Fehler). Der Fehler wurde möglicherweise durch Powerline verursacht.
24.10.22	05:58:07	Das DSL-Signal wird möglicherweise durch Powerline gestört.
24.10.22	05:51:07	Die Internetverbindung (DSL) wurde getrennt. Die Störung wurde

möglicherweise durch Powerline verursacht.

24.10.22 05:50:41 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e8:5f0a:bb00::/56

24.10.22 05:50:40 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e8:5fff:ac6:3a10:d5ff:fe2c:1104

24.10.22 05:50:40 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.160.40.109, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.205, Breitband-PoP: MONJ03

24.10.22 05:50:40 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 22000/3200 kbit/s

24.10.22 05:50:31 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 83070/46717 kbit/s).

24.10.22 05:48:12 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

24.10.22 05:47:57 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

24.10.22 05:47:56 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

24.10.22 05:47:56 Internetverbindung wurde getrennt.

24.10.22 05:47:52 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

24.10.22 05:36:26 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e8:5f0a:2200::/56

24.10.22 05:29:07 Fehler bei der DSL-Übertragung (CRC-Fehler). Der Fehler wurde möglicherweise durch Powerline verursacht.

24.10.22 05:27:07 Das DSL-Signal wird möglicherweise durch Powerline gestört.

24.10.22 05:23:07 Die Internetverbindung (DSL) wurde getrennt. Die Störung wurde möglicherweise durch Powerline verursacht.

24.10.22 05:21:26 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e8:5f0a:2200::/56

24.10.22 05:21:26 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e8:5fff:a30:3a10:d5ff:fe2c:1104

24.10.22 05:21:26 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.160.41.150, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.205, Breitband-PoP: MONJ03

24.10.22 05:21:25 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 22000/3200 kbit/s

24.10.22 05:21:16 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 79771/46717 kbit/s).

24.10.22 05:18:57 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

24.10.22 05:18:42 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung

24.10.22	05:18:42	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
24.10.22	05:18:42	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
24.10.22	05:18:41	Internetverbindung wurde getrennt.
24.10.22	05:18:37	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
24.10.22	05:17:13	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e8:5f09:8d00::/56
24.10.22	05:12:07	Fehler bei der DSL-Übertragung (CRC-Fehler). Der Fehler wurde möglicherweise durch Powerline verursacht.
24.10.22	05:08:07	Das DSL-Signal wird möglicherweise durch Powerline gestört.
24.10.22	05:03:07	Die Internetverbindung (DSL) wurde getrennt. Die Störung wurde möglicherweise durch Powerline verursacht.
24.10.22	05:02:13	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e8:5f09:8d00::/56
24.10.22	05:02:13	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e8:5fff:99a:3a10:d5ff:fe2c:1104
24.10.22	05:02:13	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.160.42.136, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.205, Breitband-PoP: MONJ03
24.10.22	05:02:12	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 22000/3200 kbit/s
24.10.22	05:02:03	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 80353/46717 kbit/s).
24.10.22	04:59:44	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
24.10.22	04:59:29	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
24.10.22	04:59:29	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
24.10.22	04:59:28	Internetverbindung wurde getrennt.
24.10.22	04:59:24	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
24.10.22	04:58:07	Das DSL-Signal wird möglicherweise durch Powerline gestört.
24.10.22	04:55:46	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e8:5f09:5d00::/56
24.10.22	04:55:46	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e8:5fff:968:3a10:d5ff:fe2c:1104
24.10.22	04:55:46	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.160.42.35, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.205, Breitband-PoP: MONJ03
24.10.22	04:55:46	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 22000/3200 kbit/s

24.10.22	04:55:38	Internetverbindung wurde getrennt. [2 Meldungen seit 24.10.22 04:55:38]
24.10.22	04:55:38	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
24.10.22	04:55:36	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e8:5f09:5c00::/56
24.10.22	04:55:36	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e8:5fff:967:3a10:d5ff:fe2c:1104
24.10.22	04:55:36	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.160.42.30, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.205, Breitband-PoP: MONJ03
24.10.22	04:55:36	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 22000/3200 kbit/s
24.10.22	04:55:32	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 79462/46717 kbit/s).
24.10.22	04:53:13	DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit 24.10.22 04:52:05]
24.10.22	04:51:22	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
24.10.22	04:51:21	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
24.10.22	04:51:21	Internetverbindung wurde getrennt.
24.10.22	04:51:17	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
07.09.22	01:35:53	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e8:5f11:8800::/56
07.09.22	01:20:53	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e8:5f11:8800::/56
07.09.22	01:20:53	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e8:5fff:11e0:3a10:d5ff:fe2c:1104
07.09.22	01:20:53	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.160.37.42, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.205, Breitband-PoP: MONJ03
07.09.22	01:20:53	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 11465/2005 kbit/s
07.09.22	01:20:44	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 13981/2446 kbit/s).
07.09.22	01:20:29	DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit 07.09.22 01:19:55]
07.09.22	01:11:29	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
07.09.22	01:11:29	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
07.09.22	01:11:28	Internetverbindung wurde getrennt.

07.09.22	01:11:23	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
27.08.22	04:51:44	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e8:5f22:2200::/56
27.08.22	04:36:44	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e8:5f22:2200::/56
27.08.22	04:36:44	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e8:5fff:224d:3a10:d5ff:fe2c:1104
27.08.22	04:36:44	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.219.82.46, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.205, Breitband-PoP: MONJ03
27.08.22	04:36:44	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 11466/2005 kbit/s
27.08.22	04:36:38	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 13981/2446 kbit/s).
27.08.22	04:36:23	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
27.08.22	04:35:49	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
27.08.22	04:30:02	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
27.08.22	04:30:02	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
27.08.22	04:30:01	Internetverbindung wurde getrennt.
27.08.22	04:29:57	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).