

System > Ereignisse

Internetverbindung

30.12.23 13:32:15 Internetverbindung wurde getrennt.

30.12.23 13:32:15 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

30.12.23 13:31:56 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

30.12.23 13:31:43 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

30.12.23 13:31:30 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 48678/25087 kbit/s).

30.12.23 13:30:13 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

30.12.23 13:30:05 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

30.12.23 13:30:05 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

30.12.23 13:30:05 Internetverbindung wurde getrennt.

30.12.23 13:30:00 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

30.12.23 13:29:05 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:da:5f20:6c00::/56

30.12.23 13:29:04 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:da:5ff:6bf:464e:6dff:fead:5968

30.12.23 13:29:04 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 80.140.89.110, DNS-Server: 217.237.151.115 und 217.237.148.102, Gateway: 62.155.242.95, Breitband-PoP: PLAJO0

30.12.23 13:29:04 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 42346/24949 kbit/s

30.12.23 13:28:43 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 44986/25087 kbit/s).

30.12.23 13:27:26 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

30.12.23 13:27:19 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

30.12.23 13:27:19 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

30.12.23 13:27:19 Internetverbindung wurde getrennt.

30.12.23 13:27:14 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

30.12.23 13:25:57 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:da:5f16:b200::/56

30.12.23 13:25:57 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:da:5ff:10d:464e:6dff:fead:5968

30.12.23 13:25:57 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.164.42.152, DNS-Server: 217.237.151.115 und 217.237.148.102, Gateway: 62.155.242.95, Breitband-PoP: PLAJO0

30.12.23 13:25:57 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 56948/24949 kbit/s

30.12.23 13:25:30 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 60498/25087 kbit/s).

30.12.23 13:24:14 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

30.12.23 13:24:05 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

30.12.23 13:24:05 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

30.12.23 13:24:05 Internetverbindung wurde getrennt.

30.12.23 13:24:00 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

30.12.23 13:23:38 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:da:5f0d:f000::/56

30.12.23 13:23:37 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:da:5fff:c6c:464e:6dff:fead:5968

30.12.23 13:23:37 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 80.140.83.110, DNS-Server: 217.237.151.115 und 217.237.148.102, Gateway: 62.155.242.95, Breitband-PoP: PLAJO0

30.12.23 13:23:37 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 57311/23614 kbit/s

30.12.23 13:23:34 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 57311/25087 kbit/s).

30.12.23 13:22:16 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

30.12.23 13:20:54 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

30.12.23 13:20:54 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

30.12.23 13:20:54 Internetverbindung wurde getrennt.

30.12.23 13:20:50 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

30.12.23 13:20:32 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:da:5f43:7e00::/56

30.12.23 13:20:32 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:da:5fff:f5e:464e:6dff:fead:5968

30.12.23 13:20:32 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 80.140.94.195, DNS-Server: 217.237.151.115 und 217.237.148.102, Gateway: 62.155.242.95, Breitband-PoP: PLAJO0

30.12.23 13:20:23 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 58683/25087 kbit/s).

30.12.23 13:19:05 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

30.12.23 13:18:57 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

30.12.23 13:18:57 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

30.12.23 13:18:57 Internetverbindung wurde getrennt.

30.12.23 13:18:52 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

30.12.23 13:17:42 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:da:5f24:3d00::/56

30.12.23 13:17:41 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:da:5fff:380b:464e:6dff:fead:5968

30.12.23 13:17:41 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.164.47.83, DNS-Server: 217.237.151.115 und 217.237.148.102, Gateway: 62.155.242.95, Breitband-PoP: PLAJO0

30.12.23 13:17:41 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 66950/23614 kbit/s

30.12.23 13:17:38 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 66950/25087 kbit/s).

30.12.23 13:16:27 Internetverbindung wurde getrennt.

30.12.23 13:16:27 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

30.12.23 13:16:21 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

30.12.23 13:16:09 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

30.12.23 13:15:42 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 68838/25087 kbit/s).

30.12.23 13:14:25 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

30.12.23 13:14:18 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

30.12.23 13:14:18 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

30.12.23 13:14:18 Internetverbindung wurde getrennt.

30.12.23 13:14:13 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

30.12.23 13:13:52 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:da:5f0a:5f00::/56

30.12.23 13:13:52 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:da:5fff:2210:464e:6dff:fead:5968

30.12.23 13:13:52 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.164.32.109, DNS-Server: 217.237.151.115 und 217.237.148.102, Gateway: 62.155.242.95, Breitband-PoP: PLAJO0

30.12.23 13:13:52 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 65522/19891 kbit/s

30.12.23 13:13:31 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 69607/25087 kbit/s).

30.12.23 13:12:14 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

30.12.23 13:12:06 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

30.12.23 13:12:06 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

30.12.23 13:12:06 Internetverbindung wurde getrennt.

30.12.23 13:12:01 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

30.12.23 13:11:44 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:da:5f0e:4a00::/56

30.12.23 13:11:44 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:da:5fff:905:464e:6dff:fead:5968

30.12.23 13:11:44 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 80.140.93.105, DNS-Server: 217.237.151.115 und 217.237.148.102, Gateway: 62.155.242.95, Breitband-PoP: PLAJO0

30.12.23 13:11:44 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 65522/19891 kbit/s

30.12.23 13:11:32 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 69607/25087 kbit/s).

30.12.23 13:10:15 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

30.12.23 13:10:05 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

30.12.23 13:10:05 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

30.12.23 13:10:05 Internetverbindung wurde getrennt.

30.12.23 13:10:00 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

30.12.23 13:09:16 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:da:5f15:200::/56

30.12.23 13:09:16 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:da:5fff:f34:464e:6dff:fead:5968

30.12.23 13:09:16 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.164.37.115, DNS-Server: 217.237.151.115 und 217.237.148.102, Gateway: 62.155.242.95, Breitband-PoP: PLAJO0

30.12.23 13:09:15 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 62966/25087 kbit/s

30.12.23 13:09:12 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 69607/25087 kbit/s).

30.12.23 13:08:16 Internetverbindung wurde getrennt.

30.12.23 13:08:16 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

30.12.23 13:07:57 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

30.12.23 13:07:41 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

30.12.23 13:07:31 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 53283/25087 kbit/s).

30.12.23 13:06:14 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

30.12.23 13:06:05 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

30.12.23 13:06:05 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

30.12.23 13:06:05 Internetverbindung wurde getrennt.

30.12.23 13:06:00 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

30.12.23 13:05:21 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:da:5f1a:f800::/56

30.12.23 13:05:20 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:da:5fff:1a3f:464e:6dff:fead:5968

30.12.23 13:05:20 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 80.140.80.51, DNS-Server: 217.237.151.115 und 217.237.148.102, Gateway: 62.155.242.95, Breitband-PoP: PLAJ00

30.12.23 13:05:20 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 60536/21822 kbit/s

30.12.23 13:05:17 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 66891/33573 kbit/s).

30.12.23 13:04:16 Internetverbindung wurde getrennt.

30.12.23 13:04:16 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

30.12.23 13:03:58 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

30.12.23 13:03:45 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

30.12.23 13:03:31 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 49109/31661 kbit/s).

30.12.23 13:02:14 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

30.12.23 13:02:05 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

30.12.23 13:02:05 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

30.12.23 13:02:05 Internetverbindung wurde getrennt.

30.12.23 13:02:00 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

30.12.23 13:01:14 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:da:5f0c:ec00::/56

30.12.23 13:01:13 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:da:5fff:43e3:464e:6dff:fead:5968

30.12.23 13:01:13 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 80.140.81.213, DNS-Server: 217.237.151.115 und 217.237.148.102, Gateway: 62.155.242.95, Breitband-PoP: PLAJ00

30.12.23 13:01:04 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 64310/23182 kbit/s).

30.12.23 13:00:08 Internetverbindung wurde getrennt.

30.12.23 13:00:08 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

30.12.23 12:59:47 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

30.12.23 12:59:34 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

30.12.23 12:59:23 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 52794/31319 kbit/s).

30.12.23 12:58:23 Internetverbindung wurde getrennt.

30.12.23 12:58:23 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

30.12.23 12:58:05 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

30.12.23 12:57:53 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

30.12.23 12:57:38 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 25316/20152 kbit/s).

30.12.23 12:56:20 DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit 30.12.23 12:53:55]

30.12.23 12:52:55 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

30.12.23 12:52:54 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

30.12.23 12:52:54 Internetverbindung wurde getrennt.

30.12.23 12:52:50 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

23.12.23 05:14:35 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:da:5f4c:c000::/56

23.12.23 04:59:35 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:da:5f4c:c000::/56

23.12.23 04:59:35 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:da:5fff:4d4c:464e:6dff:fead:5968

23.12.23 04:59:35 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.164.39.204, DNS-Server: 217.237.151.115 und 217.237.148.102, Gateway: 62.155.242.95, Breitband-PoP: PLAJO0

23.12.23 04:59:35 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 80206/42322 kbit/s

23.12.23 04:59:22 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 85207/42462 kbit/s).

23.12.23 04:58:06 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

23.12.23 04:57:58 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

23.12.23 04:57:58 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

23.12.23 04:57:58 Internetverbindung wurde getrennt.

23.12.23 04:57:53 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

22.12.23 09:56:54 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:da:5f40:7800::/56

22.12.23 09:41:54 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:da:5f40:7800::/56

22.12.23 09:41:53 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:da:5fff:3416:464e:6dff:fead:5968

22.12.23 09:41:53 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 80.140.88.164, DNS-Server: 217.237.151.115 und 217.237.148.102, Gateway: 62.155.242.95, Breitband-PoP: PLAJO0

22.12.23 09:41:53 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 80206/43622 kbit/s

22.12.23 09:41:32 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 85207/46720 kbit/s).

22.12.23 09:40:15 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

22.12.23 09:40:07 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

22.12.23 09:40:06 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

22.12.23 09:40:06 Internetverbindung wurde getrennt.

22.12.23 09:40:02 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

22.12.23 09:39:11 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:da:5f33:aa00::/56

22.12.23 09:39:11 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:da:5fff:3413:464e:6dff:fead:5968

22.12.23 09:39:11 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.164.38.212, DNS-Server: 217.237.151.115 und 217.237.148.102, Gateway: 62.155.242.95, Breitband-PoP: PLAJO0

22.12.23 09:39:10 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 80206/43622 kbit/s

22.12.23 09:38:49 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 85207/46720 kbit/s).

22.12.23 09:37:32 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

22.12.23 09:37:25 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

22.12.23 09:37:24 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

22.12.23 09:37:24 Internetverbindung wurde getrennt.

22.12.23 09:37:20 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

22.12.23	09:37:18	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:da:5f33:a300::/56
22.12.23	09:37:17	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:da:5fff:3ef6:464e:6dff:fead:5968
22.12.23	09:37:17	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.164.37.35, DNS-Server: 217.237.151.115 und 217.237.148.102, Gateway: 62.155.242.95, Breitband-PoP: PLAJ00
22.12.23	09:37:17	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 74106/41220 kbit/s
22.12.23	09:37:14	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 116790/46720 kbit/s).
22.12.23	09:35:57	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

Um weitere Informationen zu einem Ereignis zu bekommen, klicken Sie auf das Ereignis.