

System > Ereignisse

Internetverbindung

28.07.23 11:04:31 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e8:2700:9d00::/56

28.07.23 11:04:31 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e8:27ff:8e:464e:6dff:fec9:70c9

28.07.23 11:04:30 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.202.142.136, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 62.155.247.75, Breitband-PoP: DREJ10

28.07.23 11:04:30 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 249894/46572 kbit/s

28.07.23 11:03:28 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

28.07.23 11:02:43 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 265474/46716 kbit/s).

28.07.23 11:01:19 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

28.07.23 11:01:05 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

28.07.23 11:01:05 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

28.07.23 11:01:05 Internetverbindung wurde getrennt.

28.07.23 11:01:00 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

28.07.23 11:00:55 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

28.07.23 10:35:32 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e8:2700:3200::/56

28.07.23 10:35:31 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e8:27ff:30:464e:6dff:fec9:70c9

28.07.23 10:35:31 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.202.143.147, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 62.155.247.75, Breitband-PoP: DREJ10

28.07.23 10:35:31 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 251835/46570 kbit/s

28.07.23 10:34:29 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

28.07.23 10:33:44 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 267537/46716 kbit/s).

28.07.23 10:32:22 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

28.07.23 10:32:09 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

28.07.23 10:32:08 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

28.07.23 10:32:08 Internetverbindung wurde getrennt.

28.07.23 10:32:04 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

28.07.23 10:31:56 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

27.07.23 03:27:31 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e8:2748:5800::/56

27.07.23 03:12:31 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e8:2748:5800::/56

27.07.23 03:12:31 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e8:27ff:2e2c:464e:6dff:fec9:70c9

27.07.23 03:12:31 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.190.131.213, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 62.155.247.75, Breitband-PoP: DREJ10

27.07.23 03:12:31 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 256812/46576 kbit/s

27.07.23 03:11:25 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

27.07.23 03:10:40 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 272824/46719 kbit/s).

27.07.23 03:08:55 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

27.07.23 03:04:38 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

27.07.23 03:04:37 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

27.07.23 03:04:37 Internetverbindung wurde getrennt.

27.07.23 03:04:33 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

27.07.23 01:41:15 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 256163/46408 kbit/s

27.07.23 01:17:06 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e8:271c:8100::/56

27.07.23 01:02:06 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e8:271c:8100::/56

27.07.23 01:02:05 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e8:27ff:4f4e:464e:6dff:fec9:70c9

27.07.23 01:02:05 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.190.136.130, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 62.155.247.75, Breitband-PoP: DREJ10

27.07.23 01:01:00 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

27.07.23 01:00:43 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

27.07.23 01:00:15 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 265704/46719 kbit/s).

27.07.23 00:58:51 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

27.07.23 00:58:37 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

27.07.23 00:58:37 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

27.07.23 00:58:37 Internetverbindung wurde getrennt.

27.07.23 00:58:33 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

26.07.23 17:46:29 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 255670/46532 kbit/s

26.07.23 17:22:21 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e8:2741:a000::/56

26.07.23 17:07:21 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e8:2741:a000::/56

26.07.23 17:07:21 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e8:27ff:7b0:464e:6dff:fec9:70c9

26.07.23 17:07:21 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.202.132.238, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 62.155.247.75, Breitband-PoP: DREJ10

26.07.23 17:06:15 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

26.07.23 17:05:53 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

26.07.23 17:05:30 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 264507/46711 kbit/s).

26.07.23 17:04:08 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

Um weitere Informationen zu einem Ereignis zu bekommen, klicken Sie auf das Ereignis.