

System > Ereignisse

Internetverbindung

- 05.07.23 16:53:00 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f1:1701:7000::/56
- 05.07.23 16:53:00 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f1:17ff:181:9a9b:cbff:fe98:afe8
- 05.07.23 16:53:00 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.195.61.199, DNS-Server: 217.237.151.51 und 217.237.149.205, Gateway: 62.155.240.149, Breitband-PoP: BERJ56
- 05.07.23 16:53:00 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/34826 kbit/s
- 05.07.23 16:52:56 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 116790/36999 kbit/s).
- 05.07.23 16:50:49 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
- 05.07.23 16:49:31 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
- 05.07.23 16:49:30 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 05.07.23 16:49:30 Internetverbindung wurde getrennt.
- 05.07.23 16:49:25 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
- 05.07.23 13:23:59 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f1:1700:a00::/56
- 05.07.23 13:23:59 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f1:17ff:9:9a9b:cbff:fe98:afe8
- 05.07.23 13:23:59 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.195.63.14, DNS-Server: 217.237.151.51 und 217.237.149.205, Gateway: 62.155.240.149, Breitband-PoP: BERJ56
- 05.07.23 13:23:59 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/34826 kbit/s
- 05.07.23 13:23:55 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 116790/36999 kbit/s).
- 05.07.23 13:21:49 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
- 05.07.23 13:21:34 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
- 05.07.23 13:21:34 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 05.07.23 13:21:34 Internetverbindung wurde getrennt.
- 05.07.23 13:21:29 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
- 05.07.23 12:35:59 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f1:1700:a00::/56
- 05.07.23 12:20:59 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f1:1700:a00::/56
- 05.07.23 12:20:59 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f1:17ff:9:9a9b:cbff:fe98:afe8
- 05.07.23 12:20:59 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.195.63.14, DNS-Server: 217.237.151.51 und 217.237.149.205, Gateway: 62.155.240.149, Breitband-PoP: BERJ56
- 05.07.23 12:20:58 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/36864 kbit/s
- 05.07.23 12:20:55 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 116790/36999 kbit/s).
- 05.07.23 12:18:40 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

05.07.23	12:18:26	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
05.07.23	12:18:25	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
05.07.23	12:18:25	Internetverbindung wurde getrennt.
05.07.23	12:18:20	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
05.07.23	10:41:31	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f1:1719:d500::/56
05.07.23	10:26:31	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f1:1719:d500::/56
05.07.23	10:26:31	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f1:17ff:a62:9a9b:cbff:fe98:afe8
05.07.23	10:26:31	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.195.48.169, DNS-Server: 217.237.151.51 und 217.237.149.205, Gateway: 62.155.240.149, Breitband-PoP: BERJ56
05.07.23	10:26:30	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/34826 kbit/s
05.07.23	10:26:27	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 116790/36999 kbit/s).
05.07.23	10:24:21	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
05.07.23	10:24:09	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
05.07.23	10:24:08	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
05.07.23	10:24:08	Internetverbindung wurde getrennt.
05.07.23	10:24:04	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
05.07.23	06:30:03	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f1:172b:8b00::/56
05.07.23	06:15:03	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f1:172b:8b00::/56
05.07.23	06:15:02	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f1:17ff:2da1:9a9b:cbff:fe98:afe8
05.07.23	06:15:02	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.245.229.61, DNS-Server: 217.237.151.51 und 217.237.149.205, Gateway: 62.155.240.149, Breitband-PoP: BERJ56
05.07.23	06:15:02	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/34826 kbit/s
05.07.23	06:14:59	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 116790/36999 kbit/s).
05.07.23	06:12:54	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

Um weitere Informationen zu einem Ereignis zu bekommen, klicken Sie auf das Ereignis.