

# FRITZ!Box 7590

## System > Ereignisse

- |          |          |   |
|----------|----------|---|
| 01.11.19 | 18:48:23 | Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2003:c6:5f10:800:b450:9ff0:b881:bb89.  |
| 01.11.19 | 18:48:19 | Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2003:c6:5f10:800:b450:9ff0:b881:bb89 gescheitert (ungültige Sitzungskennung). Zur Sicherheit werden alle noch gültigen Sitzungen zur IP-Adresse 2003:c6:5f10:800:b450:9ff0:b881:bb89 beendet. [2 Meldungen seit 01.11.19 18:48:19] |
| 01.11.19 | 18:40:42 | Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Verbindung zum Autokonfigurationsserver fehlgeschlagen.   |
| 01.11.19 | 18:40:24 | IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c6:5f10:800::/56  |
| 01.11.19 | 18:40:23 | Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c6:5fff:1012:464e:6dff:fef5:aec9  |
| 01.11.19 | 18:40:23 | Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.226.62.212, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.140, Breitband-PoP: KLNJ08  |
| 01.11.19 | 18:40:07 | PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.   |
| 01.11.19 | 18:39:23 | DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 199995/36999 kbit/s).   |
| 01.11.19 | 18:37:48 | DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [7 Meldungen seit 01.11.19 18:25:57]   |
| 01.11.19 | 18:24:18 | Internetverbindung wurde getrennt.  |
| 01.11.19 | 18:24:18 | PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.   |
| 01.11.19 | 18:24:18 | DSL-Synchronisierung beginnt (Training).  |
| 01.11.19 | 18:23:44 | DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).   |
| 01.11.19 | 18:23:37 | Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennuna).   |

01.11.19 18:23:33 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 199995/36999 kbit/s).

01.11.19 18:21:58 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.19 18:21:21 Die DSL-Einstellungen zur Störsicherheit wurden geändert.

01.11.19 18:21:21 Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.

01.11.19 18:21:06 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.19 18:20:57 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.22 gescheitert (falsches Kennwort).

01.11.19 18:20:32 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.22.

01.11.19 18:20:04 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.19 18:20:04 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

01.11.19 18:19:58 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.19 18:19:43 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

01.11.19 18:19:19 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 199997/36999 kbit/s).

01.11.19 18:17:44 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.19 18:17:23 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.19 18:17:23 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

01.11.19 18:17:21 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.19 18:17:17 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

01.11.19 18:16:38 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 199997/36999 kbit/s).

01.11.19 18:15:04 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.19 18:14:57 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.22.

01.11.19 18:14:46 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse

192.168.178.22 gescheitert (ungültige Sitzungskennung). Zur Sicherheit werden alle noch gültigen Sitzungen zur IP-Adresse 192.168.178.22 beendet.

01.11.19 18:14:10 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.11.19 18:14:10 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

01.11.19 18:14:10 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.19 18:14:05 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.19 18:13:49 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

01.11.19 18:13:34 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c6:5f0f:c600::/56

01.11.19 18:13:33 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c6:5fff:fd5:464e:6dff:fe5:aec9

01.11.19 18:13:33 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.226.62.151, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.140, Breitband-PoP: KLNJ08

01.11.19 18:13:17 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

01.11.19 18:12:32 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 199997/36999 kbit/s).

01.11.19 18:10:57 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.19 18:10:39 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.11.19 18:10:39 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

01.11.19 18:10:39 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.19 18:10:35 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.19 18:10:31 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

01.11.19 18:05:40 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c6:5f0f:bc00::/56

01.11.19 18:05:39 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c6:5fff:fcc:464e:6dff:fe5:aec9

01.11.19 18:05:39 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.226.62.141, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205,

Gateway: 62.155.241.140, Breitband-PoP: KLNJ08

- 01.11.19 18:05:23 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
- 01.11.19 18:04:38 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 199997/36999 kbit/s).
- 01.11.19 18:03:04 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
- 01.11.19 18:02:46 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
- 01.11.19 18:02:46 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 01.11.19 18:02:46 Internetverbindung wurde getrennt.
- 01.11.19 18:02:42 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
- 01.11.19 18:02:38 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
- 01.11.19 17:49:31 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2003:c6:5f0f:9b00:3091:3104:9a28:8697.
- 01.11.19 17:49:30 Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Verbindung zum Autokonfigurationsserver fehlgeschlagen.
- 01.11.19 17:49:21 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c6:5f0f:9b00::/56
- 01.11.19 17:49:20 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c6:5fff:fab:464e:6dff:fe5:aec9
- 01.11.19 17:49:20 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.226.62.106, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.140, Breitband-PoP: KLNJ08
- 01.11.19 17:49:04 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
- 01.11.19 17:48:19 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 199997/36999 kbit/s).
- 01.11.19 17:46:43 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
- 01.11.19 17:46:17 Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.
- 01.11.19 17:46:11 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.22.
- 01.11.19 17:43:38 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.19 17:43:38 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

01.11.19 17:43:06 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.19 17:43:01 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

01.11.19 17:42:46 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

01.11.19 17:42:01 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 199997/36999 kbit/s).

01.11.19 17:40:27 DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [4 Meldungen seit 01.11.19 17:35:35]

01.11.19 17:35:01 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.11.19 17:35:01 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

01.11.19 17:35:01 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.19 17:34:56 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.19 17:34:35 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c6:5f0f:7900::/56

01.11.19 17:34:34 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c6:5fff:f85:464e:6dff:fe5:aec9

01.11.19 17:34:34 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.226.62.77, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.140, Breitband-PoP: KLNJ08

01.11.19 17:34:18 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

01.11.19 17:33:34 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 199997/36999 kbit/s).

01.11.19 17:31:59 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.19 17:31:41 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.11.19 17:31:41 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

01.11.19 17:31:41 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.19 17:31:36 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.19 17:31:30 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

01.11.19 17:30:49 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c6:5f0f:7000::/56

01.11.19 17:30:48 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c6:5fff:f7d:464e:6dff:fe5:aec9

01.11.19 17:30:48 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.226.62.72, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.140, Breitband-PoP: KLNJ08

01.11.19 17:30:32 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

01.11.19 17:29:48 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 199997/36999 kbit/s).

01.11.19 17:28:13 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.19 17:27:11 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.19 17:27:10 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

01.11.19 17:26:26 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 199997/36999 kbit/s).

01.11.19 17:24:50 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.19 17:24:29 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.19 17:24:29 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

01.11.19 17:24:27 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.19 17:24:22 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

01.11.19 17:23:45 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 199997/36999 kbit/s).

01.11.19 17:22:08 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.19 17:21:45 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.11.19 17:21:45 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

01.11.19 17:21:45 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.19 17:21:41 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.19 17:21:25 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c6:5f0f:5d00::/56

01.11.19 17:21:24 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c6:5fff:f69:464e:6dff:fe5:aec9

01.11.19 17:21:24 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.226.62.36, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.140, Breitband-PoP: KLNJ08

01.11.19 17:21:08 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

01.11.19 17:20:23 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 199997/36999 kbit/s).

01.11.19 17:18:46 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.19 17:18:29 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.11.19 17:18:29 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

01.11.19 17:18:29 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.19 17:18:25 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.19 17:18:19 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

01.11.19 17:17:51 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c6:5f0f:5400::/56

01.11.19 17:17:50 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c6:5fff:f5f:464e:6dff:fef5:aec9

01.11.19 17:17:50 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.226.62.25, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.140, Breitband-PoP: KLNJ08

01.11.19 17:17:34 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

01.11.19 17:16:49 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 199997/36999 kbit/s).

01.11.19 17:15:12 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.19 17:14:55 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.11.19 17:14:55 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

01.11.19 17:14:55 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.19 17:14:51 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.19 17:14:46 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

01.11.19 17:14:39 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c6:5f0f:4400::/56

01.11.19 17:14:38 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c6:5fff:f54:464e:6dff:fef5:aec9

01.11.19 17:14:38 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.226.62.14, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.140, Breitband-PoP: KLNJ08

01.11.19 17:14:22 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

01.11.19 17:13:37 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 199997/36999 kbit/s).

01.11.19 17:12:01 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.19 17:11:43 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.11.19 17:11:43 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

01.11.19 17:11:43 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.19 17:11:39 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.19 17:11:14 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c6:5f0f:3e00::/56

01.11.19 17:11:13 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c6:5fff:f4f:464e:6dff:fef5:aec9

01.11.19 17:11:13 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.226.62.9, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.140, Breitband-PoP: KLNJ08

01.11.19 17:10:57 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

01.11.19 17:10:12 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 199997/36999 kbit/s).

01.11.19 17:08:38 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.19 17:08:20 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.11.19 17:08:20 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

01.11.19 17:08:20 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.19 17:08:16 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.19 17:08:12 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).



01.11.19 17:02:11 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c6:5f0f:2c00::/56

01.11.19 17:02:11 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c6:5fff:f3e:464e:6dff:fef5:aec9

01.11.19 17:02:11 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.226.63.239, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.140, Breitband-PoP: KLNJ08

01.11.19 17:01:54 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

01.11.19 17:01:10 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 199997/36999 kbit/s).

01.11.19 16:59:35 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.19 16:59:18 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.11.19 16:59:18 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

01.11.19 16:59:18 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.19 16:59:13 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.19 16:59:10 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

01.11.19 16:58:18 Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Verbindung zum Autokonfigurationsserver fehlgeschlagen.

01.11.19 16:26:01 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c6:5f0e:d600::/56

01.11.19 16:11:02 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c6:5f0e:d600::/56

01.11.19 16:11:01 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c6:5fff:ee4:464e:6dff:fef5:aec9

01.11.19 16:11:01 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.226.63.142, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.140, Breitband-PoP: KLNJ08

01.11.19 16:10:45 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

01.11.19 16:10:01 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 199997/36999 kbit/s).

01.11.19 16:08:27 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.19 16:08:08 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.11.19 16:08:08 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

01.11.19 16:08:08 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.19 16:08:04 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.19 16:08:00 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

01.11.19 16:07:06 Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Verbindung zum Autokonfigurationsserver fehlgeschlagen.

01.11.19 15:56:21 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c6:5f0e:8b00::/56

01.11.19 15:41:22 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c6:5f0e:8b00::/56

01.11.19 15:41:21 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c6:5fff:e9d:464e:6dff:fef5:aec9

01.11.19 15:41:21 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.226.63.83, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.140, Breitband-PoP: KLNJ08

01.11.19 15:41:05 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

01.11.19 15:40:21 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 199997/36999 kbit/s).

01.11.19 15:38:36 DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit 01.11.19 15:37:41]

01.11.19 15:37:23 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.11.19 15:37:23 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

01.11.19 15:37:23 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.19 15:37:18 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.19 15:37:14 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

01.11.19 15:20:38 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c6:5f0e:4700::/56

- 01.11.19 15:15:54 Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Verbindung zum Autokonfigurationsserver fehlgeschlagen.
- 01.11.19 15:05:39 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c6:5f0e:4700::/56
- 01.11.19 15:05:38 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c6:5fff:e55:464e:6dff:fef5:aec9
- 01.11.19 15:05:38 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.226.63.14, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.140, Breitband-PoP: KLNJ08
- 01.11.19 15:05:22 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
- 01.11.19 15:04:37 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 199997/36999 kbit/s).
- 01.11.19 15:03:01 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
- 01.11.19 15:02:43 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
- 01.11.19 15:02:43 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 01.11.19 15:02:43 Internetverbindung wurde getrennt.
- 01.11.19 15:02:39 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
- 01.11.19 15:02:33 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
- 01.11.19 14:52:31 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c6:5f0e:3700::/56
- 01.11.19 14:52:30 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c6:5fff:e46:464e:6dff:fef5:aec9
- 01.11.19 14:52:30 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 80.145.240.241, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.140, Breitband-PoP: KLNJ08
- 01.11.19 14:52:14 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
- 01.11.19 14:51:30 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 199997/36999 kbit/s).
- 01.11.19 14:49:55 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
- 01.11.19 14:49:36 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.11.19 14:49:36 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

01.11.19 14:49:36 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.19 14:49:32 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.19 14:39:59 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix:  
2003:c6:5f0e:2000::/56

01.11.19 14:39:58 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:  
2003:c6:5fff:e2c:464e:6dff:fef5:aec9

01.11.19 14:39:58 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:  
80.145.240.199, DNS-Server: 217.237.150.115 und  
217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.140, Breitband-PoP:  
KLNJ08

01.11.19 14:39:42 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

01.11.19 14:38:57 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 199997/36999  
kbit/s).

01.11.19 14:37:23 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.19 14:37:06 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.11.19 14:37:06 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

01.11.19 14:37:06 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.19 14:37:02 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.19 14:36:58 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere  
dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne  
Nennung).

01.11.19 14:24:42 Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den  
Dienstanbieter nicht möglich: Verbindung zum  
Autokonfigurationsserver fehlgeschlagen.

01.11.19 14:14:02 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix:  
2003:c6:5f0d:b600::/56

01.11.19 13:59:03 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix:  
2003:c6:5f0d:b600::/56

01.11.19 13:59:02 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:  
2003:c6:5fff:dc9:464e:6dff:fef5:aec9

01.11.19 13:59:02 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:  
80.145.240.24, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205,  
Gateway: 62.155.241.140, Breitband-PoP: KLNJ08

01.11.19 13:58:46 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

01.11.19 13:58:01 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 199997/36999 kbit/s).

01.11.19 13:56:22 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.19 13:56:04 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.11.19 13:56:04 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

01.11.19 13:56:04 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.19 13:55:59 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.19 13:55:53 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

01.11.19 13:46:52 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c6:5f0d:5100::/56

01.11.19 13:33:30 Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Verbindung zum Autokonfigurationsserver fehlgeschlagen.

01.11.19 13:31:53 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c6:5f0d:5100::/56

01.11.19 13:31:52 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c6:5fff:d62:464e:6dff:fef5:aec9

01.11.19 13:31:52 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 80.145.241.179, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.140, Breitband-PoP: KLNJ08

01.11.19 13:31:36 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

01.11.19 13:30:51 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 199997/36999 kbit/s).

01.11.19 13:29:14 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.19 13:28:57 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.11.19 13:28:57 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

01.11.19 13:28:57 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.19 13:28:52 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.19 13:28:45 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix:

01.11.19 13:28:44 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix:  
2003:c6:5f0d:3700::/56

01.11.19 13:28:44 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:  
2003:c6:5fff:d45:464e:6dff:fef5:aec9

01.11.19 13:28:44 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:  
80.145.241.169, DNS-Server: 217.237.150.115 und  
217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.140, Breitband-PoP:  
KLNJ08

01.11.19 13:28:28 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

01.11.19 13:27:44 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 199997/36999  
kbit/s).

01.11.19 13:26:09 DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [3 Meldungen seit  
01.11.19 13:23:28]

01.11.19 13:23:10 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.11.19 13:23:10 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

01.11.19 13:23:10 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.19 13:23:05 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.19 13:01:40 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix:  
2003:c6:5f0c:8900::/56

01.11.19 12:46:40 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix:  
2003:c6:5f0c:8900::/56

01.11.19 12:46:39 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:  
2003:c6:5fff:c97:464e:6dff:fef5:aec9

01.11.19 12:46:39 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:  
80.145.241.50, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205,  
Gateway: 62.155.241.140, Breitband-PoP: KLNJ08

01.11.19 12:46:23 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

01.11.19 12:45:38 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 199997/36999  
kbit/s).

01.11.19 12:44:03 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.19 12:43:45 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.11.19 12:43:45 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

01.11.19 12:43:45 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.19 12:43:40 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung)

01.11.19 12:19:19 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.19 12:43:35 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

01.11.19 12:42:33 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c6:5f0c:6000::/56

01.11.19 12:42:18 Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Verbindung zum Autokonfigurationsserver fehlgeschlagen.

01.11.19 12:27:33 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c6:5f0c:6000::/56

01.11.19 12:27:32 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c6:5fff:c6e:464e:6dff:fef5:aec9

01.11.19 12:27:32 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 80.145.241.1, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.140, Breitband-PoP: KLNJ08

01.11.19 12:27:16 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

01.11.19 12:26:31 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 199997/36999 kbit/s).

01.11.19 12:24:56 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.19 12:23:32 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.19 12:23:32 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

01.11.19 12:23:16 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.19 12:22:53 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.19 12:22:48 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 199997/36999 kbit/s).

01.11.19 12:21:15 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.19 12:20:41 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.11.19 12:20:41 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

01.11.19 12:20:41 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.19 12:20:36 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.19 12:20:32 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung)

01.11.19 12:18:41 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c6:5f0c:5400::/56

01.11.19 12:18:40 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c6:5fff:c61:464e:6dff:fef5:aec9

01.11.19 12:18:40 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 80.145.242.241, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.140, Breitband-PoP: KLNJ08

01.11.19 12:18:24 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

01.11.19 12:17:39 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 199997/36999 kbit/s).

01.11.19 12:16:04 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.19 12:15:46 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.11.19 12:15:46 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

01.11.19 12:15:46 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.19 12:15:42 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.19 12:15:38 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

01.11.19 12:14:22 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c6:5f0c:4a00::/56

01.11.19 12:14:21 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c6:5fff:c56:464e:6dff:fef5:aec9

01.11.19 12:14:21 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 80.145.242.222, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.140, Breitband-PoP: KLNJ08

01.11.19 12:14:05 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

01.11.19 12:13:20 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 199997/36999 kbit/s).

01.11.19 12:11:46 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.19 12:11:28 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.11.19 12:11:28 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.



01.11.19 12:11:28 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.19 12:11:23 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.19 12:11:19 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

01.11.19 12:08:32 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c6:5f0c:4300::/56

01.11.19 12:08:31 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c6:5fff:c4f:464e:6dff:fef5:aec9

01.11.19 12:08:31 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 80.145.242.209, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.140, Breitband-PoP: KLNJ08

01.11.19 12:08:15 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

01.11.19 12:07:30 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 199997/36999 kbit/s).

01.11.19 12:05:56 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.19 12:05:17 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.11.19 12:05:17 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

01.11.19 12:05:17 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.19 12:05:13 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.19 12:05:09 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

01.11.19 12:03:51 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c6:5f0c:3d00::/56

01.11.19 12:03:50 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c6:5fff:c4a:464e:6dff:fef5:aec9

01.11.19 12:03:50 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 80.145.242.200, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.140, Breitband-PoP: KLNJ08

01.11.19 12:03:34 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

01.11.19 12:02:49 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 199997/36999

kbit/s).

01.11.19 12:01:05 DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit 01.11.19 12:00:03]

01.11.19 11:59:45 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.11.19 11:59:45 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

01.11.19 11:59:45 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.19 11:59:40 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.19 11:59:36 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

01.11.19 11:54:28 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c6:5f0c::/56

01.11.19 11:51:06 Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Verbindung zum Autokonfigurationsserver fehlgeschlagen.

01.11.19 11:39:28 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c6:5f0c::/56

01.11.19 11:39:27 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c6:5fff:c11:464e:6dff:fe5:aec9

01.11.19 11:39:27 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 80.145.242.137, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.140, Breitband-PoP: KLNJ08

01.11.19 11:39:11 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

01.11.19 11:38:26 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 199997/36999 kbit/s).

01.11.19 11:36:51 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.19 11:36:33 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.11.19 11:36:33 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

01.11.19 11:36:33 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.19 11:36:29 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.19 11:25:28 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c6:5f0b:de00::/56

01.11.19 11:25:27 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c6:5fff:bf3:464e:6dff:fef5:aec9

01.11.19 11:25:27 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 80.145.242.114, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.140, Breitband-PoP: KLNJ08

01.11.19 11:25:11 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

01.11.19 11:24:27 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 199997/36999 kbit/s).

01.11.19 11:22:52 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.19 11:22:33 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.11.19 11:22:33 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

01.11.19 11:22:33 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.19 11:22:29 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.19 11:22:27 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

01.11.19 10:59:54 Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Verbindung zum Autokonfigurationsserver fehlgeschlagen.

01.11.19 10:42:39 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c6:5f0b:7800::/56

01.11.19 10:27:40 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c6:5f0b:7800::/56

01.11.19 10:27:39 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c6:5fff:b88:464e:6dff:fef5:aec9

01.11.19 10:27:39 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 80.145.243.242, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.140, Breitband-PoP: KLNJ08

01.11.19 10:27:23 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

01.11.19 10:26:39 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 199997/36999 kbit/s).

01.11.19 10:25:05 DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit 01.11.19 10:23:41]

01.11.19 10:23:24 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.11.19 10:23:24 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

01.11.19 10:23:24 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.19 10:23:19 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.19 10:08:42 Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Verbindung zum Autokonfigurationsserver fehlgeschlagen.

01.11.19 09:33:46 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c6:5f0a:fa00::/56

01.11.19 09:18:47 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c6:5f0a:fa00::/56

01.11.19 09:18:46 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c6:5fff:b08:464e:6dff:fe5:aec9

01.11.19 09:18:46 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 80.145.243.70, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.140, Breitband-PoP: KLNJ08

01.11.19 09:18:30 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

01.11.19 09:17:46 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 199997/36999 kbit/s).

01.11.19 09:17:13 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.22.

01.11.19 09:16:13 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.19 09:15:55 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.11.19 09:15:55 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

01.11.19 09:15:55 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.19 09:15:50 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.19 09:15:45 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

01.11.19 09:14:37 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c6:5f0a:e200::/56

01.11.19 09:14:36 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c6:5fff:af7:464e:6dff:fe5:aec9

01.11.19	09:14:36	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 80.145.243.55, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.140, Breitband-PoP: KLNJ08
01.11.19	09:14:20	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
01.11.19	09:13:35	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 199997/36999 kbit/s).
01.11.19	09:12:00	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
01.11.19	09:11:42	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
01.11.19	09:11:42	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
01.11.19	09:11:42	Internetverbindung wurde getrennt.
01.11.19	09:11:37	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
01.11.19	09:11:35	Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
01.11.19	09:10:30	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c6:5f0a:dc00::/56
01.11.19	09:10:29	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c6:5fff:ae7:464e:6dff:fef5:aec9