

# FRITZ!Box 7590

## System > Ereignisse

### Internetverbindung ▾

31.01.19	17:09:02	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ea:c71f:3200::/56
31.01.19	17:00:02	Internetverbindung ist fehlgeschlagen: Fehlergrund: 2 (DHCPv4 no answer on DISCOVER)
31.01.19	16:56:09	An der DSL Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 8 Meter lang. Sie kostet ungefähr 19191 kbit/s.
31.01.19	16:54:02	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ea:c71f:3200::/56
31.01.19	16:54:01	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ea:c7ff:1f30:464e:6dff:fe25:58
31.01.19	16:54:01	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.228.28.218, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 62.155.240.123, Breitband-PoP: BERJ43
31.01.19	16:53:52	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 59938/26999 kbit/s).
31.01.19	16:52:24	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
31.01.19	16:51:45	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
31.01.19	16:51:44	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
31.01.19	16:51:44	Internetverbindung wurde getrennt.
31.01.19	16:51:40	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
31.01.19	16:50:06	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ea:c71f:1600::/56
31.01.19	16:50:05	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ea:c7ff:1f17:464e:6dff:fe25:58
31.01.19	16:50:05	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.228.28.194, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 62.155.240.123, Breitband-PoP: BERJ43
31.01.19	16:49:56	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 59911/26999 kbit/s).
31.01.19	16:48:28	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
31.01.19	16:46:21	DSL-Synchronisierung beginnt (Training) 12 Meldungen seit 31.01.19

31.01.19	16:44:37	DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit 31.01.19 16:44:37]
31.01.19	16:44:22	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
31.01.19	16:44:21	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
31.01.19	16:44:21	Internetverbindung wurde getrennt.
31.01.19	16:44:17	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
31.01.19	16:41:29	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ea:c71e:9c00::/56
31.01.19	16:32:33	Internetverbindung ist fehlgeschlagen: Fehlergrund: 2 (DHCPv4 no answer on DISCOVER)
31.01.19	16:28:41	An der DSL Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 8 Meter lang. Sie kostet ungefähr 20318 kbit/s.
31.01.19	16:26:30	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ea:c71e:9c00::/56
31.01.19	16:26:29	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ea:c7ff:1e99:464e:6dff:fe25:58
31.01.19	16:26:29	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.228.28.84, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 62.155.240.123, Breitband-PoP: BERJ43
31.01.19	16:26:19	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 46164/26999 kbit/s).
31.01.19	16:24:51	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
31.01.19	16:24:38	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
31.01.19	16:24:37	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
31.01.19	16:24:37	Internetverbindung wurde getrennt.
31.01.19	16:24:33	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
31.01.19	14:15:43	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ea:c71c:9700::/56
31.01.19	14:06:46	Internetverbindung ist fehlgeschlagen: Fehlergrund: 2 (DHCPv4 no answer on DISCOVER)
31.01.19	14:02:49	An der DSL Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 8 Meter lang. Sie kostet ungefähr 18903 kbit/s.
31.01.19	14:00:44	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ea:c71c:9700::/56
31.01.19	14:00:43	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ea:c7ff:1e99:464e:6dff:fe25:58

31.01.19	14:00:43	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.228.31.202, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 62.155.240.123, Breitband-PoP: BERJ43
31.01.19	14:00:34	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 59930/26999 kbit/s).
31.01.19	13:59:04	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
31.01.19	13:58:48	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
31.01.19	13:58:47	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
31.01.19	13:58:47	Internetverbindung wurde getrennt.
31.01.19	13:58:43	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
31.01.19	13:51:39	Internetverbindung ist fehlgeschlagen: Fehlergrund: 2 (DHCPv4 no answer on DISCOVER)
31.01.19	13:47:45	An der DSL Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 8 Meter lang. Sie kostet ungefähr 19175 kbit/s.
31.01.19	13:45:38	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ea:c71c:7600::/56
31.01.19	13:45:36	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ea:c7ff:1c73:464e:6dff:fe25:58
31.01.19	13:45:36	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.228.31.156, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 62.155.240.123, Breitband-PoP: BERJ43
31.01.19	13:45:24	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 59910/26999 kbit/s).
31.01.19	13:43:56	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).