

Internetverbindung

02.06.22	08:12:24	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
02.06.22	08:12:06	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
02.06.22	08:12:06	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
02.06.22	08:12:06	Internetverbindung wurde getrennt.
02.06.22	08:12:01	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
02.06.22	08:11:05	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c7:ff15:e500::/56
02.06.22	08:11:05	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c7:ffff:15fd:3e37:12ff:fec2:1c9d
02.06.22	08:11:05	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.252.215.185, DNS-Server: 217.237.148.22 und 217.237.150.51, Gateway: 62.155.246.38, Breitband-PoP: MARJ00
02.06.22	08:09:59	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
02.06.22	08:09:55	Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
02.06.22	08:09:14	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 99923/36999 kbit/s).
02.06.22	08:07:32	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
02.06.22	08:07:05	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
02.06.22	08:07:05	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
02.06.22	08:07:05	Internetverbindung wurde getrennt.
02.06.22	08:07:01	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
02.06.22	08:06:15	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c7:ff15:da00::/56
02.06.22	08:06:15	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c7:ffff:15f4:3e37:12ff:fec2:1c9d
02.06.22	08:06:15	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.252.215.171 DNS-Server: 217.237.148.22 und 217.237.150.51

79.202.210.171, DNS Server: 217.207.140.22 und 217.207.100.01,
Gateway: 62.155.246.38, Breitband-PoP: MARJ00

- | | | |
|----------|----------|---|
| 02.06.22 | 08:05:12 | PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. |
| 02.06.22 | 08:04:47 | Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung). |
| 02.06.22 | 08:04:27 | DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 71297/36999 kbit/s). |

02.06.22	08:02:44	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
02.06.22	08:02:25	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
02.06.22	08:02:25	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
02.06.22	08:02:25	Internetverbindung wurde getrennt.
02.06.22	08:02:20	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
02.06.22	04:17:53	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c7:ff11:f900::/56
02.06.22	04:02:53	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c7:ff11:f900::/56
02.06.22	04:02:53	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c7:ffff:120e:3e37:12ff:fec2:1c9d
02.06.22	04:02:53	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.252.220.220, DNS-Server: 217.237.148.22 und 217.237.150.51, Gateway: 62.155.246.38, Breitband-PoP: MARJ00
02.06.22	04:02:53	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 96022/36860 kbit/s
02.06.22	04:01:50	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
02.06.22	04:01:05	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 102009/36999 kbit/s).
02.06.22	03:59:24	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
02.06.22	03:57:06	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
02.06.22	03:57:06	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
02.06.22	03:57:06	Internetverbindung wurde getrennt.
02.06.22	03:57:01	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
02.06.22	03:56:48	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c7:ff11:3a00::/56
02.06.22	03:56:48	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c7:ffff:1149:3e37:12ff:fec2:1c9d
02.06.22	03:56:48	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.252.220.45, DNS-Server: 217.237.148.22 und 217.237.150.51, Gateway: 62.155.246.38, Breitband-PoP: MARJ00
02.06.22	03:56:48	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 97506/36860 kbit/s

02.06.22	03:55:42	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
02.06.22	03:54:57	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 103586/36999 kbit/s).
02.06.22	03:53:14	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
02.06.22	03:53:01	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
02.06.22	03:53:01	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
02.06.22	03:53:01	Internetverbindung wurde getrennt.
02.06.22	03:52:56	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
02.06.22	03:51:33	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c7:ff10:2300::/56
02.06.22	03:51:33	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c7:ffff:1034:3e37:12ff:fec2:1c9d

02.06.22	03:51:33	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.252.221.21, DNS-Server: 217.237.148.22 und 217.237.150.51, Gateway: 62.155.246.38, Breitband-PoP: MARJ00
02.06.22	03:51:32	Internetverbindung wurde getrennt.
02.06.22	03:51:32	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
02.06.22	03:51:32	Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
01.06.22	12:49:55	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c7:ff19:5e00::/56
01.06.22	12:34:55	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c7:ff19:5e00::/56
01.06.22	12:34:55	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c7:ffff:1984:3e37:12ff:fec2:1c9d
01.06.22	12:34:55	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.252.210.75, DNS-Server: 217.237.148.22 und 217.237.150.51, Gateway: 62.155.246.38, Breitband-PoP: MARJ00
01.06.22	12:33:52	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
01.06.22	12:33:28	Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
01.06.22	12:33:07	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 82559/40158 kbit/s).
01.06.22	12:31:25	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
01.06.22	12:31:06	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
01.06.22	12:31:06	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
01.06.22	12:31:06	Internetverbindung wurde getrennt.
01.06.22	12:31:01	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
01.06.22	12:30:02	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c7:ff19:5500::/56
01.06.22	12:30:02	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c7:ffff:197b:3e37:12ff:fec2:1c9d
01.06.22	12:30:02	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.252.210.43, DNS-Server: 217.237.148.22 und 217.237.150.51, Gateway: 62.155.246.38, Breitband-PoP: MARJ00
01.06.22	12:29:56	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung

01.06.22	12:28:56	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
01.06.22	12:28:33	Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
01.06.22	12:28:11	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 71263/38718 kbit/s).
01.06.22	12:26:24	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
01.06.22	12:26:05	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
01.06.22	12:26:05	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
01.06.22	12:26:05	Internetverbindung wurde getrennt.
01.06.22	12:26:00	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
01.06.22	12:25:03	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c7:ff19:4b00::/56

01.06.22	12:25:02	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c7:ffff:1971:3e37:12ff:fec2:1c9d
01.06.22	12:25:02	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.252.210.25, DNS-Server: 217.237.148.22 und 217.237.150.51, Gateway: 62.155.246.38, Breitband-PoP: MARJ00
01.06.22	12:23:56	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
01.06.22	12:23:30	Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
01.06.22	12:23:10	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 81495/40718 kbit/s).
01.06.22	12:21:26	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
01.06.22	12:21:06	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
01.06.22	12:21:06	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
01.06.22	12:21:06	Internetverbindung wurde getrennt.
01.06.22	12:21:01	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
01.06.22	12:20:54	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c7:ff19:4000::/56
01.06.22	12:20:54	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c7:ffff:1966:3e37:12ff:fec2:1c9d
01.06.22	12:20:54	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.252.210.15, DNS-Server: 217.237.148.22 und 217.237.150.51, Gateway: 62.155.246.38, Breitband-PoP: MARJ00
01.06.22	12:19:52	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
01.06.22	12:19:29	Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
01.06.22	12:19:06	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 67398/39442 kbit/s).
01.06.22	12:17:23	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
01.06.22	12:17:05	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
01.06.22	12:17:05	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
01.06.22	12:17:05	Internetverbindung wurde getrennt.
01.06.22	12:17:00	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

- 01.06.22 12:16:02 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix:
2003:c7:ff19:3300::/56
- 01.06.22 12:16:01 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:
2003:c7:ffff:1959:3e37:12ff:fec2:1c9d
- 01.06.22 12:16:01 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:
79.252.210.4, DNS-Server: 217.237.148.22 und 217.237.150.51,
Gateway: 62.155.246.38, Breitband-PoP: MARJ00
- 01.06.22 12:16:01 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des
Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 95899/42318 kbit/s
- 01.06.22 12:14:58 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
- 01.06.22 12:14:36 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere
dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen
(ohne Nennung).

01.06.22 12:14:13 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 101877/41357 kbit/s).

01.06.22 12:12:28 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.06.22 12:12:10 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.06.22 12:12:10 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

01.06.22 12:12:10 Internetverbindung wurde getrennt.

01.06.22 12:12:05 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.06.22 08:54:53 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c7:ff16:2900::/56

01.06.22 08:39:52 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c7:ff16:2900::/56

01.06.22 08:39:52 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c7:ffff:1644:3e37:12ff:fec2:1c9d

01.06.22 08:39:52 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.252.214.161, DNS-Server: 217.237.148.22 und 217.237.150.51, Gateway: 62.155.246.38, Breitband-PoP: MARJ00

01.06.22 08:38:49 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

01.06.22 08:38:27 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

01.06.22 08:38:04 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 111143/41563 kbit/s).

01.06.22 08:36:21 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.06.22 08:36:05 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.06.22 08:36:05 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

01.06.22 08:36:05 Internetverbindung wurde getrennt.

01.06.22 08:36:00 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.06.22 04:09:33 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c7:ff0a:d500::/56

01.06.22 03:54:33 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c7:ff0a:d500::/56

01.06.22 03:54:33 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c7:ffff:add:3e37:12ff:fec2:1c9d

01.06.22	03:54:32	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.157.50.230, DNS-Server: 217.237.148.22 und 217.237.150.51, Gateway: 62.155.246.38, Breitband-PoP: MARJ00
01.06.22	03:53:30	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
01.06.22	03:53:07	Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
01.06.22	03:52:45	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 115971/41674 kbit/s).
01.06.22	03:51:00	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
01.06.22	03:50:45	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
01.06.22	03:50:45	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
01.06.22	03:50:45	Internetverbindung wurde getrennt.

01.06.22	03:50:40	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
01.06.22	03:22:22	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c7:ff05:6400::/56
01.06.22	03:07:22	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c7:ff05:6400::/56
01.06.22	03:07:22	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c7:ffff:566:3e37:12ff:fec2:1c9d
01.06.22	03:07:21	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.157.57.25, DNS-Server: 217.237.148.22 und 217.237.150.51, Gateway: 62.155.246.38, Breitband-PoP: MARJ00
01.06.22	03:07:15	Internetverbindung wurde getrennt.
01.06.22	03:07:15	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
01.06.22	03:07:15	Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
31.05.22	03:23:35	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c7:ff0a:6b00::/56
31.05.22	03:08:35	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c7:ff0a:6b00::/56
31.05.22	03:08:34	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c7:ffff:a72:3e37:12ff:fec2:1c9d
31.05.22	03:08:34	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.157.54.173, DNS-Server: 217.237.148.22 und 217.237.150.51, Gateway: 62.155.246.38, Breitband-PoP: MARJ00
31.05.22	03:08:33	Internetverbindung wurde getrennt.
31.05.22	03:08:33	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
31.05.22	03:08:33	Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
30.05.22	22:06:57	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c7:ff13:ca00::/56
30.05.22	21:51:57	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c7:ff13:ca00::/56
30.05.22	21:51:56	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c7:ffff:13e4:3e37:12ff:fec2:1c9d
30.05.22	21:51:56	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 46.86.29.38, DNS-Server: 217.237.148.22 und 217.237.150.51,

Gateway: 62.155.246.38, Breitband-PoP: MARJ00

- 30.05.22 21:50:53 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
- 30.05.22 21:50:31 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
- 30.05.22 21:50:08 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 114870/41353 kbit/s).
- 30.05.22 21:48:26 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
- 30.05.22 21:48:06 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
- 30.05.22 21:48:06 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 30.05.22 21:48:06 Internetverbindung wurde getrennt.
- 30.05.22 21:48:01 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
- 30.05.22 21:47:48 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c7:ff13:bd00::/56
- 30.05.22 21:47:48 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c7:ffff:13dd:3e37:12ff:fec2:1c9d

30.05.22	21:47:48	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 46.86.29.16, DNS-Server: 217.237.148.22 und 217.237.150.51, Gateway: 62.155.246.38, Breitband-PoP: MARJ00
30.05.22	21:46:45	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
30.05.22	21:46:27	Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
30.05.22	21:46:00	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 117440/42268 kbit/s).
30.05.22	21:44:18	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
30.05.22	21:44:03	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
30.05.22	21:44:03	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
30.05.22	21:44:03	Internetverbindung wurde getrennt.
30.05.22	21:43:58	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
30.05.22	03:20:21	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c7:ff03:cf00::/56
30.05.22	03:05:21	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c7:ff03:cf00::/56
30.05.22	03:05:21	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c7:ffff:3d2:3e37:12ff:fec2:1c9d
30.05.22	03:05:21	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.157.59.214, DNS-Server: 217.237.148.22 und 217.237.150.51, Gateway: 62.155.246.38, Breitband-PoP: MARJ00
30.05.22	03:05:17	Internetverbindung wurde getrennt.
30.05.22	03:05:17	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
30.05.22	03:05:17	Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
29.05.22	17:03:40	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c7:ff38:f600::/56
29.05.22	16:48:40	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c7:ff38:f600::/56
29.05.22	16:48:40	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c7:ffff:3932:3e37:12ff:fec2:1c9d
29.05.22	16:48:40	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.157.59.151, DNS-Server: 217.237.148.22 und 217.237.150.51, Gateway: 62.155.246.38, Breitband-PoP: MARJ00

84.157.52.151, DNS-Server: 217.237.148.22 und 217.237.150.51,
Gateway: 62.155.246.38, Breitband-PoP: MARJ00

- 29.05.22 16:47:37 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
- 29.05.22 16:47:15 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
- 29.05.22 16:46:52 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 104155/41110 kbit/s).
- 29.05.22 16:45:11 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
- 29.05.22 16:44:52 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
- 29.05.22 16:44:52 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 29.05.22 16:44:52 Internetverbindung wurde getrennt.
- 29.05.22 16:44:47 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

29.05.22	16:44:43	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c7:ff38:f500::/56
29.05.22	16:44:43	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c7:ffff:3931:3e37:12ff:fec2:1c9d
29.05.22	16:44:43	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.157.52.107, DNS-Server: 217.237.148.22 und 217.237.150.51, Gateway: 62.155.246.38, Breitband-PoP: MARJ00
29.05.22	16:43:34	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
29.05.22	16:43:11	Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
29.05.22	16:42:49	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 103912/40912 kbit/s).
29.05.22	16:41:07	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).