

Internetverbindung

18.05.22	23:37:17	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
18.05.22	23:37:06	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
18.05.22	23:37:05	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
18.05.22	23:37:05	Internetverbindung wurde getrennt.
18.05.22	23:37:01	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
18.05.22	23:36:27	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:d1:272b:da00::/56
18.05.22	23:36:27	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:d1:27ff:2c0f:9a9b:cbff:feb0:6c20
18.05.22	23:36:26	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.235.84.123, DNS-Server: 217.237.151.205 und 217.237.148.70, Gateway: 62.155.244.46, Breitband-PoP: HRNJ00
18.05.22	23:36:26	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 102149/39657 kbit/s
18.05.22	23:36:20	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 108519/42131 kbit/s).
18.05.22	23:34:35	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
18.05.22	23:34:23	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
18.05.22	23:34:22	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
18.05.22	23:34:22	Internetverbindung wurde getrennt.
18.05.22	23:34:18	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
18.05.22	23:32:20	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:d1:272b:c700::/56

18.05.22	23:32:19	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:d1:27ff:2bf1:9a9b:cbff:feb0:6c20
18.05.22	23:32:19	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.204.128.120, DNS-Server: 217.237.151.205 und 217.237.148.70, Gateway: 62.155.244.46, Breitband-PoP: HRNJ00
18.05.22	23:32:19	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 96410/39859 kbit/s
18.05.22	23:32:16	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 102421/42344 kbit/s).
18.05.22	23:30:32	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
18.05.22	23:30:20	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
18.05.22	23:30:19	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
18.05.22	23:30:19	Internetverbindung wurde getrennt.
18.05.22	23:30:15	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
18.05.22	23:28:22	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:d1:272b:b500::/56
18.05.22	23:28:21	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:d1:27ff:2bdb:9a9b:cbff:feb0:6c20
18.05.22	23:28:21	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.204.134.73, DNS-Server: 217.237.151.205 und 217.237.148.70, Gateway: 62.155.244.46, Breitband-PoP: HRNJ00
18.05.22	23:28:12	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 107443/42036 kbit/s).
18.05.22	23:26:27	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
18.05.22	23:26:15	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
18.05.22	23:26:14	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
18.05.22	23:26:14	Internetverbindung wurde getrennt.
18.05.22	23:26:10	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
18.05.22	23:24:29	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:d1:272b:9d00::/56

18.05.22	23:24:28	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:d1:27ff:2bc8:9a9b:cbff:feb0:6c20
18.05.22	23:24:28	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.216.217.126, DNS-Server: 217.237.151.205 und 217.237.148.70, Gateway: 62.155.244.46, Breitband-PoP: HRNJ00
18.05.22	23:24:08	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 107944/42485 kbit/s).
18.05.22	23:22:21	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
18.05.22	23:22:11	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
18.05.22	23:22:10	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
18.05.22	23:22:10	Internetverbindung wurde getrennt.
18.05.22	23:22:06	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
18.05.22	23:20:16	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:d1:272b:8b00::/56
18.05.22	23:20:16	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:d1:27ff:2bb8:9a9b:cbff:feb0:6c20
18.05.22	23:20:16	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.235.86.147, DNS-Server: 217.237.151.205 und 217.237.148.70, Gateway: 62.155.244.46, Breitband-PoP: HRNJ00
18.05.22	23:20:03	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 106688/42413 kbit/s).
18.05.22	23:18:15	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
18.05.22	23:18:02	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
18.05.22	23:18:01	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
18.05.22	23:18:01	Internetverbindung wurde getrennt.
18.05.22	23:17:57	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
18.05.22	23:16:01	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:d1:272b:7a00::/56
18.05.22	23:16:00	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:d1:27ff:2ba6:9a9b:cbff:feb0:6c20

18.05.22	23:16:00	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.235.82.152, DNS-Server: 217.237.151.205 und 217.237.148.70, Gateway: 62.155.244.46, Breitband-PoP: HRNJ00
18.05.22	23:15:56	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 99824/39500 kbit/s
18.05.22	23:15:53	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 106048/41963 kbit/s).
18.05.22	23:14:07	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
18.05.22	23:13:57	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
18.05.22	23:13:56	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
18.05.22	23:13:56	Internetverbindung wurde getrennt.
18.05.22	23:13:51	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
18.05.22	23:11:58	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:d1:272b:6000::/56
18.05.22	23:11:58	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:d1:27ff:2b8c:9a9b:cbff:feb0:6c20
18.05.22	23:11:58	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.235.82.124, DNS-Server: 217.237.151.205 und 217.237.148.70, Gateway: 62.155.244.46, Breitband-PoP: HRNJ00
18.05.22	23:11:49	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 102876/41986 kbit/s).
18.05.22	23:10:03	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
18.05.22	23:09:53	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
18.05.22	23:09:52	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
18.05.22	23:09:52	Internetverbindung wurde getrennt.
18.05.22	23:09:47	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
18.05.22	23:07:51	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:d1:272b:5200::/56
18.05.22	23:07:50	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:d1:27ff:2b78:9a9b:cbff:feb0:6c20

18.05.22 23:07:50 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.216.214.168, DNS-Server: 217.237.151.205 und 217.237.148.70, Gateway: 62.155.244.46, Breitband-PoP: HRNJ00

18.05.22 23:07:50 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 97959/39955 kbit/s

18.05.22 23:07:44 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 104067/42447 kbit/s).

18.05.22 23:05:58 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

18.05.22 23:05:48 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

18.05.22 23:05:47 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

18.05.22 23:05:47 Internetverbindung wurde getrennt.

18.05.22 23:05:42 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

18.05.22 23:03:46 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:d1:272b:3500::/56

18.05.22 23:03:46 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:d1:27ff:2b62:9a9b:cbff:feb0:6c20

18.05.22 23:03:46 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.235.87.234, DNS-Server: 217.237.151.205 und 217.237.148.70, Gateway: 62.155.244.46, Breitband-PoP: HRNJ00

18.05.22 23:03:39 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 102706/42458 kbit/s).

18.05.22 23:01:54 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

18.05.22 23:01:41 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

18.05.22 23:01:40 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

18.05.22 23:01:40 Internetverbindung wurde getrennt.

18.05.22 23:01:36 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

18.05.22 23:01:19 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:d1:272b:1e00::/56

18.05.22 23:01:18 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:d1:27ff:2b4a:9a9b:cbff:feb0:6c20

18.05.22	23:01:18	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.235.92.180, DNS-Server: 217.237.151.205 und 217.237.148.70, Gateway: 62.155.244.46, Breitband-PoP: HRNJ00
18.05.22	23:01:18	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 90588/39955 kbit/s
18.05.22	23:01:15	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 96235/42447 kbit/s).
18.05.22	22:59:29	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
18.05.22	22:59:17	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
18.05.22	22:59:16	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
18.05.22	22:59:16	Internetverbindung wurde getrennt.
18.05.22	22:59:12	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
18.05.22	22:57:13	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:d1:272a:f100::/56
18.05.22	22:57:12	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:d1:27ff:2b13:9a9b:cbff:feb0:6c20
18.05.22	22:57:12	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.235.82.10, DNS-Server: 217.237.151.205 und 217.237.148.70, Gateway: 62.155.244.46, Breitband-PoP: HRNJ00
18.05.22	22:57:12	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 96885/39962 kbit/s
18.05.22	22:57:09	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 102926/42455 kbit/s).
18.05.22	22:55:23	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
18.05.22	22:55:13	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
18.05.22	22:55:12	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
18.05.22	22:55:12	Internetverbindung wurde getrennt.
18.05.22	22:55:08	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
17.05.22	15:31:09	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:d1:2722:4600::/56

17.05.22	15:16:09	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:d1:2722:4600::/56
17.05.22	15:16:08	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:d1:27ff:226c:9a9b:cbff:feb0:6c20
17.05.22	15:16:08	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.204.141.112, DNS-Server: 217.237.151.205 und 217.237.148.70, Gateway: 62.155.244.46, Breitband-PoP: HRNJ00
17.05.22	15:16:08	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 90609/39597 kbit/s
17.05.22	15:16:05	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 96259/42066 kbit/s).
17.05.22	15:14:18	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
17.05.22	15:14:06	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
17.05.22	15:14:05	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
17.05.22	15:14:05	Internetverbindung wurde getrennt.
17.05.22	15:14:00	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
16.05.22	22:02:01	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:d1:2723:ca00::/56
16.05.22	21:47:01	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:d1:2723:ca00::/56
16.05.22	21:47:01	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:d1:27ff:240e:9a9b:cbff:feb0:6c20
16.05.22	21:47:01	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.216.211.80, DNS-Server: 217.237.151.205 und 217.237.148.70, Gateway: 62.155.244.46, Breitband-PoP: HRNJ00
16.05.22	21:47:01	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 93664/39549 kbit/s
16.05.22	21:46:57	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 99504/42017 kbit/s).
16.05.22	21:45:11	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
16.05.22	21:44:57	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

16.05.22	21:44:56	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
16.05.22	21:44:56	Internetverbindung wurde getrennt.
16.05.22	21:44:52	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
16.05.22	21:42:53	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:d1:2723:b400::/56
16.05.22	21:42:53	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:d1:27ff:23f0:9a9b:cbff:feb0:6c20
16.05.22	21:42:53	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.204.130.2, DNS-Server: 217.237.151.205 und 217.237.148.70, Gateway: 62.155.244.46, Breitband-PoP: HRNJ00
16.05.22	21:42:53	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 98184/39901 kbit/s
16.05.22	21:42:49	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 104306/42390 kbit/s).
16.05.22	21:41:02	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
16.05.22	21:40:13	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
16.05.22	21:40:12	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
16.05.22	21:40:12	Internetverbindung wurde getrennt.
16.05.22	21:40:08	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
16.05.22	21:38:10	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:d1:2723:9d00::/56
16.05.22	21:38:09	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:d1:27ff:23d6:9a9b:cbff:feb0:6c20
16.05.22	21:38:09	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.235.86.249, DNS-Server: 217.237.151.205 und 217.237.148.70, Gateway: 62.155.244.46, Breitband-PoP: HRNJ00
16.05.22	21:38:09	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 92757/39464 kbit/s
16.05.22	21:38:05	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 98540/41925 kbit/s).

16.05.22	21:36:20	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
16.05.22	21:36:09	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
16.05.22	21:36:08	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
16.05.22	21:36:08	Internetverbindung wurde getrennt.
16.05.22	21:36:04	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
16.05.22	21:34:11	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:d1:2723:7e00::/56
16.05.22	21:34:10	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:d1:27ff:23b5:9a9b:cbff:feb0:6c20
16.05.22	21:34:10	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.235.95.202, DNS-Server: 217.237.151.205 und 217.237.148.70, Gateway: 62.155.244.46, Breitband-PoP: HRNJ00
16.05.22	21:34:06	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 95532/39710 kbit/s
16.05.22	21:34:02	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 101488/42188 kbit/s).
16.05.22	21:32:16	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
16.05.22	21:31:19	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
16.05.22	21:31:18	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
16.05.22	21:31:18	Internetverbindung wurde getrennt.
16.05.22	21:31:14	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
16.05.22	21:29:21	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:d1:2723:5f00::/56
16.05.22	21:29:21	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:d1:27ff:2396:9a9b:cbff:feb0:6c20
16.05.22	21:29:21	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.216.214.15, DNS-Server: 217.237.151.205 und 217.237.148.70, Gateway: 62.155.244.46, Breitband-PoP: HRNJ00
16.05.22	21:29:11	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 101496/42497 kbit/s).

16.05.22 21:27:27 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).