

## System Ereignisse

Internetverbindung ▾

- |          |          |   |
|----------|----------|---|
| 05.05.20 | 19:16:04 | DSL-Synchronisierung beginnt (Training).  |
| 05.05.20 | 19:15:48 | Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.   |
| 05.05.20 | 19:15:48 | Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.   |
| 05.05.20 | 19:15:48 | Internetverbindung wurde getrennt.  |
| 05.05.20 | 19:15:43 | DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).   |
| 05.05.20 | 19:11:57 | IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:c71f:5900::/56   |
| 05.05.20 | 19:11:56 | Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:c7ff:1f73:464e:6dff:fe42:56e1  |
| 05.05.20 | 19:11:56 | Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.10.201.122, DNS-Server: 217.0.43.161 und 217.0.43.177, Gateway: 62.155.242.7, Breitband-PoP: MUNJ15  |
| 05.05.20 | 19:11:56 | Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 60000/12000 kbit/s   |
| 05.05.20 | 19:11:44 | DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 109029/44027 kbit/s).   |
| 05.05.20 | 19:10:10 | DSL-Synchronisierung beginnt (Training).  |
| 05.05.20 | 19:09:24 | Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.   |
| 05.05.20 | 19:09:24 | Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.   |
| 05.05.20 | 19:09:24 | Internetverbindung wurde getrennt.  |
| 05.05.20 | 19:09:19 | DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).   |
| 22.04.20 | 19:29:43 | IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c1:c726:ec00::/56  |
| 22.04.20 | 19:16:54 | An der DSL Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 5 Meter lang. Sie kostet |

## System Ereignisse

22.04.20	19:14:43	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:c7ff:2702:464e:6dff:fe42:56e1
22.04.20	19:14:43	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.33.17.147, DNS-Server: 217.0.43.161 und 217.0.43.177, Gateway: 62.155.242.7, Breitband-PoP: MUNJ15
22.04.20	19:14:43	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 60000/12000 kbit/s
22.04.20	19:14:31	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 98656/39647 kbit/s).
22.04.20	19:12:58	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
22.04.20	19:12:42	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
22.04.20	19:12:42	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
22.04.20	19:12:42	Internetverbindung wurde getrennt.
22.04.20	19:12:37	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
22.04.20	18:59:15	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:c726:aa00::/56
22.04.20	18:59:14	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:c7ff:26bf:464e:6dff:fe42:56e1
22.04.20	18:59:14	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 193.159.132.77, DNS-Server: 217.0.43.161 und 217.0.43.177, Gateway: 62.155.242.7, Breitband-PoP: MUNJ15
22.04.20	18:59:14	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 60000/12000 kbit/s
22.04.20	18:59:03	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 95600/44027 kbit/s).
22.04.20	18:57:30	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
22.04.20	18:57:13	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
22.04.20	18:57:13	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
22.04.20	18:57:13	Internetverbindung wurde getrennt.
22.04.20	18:57:08	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung)

## System Ereignisse

22.04.20	18:38:55	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:c726:7800::/56
22.04.20	18:38:55	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:c7ff:268b:464e:6dff:fe42:56e1
22.04.20	18:38:55	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 193.159.131.200, DNS-Server: 217.0.43.161 und 217.0.43.177, Gateway: 62.155.242.7, Breitband-PoP: MUNJ15
22.04.20	18:38:55	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 60000/12000 kbit/s
22.04.20	18:38:43	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 108663/44027 kbit/s).
22.04.20	18:37:09	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
22.04.20	18:36:36	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
22.04.20	18:36:36	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
22.04.20	18:36:36	Internetverbindung wurde getrennt.
22.04.20	18:36:32	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
22.04.20	18:26:47	An der DSL Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 5 Meter lang. Sie kostet ungefähr 4506 kbit/s.
22.04.20	18:24:44	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:c726:4200::/56
22.04.20	18:24:43	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:c7ff:2651:464e:6dff:fe42:56e1
22.04.20	18:24:43	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.33.29.205, DNS-Server: 217.0.43.161 und 217.0.43.177, Gateway: 62.155.242.7, Breitband-PoP: MUNJ15
22.04.20	18:24:43	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 60000/12000 kbit/s
22.04.20	18:24:31	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 111742/44027 kbit/s).
22.04.20	18:22:56	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
22.04.20	18:22:30	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

## System Ereignisse

22.04.20	18:22:26	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
22.04.20	18:11:59	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c1:c725:ec00::/56
22.04.20	17:58:57	An der DSL Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 5 Meter lang. Sie kostet ungefähr 4489 kbit/s.
22.04.20	17:57:00	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:c725:ec00::/56
22.04.20	17:56:59	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:c7ff:25fe:464e:6dff:fe42:56e1
22.04.20	17:56:59	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 193.159.132.222, DNS-Server: 217.0.43.161 und 217.0.43.177, Gateway: 62.155.242.7, Breitband-PoP: MUNJ15
22.04.20	17:56:59	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 60000/12000 kbit/s
22.04.20	17:56:47	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 111881/44027 kbit/s).
22.04.20	17:55:13	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
22.04.20	17:54:51	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
22.04.20	17:54:51	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
22.04.20	17:54:51	Internetverbindung wurde getrennt.
22.04.20	17:54:47	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
22.04.20	17:42:02	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c1:c725:ad00::/56
22.04.20	17:27:03	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:c725:ad00::/56
22.04.20	17:27:02	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:c7ff:25be:464e:6dff:fe42:56e1
22.04.20	17:27:02	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.33.20.189, DNS-Server: 217.0.43.161 und 217.0.43.177, Gateway: 62.155.242.7, Breitband-PoP: MUNJ15

## System Ereignisse

22.04.20	17:25:19	<a href="#">DSL-Synchronisierung beginnt (Training)</a> .
----------	----------	---

Um weitere Informationen zu einem Ereignis zu bekommen, klicken Sie auf das Ereignis.