

System Ereignisse

Internetverbindung ▾

06.06.20	11:36:50	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c1:c72d:8000::/56
06.06.20	11:24:07	An der DSL Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 5 Meter lang. Sie kostet ungefähr 4543 kbit/s.
06.06.20	11:21:50	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:c72d:8000::/56
06.06.20	11:21:50	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:c7ff:2da1:464e:6dff:fe42:56e1
06.06.20	11:21:50	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 193.159.129.148, DNS-Server: 217.0.43.161 und 217.0.43.177, Gateway: 62.155.242.7, Breitband-PoP: MUNJ15
06.06.20	11:21:50	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 63547/11992 kbit/s
06.06.20	11:21:44	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 63547/12736 kbit/s).
06.06.20	11:20:09	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
06.06.20	11:19:52	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
06.06.20	11:19:52	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
06.06.20	11:19:52	Internetverbindung wurde getrennt.
06.06.20	11:19:47	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
06.06.20	11:16:07	An der DSL Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 5 Meter lang. Sie kostet ungefähr 3121 kbit/s.
06.06.20	11:13:58	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:c72d:7100::/56
06.06.20	11:13:57	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:c7ff:2d92:464e:6dff:fe42:56e1
06.06.20	11:13:57	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.33.29.215, DNS-Server: 217.0.43.161 und 217.0.43.177, Gateway: 62.155.242.7, Breitband-PoP: MUNJ15
06.06.20	11:13:46	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 63678/12736 kbit/s).
06.06.20	11:12:11	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
06.06.20	11:11:55	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
06.06.20	11:11:55	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

System Ereignisse

05.06.20	09:12:59	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c1:c714:4600::/56
05.06.20	09:00:09	An der DSL Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 5 Meter lang. Sie kostet ungefähr 3203 kbit/s.
05.06.20	08:57:59	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:c714:4600::/56
05.06.20	08:57:59	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:c7ff:1446:464e:6dff:fe42:56e1
05.06.20	08:57:59	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.33.24.66, DNS-Server: 217.0.43.161 und 217.0.43.177, Gateway: 62.155.242.7, Breitband-PoP: MUNJ15
05.06.20	08:57:47	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 63678/12736 kbit/s).
05.06.20	08:56:13	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
05.06.20	08:55:56	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
05.06.20	08:55:56	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
05.06.20	08:55:56	Internetverbindung wurde getrennt.
05.06.20	08:55:51	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
03.06.20	16:37:35	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c1:c719:bd00::/56
03.06.20	16:24:51	An der DSL Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 5 Meter lang. Sie kostet ungefähr 3530 kbit/s.
03.06.20	16:22:35	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:c719:bd00::/56
03.06.20	16:22:35	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:c7ff:19d5:464e:6dff:fe42:56e1
03.06.20	16:22:35	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.10.207.8, DNS-Server: 217.0.43.161 und 217.0.43.177, Gateway: 62.155.242.7, Breitband-PoP: MUNJ15
03.06.20	16:22:35	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 63678/11992 kbit/s
03.06.20	16:22:29	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 63678/12736 kbit/s).
03.06.20	16:20:45	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
03.06.20	16:20:28	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
03.06.20	16:20:28	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
03.06.20	16:20:28	Internetverbindung wurde getrennt.

System Ereignisse

03.06.20	16:02:27	An der DSL Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 5 Meter lang. Sie kostet ungefähr 6599 kbit/s.
03.06.20	16:00:13	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:c719:8b00::/56
03.06.20	16:00:12	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:c7ff:199e:464e:6dff:fe42:56e1
03.06.20	16:00:12	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.33.16.146, DNS-Server: 217.0.43.161 und 217.0.43.177, Gateway: 62.155.242.7, Breitband-PoP: MUNJ15
03.06.20	16:00:12	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 63678/11992 kbit/s
03.06.20	16:00:06	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 63678/12736 kbit/s).
03.06.20	15:58:18	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
03.06.20	15:58:05	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
03.06.20	15:58:05	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
03.06.20	15:58:05	Internetverbindung wurde getrennt.
03.06.20	15:58:00	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
02.06.20	21:31:37	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c1:c720:3600::/56
02.06.20	21:18:47	An der DSL Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 5 Meter lang. Sie kostet ungefähr 3113 kbit/s.
02.06.20	21:16:38	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:c720:3600::/56
02.06.20	21:16:37	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:c7ff:2050:464e:6dff:fe42:56e1
02.06.20	21:16:37	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.10.198.37, DNS-Server: 217.0.43.161 und 217.0.43.177, Gateway: 62.155.242.7, Breitband-PoP: MUNJ15
02.06.20	21:16:25	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 63678/12736 kbit/s).
02.06.20	21:14:50	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
02.06.20	21:14:36	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
02.06.20	21:14:36	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
02.06.20	21:14:36	Internetverbindung wurde getrennt.
02.06.20	21:14:31	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

System Ereignisse

		unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 6 Meter lang. Sie kostet ungefähr 3483 kbit/s.
02.06.20	19:02:53	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:c71e:ec00::/56
02.06.20	19:02:52	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:c7ff:1f03:464e:6dff:fe42:56e1
02.06.20	19:02:52	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.10.200.205, DNS-Server: 217.0.43.161 und 217.0.43.177, Gateway: 62.155.242.7, Breitband-PoP: MUNJ15
02.06.20	19:02:43	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 63678/12736 kbit/s).
02.06.20	19:01:08	Internetverbindung wurde getrennt.
02.06.20	19:01:08	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
02.06.20	19:01:06	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
02.06.20	19:00:40	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
02.06.20	19:00:23	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 63678/12736 kbit/s).
02.06.20	18:58:42	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

Um weitere Informationen zu einem Ereignis zu bekommen, klicken Sie auf das Ereignis.