

System Ereignisse

Internetverbindung ▼

- | | | |
|----------|----------|--|
| 25.05.20 | 19:44:46 | IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:c70f:ff00::/56 |
| 25.05.20 | 19:44:46 | Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:c7ff:1003:464e:6dff:fe42:56e1 |
| 25.05.20 | 19:44:46 | Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.10.204.198, DNS-Server: 217.0.43.161 und 217.0.43.177, Gateway: 62.155.242.7, Breitband-PoP: MUNJ15 |
| 25.05.20 | 19:44:45 | Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 60000/12000 kbit/s |
| 25.05.20 | 19:44:31 | DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 111881/44027 kbit/s). |
| 25.05.20 | 19:42:56 | DSL-Synchronisierung beginnt (Training). |
| 25.05.20 | 19:42:40 | Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. |
| 25.05.20 | 19:42:39 | Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig. |
| 25.05.20 | 19:42:39 | Internetverbindung wurde getrennt. |
| 25.05.20 | 19:42:34 | DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung). |
| 25.05.20 | 18:22:40 | IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c1:c70f:2700::/56 |
| 25.05.20 | 18:07:41 | IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:c70f:2700::/56 |
| 25.05.20 | 18:07:40 | Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:c7ff:f26:464e:6dff:fe42:56e1 |
| 25.05.20 | 18:07:40 | Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.10.206.200, DNS-Server: 217.0.43.161 und 217.0.43.177, Gateway: 62.155.242.7, Breitband-PoP: MUNJ15 |
| 25.05.20 | 18:07:40 | Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 60000/12000 kbit/s |
| 25.05.20 | 18:07:28 | DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 110849/44027 kbit/s). |
| 25.05.20 | 18:05:54 | DSL-Synchronisierung beginnt (Training). |
| 25.05.20 | 18:05:38 | Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. |
| 25.05.20 | 18:05:37 | Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig. |
| 25.05.20 | 18:05:37 | Internetverbindung wurde getrennt. |
| 25.05.20 | 18:05:33 | DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung). |
| 25.05.20 | 17:53:33 | An der DSL Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie ihre Leitung auf eventuell |

System Ereignisse

25.05.20	17:51:19	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:c70f:a00::/56
25.05.20	17:51:19	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:c7ff:f0c:464e:6dff:fe42:56e1
25.05.20	17:51:19	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.10.206.113, DNS-Server: 217.0.43.161 und 217.0.43.177, Gateway: 62.155.242.7, Breitband-PoP: MUNJ15
25.05.20	17:51:18	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 60000/12000 kbit/s
25.05.20	17:51:12	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 111800/44027 kbit/s).
25.05.20	17:49:12	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
25.05.20	17:48:56	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
25.05.20	17:48:55	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
25.05.20	17:48:55	Internetverbindung wurde getrennt.
25.05.20	17:48:51	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
25.05.20	09:32:57	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c1:c70b:e900::/56
25.05.20	09:17:58	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:c70b:e900::/56
25.05.20	09:17:57	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:c7ff:be6:464e:6dff:fe42:56e1
25.05.20	09:17:57	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.33.22.155, DNS-Server: 217.0.43.161 und 217.0.43.177, Gateway: 62.155.242.7, Breitband-PoP: MUNJ15
25.05.20	09:17:57	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 60000/12000 kbit/s
25.05.20	09:17:51	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 111881/44027 kbit/s).
25.05.20	09:16:17	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
25.05.20	09:16:01	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
25.05.20	09:16:00	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
25.05.20	09:16:00	Internetverbindung wurde getrennt.
25.05.20	09:15:56	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
25.05.20	09:07:56	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c1:c70b:c000::/56
25.05.20	08:52:57	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:c70b:c000::/56
25.05.20	08:52:57	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:c7ff:bbe:464e:6dff:fe42:56e1
25.05.20	08:52:57	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.33.22.10,

System Ereignisse

25.05.20	08:52:56	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 60000/12000 kbit/s
25.05.20	08:52:50	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 110129/44027 kbit/s).
25.05.20	08:51:16	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
25.05.20	08:51:01	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
25.05.20	08:51:00	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
25.05.20	08:51:00	Internetverbindung wurde getrennt.
25.05.20	08:50:55	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
25.05.20	07:54:12	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c1:c70b:1c00::/56
25.05.20	07:39:13	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:c70b:1c00::/56
25.05.20	07:39:13	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:c7ff:b19:464e:6dff:fe42:56e1
25.05.20	07:39:13	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.33.24.92, DNS-Server: 217.0.43.161 und 217.0.43.177, Gateway: 62.155.242.7, Breitband-PoP: MUNJ15
25.05.20	07:39:12	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 60000/12000 kbit/s
25.05.20	07:39:01	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 111881/44027 kbit/s).
25.05.20	07:37:27	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
25.05.20	07:37:11	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
25.05.20	07:37:10	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
25.05.20	07:37:10	Internetverbindung wurde getrennt.
25.05.20	07:37:06	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
23.05.20	18:39:15	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c1:c731:2e00::/56
23.05.20	18:24:16	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:c731:2e00::/56
23.05.20	18:24:15	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:c7ff:3152:464e:6dff:fe42:56e1
23.05.20	18:24:15	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 193.159.133.212, DNS-Server: 217.0.43.161 und 217.0.43.177, Gateway: 62.155.242.7, Breitband-PoP: MUNJ15
23.05.20	18:24:15	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 60000/12000 kbit/s
23.05.20	18:24:00	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 111881/44027 kbit/s).
23.05.20	18:22:26	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

System Ereignisse

23.05.20	18:21:57	Internetverbindung wurde getrennt.
23.05.20	18:21:53	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
23.05.20	18:17:37	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:c731:2500::/56
23.05.20	18:17:37	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:c7ff:3149:464e:6dff:fe42:56e1
23.05.20	18:17:37	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.10.200.206, DNS-Server: 217.0.43.161 und 217.0.43.177, Gateway: 62.155.242.7, Breitband-PoP: MUNJ15
23.05.20	18:17:36	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 60000/12000 kbit/s
23.05.20	18:17:25	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 111881/44027 kbit/s).
23.05.20	18:15:52	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
23.05.20	18:15:16	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
23.05.20	18:15:15	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
23.05.20	18:15:15	Internetverbindung wurde getrennt.
23.05.20	18:15:11	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
23.05.20	14:10:37	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c1:c72e:f400::/56
23.05.20	13:57:54	An der DSL Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 5 Meter lang. Sie kostet ungefähr 5323 kbit/s.
23.05.20	13:55:38	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:c72e:f400::/56
23.05.20	13:55:38	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:c7ff:2f13:464e:6dff:fe42:56e1
23.05.20	13:55:38	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.33.30.124, DNS-Server: 217.0.43.161 und 217.0.43.177, Gateway: 62.155.242.7, Breitband-PoP: MUNJ15
23.05.20	13:55:37	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 60000/12000 kbit/s
23.05.20	13:55:34	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 111881/44027 kbit/s).
23.05.20	13:54:01	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

Um weitere Informationen zu einem Ereignis zu bekommen, klicken Sie auf das Ereignis.

