

## System Ereignisse

Internetverbindung ▾

29.05.20	13:53:55	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c1:c71c:b300::/56
29.05.20	13:41:07	An der DSL Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 20 Meter lang. Sie kostet ungefähr 17724 kbit/s.
29.05.20	13:38:56	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:c71c:b300::/56
29.05.20	13:38:55	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:c7ff:1cc5:464e:6dff:fe42:56e1
29.05.20	13:38:55	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.10.207.92, DNS-Server: 217.0.43.161 und 217.0.43.177, Gateway: 62.155.242.7, Breitband-PoP: MUNJ15
29.05.20	13:38:44	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 63678/12736 kbit/s).
29.05.20	13:37:18	Internetverbindung wurde getrennt.
29.05.20	13:37:18	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
29.05.20	13:37:10	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
29.05.20	13:36:44	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
29.05.20	13:36:34	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 43446/12736 kbit/s).
29.05.20	13:35:00	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
29.05.20	13:34:43	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
29.05.20	13:34:42	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
29.05.20	13:34:42	Internetverbindung wurde getrennt.
29.05.20	13:34:38	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
29.05.20	13:31:53	An der DSL Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 21 Meter lang. Sie kostet ungefähr 12553 kbit/s.
29.05.20	13:29:42	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:c71c:5400::/56
29.05.20	13:29:41	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:c7ff:1c67:464e:6dff:fe42:56e1
29.05.20	13:29:41	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.10.207.10, DNS-Server: 217.0.43.161 und 217.0.43.177, Gateway: 62.155.242.7, Breitband-PoP: MUNJ15
29.05.20	13:29:30	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 63678/12736 kbit/s).

## System Ereignisse

29.05.20	13:26:25	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
29.05.20	13:26:25	Internetverbindung wurde getrennt.
29.05.20	13:26:21	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
29.05.20	13:26:03	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:c71c:4b00::/56
29.05.20	13:26:02	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:c7ff:1c60:464e:6dff:fe42:56e1
29.05.20	13:26:02	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.33.16.245, DNS-Server: 217.0.43.161 und 217.0.43.177, Gateway: 62.155.242.7, Breitband-PoP: MUNJ15
29.05.20	13:25:51	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 63678/12736 kbit/s).
29.05.20	13:24:17	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
29.05.20	13:23:57	Internetverbindung wurde getrennt.
29.05.20	13:23:57	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
29.05.20	13:23:56	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
29.05.20	13:23:34	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 63678/12736 kbit/s).
29.05.20	13:21:59	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
29.05.20	13:21:32	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
29.05.20	13:21:31	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
29.05.20	13:21:31	Internetverbindung wurde getrennt.
29.05.20	13:21:27	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
29.05.20	07:50:28	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c1:c715:9e00::/56
29.05.20	07:37:37	An der DSL Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 20 Meter lang. Sie kostet ungefähr 11888 kbit/s.
29.05.20	07:35:29	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:c715:9e00::/56
29.05.20	07:35:28	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:c7ff:15a7:464e:6dff:fe42:56e1
29.05.20	07:35:28	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.33.24.207, DNS-Server: 217.0.43.161 und 217.0.43.177, Gateway: 62.155.242.7, Breitband-PoP: MUNJ15
29.05.20	07:35:16	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 63678/12736 kbit/s).
29.05.20	07:33:41	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

## System Ereignisse

29.05.20	07:32:50	Internetverbindung wurde getrennt.
29.05.20	07:32:45	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
28.05.20	23:05:03	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c1:c721:9000::/56
28.05.20	22:52:06	An der DSL Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 20 Meter lang. Sie kostet ungefähr 8611 kbit/s.
28.05.20	22:50:04	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:c721:9000::/56
28.05.20	22:50:04	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:c7ff:21b2:464e:6dff:fe42:56e1
28.05.20	22:50:04	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.10.200.195, DNS-Server: 217.0.43.161 und 217.0.43.177, Gateway: 62.155.242.7, Breitband-PoP: MUNJ15
28.05.20	22:50:04	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 63678/11992 kbit/s
28.05.20	22:50:00	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 63678/12736 kbit/s).
28.05.20	22:48:26	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

Um weitere Informationen zu einem Ereignis zu bekommen, klicken Sie auf das Ereignis.