

## System &gt; Ereignisse

## Internetverbindung

03.10.24 09:36:15 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f0:470d:7c00::/56

03.10.24 09:21:15 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f0:470d:7c00::/56

03.10.24 09:21:15 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f0:47ff:d8c:4a5d:35ff:fe26:6d0

03.10.24 09:21:15 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.144.21.136, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.240.224, Breitband-PoP: OHSJ01

03.10.24 09:21:15 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 48104/30121 kbit/s

03.10.24 09:21:11 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 51847/32000 kbit/s).

03.10.24 09:17:54 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

03.10.24 09:17:01 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

03.10.24 09:17:00 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

03.10.24 09:17:00 Internetverbindung wurde getrennt.

03.10.24 09:16:56 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

03.10.24 05:15:34 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f0:470b:a700::/56

03.10.24 05:00:34 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f0:470b:a700::/56

03.10.24 05:00:34 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f0:47ff:bab:4a5d:35ff:fe26:6d0

03.10.24 05:00:34 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.144.25.114, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.240.224, Breitband-PoP: OHSJ01

03.10.24 05:00:33 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 51104/30121 kbit/s

03.10.24 05:00:30 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 51104/32000 kbit/s).

03.10.24 04:57:13 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

03.10.24 04:53:55 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

03.10.24 04:53:54 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

03.10.24 04:53:54 Internetverbindung wurde getrennt.

03.10.24 04:53:49 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

02.10.24 19:34:41 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f0:4703:a100::/56

02.10.24 19:19:41 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f0:4703:a100::/56

02.10.24 19:19:40 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f0:47ff:3aa:4a5d:35ff:fe26:6d0

02.10.24 19:19:40 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.33.152.9, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.240.224, Breitband-PoP: OHSJ01

02.10.24 19:19:40 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 48755/31870 kbit/s

02.10.24 19:19:31 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 52078/32000 kbit/s).

02.10.24 19:16:12 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

02.10.24 19:12:50 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

02.10.24 19:12:50 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

02.10.24 19:12:50 Internetverbindung wurde getrennt.

02.10.24 19:12:46 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

02.10.24 10:00:01 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f0:4700:9f00::/56

02.10.24 09:45:01 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f0:4700:9f00::/56

02.10.24 09:45:00 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f0:47ff:9c:4a5d:35ff:fe26:6d0

02.10.24 09:45:00 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.33.158.102, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.240.224, Breitband-PoP: OHSJ01

02.10.24 09:45:00 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 48734/31870 kbit/s

02.10.24 09:44:51 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 51797/32000 kbit/s).

02.10.24 09:41:35 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

02.10.24 09:40:42 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

02.10.24 09:40:42 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

02.10.24 09:40:42 Internetverbindung wurde getrennt.

02.10.24 09:40:38 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

02.10.24 07:18:22 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f0:4741:6500::/56

02.10.24 07:03:22 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f0:4741:6500::/56

02.10.24 07:03:21 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f0:47ff:4192:4a5d:35ff:fe26:6d0

02.10.24 07:03:21 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.144.16.190, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.240.224, Breitband-PoP: OHSJ01

02.10.24 07:03:12 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 51774/32000 kbit/s).

02.10.24 06:59:55 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

02.10.24 06:59:10 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

02.10.24 06:59:10 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

02.10.24 06:59:10 Internetverbindung wurde getrennt.

02.10.24 06:59:05 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.10.24 17:14:07 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f0:4738:2a00::/56

01.10.24 16:59:07 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f0:4738:2a00::/56

01.10.24 16:59:07 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f0:47ff:3855:4a5d:35ff:fe26:6d0

01.10.24 16:59:07 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.33.151.234, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.240.224, Breitband-PoP: OHSJ01

01.10.24 16:59:06 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 48825/30121 kbit/s

01.10.24 16:59:03 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 52428/32000 kbit/s).

01.10.24 16:55:40 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.10.24 16:54:48 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.10.24 16:54:47 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

01.10.24 16:54:47 Internetverbindung wurde getrennt.

01.10.24 16:54:42 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.10.24 09:18:49 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f0:4735:f600::/56

01.10.24 09:03:49 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f0:4735:f600::/56

01.10.24 09:03:49 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f0:47ff:3625:4a5d:35ff:fe26:6d0

01.10.24 09:03:49 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.144.22.18, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.240.224, Breitband-PoP: OHSJ01

01.10.24 09:03:40 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 51870/32000 kbit/s).

01.10.24 09:00:23 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.10.24 08:57:07 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.10.24 08:57:07 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

01.10.24 08:57:07 Internetverbindung wurde getrennt.

01.10.24 08:57:03 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.10.24 04:27:49 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f0:4733:9900::/56

01.10.24 04:12:49 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f0:4733:9900::/56

01.10.24 04:12:49 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f0:47ff:33c2:4a5d:35ff:fe26:6d0

01.10.24 04:12:49 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.33.146.178, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.240.224, Breitband-PoP: OHSJ01

01.10.24 04:12:49 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 49002/30121 kbit/s

01.10.24 04:12:45 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 52293/32000 kbit/s).

01.10.24 04:09:29 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.10.24 04:08:49 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.10.24 04:08:49 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

01.10.24 04:08:49 Internetverbindung wurde getrennt.

01.10.24 04:08:44 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.10.24 00:57:46 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f0:472f:4b00::/56

01.10.24 00:42:46 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f0:472f:4b00::/56

01.10.24 00:42:46 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f0:47ff:2f6c:4a5d:35ff:fe26:6d0

01.10.24 00:42:46 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.33.148.201, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.240.224, Breitband-PoP: OHSJ01

01.10.24 00:42:36 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 52059/32000 kbit/s).

01.10.24 00:39:19 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.10.24 00:36:28 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.10.24 00:36:28 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

01.10.24 00:36:28 Internetverbindung wurde getrennt.

01.10.24 00:36:23 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

30.09.24 19:02:02 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f0:472d:bd00::/56

30.09.24 18:47:02 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f0:472d:bd00::/56

30.09.24 18:47:02 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f0:47ff:2de1:4a5d:35ff:fe26:6d0

30.09.24 18:47:02 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.33.150.52, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.240.224, Breitband-PoP: OHSJ01

30.09.24 18:47:01 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 47235/30121 kbit/s

30.09.24 18:46:58 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 52143/32000 kbit/s).

30.09.24 18:43:41 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

30.09.24 18:40:23 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

30.09.24 18:40:22 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

30.09.24 18:40:22 Internetverbindung wurde getrennt.

30.09.24 18:40:18 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

22.09.24 03:54:31 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f0:4717:aa00::/56

22.09.24 03:39:31 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f0:4717:aa00::/56

22.09.24 03:39:31 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f0:47ff:17d0:4a5d:35ff:fe26:6d0

22.09.24 03:39:31 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.33.150.84, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.240.224, Breitband-PoP: OHSJ01

22.09.24 03:39:30 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 50181/25414 kbit/s

22.09.24 03:39:21 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 50181/32000 kbit/s).

22.09.24 03:36:31 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

22.09.24 03:35:50 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

22.09.24 03:35:50 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

22.09.24 03:35:50 Internetverbindung wurde getrennt.

22.09.24 03:35:45 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

10.09.24 04:28:32 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f0:4709:6c00::/56

10.09.24 04:13:32 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f0:4709:6c00::/56

10.09.24 04:13:32 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f0:47ff:975:4a5d:35ff:fe26:6d0

10.09.24 04:13:32 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.144.30.176, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.240.224, Breitband-PoP: OHSJ01

10.09.24 04:13:32 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 44222/26869 kbit/s

10.09.24 04:13:22 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 51066/26999 kbit/s).

10.09.24 04:10:31 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

10.09.24 04:06:40 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

10.09.24 04:06:31 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

10.09.24 04:06:30 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

10.09.24 04:06:30 Internetverbindung wurde getrennt.

10.09.24 04:06:26 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

04.09.24 04:59:57 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f0:4717:e000::/56

04.09.24 04:44:57 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f0:4717:e000::/56

04.09.24 04:44:56 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f0:47ff:17f4:4a5d:35ff:fe26:6d0

04.09.24 04:44:56 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.33.149.189, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.240.224, Breitband-PoP: OHSJ01

04.09.24 04:44:56 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 46980/25414 kbit/s

04.09.24 04:44:53 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 46980/26999 kbit/s).

04.09.24 04:41:41 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

04.09.24 04:38:32 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

04.09.24 04:38:32 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

04.09.24 04:38:32 Internetverbindung wurde getrennt.

04.09.24 04:38:27 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

03.09.24 17:40:16 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f0:470f:2a00::/56

03.09.24 17:25:16 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f0:470f:2a00::/56

03.09.24 17:25:16 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f0:47ff:f34:4a5d:35ff:fe26:6d0

03.09.24 17:25:16 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.33.158.223, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.240.224, Breitband-PoP: OHSJ01

03.09.24 17:25:06 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 47322/26999 kbit/s).

03.09.24 17:22:04 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

03.09.24 17:21:12 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

03.09.24 17:21:11 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

03.09.24 17:21:11 Internetverbindung wurde getrennt.

03.09.24 17:21:07 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

02.09.24 04:28:57 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f0:4733:bd00::/56

02.09.24 04:13:57 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f0:4733:bd00::/56

02.09.24 04:13:57 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f0:47ff:33da:4a5d:35ff:fe26:6d0

02.09.24 04:13:57 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.33.148.90, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.240.224, Breitband-PoP: OHSJ01

02.09.24 04:13:57 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 40400/25414 kbit/s

02.09.24 04:13:54 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 49746/26999 kbit/s).

02.09.24 04:10:44 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

02.09.24 04:07:49 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

02.09.24 04:07:49 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

02.09.24 04:07:49 Internetverbindung wurde getrennt.

02.09.24 04:07:44 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

30.08.24 04:01:35 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f0:4709:f600::/56

30.08.24 03:46:35 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f0:4709:f600::/56

30.08.24 03:46:35 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f0:47ff:a04:4a5d:35ff:fe26:6d0

30.08.24 03:46:35 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.144.28.151, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.240.224, Breitband-PoP: OHSJ01

30.08.24 03:46:31 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 42920/26999 kbit/s).

30.08.24 03:43:21 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

30.08.24 03:42:26 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

30.08.24 03:42:25 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

30.08.24 03:42:25 Internetverbindung wurde getrennt.

30.08.24 03:42:20 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

29.08.24 23:32:51 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f0:4705:c00::/56

29.08.24 23:17:51 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f0:4705:c00::/56

29.08.24 23:17:51 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f0:47ff:50e:4a5d:35ff:fe26:6d0

29.08.24 23:17:51 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.33.149.4, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.240.224, Breitband-PoP: OHSJ01

29.08.24 23:17:41 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 47426/32000 kbit/s).

29.08.24 23:14:36 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

29.08.24 23:11:07 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

29.08.24 23:09:48 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

29.08.24 23:09:48 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

29.08.24 23:09:48 Internetverbindung wurde getrennt.

29.08.24 23:09:43 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

29.08.24 09:18:02 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f0:471b:fe00::/56

29.08.24 09:03:02 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f0:471b:fe00::/56

29.08.24 09:03:02 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f0:47ff:1c24:4a5d:35ff:fe26:6d0

29.08.24 09:03:02 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.144.18.226, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.240.224, Breitband-PoP: OHSJ01

29.08.24 09:02:52 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 53317/32000 kbit/s).

29.08.24 09:00:19 DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit 29.08.24 08:59:32]

29.08.24 08:57:37 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

29.08.24 08:57:36 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

29.08.24 08:57:36 Internetverbindung wurde getrennt.

29.08.24 08:57:31 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

29.08.24 04:32:14 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f0:4719:c00::/56

29.08.24 04:17:14 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f0:4719:c00::/56

29.08.24 04:17:13 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f0:47ff:1923:4a5d:35ff:fe26:6d0

29.08.24 04:17:13 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.144.23.181, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.240.224, Breitband-PoP: OHSJ01

29.08.24 04:17:13 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 51063/31870 kbit/s

29.08.24 04:17:04 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 54560/32000 kbit/s).

29.08.24 04:13:52 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

29.08.24 04:10:41 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

29.08.24 04:10:41 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

29.08.24 04:10:41 Internetverbindung wurde getrennt.

29.08.24 04:10:36 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

28.08.24 04:53:59 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f0:470a:1200::/56

28.08.24 04:38:59 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f0:470a:1200::/56

28.08.24 04:38:59 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f0:47ff:a1d:4a5d:35ff:fe26:6d0

28.08.24 04:38:59 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.144.25.2, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.240.224, Breitband-PoP: OHSJ01

28.08.24 04:38:55 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 54248/32000 kbit/s).

28.08.24 04:35:43 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

28.08.24 04:33:12 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

28.08.24 04:33:11 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

28.08.24 04:33:11 Internetverbindung wurde getrennt.

28.08.24 04:33:07 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

28.08.24 02:28:52 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f0:4705:ba00::/56

28.08.24 02:13:52 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f0:4705:ba00::/56

28.08.24 02:13:52 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f0:47ff:5c3:4a5d:35ff:fe26:6d0

28.08.24 02:13:52 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.33.147.133, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.240.224, Breitband-PoP: OHSJ01

28.08.24 02:13:52 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 48740/32587 kbit/s

28.08.24 02:13:48 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 55958/32587 kbit/s).

28.08.24 02:10:22 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

28.08.24 02:07:05 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

28.08.24 02:07:05 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

28.08.24 02:07:05 Internetverbindung wurde getrennt.

28.08.24 02:07:01 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

26.08.24 09:57:48 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f0:4720:a700::/56

26.08.24 09:42:56 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

26.08.24 09:42:48 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f0:4720:a700::/56

26.08.24 09:42:47 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f0:47ff:1a9d:4a5d:35ff:fe26:6d0

26.08.24 09:42:47 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.144.21.183, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.240.224, Breitband-PoP: OHSJ01

26.08.24 09:42:44 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 51779/35368 kbit/s).

26.08.24 09:39:25 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

26.08.24 09:38:21 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

26.08.24 09:38:21 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

26.08.24 09:38:21 Internetverbindung wurde getrennt.

26.08.24 09:38:16 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

26.08.24 09:29:11 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f0:4720:8200::/56

26.08.24 09:29:10 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f0:47ff:2061:4a5d:35ff:fe26:6d0

26.08.24 09:29:10 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.33.150.167, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.240.224, Breitband-PoP: OHSJ01

26.08.24 09:29:10 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 59919/33437 kbit/s

26.08.24 09:29:07 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 59919/35550 kbit/s).



26.08.24 09:25:56 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

26.08.24 09:25:01 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

26.08.24 09:25:00 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

26.08.24 09:25:00 Internetverbindung wurde getrennt.

26.08.24 09:24:56 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

26.08.24 00:15:16 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f0:4716:ee00::/56

26.08.24 00:00:16 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f0:4716:ee00::/56

26.08.24 00:00:16 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f0:47ff:175d:4a5d:35ff:fe26:6d0

26.08.24 00:00:16 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.33.145.235, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.240.224, Breitband-PoP: OHSJ01

26.08.24 00:00:06 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 60712/35524 kbit/s).

25.08.24 23:56:47 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

25.08.24 23:53:40 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

25.08.24 23:53:40 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

25.08.24 23:53:40 Internetverbindung wurde getrennt.

25.08.24 23:53:35 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

25.08.24 15:17:47 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f0:4712:b100::/56

25.08.24 15:02:47 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f0:4712:b100::/56

25.08.24 15:02:47 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f0:47ff:12f9:4a5d:35ff:fe26:6d0

25.08.24 15:02:47 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.33.149.129, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.240.224, Breitband-PoP: OHSJ01

25.08.24 15:02:44 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 60966/35429 kbit/s).

25.08.24 14:59:15 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

25.08.24 14:58:17 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

25.08.24 14:57:58 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

25.08.24 14:57:57 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

25.08.24 14:57:57 Internetverbindung wurde getrennt.

25.08.24 14:57:53 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

22.08.24 17:45:06 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f0:4729:b500::/56

22.08.24 17:30:06 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f0:4729:b500::/56

22.08.24 17:30:06 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f0:47ff:29c8:4a5d:35ff:fe26:6d0

22.08.24 17:30:06 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.33.148.240, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.240.224, Breitband-PoP: OHSJ01

22.08.24 17:30:06 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 46378/33212 kbit/s

22.08.24 17:29:56 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 62582/35550 kbit/s).

22.08.24 17:26:36 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

22.08.24 17:22:11 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

22.08.24 17:19:28 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

22.08.24 17:19:27 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

22.08.24 17:19:27 Internetverbindung wurde getrennt.

22.08.24 17:19:23 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

10.08.24 23:49:53 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f0:4740:2200::/56

10.08.24 23:34:55 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

10.08.24 23:34:53 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f0:4740:2200::/56

10.08.24 23:34:53 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f0:47ff:406b:4a5d:35ff:fe26:6d0

10.08.24 23:34:53 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.33.148.87, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.240.224, Breitband-PoP: OHSJ01

10.08.24 23:34:43 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 49271/35284 kbit/s).

10.08.24 23:31:52 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

10.08.24 23:31:38 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

10.08.24 23:31:37 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

10.08.24 23:31:37 Internetverbindung wurde getrennt.

10.08.24 23:31:33 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

10.08.24 21:48:14 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f0:473f:bd00::/56

10.08.24 21:33:22 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

10.08.24 21:33:14 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f0:473f:bd00::/56

10.08.24 21:33:14 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f0:47ff:4008:4a5d:35ff:fe26:6d0

10.08.24 21:33:14 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.33.150.170, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.240.224, Breitband-PoP: OHSJ01

10.08.24 21:33:10 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 61054/35413 kbit/s).

10.08.24 21:30:19 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

10.08.24 21:30:05 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

10.08.24 21:30:04 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

10.08.24 21:30:04 Internetverbindung wurde getrennt.

10.08.24 21:29:59 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

10.08.24 09:29:00 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f0:473d:1a00::/56

10.08.24 09:14:00 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f0:473d:1a00::/56

10.08.24 09:13:59 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:

2003:f0:47ff:3d63:4a5d:35ff:fe26:6d0

10.08.24 09:13:59 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.144.18.26, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.240.224, Breitband-PoP: OHSJ01

10.08.24 09:13:59 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 46028/35226 kbit/s

10.08.24 09:13:50 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 64494/35356 kbit/s).

10.08.24 09:10:59 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

10.08.24 09:10:45 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

10.08.24 09:10:44 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

10.08.24 09:10:44 Internetverbindung wurde getrennt.

10.08.24 09:10:40 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

07.08.24 08:58:37 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f0:4710:f600::/56

07.08.24 08:43:37 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f0:4710:f600::/56

07.08.24 08:43:36 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f0:47ff:1104:4a5d:35ff:fe26:6d0

07.08.24 08:43:36 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.144.19.171, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.240.224, Breitband-PoP: OHSJ01

07.08.24 08:43:36 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 43504/25414 kbit/s

07.08.24 08:43:33 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 48898/35249 kbit/s).

07.08.24 08:40:42 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

07.08.24 08:40:30 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

07.08.24 08:40:30 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

07.08.24 08:40:30 Internetverbindung wurde getrennt.

07.08.24 08:40:25 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

07.08.24 05:08:45 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f0:470e:ec00::/56

07.08.24 04:53:45 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f0:470e:ec00::/56

07.08.24 04:53:45 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f0:47ff:efa:4a5d:35ff:fe26:6d0

07.08.24 04:53:45 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.144.24.108, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.240.224, Breitband-PoP: OHSJ01

07.08.24 04:53:35 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 46218/26999 kbit/s).

07.08.24 04:50:44 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

07.08.24 04:50:36 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

07.08.24 04:50:35 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

07.08.24 04:50:35 Internetverbindung wurde getrennt.

07.08.24 04:50:30 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

06.08.24 10:30:47 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f0:4700:9c00::/56

06.08.24 10:15:47 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f0:4700:9c00::/56

06.08.24 10:15:46 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f0:47ff:72:4a5d:35ff:fe26:6d0

06.08.24 10:15:46 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.33.159.155, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.240.224, Breitband-PoP: OHSJ01

06.08.24 10:15:43 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 46864/32000 kbit/s).

06.08.24 10:12:50 DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit 06.08.24 10:11:43]

06.08.24 10:11:18 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

06.08.24 10:11:18 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

06.08.24 10:11:18 Internetverbindung wurde getrennt.

06.08.24 10:11:13 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

05.08.24 03:46:39 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f0:4744:6a00::/56

05.08.24 03:31:39 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f0:4744:6a00::/56

05.08.24 03:31:38 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f0:47ff:44a1:4a5d:35ff:fe26:6d0

05.08.24 03:31:38 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.144.30.45, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.240.224, Breitband-PoP: OHSJ01

05.08.24 03:31:38 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 46576/31836 kbit/s

05.08.24 03:31:29 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 49750/31966 kbit/s).

05.08.24 03:28:39 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

05.08.24 03:28:30 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

05.08.24 03:28:29 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

05.08.24 03:28:29 Internetverbindung wurde getrennt.

05.08.24 03:28:25 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

04.08.24 17:49:59 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f0:473e:6800::/56

04.08.24 17:34:59 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f0:473e:6800::/56

04.08.24 17:34:58 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f0:47ff:3e98:4a5d:35ff:fe26:6d0

04.08.24 17:34:58 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.33.156.153, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.240.224, Breitband-PoP: OHSJ01

04.08.24 17:34:55 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 49481/32000 kbit/s).

04.08.24 17:32:04 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

04.08.24 17:31:44 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

04.08.24 17:31:44 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

04.08.24 17:31:44 Internetverbindung wurde getrennt.

04.08.24 17:31:39 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

04.08.24 16:27:56 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f0:4736:2b00::/56

04.08.24 04:27:57 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f0:4736:2b00::/56

04.08.24 04:27:57 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f0:47ff:3654:4a5d:35ff:fe26:6d0

04.08.24 04:27:57 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.33.147.15, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.240.224, Breitband-PoP: OHSJ01

04.08.24 04:27:54 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 59400/32000 kbit/s).

04.08.24 04:25:02 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

04.08.24 04:24:54 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

04.08.24 04:24:53 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

04.08.24 04:24:53 Internetverbindung wurde getrennt.

04.08.24 04:24:49 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

03.08.24 03:53:52 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f0:472a:a00::/56

03.08.24 03:38:52 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f0:472a:a00::/56

03.08.24 03:38:52 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f0:47ff:2a38:4a5d:35ff:fe26:6d0

03.08.24 03:38:52 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.33.148.34, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.240.224, Breitband-PoP: OHSJ01

03.08.24 03:38:42 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 65029/35394 kbit/s).

03.08.24 03:35:51 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

03.08.24 03:33:40 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

03.08.24 03:33:39 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

03.08.24 03:33:39 Internetverbindung wurde getrennt.

03.08.24 03:33:35 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

02.08.24 11:32:58 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f0:4723:8000::/56

02.08.24 11:17:58 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f0:4723:8000::/56

02.08.24 11:17:57 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f0:47ff:23ac:4a5d:35ff:fe26:6d0

02.08.24 11:17:57 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.144.17.115, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.240.224, Breitband-PoP: OHSJ01

02.08.24 11:17:48 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 66110/35406 kbit/s).

02.08.24 11:14:57 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

02.08.24 11:08:26 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

02.08.24 11:08:26 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

02.08.24 11:08:26 Internetverbindung wurde getrennt.

02.08.24 11:08:22 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

02.08.24 10:54:18 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f0:4723:7500::/56

02.08.24 10:54:18 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f0:47ff:239f:4a5d:35ff:fe26:6d0

02.08.24 10:54:18 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.144.17.44, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.240.224, Breitband-PoP: OHSJ01

02.08.24 10:54:09 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 65579/35417 kbit/s).

02.08.24 10:51:17 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

02.08.24 10:40:56 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

02.08.24 10:40:56 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

02.08.24 10:40:56 Internetverbindung wurde getrennt.

02.08.24 10:40:51 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.08.24 13:43:18 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f0:4716:bd00::/56

01.08.24 13:28:18 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f0:4716:bd00::/56

01.08.24 13:28:17 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f0:47ff:16c8:4a5d:35ff:fe26:6d0

01.08.24 13:28:17 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.33.159.109, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.240.224, Breitband-PoP: OHSJ01

01.08.24 13:28:17 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 54873/26712 kbit/s

01.08.24 13:28:14 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 63679/32000 kbit/s).

01.08.24 13:26:21 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.08.24 13:24:41 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.08.24 13:24:37 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 46468/14005 kbit/s).

01.08.24 13:24:35 Internetverbindung wurde getrennt.

01.08.24 13:24:35 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

01.08.24 13:24:20 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.08.24 13:24:14 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.08.24 13:23:50 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 58296/28379 kbit/s).

01.08.24 13:23:32 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.08.24 13:22:53 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.08.24 13:22:53 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

01.08.24 13:22:53 Internetverbindung wurde getrennt.

01.08.24 13:22:48 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.08.24 11:59:02 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f0:4715:5200::/56

01.08.24 11:44:02 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f0:4715:5200::/56

01.08.24 11:44:02 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f0:47ff:155b:4a5d:35ff:fe26:6d0

01.08.24 11:44:02 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.144.17.66, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.240.224, Breitband-PoP: OHSJ01

01.08.24 11:44:02 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 59941/31870 kbit/s

01.08.24	11:43:53	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 63679/32000 kbit/s).
01.08.24	11:41:01	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
01.08.24	11:39:57	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
01.08.24	11:39:56	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
01.08.24	11:39:56	Internetverbindung wurde getrennt.
01.08.24	11:39:52	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
06.07.24	11:06:19	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f0:471c:a700::/56
06.07.24	10:51:20	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f0:471c:a700::/56
06.07.24	10:51:19	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f0:47ff:13da:4a5d:35ff:fe26:6d0
06.07.24	10:51:19	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.144.21.139, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.240.224, Breitband-PoP: OHSJ01
06.07.24	10:51:19	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 59941/30121 kbit/s
06.07.24	10:51:16	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 63679/32000 kbit/s).
06.07.24	10:48:19	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

Um weitere Informationen zu einem Ereignis zu bekommen, klicken Sie auf das Ereignis.