

Internetverbindung

29.01.23	19:46:46	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e1:9f27:3700::/56
29.01.23	19:46:45	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e1:9fff:277a:52e6:36ff:fe8d:eb5b
29.01.23	19:46:45	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.196.79.189, DNS-Server: 217.237.148.22 und 217.237.150.51, Gateway: 62.155.246.145, Breitband-PoP: FULJ04
29.01.23	19:46:45	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 45468/38378 kbit/s
29.01.23	19:46:36	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 79999/42462 kbit/s).
29.01.23	19:44:49	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
29.01.23	19:44:44	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
29.01.23	19:44:44	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
29.01.23	19:44:44	Internetverbindung wurde getrennt.
29.01.23	19:44:39	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
29.01.23	19:40:26	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e1:9f27:3000::/56
29.01.23	19:40:25	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e1:9fff:2774:52e6:36ff:fe8d:eb5b
29.01.23	19:40:25	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.196.68.43, DNS-Server: 217.237.148.22 und 217.237.150.51, Gateway: 62.155.246.145, Breitband-PoP: FULJ04
29.01.23	19:40:16	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 48303/40772 kbit/s).
29.01.23	19:38:29	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
29.01.23	19:37:37	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
29.01.23	19:37:37	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
29.01.23	19:37:37	Internetverbindung wurde getrennt.

29.01.23	19:37:33	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
29.01.23	19:37:00	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e1:9f27:2e00::/56
29.01.23	19:37:00	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e1:9fff:2772:52e6:36ff:fe8d:eb5b
29.01.23	19:37:00	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 80.128.120.124, DNS-Server: 217.237.148.22 und 217.237.150.51, Gateway: 62.155.246.145, Breitband-PoP: FULJ04
29.01.23	19:37:00	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 64129/39969 kbit/s

29.01.23	19:36:50	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 64129/42462 kbit/s).
29.01.23	19:35:03	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
29.01.23	19:34:05	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
29.01.23	19:34:05	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
29.01.23	19:34:05	Internetverbindung wurde getrennt.
29.01.23	19:34:00	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
29.01.23	19:22:45	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e1:9ff:2767:52e6:36ff:fe8d:eb5b
29.01.23	19:22:45	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e1:9ff:2767:52e6:36ff:fe8d:eb5b
29.01.23	19:22:45	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.196.67.14, DNS-Server: 217.237.148.22 und 217.237.150.51, Gateway: 62.155.246.145, Breitband-PoP: FULJ04
29.01.23	19:22:45	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 53628/39507 kbit/s
29.01.23	19:22:35	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 69185/42462 kbit/s).
29.01.23	19:20:25	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
29.01.23	19:20:24	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
29.01.23	19:20:24	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
29.01.23	19:20:24	Internetverbindung wurde getrennt.
29.01.23	19:20:19	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
29.01.23	19:17:30	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e1:9ff:2762:52e6:36ff:fe8d:eb5b
29.01.23	19:17:30	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e1:9ff:2762:52e6:36ff:fe8d:eb5b
29.01.23	19:17:30	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.196.73.135, DNS-Server: 217.237.148.22 und 217.237.150.51, Gateway: 62.155.246.145, Breitband-PoP: FULJ04
29.01.23	19:17:26	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 56972/41972 kbit/s).
29.01.23	19:15:39	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

29.01.23	19:15:32	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
29.01.23	19:15:32	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
29.01.23	19:15:32	Internetverbindung wurde getrennt.
29.01.23	19:15:27	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
29.01.23	12:34:42	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e1:9f25:b300::/56
29.01.23	12:19:42	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e1:9f25:b300::/56
29.01.23	12:19:41	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e1:9fff:25f6:52e6:36ff:fe8d:eb5b
29.01.23	12:19:41	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 80.128.125.165, DNS-Server: 217.237.148.22 und 217.237.150.51, Gateway: 62.155.246.145, Breitband-PoP: FULJ04

29.01.23	12:19:41	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 70508/39969 kbit/s
29.01.23	12:19:38	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 70508/42462 kbit/s).
29.01.23	12:17:50	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
29.01.23	12:17:43	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
29.01.23	12:17:43	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
29.01.23	12:17:43	Internetverbindung wurde getrennt.
29.01.23	12:17:38	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
29.01.23	12:17:16	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e1:9f25:b100::/56
29.01.23	12:17:16	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e1:9fff:25f4:52e6:36ff:fe8d:eb5b
29.01.23	12:17:16	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 80.128.127.147, DNS-Server: 217.237.148.22 und 217.237.150.51, Gateway: 62.155.246.145, Breitband-PoP: FULJ04
29.01.23	12:17:16	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 76272/39969 kbit/s
29.01.23	12:17:12	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 76272/42462 kbit/s).
29.01.23	12:15:24	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
29.01.23	12:15:17	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
29.01.23	12:15:17	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
29.01.23	12:15:17	Internetverbindung wurde getrennt.
29.01.23	12:15:12	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
29.01.23	12:14:05	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e1:9f25:ad00::/56
29.01.23	12:14:04	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e1:9fff:25f1:52e6:36ff:fe8d:eb5b
29.01.23	12:14:04	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 80.128.127.159, DNS-Server: 217.237.148.22 und 217.237.150.51, Gateway: 62.155.246.145, Breitband-PoP: FULJ04

29.01.23	12:14:04	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 75010/42328 kbit/s
29.01.23	12:13:55	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 79777/42462 kbit/s).
29.01.23	12:12:07	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
29.01.23	12:12:00	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
29.01.23	12:12:00	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
29.01.23	12:12:00	Internetverbindung wurde getrennt.
29.01.23	12:11:55	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
29.01.23	12:10:29	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e1:9f25:aa00::/56
29.01.23	12:10:28	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e1:9fff:25ed:52e6:36ff:fe8d:eb5b

29.01.23	12:10:28	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 80.128.117.124, DNS-Server: 217.237.148.22 und 217.237.150.51, Gateway: 62.155.246.145, Breitband-PoP: FULJ04
29.01.23	12:10:19	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 79689/42462 kbit/s).
29.01.23	12:08:32	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
29.01.23	12:08:25	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
29.01.23	12:08:25	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
29.01.23	12:08:25	Internetverbindung wurde getrennt.
29.01.23	12:08:20	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
29.01.23	12:03:00	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e1:9f25:a400::/56
29.01.23	12:03:00	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e1:9fff:25e7:52e6:36ff:fe8d:eb5b
29.01.23	12:03:00	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.196.64.114, DNS-Server: 217.237.148.22 und 217.237.150.51, Gateway: 62.155.246.145, Breitband-PoP: FULJ04
29.01.23	12:03:00	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 75303/39969 kbit/s
29.01.23	12:02:50	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 79999/42462 kbit/s).
29.01.23	12:01:03	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
29.01.23	12:00:56	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
29.01.23	12:00:56	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
29.01.23	12:00:56	Internetverbindung wurde getrennt.
29.01.23	12:00:51	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
29.01.23	11:39:33	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e1:9f25:7200::/56
29.01.23	11:24:33	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e1:9f25:7200::/56
29.01.23	11:24:33	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e1:9fff:25b5:52e6:36ff:fe8d:eb5b
29.01.23	11:24:33	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:

93.196.68.54, DNS-Server: 217.237.148.22 und 217.237.150.51,
Gateway: 62.155.246.145, Breitband-PoP: FULJ04

- 29.01.23 11:24:32 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 75303/39969 kbit/s
- 29.01.23 11:24:23 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 79999/42462 kbit/s).
- 29.01.23 11:22:19 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
- 29.01.23 11:22:10 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
- 29.01.23 11:22:10 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 29.01.23 11:22:10 Internetverbindung wurde getrennt.
- 29.01.23 11:22:05 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
- 29.01.23 11:17:15 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e1:9f25:6e00::/56

29.01.23	11:17:15	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e1:9fff:25b2:52e6:36ff:fe8d:eb5b
29.01.23	11:17:15	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.196.65.135, DNS-Server: 217.237.148.22 und 217.237.150.51, Gateway: 62.155.246.145, Breitband-PoP: FULJ04
29.01.23	11:17:15	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 75303/42328 kbit/s
29.01.23	11:17:06	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 79999/42462 kbit/s).
29.01.23	11:15:18	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
29.01.23	11:14:41	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
29.01.23	11:14:41	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
29.01.23	11:14:41	Internetverbindung wurde getrennt.
29.01.23	11:14:36	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
29.01.23	10:40:30	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e1:9f25:4000::/56
29.01.23	10:25:30	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e1:9f25:4000::/56
29.01.23	10:25:30	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e1:9fff:2582:52e6:36ff:fe8d:eb5b
29.01.23	10:25:30	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.196.70.142, DNS-Server: 217.237.148.22 und 217.237.150.51, Gateway: 62.155.246.145, Breitband-PoP: FULJ04
29.01.23	10:25:29	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 75303/42328 kbit/s
29.01.23	10:25:20	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 79999/42462 kbit/s).
29.01.23	10:23:33	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
29.01.23	10:23:15	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
29.01.23	10:23:15	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
29.01.23	10:23:15	Internetverbindung wurde getrennt.
29.01.23	10:23:10	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
29.01.23	03:39:01	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e1:9f22:2a00::/56

29.01.23	03:24:01	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e1:9f22:2a00::/56
29.01.23	03:24:00	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e1:9fff:226b:52e6:36ff:fe8d:eb5b
29.01.23	03:24:00	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 80.128.117.137, DNS-Server: 217.237.148.22 und 217.237.150.51, Gateway: 62.155.246.145, Breitband-PoP: FULJ04
29.01.23	03:24:00	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 68364/42328 kbit/s
29.01.23	03:23:51	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 79999/42462 kbit/s).
29.01.23	03:22:03	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
29.01.23	03:22:02	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
29.01.23	03:22:02	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

29.01.23	03:22:02	Internetverbindung wurde getrennt.
29.01.23	03:21:57	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
29.01.23	03:20:05	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e1:9f21:ee00::/56
29.01.23	03:20:05	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e1:9fff:2232:52e6:36ff:fe8d:eb5b
29.01.23	03:20:05	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.196.79.242, DNS-Server: 217.237.148.22 und 217.237.150.51, Gateway: 62.155.246.145, Breitband-PoP: FULJ04
29.01.23	03:19:56	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 72628/42462 kbit/s).
29.01.23	03:18:08	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
29.01.23	03:18:07	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
29.01.23	03:18:07	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
29.01.23	03:18:07	Internetverbindung wurde getrennt.
29.01.23	03:18:02	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
29.01.23	03:14:23	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e1:9f21:b900::/56
29.01.23	03:14:22	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e1:9fff:21fa:52e6:36ff:fe8d:eb5b
29.01.23	03:14:22	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.196.75.178, DNS-Server: 217.237.148.22 und 217.237.150.51, Gateway: 62.155.246.145, Breitband-PoP: FULJ04
29.01.23	03:14:22	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 60089/42328 kbit/s
29.01.23	03:14:13	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 75033/42462 kbit/s).
29.01.23	03:12:26	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
29.01.23	03:11:56	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
29.01.23	03:11:56	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
29.01.23	03:11:56	Internetverbindung wurde getrennt.
29.01.23	03:11:51	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
29.01.23	03:01:24	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix:

2003:e1:9f21:3300::/56

- 29.01.23 03:01:24 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e1:9fff:2176:52e6:36ff:fe8d:eb5b
- 29.01.23 03:01:24 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.196.78.30, DNS-Server: 217.237.148.22 und 217.237.150.51, Gateway: 62.155.246.145, Breitband-PoP: FULJ04
- 29.01.23 03:01:15 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 63836/42462 kbit/s).
- 29.01.23 02:59:27 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
- 29.01.23 02:59:26 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
- 29.01.23 02:59:26 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 29.01.23 02:59:26 Internetverbindung wurde getrennt.

29.01.23	02:59:21	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
29.01.23	02:58:52	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e1:9f21:2500::/56
29.01.23	02:58:52	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e1:9fff:2166:52e6:36ff:fe8d:eb5b
29.01.23	02:58:52	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.196.79.224, DNS-Server: 217.237.148.22 und 217.237.150.51, Gateway: 62.155.246.145, Breitband-PoP: FULJ04
29.01.23	02:58:52	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 64983/39969 kbit/s
29.01.23	02:58:48	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 64983/42462 kbit/s).
29.01.23	02:57:00	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
29.01.23	02:56:59	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
29.01.23	02:56:59	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
29.01.23	02:56:59	Internetverbindung wurde getrennt.
29.01.23	02:56:54	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
29.01.23	02:53:15	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e1:9f21:1c00::/56
29.01.23	02:53:14	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e1:9fff:215d:52e6:36ff:fe8d:eb5b
29.01.23	02:53:14	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.196.71.217, DNS-Server: 217.237.148.22 und 217.237.150.51, Gateway: 62.155.246.145, Breitband-PoP: FULJ04
29.01.23	02:53:14	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 54645/39296 kbit/s
29.01.23	02:53:05	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 76418/42462 kbit/s).
29.01.23	02:51:43	Internetverbindung wurde getrennt.
29.01.23	02:51:43	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
29.01.23	02:51:17	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
29.01.23	02:51:11	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
29.01.23	02:50:58	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 75349/42462 kbit/s).

29.01.23 02:49:11 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

29.01.23 02:49:10 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

29.01.23 02:49:10 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

29.01.23 02:49:10 Internetverbindung wurde getrennt.

29.01.23 02:49:05 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

29.01.23 02:47:38 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix:
2003:e1:9f21:1300::/56

29.01.23 02:47:38 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:
2003:e1:9fff:2154:52e6:36ff:fe8d:eb5b

29.01.23 02:47:38 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:
80.128.113.229, DNS-Server: 217.237.148.22 und
217.237.150.51, Gateway: 62.155.246.145, Breitband-PoP:
FULJ04

29.01.23	02:47:35	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 58053/41747 kbit/s).
29.01.23	02:45:48	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
29.01.23	02:45:46	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
29.01.23	02:45:46	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
29.01.23	02:45:46	Internetverbindung wurde getrennt.
29.01.23	02:45:42	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
29.01.23	02:39:12	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e1:9f20:ff00::/56
29.01.23	02:39:11	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e1:9ff:2140:52e6:36ff:fe8d:eb5b
29.01.23	02:39:11	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 80.128.113.196, DNS-Server: 217.237.148.22 und 217.237.150.51, Gateway: 62.155.246.145, Breitband-PoP: FULJ04
29.01.23	02:39:11	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 71573/42328 kbit/s
29.01.23	02:39:02	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 79999/42462 kbit/s).
29.01.23	02:37:41	Internetverbindung wurde getrennt.
29.01.23	02:37:41	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
29.01.23	02:37:15	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
29.01.23	02:37:09	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
29.01.23	02:36:56	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 65102/42463 kbit/s).
29.01.23	02:35:08	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
29.01.23	02:35:07	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
29.01.23	02:35:07	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
29.01.23	02:35:07	Internetverbindung wurde getrennt.
29.01.23	02:35:02	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
29.01.23	02:33:27	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e1:9f20:f500::/56
29.01.23	02:33:27	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:

29.01.23	02:33:27	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e1:9fff:2136:52e6:36ff:fe8d:eb5b
29.01.23	02:33:27	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.196.79.91, DNS-Server: 217.237.148.22 und 217.237.150.51, Gateway: 62.155.246.145, Breitband-PoP: FULJ04
29.01.23	02:33:27	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 76037/39969 kbit/s
29.01.23	02:33:23	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 76037/42462 kbit/s).
29.01.23	02:31:36	DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit 29.01.23 02:29:06]
29.01.23	02:29:05	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
29.01.23	02:29:05	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
29.01.23	02:29:05	Internetverbindung wurde getrennt.

29.01.23	02:29:00	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
29.01.23	02:24:42	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e1:9f20:ec00::/56
29.01.23	02:24:42	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e1:9fff:212d:52e6:36ff:fe8d:eb5b
29.01.23	02:24:42	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.196.79.11, DNS-Server: 217.237.148.22 und 217.237.150.51, Gateway: 62.155.246.145, Breitband-PoP: FULJ04
29.01.23	02:24:42	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 56029/42328 kbit/s
29.01.23	02:24:32	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 79999/42462 kbit/s).
29.01.23	02:22:45	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
29.01.23	02:22:44	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
29.01.23	02:22:44	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
29.01.23	02:22:44	Internetverbindung wurde getrennt.
29.01.23	02:22:39	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
29.01.23	02:22:10	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e1:9f20:e200::/56
29.01.23	02:22:10	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e1:9fff:2123:52e6:36ff:fe8d:eb5b
29.01.23	02:22:10	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 80.128.121.70, DNS-Server: 217.237.148.22 und 217.237.150.51, Gateway: 62.155.246.145, Breitband-PoP: FULJ04
29.01.23	02:22:10	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 55213/39636 kbit/s
29.01.23	02:22:01	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 59523/42462 kbit/s).
29.01.23	02:20:14	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
29.01.23	02:20:12	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
29.01.23	02:20:12	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
29.01.23	02:20:12	Internetverbindung wurde getrennt.
29.01.23	02:20:07	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

29.01.23	02:11:45	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e1:9f20:c600::/56
29.01.23	02:11:45	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e1:9fff:2107:52e6:36ff:fe8d:eb5b
29.01.23	02:11:45	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 80.128.116.65, DNS-Server: 217.237.148.22 und 217.237.150.51, Gateway: 62.155.246.145, Breitband-PoP: FULJ04
29.01.23	02:11:35	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 58657/42109 kbit/s).
29.01.23	02:09:48	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
29.01.23	02:09:47	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
29.01.23	02:09:47	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
29.01.23	02:09:47	Internetverbindung wurde getrennt.

29.01.23	02:09:42	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
29.01.23	02:09:25	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e1:9f20:c300::/56
29.01.23	02:09:25	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e1:9fff:2104:52e6:36ff:fe8d:eb5b
29.01.23	02:09:25	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.196.77.18, DNS-Server: 217.237.148.22 und 217.237.150.51, Gateway: 62.155.246.145, Breitband-PoP: FULJ04
29.01.23	02:09:24	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 75303/42328 kbit/s
29.01.23	02:09:18	Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
29.01.23	02:09:15	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 79999/42462 kbit/s).
29.01.23	02:07:28	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
29.01.23	02:07:27	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
29.01.23	02:07:27	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
29.01.23	02:07:27	Internetverbindung wurde getrennt.
29.01.23	02:07:22	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
29.01.23	02:06:10	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e1:9f20:b900::/56
29.01.23	02:06:10	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e1:9fff:20fc:52e6:36ff:fe8d:eb5b
29.01.23	02:06:10	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 80.128.114.217, DNS-Server: 217.237.148.22 und 217.237.150.51, Gateway: 62.155.246.145, Breitband-PoP: FULJ04
29.01.23	02:06:10	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 58042/42328 kbit/s
29.01.23	02:06:01	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 79999/42462 kbit/s).
29.01.23	02:04:13	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
29.01.23	02:04:12	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
29.01.23	02:04:12	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

29.01.23	02:04:12	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Prefix nicht mehr gültig.
29.01.23	02:04:12	Internetverbindung wurde getrennt.
29.01.23	02:04:07	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
29.01.23	02:02:47	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e1:9f20:b200::/56
29.01.23	02:02:46	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e1:9fff:20f6:52e6:36ff:fe8d:eb5b
29.01.23	02:02:46	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.196.76.44, DNS-Server: 217.237.148.22 und 217.237.150.51, Gateway: 62.155.246.145, Breitband-PoP: FULJ04
29.01.23	02:02:41	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 61662/39969 kbit/s
29.01.23	02:02:31	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 61662/42462 kbit/s).
29.01.23	02:00:45	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
29.01.23	02:00:44	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

29.01.23 02:00:44 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

29.01.23 02:00:44 Internetverbindung wurde getrennt.

29.01.23 02:00:39 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

29.01.23 01:55:50 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix:
2003:e1:9f20:a400::/56

29.01.23 01:55:50 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:
2003:e1:9fff:20e5:52e6:36ff:fe8d:eb5b

29.01.23 01:55:50 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:
93.196.76.1, DNS-Server: 217.237.148.22 und 217.237.150.51,
Gateway: 62.155.246.145, Breitband-PoP: FULJ04

29.01.23 01:55:50 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des
Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 56662/42328 kbit/s

29.01.23 01:55:40 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 79999/42462
kbit/s).

29.01.23 01:53:54 DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit
29.01.23 01:53:09]

29.01.23 01:52:15 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

29.01.23 01:52:15 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

29.01.23 01:52:15 Internetverbindung wurde getrennt.

29.01.23 01:52:10 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

29.01.23 01:48:56 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix:
2003:e1:9f20:9e00::/56

29.01.23 01:48:56 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:
2003:e1:9fff:20df:52e6:36ff:fe8d:eb5b

29.01.23 01:48:56 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:
80.128.114.157, DNS-Server: 217.237.148.22 und
217.237.150.51, Gateway: 62.155.246.145, Breitband-PoP:
FULJ04

29.01.23 01:48:56 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des
Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 60196/39969 kbit/s

29.01.23 01:48:47 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 60196/42462
kbit/s).

29.01.23 01:47:00 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

29.01.23 01:46:03 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

29.01.23	01:46:03	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
29.01.23	01:46:03	Internetverbindung wurde getrennt.
29.01.23	01:45:58	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
29.01.23	01:45:38	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e1:9f20:8700::/56
29.01.23	01:30:38	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e1:9f20:8700::/56
29.01.23	01:30:38	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e1:9fff:20c9:52e6:36ff:fe8d:eb5b
29.01.23	01:30:38	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.196.77.153, DNS-Server: 217.237.148.22 und 217.237.150.51, Gateway: 62.155.246.145, Breitband-PoP: FULJ04
29.01.23	01:30:37	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 75303/39969 kbit/s
29.01.23	01:30:36	Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

29.01.23	01:30:34	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 79999/42462 kbit/s).
29.01.23	01:28:47	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
29.01.23	01:28:40	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
29.01.23	01:28:40	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
29.01.23	01:28:40	Internetverbindung wurde getrennt.
29.01.23	01:28:35	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
29.01.23	01:27:57	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e1:9f20:8400::/56
29.01.23	01:27:57	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e1:9fff:20c5:52e6:36ff:fe8d:eb5b
29.01.23	01:27:57	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 80.128.114.76, DNS-Server: 217.237.148.22 und 217.237.150.51, Gateway: 62.155.246.145, Breitband-PoP: FULJ04
29.01.23	01:27:57	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 75303/39969 kbit/s
29.01.23	01:27:54	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 79999/42462 kbit/s).
29.01.23	01:26:12	Internetverbindung wurde getrennt.
29.01.23	01:26:12	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
29.01.23	01:26:07	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
29.01.23	01:26:01	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
29.01.23	01:25:48	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 63317/42462 kbit/s).
29.01.23	01:24:01	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
29.01.23	01:23:54	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
29.01.23	01:23:54	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
29.01.23	01:23:54	Internetverbindung wurde getrennt.
29.01.23	01:23:49	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
29.01.23	01:14:36	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e1:9f20:5b00::/56
29.01.23	00:59:36	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e1:9f20:5b00::/56

- 29.01.23 00:59:36 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e1:9fff:209b:52e6:36ff:fe8d:eb5b
- 29.01.23 00:59:36 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 80.128.115.61, DNS-Server: 217.237.148.22 und 217.237.150.51, Gateway: 62.155.246.145, Breitband-PoP: FULJ04
- 29.01.23 00:59:35 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 54454/39969 kbit/s
- 29.01.23 00:59:32 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 79999/42462 kbit/s).
- 29.01.23 00:57:44 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
- 29.01.23 00:57:43 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
- 29.01.23 00:57:43 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

29.01.23	00:57:43	Internetverbindung wurde getrennt.
29.01.23	00:57:38	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
29.01.23	00:08:55	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e1:9f1f:fe00::/56
28.01.23	23:53:55	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e1:9f1f:fe00::/56
28.01.23	23:53:55	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e1:9fff:2040:52e6:36ff:fe8d:eb5b
28.01.23	23:53:55	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.196.76.161, DNS-Server: 217.237.148.22 und 217.237.150.51, Gateway: 62.155.246.145, Breitband-PoP: FULJ04
28.01.23	23:53:46	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 57849/42462 kbit/s).
28.01.23	23:51:59	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
28.01.23	23:51:57	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
28.01.23	23:51:57	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
28.01.23	23:51:57	Internetverbindung wurde getrennt.
28.01.23	23:51:52	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
28.01.23	23:14:26	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e1:9f1f:d400::/56
28.01.23	22:59:26	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e1:9f1f:d400::/56
28.01.23	22:59:26	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e1:9fff:2016:52e6:36ff:fe8d:eb5b
28.01.23	22:59:26	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 80.128.123.37, DNS-Server: 217.237.148.22 und 217.237.150.51, Gateway: 62.155.246.145, Breitband-PoP: FULJ04
28.01.23	22:59:26	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 62427/39969 kbit/s
28.01.23	22:59:22	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 79999/42462 kbit/s).
28.01.23	22:57:35	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
28.01.23	22:57:34	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
28.01.23	22:57:34	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

28.01.23 22:57:34 Internetverbindung wurde getrennt.

28.01.23 22:57:29 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

28.01.23 22:50:49 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix:
2003:e1:9f1f:cb00::/56

28.01.23 22:50:49 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:
2003:e1:9fff:200d:52e6:36ff:fe8d:eb5b

28.01.23 22:50:49 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:
93.196.78.183, DNS-Server: 217.237.148.22 und 217.237.150.51,
Gateway: 62.155.246.145, Breitband-PoP: FULJ04

28.01.23 22:50:39 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 66322/42462
kbit/s).

28.01.23 22:48:52 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

28.01.23 22:48:51 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

28.01.23	22:48:51	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
28.01.23	22:48:51	Internetverbindung wurde getrennt.
28.01.23	22:48:46	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
28.01.23	22:35:30	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e1:9f1f:be00::/56
28.01.23	22:20:30	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e1:9f1f:be00::/56
28.01.23	22:20:30	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e1:9fff:1fff:52e6:36ff:fe8d:eb5b
28.01.23	22:20:30	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 80.128.120.79, DNS-Server: 217.237.148.22 und 217.237.150.51, Gateway: 62.155.246.145, Breitband-PoP: FULJ04
28.01.23	22:20:30	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 75303/42328 kbit/s
28.01.23	22:20:20	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 79999/42462 kbit/s).
28.01.23	22:18:34	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
28.01.23	22:18:33	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
28.01.23	22:18:33	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
28.01.23	22:18:33	Internetverbindung wurde getrennt.
28.01.23	22:18:28	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
09.01.23	03:56:45	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e1:9f03:3e00::/56
09.01.23	03:41:45	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e1:9f03:3e00::/56
09.01.23	03:41:45	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e1:9fff:341:52e6:36ff:fe8d:eb5b
09.01.23	03:41:45	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.196.73.242, DNS-Server: 217.237.148.22 und 217.237.150.51, Gateway: 62.155.246.145, Breitband-PoP: FULJ04
09.01.23	03:41:44	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 75303/42328 kbit/s
09.01.23	03:41:35	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 79999/42462 kbit/s).

09.01.23	03:39:47	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
09.01.23	03:39:46	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
09.01.23	03:39:46	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
09.01.23	03:39:46	Internetverbindung wurde getrennt.
09.01.23	03:39:41	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
08.01.23	04:59:16	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e1:9f24:7b00::/56
08.01.23	04:44:16	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e1:9f24:7b00::/56
08.01.23	04:44:15	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e1:9fff:24bb:52e6:36ff:fe8d:eb5b
08.01.23	04:44:15	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.196.73.228, DNS-Server: 217.237.148.22 und 217.237.150.51, Gateway: 62.155.246.145, Breitband-PoP: FULJ04

08.01.23	04:44:15	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 75303/42328 kbit/s
08.01.23	04:44:06	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 79999/42462 kbit/s).
08.01.23	04:42:19	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.01.23	04:42:17	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
08.01.23	04:42:17	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
08.01.23	04:42:17	Internetverbindung wurde getrennt.
08.01.23	04:42:13	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
07.01.23	13:36:34	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e1:9f1e:1d00::/56
07.01.23	13:21:34	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e1:9f1e:1d00::/56
07.01.23	13:21:33	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e1:9fff:1e5b:52e6:36ff:fe8d:eb5b
07.01.23	13:21:33	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.196.67.237, DNS-Server: 217.237.148.22 und 217.237.150.51, Gateway: 62.155.246.145, Breitband-PoP: FULJ04
07.01.23	13:21:33	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 75303/39969 kbit/s
07.01.23	13:21:24	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 79999/42462 kbit/s).
07.01.23	13:19:36	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
07.01.23	13:19:35	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
07.01.23	13:19:35	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
07.01.23	13:19:35	Internetverbindung wurde getrennt.
07.01.23	13:19:30	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
06.01.23	09:00:52	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e1:9f0c:7b00::/56
06.01.23	08:45:52	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e1:9f0c:7b00::/56
06.01.23	08:45:52	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e1:9fff:c83:52e6:36ff:fe8d:eb5b

06.01.23	08:45:52	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.196.67.243, DNS-Server: 217.237.148.22 und 217.237.150.51, Gateway: 62.155.246.145, Breitband-PoP: FULJ04
06.01.23	08:45:52	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 75303/39969 kbit/s
06.01.23	08:45:48	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 79999/42462 kbit/s).
06.01.23	08:44:01	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
06.01.23	08:43:54	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
06.01.23	08:43:54	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
06.01.23	08:43:54	Internetverbindung wurde getrennt.
06.01.23	08:43:49	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
05.01.23	09:22:51	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e1:9f0e:2900::/56

05.01.23	09:07:51	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e1:9f0e:2900::/56
05.01.23	09:07:51	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e1:9fff:e38:52e6:36ff:fe8d:eb5b
05.01.23	09:07:51	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 80.128.127.22, DNS-Server: 217.237.148.22 und 217.237.150.51, Gateway: 62.155.246.145, Breitband-PoP: FULJ04
05.01.23	09:07:51	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 75303/42328 kbit/s
05.01.23	09:07:41	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 79999/42462 kbit/s).
05.01.23	09:05:55	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
05.01.23	09:05:48	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
05.01.23	09:05:48	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
05.01.23	09:05:48	Internetverbindung wurde getrennt.
05.01.23	09:05:43	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
27.12.22	03:52:42	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e1:9f08:4200::/56
27.12.22	03:37:41	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e1:9f08:4200::/56
27.12.22	03:37:41	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e1:9fff:846:52e6:36ff:fe8d:eb5b
27.12.22	03:37:41	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.196.72.207, DNS-Server: 217.237.148.22 und 217.237.150.51, Gateway: 62.155.246.145, Breitband-PoP: FULJ04
27.12.22	03:37:41	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 75303/34826 kbit/s
27.12.22	03:37:38	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 79999/42462 kbit/s).
27.12.22	03:35:51	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
27.12.22	03:35:50	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
27.12.22	03:35:50	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
27.12.22	03:35:50	Internetverbindung wurde getrennt.
27.12.22	03:35:45	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

26.12.22	03:46:08	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e1:9f02:8300::/56
26.12.22	03:31:08	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e1:9f02:8300::/56
26.12.22	03:31:07	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e1:9fff:284:52e6:36ff:fe8d:eb5b
26.12.22	03:31:07	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.196.74.76, DNS-Server: 217.237.148.22 und 217.237.150.51, Gateway: 62.155.246.145, Breitband-PoP: FULJ04
26.12.22	03:31:07	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 65890/30121 kbit/s
26.12.22	03:30:58	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 79999/36999 kbit/s).
26.12.22	03:29:10	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
26.12.22	03:29:09	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

26.12.22	03:29:09	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
26.12.22	03:29:09	Internetverbindung wurde getrennt.
26.12.22	03:29:04	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
20.12.22	20:12:28	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e1:9f15:9c00::/56
20.12.22	19:57:28	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e1:9f15:9c00::/56
20.12.22	19:57:28	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e1:9fff:15d2:52e6:36ff:fe8d:eb5b
20.12.22	19:57:28	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 80.128.115.162, DNS-Server: 217.237.148.22 und 217.237.150.51, Gateway: 62.155.246.145, Breitband-PoP: FULJ04
20.12.22	19:57:28	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 65890/31866 kbit/s
20.12.22	19:57:20	Internetverbindung wurde getrennt. [2 Meldungen seit 20.12.22 19:57:20]
20.12.22	19:57:20	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
20.12.22	19:46:07	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e1:9f15:7800::/56
20.12.22	19:46:07	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e1:9fff:15ab:52e6:36ff:fe8d:eb5b
20.12.22	19:46:07	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 80.128.115.84, DNS-Server: 217.237.148.22 und 217.237.150.51, Gateway: 62.155.246.145, Breitband-PoP: FULJ04
20.12.22	19:46:07	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 65890/31866 kbit/s
20.12.22	19:46:01	Internetverbindung wurde getrennt.
20.12.22	19:46:01	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
20.12.22	19:45:58	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e1:9f15:7600::/56
20.12.22	19:45:58	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e1:9fff:15aa:52e6:36ff:fe8d:eb5b
20.12.22	19:45:58	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 80.128.115.76, DNS-Server: 217.237.148.22 und 217.237.150.51,

Gateway: 62.155.246.145, Breitband-PoP: FULJ04

- 20.12.22 19:45:58 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 65890/31866 kbit/s
- 20.12.22 19:45:52 Internetverbindung wurde getrennt.
- 20.12.22 19:45:52 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 20.12.22 19:05:40 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e1:9f14:ed00::/56
- 20.12.22 18:50:40 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e1:9f14:ed00::/56
- 20.12.22 18:50:40 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e1:9ff:1525:52e6:36ff:fe8d:eb5b
- 20.12.22 18:50:40 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 80.128.116.135, DNS-Server: 217.237.148.22 und 217.237.150.51, Gateway: 62.155.246.145, Breitband-PoP: FULJ04
- 20.12.22 18:50:40 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 65890/31866 kbit/s
- 20.12.22 18:50:34 Internetverbindung wurde getrennt.
- 20.12.22 18:50:34 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

20.12.22	18:50:17	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e1:9f14:eb00::/56
20.12.22	18:50:17	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e1:9ff:151f:52e6:36ff:fe8d:eb5b
20.12.22	18:50:17	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 80.128.116.126, DNS-Server: 217.237.148.22 und 217.237.150.51, Gateway: 62.155.246.145, Breitband-PoP: FULJ04
20.12.22	18:50:17	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 65887/31866 kbit/s
20.12.22	18:50:07	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 69999/32000 kbit/s).
20.12.22	18:48:21	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).