

Internetverbindung

08.01.23 12:00:07 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

08.01.23 11:59:53 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

08.01.23 11:59:52 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

08.01.23 11:59:52 Internetverbindung wurde getrennt.

08.01.23 11:59:47 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

08.01.23 11:59:15 An der DSL Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 4 Meter lang. Sie kostet ungefähr 6557 kbit/s.

08.01.23 11:59:15 An der DSL Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 7 Meter lang. Sie kostet ungefähr 9364 kbit/s.

08.01.23 11:56:53 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e9:6f31:6000::/56

08.01.23 11:56:53 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e9:6fff:317b:b2f2:8ff:feed:9bdc

08.01.23 11:56:53 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.210.172.215, DNS-Server: 217.237.151.51 und 217.237.149.205, Gateway: 62.155.240.113, Breitband-PoP: BERJ52

08.01.23 11:56:53 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 80312/34827 kbit/s

08.01.23 11:56:50 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 85322/37000 kbit/s).

08.01.23 11:54:58 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

08.01.23 11:54:42 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

08.01.23 11:54:41 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

08.01.23 11:54:41 Internetverbindung wurde getrennt

Internetverbindung wurde hergestellt.

08.01.23 11:54:36 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

08.01.23 11:54:25 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix:
2003:e9:6f31:5b00::/56

08.01.23 11:54:25 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:
2003:e9:6fff:3176:b2f2:8ff:feed:9bdc

08.01.23 11:54:25 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:
80.142.1.143, DNS-Server: 217.237.151.51 und 217.237.149.205,
Gateway: 62.155.240.113, Breitband-PoP: BERJ52

08.01.23 11:54:24 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des
Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 75298/34827 kbit/s

08.01.23 11:54:21 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 79994/37000 kbit/s).

08.01.23 11:52:58 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

08.01.23 11:52:48 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

08.01.23 11:52:47 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

08.01.23 11:52:47 Internetverbindung wurde getrennt.

08.01.23 11:52:42 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

08.01.23 11:49:37 An der DSL Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 4 Meter lang. Sie kostet ungefähr 6376 kbit/s.

08.01.23 11:49:37 An der DSL Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 7 Meter lang. Sie kostet ungefähr 8595 kbit/s.

08.01.23 11:47:16 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e9:6f31:5200::/56

08.01.23 11:47:16 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e9:6fff:316e:b2f2:8ff:feed:9bdc

08.01.23 11:47:16 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 80.142.7.140, DNS-Server: 217.237.151.51 und 217.237.149.205, Gateway: 62.155.240.113, Breitband-PoP: BERJ52

08.01.23 11:47:16 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 64932/34827 kbit/s

08.01.23 11:47:12 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 68981/37000 kbit/s).

08.01.23 11:45:51 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

08.01.23 11:45:36 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

08.01.23 11:45:35 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

08.01.23 11:45:35 Internetverbindung wurde getrennt.

08.01.23 11:45:30 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

08.01.23 11:43:35 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e9:6f31:4d00::/56

- 08.01.23 11:43:34 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e9:6fff:3169:b2f2:8ff:feed:9bdc
- 08.01.23 11:43:34 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.210.175.188, DNS-Server: 217.237.151.51 und 217.237.149.205, Gateway: 62.155.240.113, Breitband-PoP: BERJ52
- 08.01.23 11:43:34 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 75150/34827 kbit/s
- 08.01.23 11:43:31 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 79838/37000 kbit/s).
- 08.01.23 11:42:10 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
- 08.01.23 11:41:55 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
- 08.01.23 11:41:54 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 08.01.23 11:41:54 Internetverbindung wurde getrennt.

- 08.01.23 11:41:49 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
- 08.01.23 09:12:06 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e9:6f30:8a00::/56
- 08.01.23 08:59:19 An der DSL Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 7 Meter lang. Sie kostet ungefähr 7374 kbit/s.
- 08.01.23 08:57:06 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e9:6f30:8a00::/56
- 08.01.23 08:57:05 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e9:6fff:30a8:b2f2:8ff:feed:9bdc
- 08.01.23 08:57:05 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.142.212.83, DNS-Server: 217.237.151.51 und 217.237.149.205, Gateway: 62.155.240.113, Breitband-PoP: BERJ52
- 08.01.23 08:57:05 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 78819/36785 kbit/s
- 08.01.23 08:56:53 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 83734/37000 kbit/s).
- 08.01.23 08:55:32 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
- 08.01.23 08:55:22 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
- 08.01.23 08:55:21 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 08.01.23 08:55:21 Internetverbindung wurde getrennt.
- 08.01.23 08:55:16 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
- 08.01.23 08:30:20 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e9:6f30:4c00::/56
- 08.01.23 08:17:43 An der DSL Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 7 Meter lang. Sie kostet ungefähr 6871 kbit/s.
- 08.01.23 08:15:20 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e9:6f30:4c00::/56
- 08.01.23 08:15:20 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e9:6fff:3067:b2f2:8ff:feed:9bdc
- 08.01.23 08:15:20 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:

79.210.174.121, DNS-Server: 217.237.151.51 und
217.237.149.205, Gateway: 62.155.240.113, Breitband-PoP:
BERJ52

08.01.23	08:15:20	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84716/34827 kbit/s
08.01.23	08:15:16	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 89999/37000 kbit/s).
08.01.23	08:13:55	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.01.23	08:13:43	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
08.01.23	08:13:42	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
08.01.23	08:13:42	Internetverbindung wurde getrennt.
08.01.23	08:13:38	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
08.01.23	04:16:59	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e9:6f2e:c800::/56

- 08.01.23 04:04:15 An der DSL Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 7 Meter lang. Sie kostet ungefähr 6251 kbit/s.
- 08.01.23 04:01:59 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e9:6f2e:c800::/56
- 08.01.23 04:01:58 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e9:6fff:2ee4:b2f2:8ff:feed:9bdc
- 08.01.23 04:01:58 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 80.142.5.113, DNS-Server: 217.237.151.51 und 217.237.149.205, Gateway: 62.155.240.113, Breitband-PoP: BERJ52
- 08.01.23 04:01:58 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84716/34827 kbit/s
- 08.01.23 04:01:49 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 89999/37000 kbit/s).
- 08.01.23 04:00:23 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
- 08.01.23 04:00:14 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
- 08.01.23 04:00:13 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 08.01.23 04:00:13 Internetverbindung wurde getrennt.
- 08.01.23 04:00:08 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
- 08.01.23 03:25:51 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e9:6f2c:a00::/56
- 08.01.23 03:13:08 An der DSL Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 7 Meter lang. Sie kostet ungefähr 6284 kbit/s.
- 08.01.23 03:10:51 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e9:6f2c:a00::/56
- 08.01.23 03:10:51 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e9:6fff:2c26:b2f2:8ff:feed:9bdc
- 08.01.23 03:10:51 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 80.142.15.248, DNS-Server: 217.237.151.51 und 217.237.149.205, Gateway: 62.155.240.113, Breitband-PoP: BERJ52
- 08.01.23 03:10:50 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84716/34827 kbit/s

- 08.01.23 03:10:41 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 89999/37000 kbit/s).
- 08.01.23 03:09:20 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
- 08.01.23 03:09:06 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
- 08.01.23 03:09:05 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 08.01.23 03:09:05 Internetverbindung wurde getrennt.
- 08.01.23 03:09:01 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
- 07.01.23 20:14:52 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e9:6f29:9e00::/56
- 07.01.23 20:02:11 An der DSL Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 4 Meter lang. Sie kostet ungefähr 6847 kbit/s.

- 07.01.23 20:02:11 An der DSL Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 7 Meter lang. Sie kostet ungefähr 9814 kbit/s.
- 07.01.23 19:59:52 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e9:6f29:9e00::/56
- 07.01.23 19:59:52 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e9:6fff:29b8:b2f2:8ff:feed:9bdc
- 07.01.23 19:59:52 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 80.142.4.4, DNS-Server: 217.237.151.51 und 217.237.149.205, Gateway: 62.155.240.113, Breitband-PoP: BERJ52
- 07.01.23 19:59:52 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 74720/34827 kbit/s
- 07.01.23 19:59:46 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 79379/37000 kbit/s).
- 07.01.23 19:58:25 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
- 07.01.23 19:58:09 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
- 07.01.23 19:58:08 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 07.01.23 19:58:08 Internetverbindung wurde getrennt.
- 07.01.23 19:58:04 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
- 07.01.23 19:51:43 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e9:6f29:7e00::/56
- 07.01.23 19:39:05 An der DSL Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 4 Meter lang. Sie kostet ungefähr 6062 kbit/s.
- 07.01.23 19:39:05 An der DSL Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 7 Meter lang. Sie kostet ungefähr 9168 kbit/s.
- 07.01.23 19:36:43 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e9:6f29:7e00::/56
- 07.01.23 19:36:42 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e9:6fff:2999:b2f2:8ff:feed:9bdc

- 07.01.23 19:36:42 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.142.213.87, DNS-Server: 217.237.151.51 und 217.237.149.205, Gateway: 62.155.240.113, Breitband-PoP: BERJ52
- 07.01.23 19:36:42 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 53516/31964 kbit/s
- 07.01.23 19:36:39 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 56855/33958 kbit/s).
- 07.01.23 19:35:17 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
- 07.01.23 19:35:07 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
- 07.01.23 19:35:06 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 07.01.23 19:35:06 Internetverbindung wurde getrennt.
- 07.01.23 19:35:01 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
- 07.01.23 19:18:05 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e9:6f29:5e00::/56

- 07.01.23 19:05:26 An der DSL Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 7 Meter lang. Sie kostet ungefähr 9261 kbit/s.
- 07.01.23 19:03:05 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e9:6f29:5e00::/56
- 07.01.23 19:03:05 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e9:6fff:2977:b2f2:8ff:feed:9bdc
- 07.01.23 19:03:05 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.142.222.212, DNS-Server: 217.237.151.51 und 217.237.149.205, Gateway: 62.155.240.113, Breitband-PoP: BERJ52
- 07.01.23 19:03:05 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 80698/34827 kbit/s
- 07.01.23 19:03:01 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 85731/37000 kbit/s).
- 07.01.23 19:01:41 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
- 07.01.23 19:01:31 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
- 07.01.23 19:01:30 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 07.01.23 19:01:30 Internetverbindung wurde getrennt.
- 07.01.23 19:01:26 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
- 07.01.23 17:53:25 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e9:6f29:800::/56
- 07.01.23 17:40:40 An der DSL Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 4 Meter lang. Sie kostet ungefähr 6400 kbit/s.
- 07.01.23 17:40:40 An der DSL Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 7 Meter lang. Sie kostet ungefähr 9156 kbit/s.
- 07.01.23 17:38:25 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e9:6f29:800::/56
- 07.01.23 17:38:24 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:

2003:e9:6fff:2922:b2f2:8ff:feed:9bdc

- 07.01.23 17:38:24 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 80.142.13.157, DNS-Server: 217.237.151.51 und 217.237.149.205, Gateway: 62.155.240.113, Breitband-PoP: BERJ52
- 07.01.23 17:38:24 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 81613/34827 kbit/s
- 07.01.23 17:38:15 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 86704/37000 kbit/s).
- 07.01.23 17:36:54 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
- 07.01.23 17:36:42 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
- 07.01.23 17:36:41 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 07.01.23 17:36:41 Internetverbindung wurde getrennt.
- 07.01.23 17:36:37 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
- 07.01.23 17:36:13 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e9:6f29:300::/56
- 07.01.23 17:36:13 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e9:6fff:291c:b2f2:8ff:feed:9bdc

07.01.23 17:36:13 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.142.215.74, DNS-Server: 217.237.151.51 und 217.237.149.205, Gateway: 62.155.240.113, Breitband-PoP: BERJ52

07.01.23 17:36:12 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 64086/34827 kbit/s

07.01.23 17:36:09 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 68084/37000 kbit/s).

07.01.23 17:34:49 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

07.01.23 17:34:37 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

07.01.23 17:34:36 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

07.01.23 17:34:36 Internetverbindung wurde getrennt.

07.01.23 17:34:31 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

07.01.23 13:02:49 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e9:6f27:4e00::/56

07.01.23 12:50:11 An der DSL Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 7 Meter lang. Sie kostet ungefähr 6609 kbit/s.

07.01.23 12:47:49 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e9:6f27:4e00::/56

07.01.23 12:47:49 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e9:6fff:2767:b2f2:8ff:feed:9bdc

07.01.23 12:47:49 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.142.218.226, DNS-Server: 217.237.151.51 und 217.237.149.205, Gateway: 62.155.240.113, Breitband-PoP: BERJ52

07.01.23 12:47:49 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84716/34827 kbit/s

07.01.23 12:47:46 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 89999/37000 kbit/s).

07.01.23 12:46:24 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

07.01.23 12:46:12 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

07.01.23 12:46:11 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

07.01.23 12:46:11 Internetverbindung wurde getrennt.

- 07.01.23 12:46:06 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
- 07.01.23 11:48:33 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix:
2003:e9:6f27:700::/56
- 07.01.23 11:35:54 An der DSL Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 4 Meter lang. Sie kostet ungefähr 6546 kbit/s.
- 07.01.23 11:35:54 An der DSL Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 7 Meter lang. Sie kostet ungefähr 9100 kbit/s.
- 07.01.23 11:33:33 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix:
2003:e9:6f27:700::/56
- 07.01.23 11:33:33 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:
2003:e9:6fff:2720:b2f2:8ff:feed:9bdc
- 07.01.23 11:33:33 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:
79.210.160.254, DNS-Server: 217.237.151.51 und
217.237.149.205, Gateway: 62.155.240.113, Breitband-PoP:
BERJ52

07.01.23 11:33:33 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 77833/34827 kbit/s

07.01.23 11:33:29 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 82688/37000 kbit/s).

07.01.23 11:32:09 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

07.01.23 11:31:51 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

07.01.23 11:31:50 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

07.01.23 11:31:50 Internetverbindung wurde getrennt.

07.01.23 11:31:45 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

07.01.23 04:03:03 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e9:6f23:a000::/56

07.01.23 03:48:03 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e9:6f23:a000::/56

07.01.23 03:48:02 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e9:6fff:23ba:b2f2:8ff:feed:9bdc

07.01.23 03:48:02 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.210.164.211, DNS-Server: 217.237.151.51 und 217.237.149.205, Gateway: 62.155.240.113, Breitband-PoP: BERJ52

07.01.23 03:48:02 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84716/34827 kbit/s

07.01.23 03:47:59 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 89999/37000 kbit/s).

07.01.23 03:46:36 DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit 07.01.23 03:44:38]

07.01.23 03:44:26 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

07.01.23 03:44:25 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

07.01.23 03:44:25 Internetverbindung wurde getrennt.

07.01.23 03:44:21 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

06.01.23 14:42:23 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e9:6f1c:2700::/56

06.01.23 14:27:22 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e9:6f1c:2700::/56

06.01.23 14:27:22 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:

2003:e9:6fff:1c3d:b2f2:8ff:feed:9bdc

06.01.23	14:27:22	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.210.175.170, DNS-Server: 217.237.151.51 und 217.237.149.205, Gateway: 62.155.240.113, Breitband-PoP: BERJ52
06.01.23	14:27:21	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 94128/34827 kbit/s
06.01.23	14:27:18	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 99999/37000 kbit/s).
06.01.23	14:25:57	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).