

## System &gt; Ereignisse

## Internetverbindung

04.08.23	04:09:50	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:de:1731:dd00::/56
04.08.23	03:54:50	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:de:1731:dd00::/56
04.08.23	03:54:49	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:de:17ff:3251:7642:7fff:fe44:185c
04.08.23	03:54:49	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.38.237.157, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.243.121, Breitband-PoP: KASJ02
04.08.23	03:54:49	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 15616/28429 kbit/s
04.08.23	03:54:46	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 40781/35812 kbit/s).
04.08.23	03:52:33	DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [3 Meldungen seit 04.08.23 03:48:23]
04.08.23	03:48:07	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
04.08.23	03:48:06	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
04.08.23	03:48:06	Internetverbindung wurde getrennt.
04.08.23	03:48:02	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
04.08.23	03:13:54	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:de:172e:5000::/56
04.08.23	03:00:02	An der DSL-Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie Ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 40 Meter lang. Sie kostet ungefähr 4626 kbit/s.
04.08.23	02:58:54	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:de:172e:5000::/56
04.08.23	02:58:53	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:de:17ff:2eb7:7642:7fff:fe44:185c
04.08.23	02:58:53	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.38.227.62, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.243.121, Breitband-PoP: KASJ02
04.08.23	02:58:50	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 16590/30202 kbit/s).
04.08.23	02:56:36	DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [11 Meldungen seit 04.08.23 02:34:44]
04.08.23	02:34:29	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
04.08.23	02:34:28	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
04.08.23	02:34:28	Internetverbindung wurde getrennt.
04.08.23	02:34:24	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
03.08.23	23:18:19	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:de:172c:a200::/56
03.08.23	23:03:19	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:de:172c:a200::/56
03.08.23	23:03:19	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:de:17ff:2d04:7642:7fff:fe44:185c
03.08.23	23:03:19	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.38.228.217, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.243.121, Breitband-PoP: KASJ02
03.08.23	23:03:19	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 38062/36859 kbit/s
03.08.23	23:03:10	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 69956/36999 kbit/s).
03.08.23	23:00:55	DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [5 Meldungen seit 03.08.23 22:50:26]
03.08.23	22:48:37	DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit 03.08.23 22:46:35]
03.08.23	22:46:20	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

03.08.23 22:46:19 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

03.08.23 22:46:19 Internetverbindung wurde getrennt.

03.08.23 22:46:15 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

03.08.23 22:46:04 An der DSL-Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie Ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 39 Meter lang. Sie kostet ungefähr 5349 kbit/s.

03.08.23 22:44:56 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:de:172c:8000::/56

03.08.23 22:44:56 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:de:17ff:2ce6:7642:7fff:fe44:185c

03.08.23 22:44:56 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.38.228.245, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.243.121, Breitband-PoP: KASJ02

03.08.23 22:44:55 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 21770/21359 kbit/s

03.08.23 22:44:52 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 40435/36999 kbit/s).

03.08.23 22:42:37 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

03.08.23 22:42:27 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

03.08.23 22:42:26 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

03.08.23 22:42:26 Internetverbindung wurde getrennt.

03.08.23 22:42:22 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

03.08.23 22:38:07 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:de:172c:7000::/56

03.08.23 22:38:06 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:de:17ff:2cd1:7642:7fff:fe44:185c

03.08.23 22:38:06 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.234.143.28, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.243.121, Breitband-PoP: KASJ02

03.08.23 22:38:03 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 23127/22691 kbit/s).

03.08.23 22:35:39 DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [8 Meldungen seit 03.08.23 22:21:47]

03.08.23 22:21:34 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

03.08.23 22:21:33 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

03.08.23 22:21:33 Internetverbindung wurde getrennt.

03.08.23 22:21:29 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

03.08.23 22:07:46 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:de:172b:fb00::/56

03.08.23 21:52:46 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:de:172b:fb00::/56

03.08.23 21:52:46 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:de:17ff:2c67:7642:7fff:fe44:185c

03.08.23 21:52:46 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.181.29.129, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.243.121, Breitband-PoP: KASJ02

03.08.23 21:52:45 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 63982/34826 kbit/s

03.08.23 21:52:42 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 63982/36999 kbit/s).

03.08.23 21:50:27 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

03.08.23 21:50:12 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

03.08.23 21:50:12 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

03.08.23 21:50:12 Internetverbindung wurde getrennt.

03.08.23 21:50:07 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

03.08.23 15:39:17 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:de:1729:6700::/56

03.08.23 15:24:17 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:de:1729:6700::/56

03.08.23 15:24:16 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:

2003:de:17ff:29d2:7642:7fff:fe44:185c  
03.08.23 15:24:16 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.38.224.60, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.243.121, Breitband-PoP: KASJ02

03.08.23 15:24:16 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 65882/34826 kbit/s

03.08.23 15:24:13 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 69990/36999 kbit/s).

03.08.23 15:21:59 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

03.08.23 15:21:41 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

03.08.23 15:21:40 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

03.08.23 15:21:40 Internetverbindung wurde getrennt.

03.08.23 15:21:36 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

31.07.23 20:57:32 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:de:1703:ad00::/56

31.07.23 20:42:32 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:de:1703:ad00::/56

31.07.23 20:42:31 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:de:17ff:357:7642:7fff:fe44:185c

31.07.23 20:42:31 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.234.132.101, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.243.121, Breitband-PoP: KASJ02

31.07.23 20:42:31 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 65882/34826 kbit/s

31.07.23 20:42:28 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 69990/36999 kbit/s).

31.07.23 20:40:14 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

31.07.23 20:39:59 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

31.07.23 20:39:59 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

31.07.23 20:39:59 Internetverbindung wurde getrennt.

31.07.23 20:39:54 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

31.07.23 09:56:25 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:de:1735:700::/56

31.07.23 09:41:25 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:de:1735:700::/56

31.07.23 09:41:25 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:de:17ff:3579:7642:7fff:fe44:185c

31.07.23 09:41:25 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.181.26.245, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.243.121, Breitband-PoP: KASJ02

31.07.23 09:41:24 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 65882/34826 kbit/s

31.07.23 09:41:21 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 69990/36999 kbit/s).

31.07.23 09:39:07 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

31.07.23 09:38:57 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

31.07.23 09:38:57 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

31.07.23 09:38:57 Internetverbindung wurde getrennt.

31.07.23 09:38:52 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

31.07.23 04:22:41 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:de:1731:c400::/56

31.07.23 04:07:41 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:de:1731:c400::/56

31.07.23 04:07:41 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:de:17ff:3226:7642:7fff:fe44:185c

31.07.23 04:07:41 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.234.128.34, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.243.121, Breitband-PoP: KASJ02

31.07.23 04:07:41 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 65882/26901 kbit/s

31.07.23 04:07:31 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 69990/36999 kbit/s).

31.07.23 04:05:17 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

31.07.23 04:05:08 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

31.07.23 04:05:07 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

31.07.23 04:05:07 Internetverbindung wurde getrennt.

31.07.23 04:05:03 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

29.07.23 21:12:12 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

28.07.23 12:36:09 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:de:1700:9200::/56

28.07.23 12:21:09 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:de:1700:9200::/56

28.07.23 12:21:09 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:de:17ff:9a:7642:7fff:fe44:185c

28.07.23 12:21:09 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.234.141.14, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.243.121, Breitband-PoP: KASJ02

28.07.23 12:21:08 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 65882/27041 kbit/s

28.07.23 12:21:05 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 69990/27041 kbit/s).

28.07.23 12:18:50 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

28.07.23 12:18:41 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

28.07.23 12:18:40 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

28.07.23 12:18:40 Internetverbindung wurde getrennt.

28.07.23 12:18:35 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

27.07.23 03:31:12 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:de:1712:2900::/56

27.07.23 03:16:12 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:de:1712:2900::/56

27.07.23 03:16:12 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:de:17ff:129b:7642:7fff:fe44:185c

27.07.23 03:16:12 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.234.138.59, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.243.121, Breitband-PoP: KASJ02

27.07.23 03:16:02 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 69990/36999 kbit/s).

27.07.23 03:13:48 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

27.07.23 03:13:39 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

27.07.23 03:13:38 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

27.07.23 03:13:38 Internetverbindung wurde getrennt.

27.07.23 03:13:34 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

26.07.23 05:29:16 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:de:1734:a700::/56

26.07.23 05:14:16 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:de:1734:a700::/56

26.07.23 05:14:16 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:de:17ff:2112:7642:7fff:fe44:185c

26.07.23 05:14:16 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.181.30.177, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.243.121, Breitband-PoP: KASJ02

26.07.23 05:14:07 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 77717/36999 kbit/s).

26.07.23 05:11:52 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

26.07.23 05:11:43 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

26.07.23 05:11:43 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

26.07.23 05:11:43 Internetverbindung wurde getrennt.

26.07.23 05:11:38 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

25.07.23 21:17:50 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:de:173f:6400::/56

25.07.23 21:02:50 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:de:173f:6400::/56

25.07.23 21:02:50 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:de:17ff:3354:7642:7fff:fe44:185c

25.07.23 21:02:50 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.234.128.65, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.243.121, Breitband-PoP: KASJ02

25.07.23 21:02:50 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 73142/39598 kbit/s

25.07.23 21:02:47 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 79960/39598 kbit/s).

25.07.23 21:00:32 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

25.07.23 21:00:22 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

25.07.23 21:00:22 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

25.07.23 21:00:22 Internetverbindung wurde getrennt.

25.07.23 21:00:17 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

25.07.23 20:55:15 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:de:1710:3100::/56

25.07.23 20:40:15 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:de:1710:3100::/56

25.07.23 20:40:14 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:de:17ff:c2f:7642:7fff:fe44:185c

25.07.23 20:40:14 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.181.28.75, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.243.121, Breitband-PoP: KASJ02

25.07.23 20:40:14 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 62125/26858 kbit/s

25.07.23 20:40:05 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 77702/41461 kbit/s).

25.07.23 20:37:51 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

25.07.23 20:37:36 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

25.07.23 20:37:36 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

25.07.23 20:37:36 Internetverbindung wurde getrennt.

25.07.23 20:37:31 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

25.07.23 20:31:25 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:de:1741:1900::/56

25.07.23 20:31:25 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:de:17ff:2b65:7642:7fff:fe44:185c

25.07.23 20:31:25 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.181.22.213, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.243.121, Breitband-PoP: KASJ02

25.07.23 20:31:21 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 65998/40664 kbit/s).

25.07.23 20:29:07 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

25.07.23 20:28:51 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

25.07.23 20:28:51 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

25.07.23 20:28:51 Internetverbindung wurde getrennt.

25.07.23 20:28:46 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

25.07.23 15:42:16 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:de:1747:3b00::/56

25.07.23 15:27:16 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:de:1747:3b00::/56

25.07.23 15:27:15 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:de:17ff:324a:7642:7fff:fe44:185c

25.07.23 15:27:15 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.234.128.139, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.243.121, Breitband-PoP: KASJ02

25.07.23 15:27:15 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 75295/37420 kbit/s

25.07.23 15:27:12 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 79990/41441 kbit/s).

25.07.23 15:24:58 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

25.07.23 15:24:49 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

25.07.23	15:24:48	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
25.07.23	15:24:48	Internetverbindung wurde getrennt.
25.07.23	15:24:43	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
25.07.23	15:12:36	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:de:1736:af00::/56
25.07.23	15:12:36	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:de:17ff:4b03:7642:7fff:fe44:185c
25.07.23	15:12:36	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.181.16.151, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.243.121, Breitband-PoP: KASJ02
25.07.23	15:12:35	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 75295/39754 kbit/s
25.07.23	15:12:32	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 79990/39754 kbit/s).
25.07.23	15:10:18	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

Um weitere Informationen zu einem Ereignis zu bekommen, klicken Sie auf das Ereignis.