

FRITZ!Box 7590

System > Ereignisse

Internetverbindung ▾

22.12.18	03:23:56	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:cf:e72b:b700::/56
22.12.18	03:23:55	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:cf:e7ff:2bb9:cece:1eff:feaa:d94e
22.12.18	03:23:55	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.58.6.148, DNS-Server: 217.0.43.65 und 217.0.43.81, Gateway: 62.155.240.46, Breitband-PoP: BERJ16
22.12.18	03:23:46	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 26802/5055 kbit/s).
22.12.18	03:21:16	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
22.12.18	03:20:27	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
22.12.18	03:20:27	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
22.12.18	03:20:27	Internetverbindung wurde getrennt.
22.12.18	03:20:23	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
21.12.18	22:44:13	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:cf:e725:f500::/56
21.12.18	22:30:15	DynDNS-Fehler: Die DynDNS-Aktualisierung war erfolgreich, anschließend trat jedoch ein Fehler bei der DNS-Auflösung auf.
21.12.18	22:29:13	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:cf:e725:f500::/56
21.12.18	22:29:12	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:cf:e7ff:25f7:cece:1eff:feaa:d94e
21.12.18	22:29:12	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.161.189.94, DNS-Server: 217.0.43.65 und 217.0.43.81, Gateway: 62.155.240.46, Breitband-PoP: BERJ16
21.12.18	22:29:12	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 60000/12000 kbit/s
21.12.18	22:29:01	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 85955/40733 kbit/s).
21.12.18	22:26:07	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
21.12.18	22:26:00	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
21.12.18	22:26:00	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

21.12.18	22:26:00	Internetverbindung wurde getrennt.
21.12.18	22:25:55	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
21.12.18	06:44:53	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:cf:e715:3600::/56
21.12.18	06:30:55	DynDNS-Fehler: Die DynDNS-Aktualisierung war erfolgreich, anschließend trat jedoch ein Fehler bei der DNS-Auflösung auf.
21.12.18	06:29:53	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:cf:e715:3600::/56
21.12.18	06:29:52	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:cf:e7ff:1539:cece:1eff:feaa:d94e
21.12.18	06:29:52	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.161.185.219, DNS-Server: 217.0.43.65 und 217.0.43.81, Gateway: 62.155.240.46, Breitband-PoP: BERJ16
21.12.18	06:29:52	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 60000/12000 kbit/s
21.12.18	06:29:43	Internetverbindung wurde getrennt.
21.12.18	06:29:43	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
21.12.18	06:29:43	Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
21.12.18	04:45:48	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:cf:e70e:aa00::/56
21.12.18	04:31:50	DynDNS-Fehler: Die DynDNS-Aktualisierung war erfolgreich, anschließend trat jedoch ein Fehler bei der DNS-Auflösung auf.
21.12.18	04:30:48	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:cf:e70e:aa00::/56
21.12.18	04:30:47	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:cf:e7ff:eae:cece:1eff:feaa:d94e
21.12.18	04:30:47	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.58.12.74, DNS-Server: 217.0.43.65 und 217.0.43.81, Gateway: 62.155.240.46, Breitband-PoP: BERJ16
21.12.18	04:30:47	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 60000/12000 kbit/s
21.12.18	04:30:39	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 88326/40440 kbit/s).
21.12.18	04:27:27	DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit 21.12.18 04:24:59]
21.12.18	04:22:12	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
21.12.18	04:22:12	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

21.12.18	04:22:12	Internetverbindung wurde getrennt.
21.12.18	04:22:07	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
21.12.18	04:11:41	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:cf:e70d:2900::/56
21.12.18	04:11:40	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:cf:e7ff:d2d:cece:1eff:feaa:d94e
21.12.18	04:11:40	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.161.181.135, DNS-Server: 217.0.43.65 und 217.0.43.81, Gateway: 62.155.240.46, Breitband-PoP: BERJ16
21.12.18	04:11:40	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 60000/12000 kbit/s
21.12.18	04:11:31	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 90646/41658 kbit/s).
21.12.18	04:08:24	DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit 21.12.18 04:04:31]
21.12.18	04:04:25	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
21.12.18	04:04:25	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
21.12.18	04:04:25	Internetverbindung wurde getrennt.
21.12.18	04:04:20	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
20.12.18	06:35:59	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:cf:e719:a200::/56
20.12.18	06:20:59	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:cf:e719:a200::/56
20.12.18	06:20:58	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:cf:e7ff:19a5:cece:1eff:feaa:d94e
20.12.18	06:20:58	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.161.179.132, DNS-Server: 217.0.43.65 und 217.0.43.81, Gateway: 62.155.240.46, Breitband-PoP: BERJ16
20.12.18	06:20:58	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 60000/12000 kbit/s
20.12.18	06:20:49	Internetverbindung wurde getrennt.
20.12.18	06:20:49	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
20.12.18	06:20:49	Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
20.12.18	03:36:49	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:cf:e70c:5600::/56
20.12.18	03:21:49	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:cf:e70c:5600::/56

20.12.18	03:21:48	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:cf:e7ff:c58:cece:1eff:feaa:d94e
20.12.18	03:21:48	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.161.184.213, DNS-Server: 217.0.43.65 und 217.0.43.81, Gateway: 62.155.240.46, Breitband-PoP: BERJ16
20.12.18	03:21:48	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 60000/12000 kbit/s
20.12.18	03:21:37	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 91430/41998 kbit/s).
20.12.18	03:18:47	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
20.12.18	03:16:21	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
20.12.18	03:16:21	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
20.12.18	03:16:21	Internetverbindung wurde getrennt.
20.12.18	03:16:16	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
19.12.18	10:27:15	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:cf:e71c:8b00::/56
19.12.18	10:12:16	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:cf:e71c:8b00::/56
19.12.18	10:12:14	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:cf:e7ff:1c8e:cece:1eff:feaa:d94e
19.12.18	10:12:14	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.161.176.125, DNS-Server: 217.0.43.65 und 217.0.43.81, Gateway: 62.155.240.46, Breitband-PoP: BERJ16
19.12.18	10:12:14	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 60000/12000 kbit/s
19.12.18	10:12:03	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 74535/30918 kbit/s).
19.12.18	10:11:36	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).