

Internetverbindung

- 19.06.21 13:09:57 DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [4 Meldungen seit 19.06.21 13:05:19]
- 19.06.21 13:03:02 DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [8 Meldungen seit 19.06.21 12:51:32]
- 19.06.21 12:48:40 DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit 19.06.21 12:47:04]
- 19.06.21 12:46:52 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
- 19.06.21 12:46:52 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 19.06.21 12:46:51 Internetverbindung wurde getrennt.
- 19.06.21 12:46:47 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
- 19.06.21 04:37:48 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:dd:f3e:b900::/56
- 19.06.21 04:22:48 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:dd:f3e:b900::/56
- 19.06.21 04:22:47 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:dd:fff:3f13:464e:6dff:fe16:392c
- 19.06.21 04:22:47 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.171.94.42, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.243.112, Breitband-PoP: HNOJ07
- 19.06.21 04:22:47 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 29599/11988 kbit/s
- 19.06.21 04:22:44 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 31443/12736 kbit/s).
- 19.06.21 04:21:27 DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit 19.06.21 04:20:09]
- 19.06.21 04:18:33 Internetverbindung wurde getrennt.
- 19.06.21 04:18:33 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung

33644/12734 kbit/s).

19.06.21 04:16:29 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

19.06.21 04:16:13 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

19.06.21 04:16:13 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

19.06.21 04:16:12 Internetverbindung wurde getrennt.

19.06.21 04:16:08 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

19.06.21 04:04:15 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:dd:f3d:400::/56

19.06.21 03:49:15 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:dd:f3d:400::/56

19.06.21 03:49:15 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:dd:fff:3d52:464e:6dff:fe16:392c

19.06.21 03:49:15 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 46.83.151.247, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.243.112, Breitband-PoP: HNOJ07

19.06.21 03:49:15 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 33686/11988 kbit/s

19.06.21 03:49:11 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 35786/12736 kbit/s).

19.06.21 03:47:53 DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit 19.06.21 03:46:43]

19.06.21 03:46:31 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

19.06.21 03:46:30 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

19.06.21 03:46:30 Internetverbindung wurde getrennt.

19.06.21 03:46:26 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

19.06.21 03:40:12 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:dd:f3a:e600::/56

19.06.21 03:25:12 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:dd:f3a:e600::/56

19.06.21 03:25:12 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:dd:fff:3b33:464e:6dff:fe16:392c

19.06.21 03:25:12 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.227.252.105, DNS-Server:

kbit/s

- 19.06.21 03:25:08 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 35046/12736 kbit/s).
- 19.06.21 03:23:49 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
- 19.06.21 03:23:36 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
- 19.06.21 03:23:35 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 19.06.21 03:23:35 Internetverbindung wurde getrennt.
- 19.06.21 03:23:31 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
- 18.06.21 16:34:28 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:dd:f29:7700::/56
- 18.06.21 16:19:28 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:dd:f29:7700::/56
- 18.06.21 16:19:27 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:dd:fff:29b2:464e:6dff:fe16:392c

18.06.21 16:19:27 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 46.83.144.253, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.243.112, Breitband-PoP: HNOJ07

18.06.21 16:19:27 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 19524/11988 kbit/s

18.06.21 16:19:24 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 20740/12736 kbit/s).

18.06.21 16:18:05 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

18.06.21 16:17:51 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

18.06.21 16:17:50 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

18.06.21 16:17:50 Internetverbindung wurde getrennt.

18.06.21 16:17:46 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

18.06.21 09:19:28 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:dd:f1d:d800::/56

18.06.21 09:04:28 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:dd:f1d:d800::/56

18.06.21 09:04:28 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:dd:fff:1dfe:464e:6dff:fe16:392c

18.06.21 09:04:28 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.171.87.42, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.243.112, Breitband-PoP: HNOJ07

18.06.21 09:04:28 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 42351/12600 kbit/s

18.06.21 09:04:00 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 44991/12736 kbit/s).

18.06.21 09:02:41 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

18.06.21 09:02:27 Internetverbindung wurde getrennt.

18.06.21 09:02:22 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

18.06.21 09:02:20 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix:
2003:dd:f1d:cf00::/56

18.06.21 09:02:20 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt.
IP-Adresse: 2003:dd:fff:1df4:464e:6dff:fe16:392c

18.06.21 09:02:20 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-
Adresse: 84.171.87.40, DNS-Server: 217.237.149.142
und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.243.112,
Breitband-PoP: HNOJ07

18.06.21 09:02:20 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des
Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 29533/12600
kbit/s

18.06.21 09:02:07 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit
31374/12736 kbit/s).

18.06.21 09:00:47 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

18.06.21 09:00:29 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

18.06.21 09:00:28 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

18.06.21 09:00:28 Internetverbindung wurde getrennt.

18.06.21 09:00:24 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

18.06.21 08:55:21 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:dd:f1d:5800::/56

18.06.21 08:55:21 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:dd:fff:1d88:464e:6dff:fe16:392c

18.06.21 08:55:21 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.171.88.48, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.243.112, Breitband-PoP: HNOJ07

18.06.21 08:55:21 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 28586/12600 kbit/s

18.06.21 08:55:14 Internetverbindung wurde getrennt.

18.06.21 08:55:14 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

18.06.21 07:11:05 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:dd:f17:e200::/56

18.06.21 06:56:05 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:dd:f17:e200::/56

18.06.21 06:56:05 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:dd:fff:1811:464e:6dff:fe16:392c

18.06.21 06:56:05 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.227.248.169, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.243.112, Breitband-PoP: HNOJ07

18.06.21 06:56:05 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 28586/12600 kbit/s

2003:dd:f17:d600::/56

18.06.21 06:55:10 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt.
IP-Adresse: 2003:dd:fff:1803:464e:6dff:fe16:392c

18.06.21 06:55:10 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-
Adresse: 93.227.246.201, DNS-Server:
217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway:
62.155.243.112, Breitband-PoP: HNOJ07

18.06.21 06:55:10 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des
Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 28586/12600
kbit/s

18.06.21 06:55:09 Internetverbindung wurde getrennt.

18.06.21 06:55:09 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht
mehr gültig.

18.06.21 05:03:02 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix:
2003:dd:f13:9800::/56

18.06.21 04:48:02 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix:
2003:dd:f13:9800::/56

18.06.21 04:48:02 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt.
IP-Adresse: 2003:dd:fff:13c5:464e:6dff:fe16:392c

18.06.21 04:48:02 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 46.83.146.202, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.243.112, Breitband-PoP: HNOJ07

18.06.21 04:48:02 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 28586/11988 kbit/s

18.06.21 04:47:58 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 30368/12736 kbit/s).

18.06.21 04:46:40 DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [7 Meldungen seit 18.06.21 04:34:58]

18.06.21 04:34:45 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

18.06.21 04:34:45 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

18.06.21 04:34:44 Internetverbindung wurde getrennt.

18.06.21 04:34:40 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

18.06.21 04:08:26 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:dd:f0e:b900::/56

18.06.21 03:53:26 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:dd:f0e:b900::/56

18.06.21 03:53:25 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:dd:fff:ece:464e:6dff:fe16:392c

18.06.21 03:53:25 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 46.83.155.132, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.243.112, Breitband-PoP: HNOJ07

18.06.21 03:53:25 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 27088/11988 kbit/s

18.06.21 03:53:22 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 28777/12736 kbit/s).

mehr gültig.

- 18.06.21 03:46:22 Internetverbindung wurde getrennt.
- 18.06.21 03:46:18 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
- 18.06.21 03:40:07 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix:
2003:dd:f0c:7300::/56
- 18.06.21 03:40:06 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt.
IP-Adresse: 2003:dd:fff:c93:464e:6dff:fe16:392c
- 18.06.21 03:40:06 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-
Adresse: 84.171.80.129, DNS-Server: 217.237.149.142
und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.243.112,
Breitband-PoP: HNOJ07
- 18.06.21 03:40:06 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des
Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 27298/11988
kbit/s
- 18.06.21 03:40:03 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit
29000/12736 kbit/s).
- 18.06.21 03:38:45 DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [29
Meldungen seit 18.06.21 02:49:23]
- 18.06.21 02:49:11 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

18.06.21 02:49:11 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

18.06.21 02:49:10 Internetverbindung wurde getrennt.

18.06.21 02:49:06 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

18.06.21 02:47:15 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:dd:f04:d800::/56

18.06.21 02:47:14 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:dd:fff:4d0:464e:6dff:fe16:392c

18.06.21 02:47:14 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.227.245.225, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.243.112, Breitband-PoP: HNOJ07

18.06.21 02:47:14 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 25542/11988 kbit/s

18.06.21 02:47:11 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 27134/12736 kbit/s).

18.06.21 02:45:52 DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [3 Meldungen seit 18.06.21 02:41:45]

18.06.21 02:41:27 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

18.06.21 02:41:27 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

18.06.21 02:41:26 Internetverbindung wurde getrennt.

18.06.21 02:41:22 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

18.06.21 01:49:21 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:dd:f00:bf00::/56

18.06.21 01:34:21 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:dd:f00:bf00::/56

18.06.21 01:34:21 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:dd:fff:d8:464e:6dff:fe16:392c

18.06.21 01:34:21 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 22466/11988 kbit/s

18.06.21 01:34:17 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 23867/12736 kbit/s).

18.06.21 01:32:59 DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [7 Meldungen seit 18.06.21 01:22:39]

18.06.21 01:22:25 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

18.06.21 01:22:25 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

18.06.21 01:22:24 Internetverbindung wurde getrennt.

18.06.21 01:22:20 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

18.06.21 01:16:25 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:dd:f37:5d00::/56

18.06.21 01:16:25 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:dd:fff:37a8:464e:6dff:fe16:392c

18.06.21 01:16:25 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.227.251.47, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.243.112, Breitband-PoP: HNOJ07

18.06.21 01:16:25 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 28738/9770 kbit/s

18.06.21 01:16:22 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 30530/10378 kbit/s).

18.06.21 01:15:03 DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [14 Meldungen seit 18.06.21 00:52:24]

18.06.21 00:52:13 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

18.06.21 00:52:13 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

18.06.21 00:52:12 Internetverbindung wurde getrennt.

18.06.21 00:52:08 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

18.06.21 00:49:55 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:dd:f36:e000::/56

18.06.21 00:34:55 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:dd:f36:e000::/56

18.06.21 00:34:54 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:dd:fff:372b:464e:6dff:fe16:392c

18.06.21 00:34:54 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 46.83.148.133, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.243.112, Breitband-PoP: HNOJ07

18.06.21 00:34:54 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 25300/11988 kbit/s

18.06.21 00:34:51 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 26877/12736 kbit/s).

mehr gültig.

- 18.06.21 00:03:10 Internetverbindung wurde getrennt.
- 18.06.21 00:03:06 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
- 17.06.21 23:55:41 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:dd:f36:9000::/56
- 17.06.21 23:55:40 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:dd:fff:36da:464e:6dff:fe16:392c
- 17.06.21 23:55:40 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.227.243.241, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.243.112, Breitband-PoP: HNOJ07
- 17.06.21 23:55:40 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 22662/11180 kbit/s
- 17.06.21 23:55:37 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 24075/11877 kbit/s).
- 17.06.21 23:54:20 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
- 17.06.21 23:53:26 Internetverbindung wurde getrennt.

17.06.21 23:53:26 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

17.06.21 23:52:49 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

17.06.21 23:52:40 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 4385/12734 kbit/s).

17.06.21 23:51:22 DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [8 Meldungen seit 17.06.21 23:39:36]

17.06.21 23:39:24 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

17.06.21 23:39:24 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

17.06.21 23:39:23 Internetverbindung wurde getrennt.

17.06.21 23:39:19 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

17.06.21 23:35:13 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:dd:f36:6900::/56

17.06.21 23:35:13 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:dd:fff:36b5:464e:6dff:fe16:392c

17.06.21 23:35:13 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 46.83.150.24, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.243.112, Breitband-PoP: HNOJ07

17.06.21 23:35:13 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 29481/11988 kbit/s

17.06.21 23:35:09 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 31320/12736 kbit/s).

17.06.21 23:33:52 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

17.06.21 23:33:37 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

17.06.21 23:33:37 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

17.06.21 23:33:36 Internetverbindung wurde getrennt.

2003:dd:f36:3900::/56

17.06.21 23:14:26 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt.
IP-Adresse: 2003:dd:fff:3682:464e:6dff:fe16:392c

17.06.21 23:14:26 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-
Adresse: 46.83.152.7, DNS-Server: 217.237.149.142
und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.243.112,
Breitband-PoP: HNOJ07

17.06.21 23:14:26 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des
Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 27055/11988
kbit/s

17.06.21 23:14:23 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit
28742/12736 kbit/s).

17.06.21 23:13:02 DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [3 Meldungen
seit 17.06.21 23:09:32]

17.06.21 23:09:19 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

17.06.21 23:09:18 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht
mehr gültig.

17.06.21 23:09:18 Internetverbindung wurde getrennt.

17.06.21 23:09:13 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

17.06.21 21:27:45 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix:
2003:dd:f35::/56

17.06.21 21:12:45 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix:
2003:dd:f35::/56

17.06.21 21:12:45 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt.
IP-Adresse: 2003:dd:fff:3548:464e:6dff:fe16:392c

17.06.21 21:12:45 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-
Adresse: 84.171.89.189, DNS-Server: 217.237.149.142
und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.243.112,
Breitband-PoP: HNOJ07

17.06.21 21:12:45 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des
Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 12058/1286
kbit/s

17.06.21 21:12:38 Internetverbindung wurde getrennt.

17.06.21 21:12:38 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht
mehr gültig.

17.06.21 21:08:49 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix:
2003:dd:f34:ef00::/56

17.06.21 21:08:48 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt.
IP-Adresse: 2003:dd:fff:3536:464e:6dff:fe16:392c

17.06.21 21:08:48 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-
Adresse: 46.83.159.38, DNS-Server: 217.237.149.142
und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.243.112,
Breitband-PoP: HNOJ07

17.06.21 21:08:48 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des
Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 12058/1337
kbit/s

17.06.21 21:08:45 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit
12808/1421 kbit/s).

17.06.21 20:29:39 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

17.06.21 20:29:16 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

17.06.21 20:29:05 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 19396/1101 kbit/s).

17.06.21 20:27:39 DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [7 Meldungen seit 17.06.21 20:16:56]

17.06.21 20:15:16 Internetverbindung wurde getrennt.

17.06.21 20:15:16 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

17.06.21 20:14:36 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

17.06.21 20:14:34 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

17.06.21 20:14:34 Internetverbindung wurde getrennt.

17.06.21 20:14:34 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

17.06.21 20:12:30 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix:
2003:dd:f33:d700::/56

17.06.21 20:12:30 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt.
IP-Adresse: 2003:dd:fff:3426:464e:6dff:fe16:392c

17.06.21 20:12:29 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-
Adresse: 84.171.85.30, DNS-Server: 217.237.149.142
und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.243.112,
Breitband-PoP: HNOJ07

17.06.21 20:12:29 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des
Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 47057/11988
kbit/s

17.06.21 20:12:26 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit
49991/12736 kbit/s).

17.06.21 20:10:56 DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [6 Meldungen
seit 17.06.21 20:00:52]

17.06.21 20:00:38 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

17.06.21 20:00:38 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht
mehr gültig.

17.06.21 20:00:37 Internetverbindung wurde getrennt.

17.06.21 20:00:33 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

17.06.21 19:48:17 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix:
2003:dd:f33:5100::/56

17.06.21 19:48:17 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt.
IP-Adresse: 2003:dd:fff:339d:464e:6dff:fe16:392c

17.06.21 19:48:17 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-
Adresse: 84.171.84.34, DNS-Server: 217.237.149.142
und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.243.112,
Breitband-PoP: HNOJ07

17.06.21 19:48:17 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des
Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 23794/11988
kbit/s

17.06.21 19:02:42 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

17.06.21 19:02:41 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

17.06.21 19:02:41 Internetverbindung wurde getrennt.

17.06.21 19:02:37 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

17.06.21 19:02:21 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:dd:f32:6300::/56

17.06.21 19:02:21 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:dd:fff:32ac:464e:6dff:fe16:392c

17.06.21 19:02:21 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.171.89.108, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.243.112, Breitband-PoP: HNOJ07

17.06.21 19:02:21 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 22978/11988 kbit/s

17.06.21 19:02:17 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 24410/12736 kbit/s).

17.06.21 19:01:01 DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [14 Meldungen seit 17.06.21 18:37:35]

17.06.21 18:37:18 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

17.06.21 18:37:18 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

17.06.21 18:37:17 Internetverbindung wurde getrennt.

17.06.21 18:37:13 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

17.06.21 18:31:53 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:dd:f31:cc00::/56

17.06.21 18:31:53 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:dd:fff:3211:464e:6dff:fe16:392c

17.06.21 18:31:53 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.171.95.77, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.243.112, Breitband-PoP: HNOJ07

17.06.21 18:31:53 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 23515/11988 kbit/s

17.06.21 18:31:49 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 24980/12736 kbit/s).

17.06.21 18:30:29 DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [4 Meldungen seit 17.06.21 18:25:35]

17.06.21 18:25:24 Die FRITZ!Box ist seit mehr als einer Stunde nicht mehr mit dem Internet verbunden. Auch die Telefonie ist nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.

17.06.21 18:24:11 DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [13 Meldungen seit 17.06.21 18:01:58]

17.06.21 18:01:04 Internetverbindung wurde getrennt.

17.06.21 18:01:04 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

17.06.21 18:00:28 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

17.06.21 18:00:19 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 13673/5899 kbit/s).

mehr gültig.

17.06.21 17:25:28 Internetverbindung wurde getrennt.

17.06.21 17:25:24 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

17.06.21 03:30:03 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix:
2003:dd:f0b:d800::/56

17.06.21 03:17:02 An der DSL Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 4 Meter lang. Sie kostet ungefähr 8568 kbit/s.

17.06.21 03:15:03 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix:
2003:dd:f0b:d800::/56

17.06.21 03:15:03 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt.
IP-Adresse: 2003:dd:fff:bfb:464e:6dff:fe16:392c

17.06.21 03:15:03 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.171.92.200, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.243.112, Breitband-PoP: HNOJ07

17.06.21 03:15:03 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 47057/12600 kbit/s

17.06.21 03:14:41 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 49991/12736 kbit/s).

17.06.21 03:13:23 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

17.06.21 03:13:10 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

17.06.21 03:13:09 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

17.06.21 03:13:09 Internetverbindung wurde getrennt.

17.06.21 03:13:05 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

16.06.21 16:30:38 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:dd:f25:e400::/56

16.06.21 16:17:50 An der DSL Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 4 Meter lang. Sie kostet ungefähr 7577 kbit/s.

16.06.21 16:15:38 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:dd:f25:e400::/56

16.06.21 16:15:38 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:dd:fff:260b:464e:6dff:fe16:392c

16.06.21 16:15:38 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 46.83.157.219, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.243.112, Breitband-PoP: HNOJ07

16.06.21 16:15:38 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 47057/11988 kbit/s

16.06.21 16:15:28 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 49991/12736 kbit/s).

16.06.21 16:12:50 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

16.06.21 16:12:49 Internetverbindung wurde getrennt.

16.06.21 16:12:45 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

16.06.21 16:10:42 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:dd:f25:b200::/56

16.06.21 16:10:42 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:dd:fff:25d3:464e:6dff:fe16:392c

16.06.21 16:10:42 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 46.83.157.178, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.243.112, Breitband-PoP: HNOJ07

16.06.21 16:10:42 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 43818/12601 kbit/s

16.06.21 16:10:23 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 46551/12736 kbit/s).

16.06.21 16:09:06 DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit 16.06.21 16:07:57]

16.06.21 16:07:41 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

16.06.21 16:07:41 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

16.06.21 16:07:40 Internetverbindung wurde getrennt.

16.06.21 16:07:36 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

16.06.21 15:45:36 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:dd:f24:e300::/56

16.06.21 15:30:36 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:dd:f24:e300::/56

16.06.21 15:30:36 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:dd:fff:2507:464e:6dff:fe16:392c

16.06.21 15:30:36 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 46.83.159.182, DNS-Server: 217.237.149.142 und 217.237.150.205, Gateway: 62.155.243.112, Breitband-PoP: HNOJ07

16.06.21 15:30:36 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 47057/11988 kbit/s

16.06.21 15:30:32 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 49991/12736 kbit/s).

16.06.21 15:29:13 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).