

Internetverbindung

- | | | |
|----------|----------|--|
| 18.05.22 | 13:05:39 | IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ed:671d:7300::/56 |
| 18.05.22 | 12:50:39 | IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ed:671d:7300::/56 |
| 18.05.22 | 12:50:39 | Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ed:67ff:1d86:464e:6dff:fe6c:63e |
| 18.05.22 | 12:50:39 | Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.235.126.205, DNS-Server: 217.237.151.51 und 217.237.149.205, Gateway: 62.155.240.142, Breitband-PoP: BERJ54 |
| 18.05.22 | 12:50:39 | Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/41442 kbit/s |
| 18.05.22 | 12:50:35 | DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 111881/44027 kbit/s). |
| 18.05.22 | 12:48:51 | DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [5 Meldungen seit 18.05.22 12:36:13] |
| 18.05.22 | 11:50:31 | Die FRITZ!Box ist seit mehr als einer Stunde nicht mehr mit dem Internet verbunden. Auch die Telefonie ist nicht oder nur eingeschränkt verfügbar. |
| 18.05.22 | 10:50:36 | Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. |
| 18.05.22 | 10:50:35 | Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig. |
| 18.05.22 | 10:50:35 | Internetverbindung wurde getrennt. |
| 18.05.22 | 10:50:31 | DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung). |
| 17.05.22 | 19:53:30 | IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ed:6729:8100::/56 |
| 17.05.22 | 19:38:30 | IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ed:6729:8100::/56 |

- | | | |
|----------|----------|--|
| 17.05.22 | 19:38:30 | Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ed:67ff:29d4:464e:6dff:fe6c:63e |
| 17.05.22 | 19:38:30 | Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.184.237.167, DNS-Server: 217.237.151.51 und 217.237.149.205, Gateway: 62.155.240.142, Breitband-PoP: BERJ54 |
| 17.05.22 | 19:38:30 | Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/41442 kbit/s |
| 17.05.22 | 19:38:26 | DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 111881/44027 kbit/s). |
| 17.05.22 | 19:36:27 | DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [6 Meldungen seit 17.05.22 19:29:09] |
| 17.05.22 | 16:13:57 | Die FRITZ!Box ist seit mehr als einer Stunde nicht mehr mit dem Internet verbunden. Auch die Telefonie ist nicht oder nur eingeschränkt verfügbar. |
| 17.05.22 | 15:14:02 | Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. |
| 17.05.22 | 15:14:01 | Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig. |

17.05.22	15:14:01	Internetverbindung wurde getrennt.
17.05.22	15:13:57	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
09.05.22	06:37:53	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ed:670c:9500::/56
09.05.22	06:22:53	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ed:670c:9500::/56
09.05.22	06:22:53	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ed:67ff:ccb:464e:6dff:fe6c:63e
09.05.22	06:22:53	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.157.202.170, DNS-Server: 217.237.151.51 und 217.237.149.205, Gateway: 62.155.240.142, Breitband-PoP: BERJ54
09.05.22	06:22:53	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/41442 kbit/s
09.05.22	06:22:49	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 111881/44027 kbit/s).
09.05.22	06:21:01	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
09.05.22	06:20:45	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
09.05.22	06:20:44	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
09.05.22	06:20:44	Internetverbindung wurde getrennt.
09.05.22	06:20:39	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
08.05.22	00:50:21	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ed:6733:e00::/56
08.05.22	00:35:21	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ed:6733:e00::/56
08.05.22	00:35:20	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ed:67ff:33c2:464e:6dff:fe6c:63e

08.05.22	00:35:20	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.235.127.66, DNS-Server: 217.237.151.51 und 217.237.149.205, Gateway: 62.155.240.142, Breitband-PoP: BERJ54
08.05.22	00:35:20	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/41442 kbit/s
08.05.22	00:35:17	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 111881/44027 kbit/s).
08.05.22	00:33:32	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.05.22	00:26:51	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
08.05.22	00:26:50	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
08.05.22	00:26:50	Internetverbindung wurde getrennt.
08.05.22	00:26:46	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
19.04.22	09:33:29	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ed:671b:5600::/56
19.04.22	09:18:30	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ed:671b:5600::/56
19.04.22	09:18:29	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ed:67ff:1ba4:464e:6dff:fe6c:63e
19.04.22	09:18:29	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.157.192.22, DNS-Server: 217.237.151.51 und 217.237.149.205, Gateway: 62.155.240.142, Breitband-PoP: BERJ54
19.04.22	09:18:29	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/41442 kbit/s
19.04.22	09:18:26	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 111881/44027 kbit/s).

19.04.22 09:16:36 DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [4 Meldungen seit
19.04.22 09:09:45]