

21.06.21 07:40:11 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:fd:df08:7000::/56
21.06.21 07:25:11 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df08:7000::/56
21.06.21 07:25:10 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:871:3ea6:2fff:fe6a:acc7
21.06.21 07:25:10 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.187.161.141, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
21.06.21 07:25:09 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/31861 kbit/s
21.06.21 07:24:58 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
21.06.21 07:24:58 **Internetverbindung wurde getrennt.**
21.06.21 07:24:58 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt. Präfix nicht mehr gültig.
21.06.21 06:50:39 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:fd:df07:7e00::/56
21.06.21 06:35:39 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df07:7e00::/56
21.06.21 06:35:38 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:783:3ea6:2fff:fe6a:acc7
21.06.21 06:35:38 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.187.162.77, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
21.06.21 06:35:38 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/31861 kbit/s
21.06.21 06:35:37 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
21.06.21 06:35:37 **Internetverbindung wurde getrennt.**
21.06.21 06:35:37 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt. Präfix nicht mehr gültig.
21.06.21 01:00:23 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:fd:df4e:400::/56
21.06.21 00:45:23 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df4e:400::/56
21.06.21 00:45:23 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:4e3a:3ea6:2fff:fe6a:acc7
21.06.21 00:45:23 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.187.160.139, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
21.06.21 00:45:23 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/31861 kbit/s
21.06.21 00:45:16 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
21.06.21 00:45:16 **Internetverbindung wurde getrennt.**
21.06.21 00:45:16 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt. Präfix nicht mehr gültig.
21.06.21 00:41:37 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df4d:ea00::/56
21.06.21 00:41:36 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:4e20:3ea6:2fff:fe6a:acc7
21.06.21 00:41:36 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.203.136.92, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
21.06.21 00:41:36 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/31861 kbit/s
21.06.21 00:41:35 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
21.06.21 00:41:35 **Internetverbindung wurde getrennt.**
21.06.21 00:41:35 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt. Präfix nicht mehr gültig.
21.06.21 23:09:06 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:fd:df4c:ef00::/56
21.06.21 22:54:06 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df4c:ef00::/56
21.06.21 22:54:05 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:4d25:3ea6:2fff:fe6a:acc7
21.06.21 22:54:05 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.234.4.10, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
21.06.21 22:54:05 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/31861 kbit/s
21.06.21 22:53:43 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
21.06.21 22:53:43 **Internetverbindung wurde getrennt.**
21.06.21 22:53:43 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt. Präfix nicht mehr gültig.
21.06.21 22:52:29 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df4c:c500::/56
21.06.21 22:52:29 Internetverbindung IPv6 konnte nicht hergestellt werden: Keine Antwort vom DHCPv6-Server (SOL)
21.06.21 22:52:19 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:4cfb:3ea6:2fff:fe6a:acc7
21.06.21 22:52:09 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.203.142.120, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
21.06.21 22:52:09 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/31861 kbit/s
21.06.21 22:52:08 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
21.06.21 22:52:08 **Internetverbindung wurde getrennt.**
21.06.21 22:52:08 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt. Präfix nicht mehr gültig.
21.06.21 17:21:14 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:fd:df4a:5600::/56
21.06.21 17:06:14 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df4a:5600::/56
21.06.21 17:06:13 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:4a8c:3ea6:2fff:fe6a:acc7
21.06.21 17:06:13 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.234.2.222, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
21.06.21 17:06:13 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/31861 kbit/s
21.06.21 17:05:05 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.06.21 17:04:22 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
21.06.21 17:04:22 **Internetverbindung wurde getrennt.**
21.06.21 17:04:22 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt. Präfix nicht mehr gültig.
21.06.21 17:04:03 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df4a:3c00::/56
21.06.21 17:04:03 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:4a72:3ea6:2fff:fe6a:acc7
21.06.21 17:03:38 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.234.2.108, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
21.06.21 17:03:38 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/31861 kbit/s
21.06.21 17:02:35 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.06.21 17:01:52 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
21.06.21 17:01:52 **Internetverbindung wurde getrennt.**
21.06.21 17:01:52 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt. Präfix nicht mehr gültig.
21.06.21 17:01:07 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df4a:1b00::/56
21.06.21 17:01:07 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:4a51:3ea6:2fff:fe6a:acc7
21.06.21 17:01:07 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.234.3.212, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
21.06.21 17:00:47 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/31861 kbit/s
21.06.21 16:59:45 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.06.21 16:59:02 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
21.06.21 16:59:02 **Internetverbindung wurde getrennt.**
21.06.21 16:57:37 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.203.132.142, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
21.06.21 16:57:37 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/31861 kbit/s
21.06.21 16:56:35 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [2 Meldungen seit 20.06.21 16:54:50]
21.06.21 16:54:07 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
21.06.21 16:54:07 **Internetverbindung wurde getrennt.**
21.06.21 16:54:07 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt. Präfix nicht mehr gültig.
21.06.21 16:53:30 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df49:d300::/56
21.06.21 16:53:23 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:4a09:3ea6:2fff:fe6a:acc7
21.06.21 16:53:22 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.234.3.154, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
21.06.21 16:53:22 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/31861 kbit/s
21.06.21 16:52:11 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.06.21 16:51:28 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
21.06.21 16:51:28 **Internetverbindung wurde getrennt.**
21.06.21 16:51:28 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt. Präfix nicht mehr gültig.
21.06.21 16:50:15 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df49:b400::/56
21.06.21 16:50:13 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:49eb:3ea6:2fff:fe6a:acc7
21.06.21 16:50:13 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.203.129.241, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
21.06.21 16:50:13 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/31861 kbit/s
21.06.21 16:49:02 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.06.21 16:48:19 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

20.06.21 16:48:19 **Internetverbindung wurde getrennt.**
20.06.21 16:48:19 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
20.06.21 16:48:13 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df49:9a00::56
20.06.21 16:48:12 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:df49:9a00::56
20.06.21 16:48:09 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.234.6.244, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
20.06.21 16:47:35 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/31861 kbit/s
20.06.21 16:46:26 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
20.06.21 16:44:03 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [2 Meldungen seit 20.06.21 16:41:43]
20.06.21 16:40:19 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
20.06.21 16:39:36 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
20.06.21 16:39:36 **Internetverbindung wurde getrennt.**
20.06.21 16:39:36 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
20.06.21 16:39:08 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df49:3200::56
20.06.21 16:39:07 Internetverbindung IPv6 konnte nicht hergestellt werden: Keine Antwort vom DHCPv6-Server (SOL)
20.06.21 16:38:52 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:df49:3200::56
20.06.21 16:38:51 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.234.5.213, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
20.06.21 16:38:41 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/31861 kbit/s
20.06.21 16:37:39 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [2 Meldungen seit 20.06.21 16:35:54]
20.06.21 16:35:12 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
20.06.21 16:35:12 **Internetverbindung wurde getrennt.**
20.06.21 16:35:12 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
20.06.21 16:34:34 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df49:f00::56
20.06.21 16:34:32 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:df49:f00::56
20.06.21 16:34:32 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.234.13.20, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
20.06.21 16:34:32 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/31861 kbit/s
20.06.21 16:34:22 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
20.06.21 16:34:22 **Internetverbindung wurde getrennt.**
20.06.21 16:34:22 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
20.06.21 16:33:37 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df49:400::56
20.06.21 16:33:37 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:df49:400::56
20.06.21 16:33:37 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.234.13.28, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
20.06.21 16:33:17 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/31861 kbit/s
20.06.21 16:33:07 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
20.06.21 16:33:07 **Internetverbindung wurde getrennt.**
20.06.21 16:33:07 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
20.06.21 16:31:34 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df48:f000::56
20.06.21 16:31:33 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:df48:f000::56
20.06.21 16:31:32 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.234.14.217, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
20.06.21 16:31:32 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/31861 kbit/s
20.06.21 16:30:05 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
20.06.21 16:29:43 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
20.06.21 16:29:43 **Internetverbindung wurde getrennt.**
20.06.21 16:29:43 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
20.06.21 16:25:59 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df48:d500::56
20.06.21 16:25:59 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:df48:d500::56
20.06.21 16:25:58 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.234.10.41, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
20.06.21 16:25:58 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/31861 kbit/s
20.06.21 16:24:56 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
20.06.21 16:24:13 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
20.06.21 16:24:13 **Internetverbindung wurde getrennt.**
20.06.21 16:23:46 Internetverbindung IPv6 konnte nicht hergestellt werden: Keine Antwort vom DHCPv6-Server (SOL)
20.06.21 16:23:29 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:df48:1000::56
20.06.21 16:23:29 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.234.9.148, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
20.06.21 16:23:29 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/31861 kbit/s
20.06.21 16:22:17 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
20.06.21 16:21:34 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
20.06.21 16:19:27 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
20.06.21 16:18:44 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
20.06.21 16:18:44 **Internetverbindung wurde getrennt.**
20.06.21 16:18:44 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
20.06.21 16:17:43 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df48:7900::56
20.06.21 16:17:39 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:df48:7900::56
20.06.21 16:17:39 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.234.7.30, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
20.06.21 16:17:39 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/31861 kbit/s
20.06.21 16:16:12 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
20.06.21 16:15:29 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
20.06.21 16:15:29 **Internetverbindung wurde getrennt.**
20.06.21 16:15:29 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
20.06.21 16:14:45 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df48:6000::56
20.06.21 16:14:44 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:df48:6000::56
20.06.21 16:14:44 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.187.161.195, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
20.06.21 16:14:44 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/31861 kbit/s
20.06.21 16:13:32 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [2 Meldungen seit 20.06.21 16:11:47]
20.06.21 16:11:04 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
20.06.21 16:11:04 **Internetverbindung wurde getrennt.**
20.06.21 16:11:04 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
20.06.21 16:10:10 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df48:3400::56
20.06.21 16:10:09 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:df48:3400::56
20.06.21 16:10:09 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.234.9.208, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
20.06.21 16:10:09 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/31861 kbit/s
20.06.21 16:08:57 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
20.06.21 16:07:00 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
20.06.21 16:06:18 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
20.06.21 16:06:18 **Internetverbindung wurde getrennt.**
20.06.21 16:06:18 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
20.06.21 16:05:46 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df48:b000::56
20.06.21 16:05:44 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:df48:b000::56
20.06.21 16:05:44 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.234.8.15, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
20.06.21 16:05:34 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/31861 kbit/s
20.06.21 16:04:22 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
20.06.21 16:03:39 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
20.06.21 16:03:39 **Internetverbindung wurde getrennt.**

20.06.21 16:03:39 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
20.06.21 16:03:00 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df47:fd00::/56
20.06.21 16:03:00 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:4833:3ea6:2fff:fe6a:acc7
20.06.21 16:03:00 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.234.9.131, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
20.06.21 16:03:00 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/31861 kbit/s
20.06.21 16:01:51 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
20.06.21 16:01:08 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
20.06.21 16:01:08 **Internetverbindung wurde getrennt.**
20.06.21 16:01:08 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
20.06.21 15:58:45 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df47:e200::/56
20.06.21 15:58:43 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:4818:3ea6:2fff:fe6a:acc7
20.06.21 15:58:43 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.234.9.180, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
20.06.21 15:58:43 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/31861 kbit/s
20.06.21 15:58:42 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. [2 Meldungen seit 20.06.21 15:57:02]
20.06.21 15:57:02 **Internetverbindung wurde getrennt.**
20.06.21 15:57:02 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
20.06.21 15:56:21 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df47:ca00::/56
20.06.21 15:56:17 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:4800:3ea6:2fff:fe6a:acc7
20.06.21 15:56:17 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.234.9.130, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
20.06.21 15:56:17 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/31861 kbit/s
20.06.21 15:56:07 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
20.06.21 15:56:07 **Internetverbindung wurde getrennt.**
20.06.21 15:56:07 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
20.06.21 15:55:24 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df47:c000::/56
20.06.21 15:55:22 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:47f6:3ea6:2fff:fe6a:acc7
20.06.21 15:55:22 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.234.9.86, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
20.06.21 15:55:22 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/31861 kbit/s
20.06.21 15:54:02 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
20.06.21 15:53:19 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
20.06.21 15:53:19 **Internetverbindung wurde getrennt.**
20.06.21 15:52:37 Internetverbindung IPv6 konnte nicht hergestellt werden: Keine Antwort vom DHCPv6-Server (SOL)
20.06.21 15:52:19 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.234.10.236, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
20.06.21 15:52:14 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/31861 kbit/s
20.06.21 15:51:12 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
20.06.21 15:50:29 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
20.06.21 15:50:29 **Internetverbindung wurde getrennt.**
20.06.21 15:50:29 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
20.06.21 15:48:46 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df47:7a00::/56
20.06.21 15:48:45 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:47b0:3ea6:2fff:fe6a:acc7
20.06.21 15:48:45 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.187.173.66, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
20.06.21 15:48:44 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/31861 kbit/s
20.06.21 15:48:38 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
20.06.21 15:48:38 **Internetverbindung wurde getrennt.**
20.06.21 15:48:38 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
20.06.21 15:46:29 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df47:6c00::/56
20.06.21 15:46:28 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:47a2:3ea6:2fff:fe6a:acc7
20.06.21 15:46:28 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.234.10.91, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
20.06.21 15:46:28 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/31861 kbit/s
20.06.21 15:46:27 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
20.06.21 15:46:27 **Internetverbindung wurde getrennt.**
20.06.21 15:46:27 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
20.06.21 08:32:14 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:fd:df43:5600::/56
20.06.21 08:17:14 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df43:5600::/56
20.06.21 08:17:13 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:438c:3ea6:2fff:fe6a:acc7
20.06.21 08:17:13 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.187.171.234, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
20.06.21 08:17:13 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/31861 kbit/s
20.06.21 08:16:04 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
20.06.21 08:15:21 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
20.06.21 08:15:21 **Internetverbindung wurde getrennt.**
20.06.21 08:15:21 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
20.06.21 08:14:07 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df43:3500::/56
20.06.21 08:14:06 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:436c:3ea6:2fff:fe6a:acc7
20.06.21 08:14:06 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.187.164.26, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
20.06.21 08:14:06 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/31861 kbit/s
20.06.21 08:13:47 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
20.06.21 08:13:47 **Internetverbindung wurde getrennt.**
20.06.21 08:13:47 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
20.06.21 08:12:23 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df43:2a00::/56
20.06.21 08:12:22 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:4360:3ea6:2fff:fe6a:acc7
20.06.21 08:12:22 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.187.165.197, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
20.06.21 08:12:22 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/31861 kbit/s
20.06.21 08:12:09 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
20.06.21 08:12:09 **Internetverbindung wurde getrennt.**
20.06.21 08:12:09 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
20.06.21 08:11:26 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df43:2600::/56
20.06.21 08:11:25 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:435c:3ea6:2fff:fe6a:acc7
20.06.21 08:11:25 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.187.164.35, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
20.06.21 08:11:25 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/31861 kbit/s
20.06.21 08:11:15 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
20.06.21 08:11:15 **Internetverbindung wurde getrennt.**
20.06.21 08:11:15 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
20.06.21 08:10:11 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df43:1f00::/56
20.06.21 08:10:11 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:4355:3ea6:2fff:fe6a:acc7
20.06.21 08:10:11 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.187.173.138, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
20.06.21 08:10:10 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/31861 kbit/s
20.06.21 08:10:01 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
20.06.21 08:10:01 **Internetverbindung wurde getrennt.**
20.06.21 08:10:01 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
20.06.21 08:01:52 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df43:800::/56
20.06.21 08:01:51 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:433e:3ea6:2fff:fe6a:acc7

20.06.21 08:01:51 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.187.165.72, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
20.06.21 08:01:51 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/31861 kbit/s
20.06.21 08:01:44 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
20.06.21 08:01:44 **Internetverbindung wurde getrennt.**
20.06.21 08:01:44 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
20.06.21 07:53:20 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df42:ec00::/56
20.06.21 07:53:20 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:4322:3ea6:2fff:fe6a:acc7
20.06.21 07:53:19 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.187.166.92, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
20.06.21 07:53:19 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/31861 kbit/s
20.06.21 07:53:12 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
20.06.21 07:53:12 **Internetverbindung wurde getrennt.**
20.06.21 07:53:12 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
20.06.21 07:45:08 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df42:c600::/56
20.06.21 07:45:07 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:42fa:3ea6:2fff:fe6a:acc7
20.06.21 07:45:07 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.187.166.163, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
20.06.21 07:45:07 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/31861 kbit/s
20.06.21 07:44:28 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
20.06.21 07:44:28 **Internetverbindung wurde getrennt.**
20.06.21 07:44:28 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
20.06.21 07:30:09 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:fd:df42:7200::/56
20.06.21 07:15:10 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df42:7200::/56
20.06.21 07:15:09 IPv6-Präfix wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:42a7:3ea6:2fff:fe6a:acc7
20.06.21 07:15:09 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.187.166.6, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
20.06.21 07:14:54 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/31861 kbit/s
20.06.21 07:14:44 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
20.06.21 07:14:44 **Internetverbindung wurde getrennt.**
20.06.21 07:14:44 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
20.06.21 01:45:55 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:fd:df3d::/56
20.06.21 01:30:55 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df3d::/56
20.06.21 01:30:54 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:3d36:3ea6:2fff:fe6a:acc7
20.06.21 01:30:54 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.203.132.60, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
20.06.21 01:30:54 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/31861 kbit/s
20.06.21 01:30:47 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
20.06.21 01:30:47 **Internetverbindung wurde getrennt.**
20.06.21 01:30:47 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
20.06.21 01:28:22 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df3c:e800::/56
20.06.21 01:28:22 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:3d1f:3ea6:2fff:fe6a:acc7
20.06.21 01:28:22 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.203.138.116, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
20.06.21 01:28:22 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/31861 kbit/s
20.06.21 01:28:19 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
20.06.21 01:28:19 **Internetverbindung wurde getrennt.**
20.06.21 01:28:19 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
20.06.21 01:25:50 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df3c:db00::/56
20.06.21 01:25:49 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:3d11:3ea6:2fff:fe6a:acc7
20.06.21 01:25:49 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.234.9.92, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
20.06.21 01:25:49 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/31861 kbit/s
20.06.21 01:25:43 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
20.06.21 01:25:43 **Internetverbindung wurde getrennt.**
20.06.21 01:25:43 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
19.06.21 23:25:54 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:fd:df3b:8500::/56
19.06.21 23:10:54 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df3b:8500::/56
19.06.21 23:10:53 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:3bbb:3ea6:2fff:fe6a:acc7
19.06.21 23:10:53 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.203.136.178, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
19.06.21 23:10:53 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/31861 kbit/s
19.06.21 23:09:45 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
19.06.21 23:09:02 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
19.06.21 23:09:02 **Internetverbindung wurde getrennt.**
19.06.21 23:09:02 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
19.06.21 23:08:35 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df3b:5900::/56
19.06.21 23:08:34 Internetverbindung IPv6 konnte nicht hergestellt werden: Keine Antwort vom DHCPv6-Server (SOL)
19.06.21 23:08:18 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:3b8f:3ea6:2fff:fe6a:acc7
19.06.21 23:08:18 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.203.137.246, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
19.06.21 23:08:18 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/31861 kbit/s
19.06.21 23:07:56 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
19.06.21 23:07:56 **Internetverbindung wurde getrennt.**
19.06.21 23:07:41 Internetverbindung IPv6 konnte nicht hergestellt werden: Keine Antwort vom DHCPv6-Server (SOL)
19.06.21 23:07:25 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:3b81:3ea6:2fff:fe6a:acc7
19.06.21 23:07:25 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.203.137.223, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
19.06.21 23:07:25 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/31861 kbit/s
19.06.21 23:06:38 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
19.06.21 23:06:38 **Internetverbindung wurde getrennt.**
19.06.21 23:06:38 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
19.06.21 23:05:44 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df3b:3700::/56
19.06.21 23:05:43 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:3b6d:3ea6:2fff:fe6a:acc7
19.06.21 23:05:43 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.203.137.184, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
19.06.21 23:05:43 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/31861 kbit/s
19.06.21 23:05:39 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
19.06.21 23:05:39 **Internetverbindung wurde getrennt.**
19.06.21 23:05:39 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
19.06.21 17:08:56 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:fd:df37:8200::/56
19.06.21 16:53:56 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df37:8200::/56
19.06.21 16:53:55 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:37b8:3ea6:2fff:fe6a:acc7
19.06.21 16:53:55 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.234.5.205, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
19.06.21 16:53:55 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/31861 kbit/s
19.06.21 16:52:52 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
19.06.21 16:52:10 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
19.06.21 16:52:10 **Internetverbindung wurde getrennt.**
19.06.21 16:52:10 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
19.06.21 16:50:26 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df37:1800::/56
19.06.21 16:50:26 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:3754:3ea6:2fff:fe6a:acc7

19.06.21 16:50:26 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.203.135.231, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
19.06.21 16:50:26 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/31861 kbit/s
19.06.21 16:50:25 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
19.06.21 16:50:25 **Internetverbindung wurde getrennt.**
19.06.21 16:50:25 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
19.06.21 11:33:39 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:fd:df33:9c00::/56
19.06.21 11:18:39 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df33:9c00::/56
19.06.21 11:18:35 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:33d1:3ea6:2fff:fe6a:acc7
19.06.21 11:18:35 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.187.163.197, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
19.06.21 11:18:30 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/31861 kbit/s
19.06.21 11:18:17 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
19.06.21 11:18:17 **Internetverbindung wurde getrennt.**
19.06.21 11:18:17 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
19.06.21 11:16:53 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df33:8500::/56
19.06.21 11:16:52 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:33ba:3ea6:2fff:fe6a:acc7
19.06.21 11:16:52 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.234.15.97, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
19.06.21 11:16:47 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/31861 kbit/s
19.06.21 11:16:38 **Internetverbindung wurde getrennt.**
19.06.21 11:16:38 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
19.06.21 11:05:58 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df33:2c00::/56
19.06.21 11:05:56 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:3361:3ea6:2fff:fe6a:acc7
19.06.21 11:05:56 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.234.14.12, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
19.06.21 11:05:56 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/31861 kbit/s
19.06.21 11:05:50 **Internetverbindung wurde getrennt.**
19.06.21 11:05:50 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
19.06.21 11:00:28 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df32:fe00::/56
19.06.21 11:00:20 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:3332:3ea6:2fff:fe6a:acc7
19.06.21 11:00:20 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.234.15.193, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
19.06.21 11:00:20 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/31861 kbit/s
19.06.21 10:59:39 **Internetverbindung wurde getrennt.**
19.06.21 10:59:39 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
19.06.21 10:57:40 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df32:db00::/56
19.06.21 10:57:39 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:3312:3ea6:2fff:fe6a:acc7
19.06.21 10:57:39 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.234.15.145, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
19.06.21 10:57:39 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/31861 kbit/s
19.06.21 10:57:33 **Internetverbindung wurde getrennt.**
19.06.21 10:57:33 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
19.06.21 10:52:43 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df32:9300::/56
19.06.21 10:52:42 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:32c8:3ea6:2fff:fe6a:acc7
19.06.21 10:52:42 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.187.160.226, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
19.06.21 10:52:42 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/31861 kbit/s
19.06.21 10:52:36 **Internetverbindung wurde getrennt.**
19.06.21 10:52:36 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
19.06.21 10:49:59 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df32:8100::/56
19.06.21 10:49:58 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:32b5:3ea6:2fff:fe6a:acc7
19.06.21 10:49:58 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.203.140.153, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
19.06.21 10:49:58 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/31861 kbit/s
19.06.21 10:49:49 **Internetverbindung wurde getrennt.**
19.06.21 10:49:49 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
19.06.21 10:28:07 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:fd:df31:9900::/56
19.06.21 10:13:07 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df31:9900::/56
19.06.21 10:13:06 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:31cd:3ea6:2fff:fe6a:acc7
19.06.21 10:13:06 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.203.141.51, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
19.06.21 10:13:06 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/31861 kbit/s
19.06.21 10:12:41 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
19.06.21 10:12:41 **Internetverbindung wurde getrennt.**
19.06.21 10:12:41 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
19.06.21 10:10:07 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df31:7900::/56
19.06.21 10:10:06 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:31ae:3ea6:2fff:fe6a:acc7
19.06.21 10:10:06 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.187.162.157, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
19.06.21 10:10:06 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/31861 kbit/s
19.06.21 10:09:04 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
19.06.21 10:07:29 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
19.06.21 10:07:29 **Internetverbindung wurde getrennt.**
19.06.21 10:07:29 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
19.06.21 10:06:23 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df31:4900::/56
19.06.21 10:06:19 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:317d:3ea6:2fff:fe6a:acc7
19.06.21 10:06:19 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.203.139.81, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
19.06.21 10:06:19 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/31861 kbit/s
19.06.21 10:05:35 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
19.06.21 10:05:35 **Internetverbindung wurde getrennt.**
19.06.21 10:05:35 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
19.06.21 10:03:51 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df31:1a00::/56
19.06.21 10:03:50 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:3151:3ea6:2fff:fe6a:acc7
19.06.21 10:03:50 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.234.7.89, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
19.06.21 10:03:45 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/31861 kbit/s
19.06.21 10:02:43 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
19.06.21 10:02:00 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
19.06.21 10:02:00 **Internetverbindung wurde getrennt.**
19.06.21 10:02:00 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
19.06.21 22:32:16 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:fd:df21:c000::/56
19.06.21 22:17:16 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df21:c000::/56
19.06.21 22:17:16 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:2142:3ea6:2fff:fe6a:acc7
19.06.21 22:17:16 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.203.136.75, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
19.06.21 22:17:16 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/31861 kbit/s
19.06.21 22:16:04 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
19.06.21 22:15:22 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
19.06.21 22:15:22 **Internetverbindung wurde getrennt.**
19.06.21 22:15:22 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
19.06.21 18:13:03 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:fd:dfa1:1200::/56

18.06.21 17:58:03 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df1a:1200::/56
18.06.21 17:58:02 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:ffff:1a52:3ea6:2fff:fe6a:acc7
18.06.21 17:58:02 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.234.1.235, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
18.06.21 17:58:02 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/31861 kbit/s
18.06.21 17:57:00 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
18.06.21 17:56:17 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
18.06.21 17:56:17 **Internetverbindung wurde getrennt.**
18.06.21 17:56:17 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
18.06.21 17:55:34 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df19:c800::/56
18.06.21 17:55:32 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:ffff:19ff:3ea6:2fff:fe6a:acc7
18.06.21 17:55:32 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.234.1.124, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
18.06.21 17:55:32 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/31861 kbit/s
18.06.21 17:55:04 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
18.06.21 17:55:04 **Internetverbindung wurde getrennt.**
18.06.21 17:55:04 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
18.06.21 17:52:20 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df19:2900::/56
18.06.21 17:52:20 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:ffff:196b:3ea6:2fff:fe6a:acc7
18.06.21 17:52:20 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.234.2.243, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
18.06.21 17:52:20 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/31861 kbit/s
18.06.21 17:51:17 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
18.06.21 17:50:35 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
18.06.21 17:50:35 **Internetverbindung wurde getrennt.**
18.06.21 17:50:35 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
18.06.21 17:46:36 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df18:7700::/56
18.06.21 17:46:35 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:ffff:18b5:3ea6:2fff:fe6a:acc7
18.06.21 17:46:35 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.234.2.83, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
18.06.21 17:46:35 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/31861 kbit/s
18.06.21 17:46:31 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
18.06.21 17:46:31 **Internetverbindung wurde getrennt.**
18.06.21 17:46:31 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
18.06.21 15:52:33 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:fd:df15:ac00::/56
18.06.21 15:37:33 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df15:ac00::/56
18.06.21 15:37:32 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:ffff:15de:3ea6:2fff:fe6a:acc7
18.06.21 15:37:32 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.234.5.133, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
18.06.21 15:37:32 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/31861 kbit/s
18.06.21 15:37:25 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
18.06.21 15:37:25 **Internetverbindung wurde getrennt.**
18.06.21 15:37:25 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
18.06.21 15:33:39 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df14:6800::/56
18.06.21 15:33:35 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:ffff:149c:3ea6:2fff:fe6a:acc7
18.06.21 15:33:35 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.234.6.244, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
18.06.21 15:33:35 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/31861 kbit/s
18.06.21 15:33:29 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
18.06.21 15:33:29 **Internetverbindung wurde getrennt.**
18.06.21 15:33:29 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
18.06.21 15:32:15 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df13:ff00::/56
18.06.21 15:32:15 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:ffff:142c:3ea6:2fff:fe6a:acc7
18.06.21 15:32:15 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.234.6.152, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
18.06.21 15:32:10 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/31861 kbit/s
18.06.21 15:32:09 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
18.06.21 15:32:09 **Internetverbindung wurde getrennt.**
18.06.21 15:32:09 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
18.06.21 13:02:55 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:fd:df10:df00::/56
18.06.21 12:47:55 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df10:df00::/56
18.06.21 12:47:55 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:ffff:10f9:3ea6:2fff:fe6a:acc7
18.06.21 12:47:54 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.234.10.8, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
18.06.21 12:47:54 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/31861 kbit/s
18.06.21 12:47:42 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
18.06.21 12:47:42 **Internetverbindung wurde getrennt.**
18.06.21 12:47:42 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
18.06.21 12:47:06 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df10:b500::/56
18.06.21 12:47:02 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:ffff:10cf:3ea6:2fff:fe6a:acc7
18.06.21 12:47:02 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.234.11.216, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
18.06.21 12:47:02 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/31861 kbit/s
18.06.21 12:46:52 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
18.06.21 12:46:52 **Internetverbindung wurde getrennt.**
18.06.21 12:46:52 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
18.06.21 12:18:49 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:fd:df10:1700::/56
18.06.21 12:03:49 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df10:1700::/56
18.06.21 12:03:48 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:ffff:1031:3ea6:2fff:fe6a:acc7
18.06.21 12:03:48 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.234.12.245, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
18.06.21 12:03:48 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/31861 kbit/s
18.06.21 12:03:41 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
18.06.21 12:03:41 **Internetverbindung wurde getrennt.**
18.06.21 12:03:41 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
18.06.21 12:02:57 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df0f:fa00::/56
18.06.21 12:02:56 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:ffff:1017:3ea6:2fff:fe6a:acc7
18.06.21 12:02:56 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.234.12.213, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
18.06.21 12:02:56 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/31861 kbit/s
18.06.21 12:02:29 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
18.06.21 12:02:29 **Internetverbindung wurde getrennt.**
18.06.21 12:02:29 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
18.06.21 07:07:00 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:fd:df0b:2c00::/56
18.06.21 06:52:00 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df0b:2c00::/56
18.06.21 06:52:00 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:ffff:b3c:3ea6:2fff:fe6a:acc7
18.06.21 06:52:00 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.187.162.202, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
18.06.21 06:51:59 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/31861 kbit/s
18.06.21 06:51:41 **Internetverbindung wurde getrennt.**
18.06.21 06:51:41 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
18.06.21 03:49:59 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:fd:df04:2f00::/56
18.06.21 03:34:59 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df04:2f00::/56

18.06.21 03:34:58 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:431:3ea6:2fff:fe6a:acc7
18.06.21 03:34:58 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.187.169.59, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
18.06.21 03:34:58 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109935/31861 kbit/s
18.06.21 03:34:46 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 116790/32000 kbit/s).
18.06.21 03:33:38 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
18.06.21 03:33:26 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
18.06.21 03:33:26 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
18.06.21 03:33:26 **Internetverbindung wurde getrennt.**
18.06.21 03:33:22 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

17.06.21 22:07:13 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:fd:df26:e700::/56
17.06.21 21:52:13 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df26:e700::/56
17.06.21 21:52:13 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:271e:3ea6:2fff:fe6a:acc7
17.06.21 21:52:13 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.203.129.149, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
17.06.21 21:52:13 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 103535/31861 kbit/s
17.06.21 21:51:51 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
17.06.21 21:51:51 **Internetverbindung wurde getrennt.**
17.06.21 21:51:51 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
17.06.21 21:51:09 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df26:cc00::/56
17.06.21 21:51:09 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:df26:cc00:3ea6:2fff:fe6a:acc7
17.06.21 21:51:02 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.203.129.114, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
17.06.21 21:50:27 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 103535/31861 kbit/s
17.06.21 21:50:14 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
17.06.21 21:50:14 **Internetverbindung wurde getrennt.**
17.06.21 21:50:14 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
17.06.21 21:48:31 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df26:b200::/56
17.06.21 21:48:30 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:26eb:3ea6:2fff:fe6a:acc7
17.06.21 21:48:30 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.203.129.74, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
17.06.21 21:48:30 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 103535/31861 kbit/s
17.06.21 21:48:20 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
17.06.21 21:48:20 **Internetverbindung wurde getrennt.**
17.06.21 21:48:20 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
17.06.21 21:46:56 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df26:a600::/56
17.06.21 21:46:56 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:26de:3ea6:2fff:fe6a:acc7
17.06.21 21:46:56 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.203.129.53, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
17.06.21 21:46:56 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 103535/31861 kbit/s
17.06.21 21:46:55 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
17.06.21 21:46:55 **Internetverbindung wurde getrennt.**
17.06.21 21:46:55 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
17.06.21 17:46:31 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:fd:df22:6400::/56
17.06.21 17:31:31 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df22:6400::/56
17.06.21 17:31:31 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:22a0:3ea6:2fff:fe6a:acc7
17.06.21 17:31:30 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.203.135.215, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
17.06.21 17:31:30 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 103535/31861 kbit/s
17.06.21 17:30:19 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
17.06.21 17:29:36 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
17.06.21 17:29:36 **Internetverbindung wurde getrennt.**
17.06.21 17:27:06 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.203.135.102, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
17.06.21 17:26:46 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 103535/31861 kbit/s
17.06.21 17:26:37 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
17.06.21 17:26:37 **Internetverbindung wurde getrennt.**
17.06.21 17:26:37 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
17.06.21 15:50:28 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:fd:df1f:e500::/56
17.06.21 15:35:28 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df1f:e500::/56
17.06.21 15:35:27 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:2022:3ea6:2fff:fe6a:acc7
17.06.21 15:35:27 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.203.138.180, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
17.06.21 15:35:27 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 103535/31861 kbit/s
17.06.21 15:33:50 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
17.06.21 15:33:50 **Internetverbindung wurde getrennt.**
17.06.21 15:33:50 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
17.06.21 15:32:06 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df1f:9500::/56
17.06.21 15:32:05 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:1fd2:3ea6:2fff:fe6a:acc7
17.06.21 15:32:05 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.203.138.97, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
17.06.21 15:31:55 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 103535/31861 kbit/s
17.06.21 15:31:49 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
17.06.21 15:31:49 **Internetverbindung wurde getrennt.**
17.06.21 15:31:49 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
17.06.21 15:17:10 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:fd:df1f:1900::/56
17.06.21 15:02:10 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df1f:1900::/56
17.06.21 15:02:10 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:1f52:3ea6:2fff:fe6a:acc7
17.06.21 15:02:10 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.203.139.177, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
17.06.21 15:02:10 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 103535/31861 kbit/s
17.06.21 15:01:57 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
17.06.21 15:01:57 **Internetverbindung wurde getrennt.**
17.06.21 15:01:57 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
17.06.21 14:19:28 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:fd:df1d:ef00::/56
17.06.21 14:04:28 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df1d:ef00::/56
17.06.21 14:04:28 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:1e2f:3ea6:2fff:fe6a:acc7
17.06.21 14:04:28 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.203.140.79, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
17.06.21 14:04:28 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 103535/31861 kbit/s
17.06.21 14:04:18 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
17.06.21 14:04:18 **Internetverbindung wurde getrennt.**
17.06.21 14:04:18 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
17.06.21 14:00:45 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:fd:df1d:4c00::/56
17.06.21 13:45:45 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df1d:4c00::/56
17.06.21 13:45:44 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:1d8b:3ea6:2fff:fe6a:acc7
17.06.21 13:45:44 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.203.141.184, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
17.06.21 13:45:44 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 103535/31861 kbit/s
17.06.21 13:45:43 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
17.06.21 13:45:43 **Internetverbindung wurde getrennt.**
17.06.21 13:45:43 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

17.06.21 12:34:29 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:fd:df16:6a00::56
17.06.21 12:19:29 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df16:6a00::56
17.06.21 12:19:29 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:169e:3ea6:2fff:fe6a:acc7
17.06.21 12:19:29 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.234.4.39, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
17.06.21 12:19:28 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 103535/31861 kbit/s
17.06.21 12:18:26 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
17.06.21 12:17:44 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
17.06.21 12:17:44 Internetverbindung wurde getrennt.
17.06.21 12:17:44 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
17.06.21 12:16:46 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df16:e00::56
17.06.21 12:16:45 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:1646:3ea6:2fff:fe6a:acc7
17.06.21 12:16:45 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.234.5.190, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
17.06.21 12:16:45 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 103535/31861 kbit/s
17.06.21 12:15:25 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
17.06.21 12:14:42 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
17.06.21 12:14:42 Internetverbindung wurde getrennt.
17.06.21 12:14:42 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
17.06.21 12:13:38 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df15:a800::56
17.06.21 12:13:37 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:15de:3ea6:2fff:fe6a:acc7
17.06.21 12:13:37 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.234.5.47, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
17.06.21 12:13:37 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 103535/31861 kbit/s
17.06.21 12:13:15 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
17.06.21 12:13:15 Internetverbindung wurde getrennt.
17.06.21 12:13:15 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
17.06.21 12:12:31 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df15:7b00::56
17.06.21 12:12:30 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:15ab:3ea6:2fff:fe6a:acc7
17.06.21 12:12:30 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.234.6.238, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
17.06.21 12:12:30 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 103535/31861 kbit/s
17.06.21 12:12:23 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
17.06.21 12:12:23 Internetverbindung wurde getrennt.
17.06.21 12:12:23 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
17.06.21 12:09:59 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df14:6200::56
17.06.21 12:09:59 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:1496:3ea6:2fff:fe6a:acc7
17.06.21 12:09:59 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.234.7.211, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
17.06.21 12:09:58 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 103535/31861 kbit/s
17.06.21 12:09:52 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
17.06.21 12:09:52 Internetverbindung wurde getrennt.
17.06.21 12:09:52 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
17.06.21 08:04:14 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:fd:df0d:7b00::56
17.06.21 07:49:14 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df0d:7b00::56
17.06.21 07:49:13 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:d8e:3ea6:2fff:fe6a:acc7
17.06.21 07:49:13 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.187.160.99, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
17.06.21 07:49:13 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 103535/31861 kbit/s
17.06.21 07:49:03 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
17.06.21 07:49:03 Internetverbindung wurde getrennt.
17.06.21 07:49:03 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
17.06.21 07:39:29 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:fd:df0d:2200::56
17.06.21 07:24:29 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df0d:2200::56
17.06.21 07:24:29 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:d34:3ea6:2fff:fe6a:acc7
17.06.21 07:24:28 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.187.161.226, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
17.06.21 07:24:28 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 103535/31861 kbit/s
17.06.21 07:24:27 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
17.06.21 07:24:27 Internetverbindung wurde getrennt.
17.06.21 07:24:27 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
17.06.21 07:14:24 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:fd:df0c:a100::56
17.06.21 06:59:24 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df0c:a100::56
17.06.21 06:59:22 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:cb2:3ea6:2fff:fe6a:acc7
17.06.21 06:59:22 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.187.161.62, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
17.06.21 06:59:22 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 103535/31861 kbit/s
17.06.21 06:59:15 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
17.06.21 06:59:15 Internetverbindung wurde getrennt.
17.06.21 06:59:15 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
17.06.21 06:30:17 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:fd:df0b:af00::56
17.06.21 06:15:17 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df0b:af00::56
17.06.21 06:15:15 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:bbd:3ea6:2fff:fe6a:acc7
17.06.21 06:15:15 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.187.162.98, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
17.06.21 06:15:15 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 103535/31861 kbit/s
17.06.21 06:15:05 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
17.06.21 06:15:05 Internetverbindung wurde getrennt.
17.06.21 06:15:05 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
17.06.21 03:44:31 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:fd:df04:c200::56
17.06.21 03:29:31 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df04:c200::56
17.06.21 03:29:31 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:4c4:3ea6:2fff:fe6a:acc7
17.06.21 03:29:31 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.187.170.133, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
17.06.21 03:29:31 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 103535/31861 kbit/s
17.06.21 03:29:03 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 109990/32000 kbit/s).
17.06.21 03:27:59 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
17.06.21 03:27:47 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
17.06.21 03:27:47 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
17.06.21 03:27:47 Internetverbindung wurde getrennt.
17.06.21 03:27:43 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
17.06.21 00:58:32 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:fd:df24:5800::56
17.06.21 00:43:32 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df24:5800::56
17.06.21 00:43:32 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:2493:3ea6:2fff:fe6a:acc7
17.06.21 00:43:32 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.203.132.180, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
17.06.21 00:43:32 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 103535/33770 kbit/s
17.06.21 00:42:29 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
17.06.21 00:41:35 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
17.06.21 00:41:35 Internetverbindung wurde getrennt.
17.06.21 00:41:35 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
17.06.21 00:35:51 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df24:1800::56
17.06.21 00:35:51 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:244e:3ea6:2fff:fe6a:acc7

17.06.21 00:35:51 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.203.132.101, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
17.06.21 00:35:51 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 103535/33770 kbit/s
17.06.21 00:35:44 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
17.06.21 00:35:44 Internetverbindung wurde getrennt.
17.06.21 00:35:44 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

16.06.21 22:28:03 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:fd:df21:4500::/56
16.06.21 22:13:03 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df21:4500::/56
16.06.21 22:12:54 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:217e:3ea6:2fff:fe6a:acc7
16.06.21 22:12:54 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.203.135.29, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
16.06.21 22:12:54 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 103535/33770 kbit/s
16.06.21 22:11:46 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
16.06.21 22:11:15 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
16.06.21 22:11:15 Internetverbindung wurde getrennt.
16.06.21 22:11:15 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
16.06.21 22:10:07 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df21:100::/56
16.06.21 22:10:05 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:2138:3ea6:2fff:fe6a:acc7
16.06.21 22:10:05 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.203.136.195, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
16.06.21 22:10:00 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 103535/33770 kbit/s
16.06.21 22:08:39 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
16.06.21 22:07:56 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
16.06.21 22:07:56 Internetverbindung wurde getrennt.
16.06.21 22:07:56 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
16.06.21 20:14:32 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:fd:df1e:3500::/56
16.06.21 19:59:32 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df1e:3500::/56
16.06.21 19:59:32 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:1e72:3ea6:2fff:fe6a:acc7
16.06.21 19:59:31 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.203.139.33, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
16.06.21 19:59:31 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 103535/33770 kbit/s
16.06.21 19:58:29 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
16.06.21 19:57:46 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
16.06.21 19:57:46 Internetverbindung wurde getrennt.
16.06.21 19:57:46 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
16.06.21 19:57:22 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df1e:1800::/56
16.06.21 19:57:20 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:1e51:3ea6:2fff:fe6a:acc7
16.06.21 19:57:20 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.203.140.246, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
16.06.21 19:57:20 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 103535/33770 kbit/s
16.06.21 19:55:58 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
16.06.21 19:55:15 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
16.06.21 19:55:15 Internetverbindung wurde getrennt.
16.06.21 19:55:15 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
16.06.21 19:54:21 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df1d:9000::/56
16.06.21 19:54:20 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:1dcd:3ea6:2fff:fe6a:acc7
16.06.21 19:54:20 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.203.140.124, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
16.06.21 19:54:20 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 103535/33770 kbit/s
16.06.21 19:53:06 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
16.06.21 19:51:22 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
16.06.21 19:50:39 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
16.06.21 19:50:39 Internetverbindung wurde getrennt.
16.06.21 19:50:39 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
16.06.21 19:49:24 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df1c:c900::/56
16.06.21 19:49:24 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:1d0c:3ea6:2fff:fe6a:acc7
16.06.21 19:49:24 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.203.141.220, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
16.06.21 19:49:14 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 103535/33770 kbit/s
16.06.21 19:48:53 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
16.06.21 19:48:53 Internetverbindung wurde getrennt.
16.06.21 19:48:53 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
16.06.21 19:47:15 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df1c:ad00::/56
16.06.21 19:47:14 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:1ce7:3ea6:2fff:fe6a:acc7
16.06.21 19:47:14 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.203.141.165, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
16.06.21 19:47:14 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 103535/33770 kbit/s
16.06.21 19:47:04 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
16.06.21 19:47:04 Internetverbindung wurde getrennt.
16.06.21 19:47:04 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
16.06.21 19:45:41 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df1c:7e00::/56
16.06.21 19:45:40 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:1cba:3ea6:2fff:fe6a:acc7
16.06.21 19:45:40 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.203.141.105, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
16.06.21 19:45:40 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 103535/33770 kbit/s
16.06.21 19:45:12 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
16.06.21 19:45:12 Internetverbindung wurde getrennt.
16.06.21 19:45:12 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
16.06.21 19:43:28 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df1c:5d00::/56
16.06.21 19:43:27 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:1c9b:3ea6:2fff:fe6a:acc7
16.06.21 19:43:27 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.203.141.55, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
16.06.21 19:43:27 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 103535/33770 kbit/s
16.06.21 19:43:26 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
16.06.21 19:43:26 Internetverbindung wurde getrennt.
16.06.21 19:43:26 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
16.06.21 18:39:27 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:fd:df1a:b400::/56
16.06.21 18:24:27 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df1a:b400::/56
16.06.21 18:24:26 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:1ae6:3ea6:2fff:fe6a:acc7
16.06.21 18:24:26 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.234.0.248, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
16.06.21 18:24:26 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 103535/33770 kbit/s
16.06.21 18:24:06 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 109990/33908 kbit/s).
16.06.21 18:23:23 Internetverbindung wurde getrennt.
16.06.21 18:23:23 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
16.06.21 18:23:02 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
16.06.21 18:22:45 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
16.06.21 18:22:38 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 22556/1501 kbit/s).
16.06.21 18:22:19 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
16.06.21 18:22:14 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
16.06.21 18:22:14 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

16.06.21 18:22:14 Internetverbindung wurde getrennt.
16.06.21 18:22:09 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
16.06.21 18:21:55 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df1a:9400::56
16.06.21 18:21:55 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:1ad3:3ea6:2fff:fe6a:acc7
16.06.21 18:21:55 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.234.0.228, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
16.06.21 18:21:55 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 4233/770 kbit/s
16.06.21 18:21:40 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 4497/819 kbit/s).
16.06.21 18:21:20 DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit 16.06.21 18:20:48]
16.06.21 18:20:39 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
16.06.21 18:20:39 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
16.06.21 18:20:39 Internetverbindung wurde getrennt.
16.06.21 18:20:34 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
16.06.21 18:19:38 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df1a:8500::56
16.06.21 18:19:38 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:1abc:3ea6:2fff:fe6a:acc7
16.06.21 18:19:38 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.234.0.207, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
16.06.21 18:19:37 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 4223/756 kbit/s
16.06.21 18:19:25 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 4486/804 kbit/s).
16.06.21 18:19:06 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
16.06.21 18:18:56 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
16.06.21 18:18:25 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
16.06.21 18:18:17 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 4262/804 kbit/s).
16.06.21 18:17:57 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
16.06.21 18:17:48 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
16.06.21 18:17:40 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 7500/15327 kbit/s).
16.06.21 18:16:35 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
16.06.21 18:16:22 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
16.06.21 18:16:22 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
16.06.21 18:16:22 Internetverbindung wurde getrennt.
16.06.21 18:16:17 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
16.06.21 16:22:59 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:fd:df16:c300::56
16.06.21 16:07:59 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df16:c300::56
16.06.21 16:07:58 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:16fc:3ea6:2fff:fe6a:acc7
16.06.21 16:07:58 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.234.3.3, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
16.06.21 16:07:58 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 103535/33633 kbit/s
16.06.21 16:07:40 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
16.06.21 16:07:40 Internetverbindung wurde getrennt.
16.06.21 16:07:40 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
16.06.21 16:07:08 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df16:9b00::56
16.06.21 16:07:00 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:16cf:3ea6:2fff:fe6a:acc7
16.06.21 16:07:00 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.234.4.202, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
16.06.21 16:07:00 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 103535/33633 kbit/s
16.06.21 16:06:24 Internetverbindung wurde getrennt.
16.06.21 16:06:24 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
16.06.21 09:54:14 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:fd:df0f:9d00::56
16.06.21 09:39:14 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df0f:9d00::56
16.06.21 09:39:14 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:fb9:3ea6:2fff:fe6a:acc7
16.06.21 09:39:14 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.234.12.16, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
16.06.21 09:39:13 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 103535/33633 kbit/s
16.06.21 09:38:55 Internetverbindung wurde getrennt.
16.06.21 09:38:55 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
16.06.21 09:36:01 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df0f:5600::56
16.06.21 09:36:00 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:f6f:3ea6:2fff:fe6a:acc7
16.06.21 09:36:00 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.234.13.180, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
16.06.21 09:36:00 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 103535/33633 kbit/s
16.06.21 09:35:51 Internetverbindung wurde getrennt.
16.06.21 09:35:51 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
16.06.21 03:55:32 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:fd:df03:f100::56
16.06.21 03:40:33 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df03:f100::56
16.06.21 03:40:32 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:3f3:3ea6:2fff:fe6a:acc7
16.06.21 03:40:32 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.187.170.133, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
16.06.21 03:40:32 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 103535/33633 kbit/s
16.06.21 03:40:22 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 109990/33770 kbit/s).
16.06.21 03:39:18 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
16.06.21 03:39:06 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
16.06.21 03:39:06 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
16.06.21 03:39:06 Internetverbindung wurde getrennt.
16.06.21 03:39:02 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
15.06.21 22:00:36 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:fd:df1f:a700::56
15.06.21 21:45:36 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df1f:a700::56
15.06.21 21:45:35 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:1fdd:3ea6:2fff:fe6a:acc7
15.06.21 21:45:35 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.203.138.135, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
15.06.21 21:45:14 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
15.06.21 21:45:14 Internetverbindung wurde getrennt.
15.06.21 21:45:14 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
15.06.21 21:44:26 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df1f:7600::56
15.06.21 21:44:24 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:1fb2:3ea6:2fff:fe6a:acc7
15.06.21 21:44:24 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.203.138.81, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
15.06.21 21:42:47 Anmeldung beim Internetanbieter ist fehlgeschlagen. Terminated LCP
15.06.21 21:42:23 Internetverbindung wurde getrennt.
15.06.21 21:42:23 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
15.06.21 19:24:15 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:fd:df1b:a500::56
15.06.21 19:09:15 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fd:df1b:a500::56
15.06.21 19:09:14 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fd:dfff:1bde:3ea6:2fff:fe6a:acc7
15.06.21 19:09:14 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.203.142.166, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
15.06.21 19:09:07 Internetverbindung wurde getrennt.
15.06.21 17:06:50 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.234.2.233, DNS-Server: 217.237.149.205 und 217.237.151.51, Gateway: 80.146.129.24, Breitband-PoP: HALJ05
15.06.21 17:06:50 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 109934/36317 kbit/s
15.06.21 17:06:47 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 116789/38581 kbit/s).
15.06.21 17:05:43 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).