

Alle

22.12.20	18:06:04	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2003:c3:f730:a700:7c6d:a7e4:b28b:74e0.
22.12.20	18:02:13	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c3:f730:a700::/56
22.12.20	18:02:13	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c3:f7ff:30d3:cece:1eff:fe58:ecce
22.12.20	18:02:13	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.205.41.93, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.17, Breitband-PoP: BENJ00
22.12.20	18:02:13	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 59940/11988 kbit/s
22.12.20	18:02:03	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 63679/12736 kbit/s).
22.12.20	17:59:54	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
22.12.20	17:59:39	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
22.12.20	17:59:38	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
22.12.20	17:59:38	Internetverbindung wurde getrennt.
22.12.20	17:59:33	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
22.12.20	16:13:28	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c3:f72e:df00::/56
22.12.20	15:58:42	Selbstständige Freigabe für Port 49135 auf 192.168.178.46 (SEASHEPHERD--Michael) entfernt.
22.12.20	15:58:29	Freigabe für Port 33023 auf 2003:c3:f72e:df00:2dbe:bdf1:5646:7701 (SEASHEPHERD--Michael) hinzugefügt.
22.12.20	15:58:28	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c3:f72e:df00::/56
22.12.20	15:58:27	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c3:f7ff:30d3:cece:1eff:fe58:ecce

22.12.20	15:58:27	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.205.44.52, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.17, Breitband-PoP: BENJ00
22.12.20	15:58:27	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 59940/11988 kbit/s
22.12.20	15:58:18	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 63679/12736 kbit/s).
22.12.20	15:58:11	Freigabe für Port 33023 auf 2003:c3:f71d:7c00:2dbe:bdf1:5646:7701 (SEASHEPHERD--Michael) entfernt.
22.12.20	15:56:21	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
22.12.20	15:53:12	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
22.12.20	15:53:11	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
22.12.20	15:53:11	Internetverbindung wurde getrennt.

22.12.20	15:53:07	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
22.12.20	14:21:23	WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz).
22.12.20	04:38:06	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c3:f71d:7c00::/56
22.12.20	04:23:06	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c3:f71d:7c00::/56
22.12.20	04:23:06	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c3:f7ff:1da0:cece:1eff:fe58:ecce
22.12.20	04:23:06	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.217.0.66, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.17, Breitband-PoP: BENJ00
22.12.20	04:23:05	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 59940/11988 kbit/s
22.12.20	04:23:05	Internetverbindung wurde getrennt.
22.12.20	04:23:05	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
22.12.20	04:23:05	Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
21.12.20	22:23:19	Selbstständige Freigabe für Port 49135 auf 192.168.178.46 (SEASHEPHERD--Michael) hinzugefügt.
21.12.20	20:51:30	Anmeldung der App MyFRITZ!App (Xiaomi M2007J17G) am FRITZ!Box FTP-Dienst von IP-Adresse 192.168.178.60.
21.12.20	20:51:28	Anmeldung der App MyFRITZ!App (Xiaomi M2007J17G) von IP-Adresse 192.168.178.60.
21.12.20	18:39:00	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.60.
21.12.20	18:20:41	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c3:f726:3400::/56
21.12.20	18:07:24	Selbstständige Freigabe für Port 49135 auf 192.168.178.46 (SEASHEPHERD--Michael) entfernt. [2 Meldungen seit 21.12.20 18:07:23]
21.12.20	18:05:41	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c3:f726:3400::/56
21.12.20	18:05:41	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-

BENJ00

- | | | |
|----------|----------|---|
| 21.12.20 | 18:05:41 | Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 59940/11988 kbit/s |
| 21.12.20 | 18:05:37 | DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 63679/12736 kbit/s). |
| 21.12.20 | 18:03:41 | DSL-Synchronisierung beginnt (Training). |
| 21.12.20 | 18:01:09 | Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. |
| 21.12.20 | 18:01:08 | Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig. |
| 21.12.20 | 18:01:08 | Internetverbindung wurde getrennt. |
| 21.12.20 | 18:01:04 | DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung). |
| 21.12.20 | 17:46:00 | WLAN wurde über den WLAN-Taster aktiviert (2,4 GHz + 5 GHz). |
| 21.12.20 | 17:44:46 | WLAN wurde über den WLAN-Taster deaktiviert (2,4 GHz + 5 GHz). |
| 21.12.20 | 16:24:59 | Selbstständige Freigabe für Port 49135 auf 192.168.178.46 (SEASHEPHERD--Michael) hinzugefügt. |

21.12.20	04:21:27	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c3:f716:3700::/56
21.12.20	04:06:27	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c3:f716:3700::/56
21.12.20	04:06:27	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c3:f7ff:1612:cece:1eff:fe58:ecce
21.12.20	04:06:27	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.217.6.12, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.17, Breitband-PoP: BENJ00
21.12.20	04:06:26	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 59940/11988 kbit/s
21.12.20	04:06:26	Internetverbindung wurde getrennt.
21.12.20	04:06:26	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
21.12.20	04:06:26	Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
20.12.20	04:22:31	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c3:f710:2000::/56
20.12.20	04:07:31	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c3:f710:2000::/56
20.12.20	04:07:31	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c3:f7ff:1194:cece:1eff:fe58:ecce
20.12.20	04:07:31	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.217.14.135, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.17, Breitband-PoP: BENJ00
20.12.20	04:07:30	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 59940/11988 kbit/s
20.12.20	04:07:30	Internetverbindung wurde getrennt.
20.12.20	04:07:30	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
20.12.20	04:07:30	Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
20.12.20	02:21:22	WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz).

- 19.12.20 04:08:33 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c3:f7ff:40a3:cece:1eff:fe58:ecce
- 19.12.20 04:08:33 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.217.21.211, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.17, Breitband-PoP: BENJ00
- 19.12.20 04:08:32 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 59940/11988 kbit/s
- 19.12.20 04:08:32 Internetverbindung wurde getrennt.
- 19.12.20 04:08:32 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 19.12.20 04:08:32 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
- 18.12.20 20:19:00 WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz).
- 18.12.20 14:18:45 WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz).
- 18.12.20 04:24:49 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c3:f719:2200::/56
- 18.12.20 04:09:49 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c3:f719:2200::/56

- 18.12.20 04:09:49 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c3:f7ff:192c:cece:1eff:fe58:ecce
- 18.12.20 04:09:49 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.217.6.7, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.17, Breitband-PoP: BENJ00
- 18.12.20 04:09:48 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 59940/11988 kbit/s
- 18.12.20 04:09:48 Internetverbindung wurde getrennt.
- 18.12.20 04:09:48 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 18.12.20 04:09:48 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
- 17.12.20 20:04:45 Anmeldung der App MyFRITZ!App (Xiaomi M2007J17G) von IP-Adresse 192.168.178.60.
- 17.12.20 04:25:57 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c3:f71a:500::/56
- 17.12.20 04:10:57 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c3:f71a:500::/56
- 17.12.20 04:10:57 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c3:f7ff:19f0:cece:1eff:fe58:ecce
- 17.12.20 04:10:57 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.217.1.192, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.17, Breitband-PoP: BENJ00
- 17.12.20 04:10:56 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 59940/11988 kbit/s
- 17.12.20 04:10:56 Internetverbindung wurde getrennt.
- 17.12.20 04:10:56 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 17.12.20 04:10:56 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
- 16.12.20 20:13:44 WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz).
- 16.12.20 04:40:51 Anmeldung der App MyFRITZ!App 2 (Xiaomi POCOPHONE F1) von IP-Adresse 192.168.178.41.

- 16.12.20 04:12:01 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c3:f7ff:19c8:cece:1eff:fe58:ecce
- 16.12.20 04:12:01 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.217.8.211, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.17, Breitband-PoP: BENJ00
- 16.12.20 04:12:00 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 59940/11988 kbit/s
- 16.12.20 04:12:00 Internetverbindung wurde getrennt.
- 16.12.20 04:12:00 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 16.12.20 04:12:00 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
- 15.12.20 10:09:36 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c3:f727:be00::/56
- 15.12.20 09:54:37 Freigabe für Port 33023 auf 2003:c3:f727:be00:2dbe:bdf1:5646:7701 (SEASHEPHERD--Michael) hinzugefügt.
- 15.12.20 09:54:36 Freigabe für Port 33022 auf 192.168.178.46 (SEASHEPHERD--Michael) hinzugefügt.
- 15.12.20 09:54:36 Freigabe für Port 33023 auf 192.168.178.46 (SEASHEPHERD--Michael) hinzugefügt.

- 15.12.20 09:54:36 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c3:f727:be00::/56
- 15.12.20 09:54:35 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c3:f7ff:27a9:cece:1eff:fe58:ecce
- 15.12.20 09:54:35 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.212.67.122, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.17, Breitband-PoP: BENJ00
- 15.12.20 09:54:35 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 59940/11988 kbit/s
- 15.12.20 09:54:32 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 63679/12736 kbit/s).
- 15.12.20 09:52:43 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
- 15.12.20 09:44:24 Freigabe für Port 33023 auf 192.168.178.46 (SEASHEPHERD--Michael) entfernt. [2 Meldungen seit 15.12.20 09:44:03]
- 15.12.20 09:43:52 Freigabe für Port 33022 auf 192.168.178.46 (SEASHEPHERD--Michael) entfernt. [2 Meldungen seit 15.12.20 09:43:48]
- 15.12.20 09:43:27 Freigabe für Port 33023 auf 2003:c3:f71f:ba00:2dbe:bdf1:5646:7701 (SEASHEPHERD--Michael) entfernt.
- 15.12.20 09:38:28 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
- 15.12.20 09:38:27 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 15.12.20 09:38:27 Internetverbindung wurde getrennt.
- 15.12.20 09:38:22 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
- 15.12.20 05:09:04 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c3:f71f:ba00::/56
- 15.12.20 04:54:04 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c3:f71f:ba00::/56
- 15.12.20 04:54:04 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c3:f7ff:1f98:cece:1eff:fe58:ecce
- 15.12.20 04:54:04 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.212.76.189, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.17, Breitband-PoP: BENJ00

- | | | |
|----------|----------|--|
| 15.12.20 | 04:54:03 | Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig. |
| 15.12.20 | 04:54:03 | Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen. |
| 14.12.20 | 15:35:00 | Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert. |
| 14.12.20 | 15:33:16 | Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2003:c3:f727:d400:11:4428:5856:ac64. |
| 14.12.20 | 15:16:55 | IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c3:f727:d400::/56 |
| 14.12.20 | 15:02:54 | Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2003:c3:f727:d400:11:4428:5856:ac64. |
| 14.12.20 | 15:01:55 | IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c3:f727:d400::/56 |
| 14.12.20 | 15:01:55 | Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c3:f7ff:27f5:cece:1eff:fe58:ecce |
| 14.12.20 | 15:01:55 | Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.212.69.90, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.17, Breitband-PoP: BENJ00 |

14.12.20	15:01:55	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 59940/11988 kbit/s
14.12.20	15:01:51	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 63679/12736 kbit/s).
14.12.20	14:59:39	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
14.12.20	14:59:25	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
14.12.20	14:59:24	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
14.12.20	14:59:24	Internetverbindung wurde getrennt.
14.12.20	14:59:20	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
14.12.20	09:36:07	Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.
14.12.20	09:30:09	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2003:c3:f732:4f00:a5e9:d59e:1b13:ea8f.
13.12.20	14:18:33	WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz).
13.12.20	06:41:44	WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz).
12.12.20	00:40:33	WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz). [2 Meldungen seit 11.12.20 18:39:17]
10.12.20	00:47:51	Anmeldung der App MyFRITZ!App (Xiaomi M2007J17G) von IP-Adresse 192.168.178.60.
09.12.20	13:31:59	Einstellungen wurden gesichert. Diese Änderung erfolgte im Heimnetz von IP-Adresse: 2003:c3:f732:4f00:f0e5:f9d3:4831:4648 [LT4-MGR3-CEM].
09.12.20	13:20:04	WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz).
09.12.20	12:57:32	Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.
09.12.20	12:48:11	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2003:c3:f732:4f00:f0e5:f9d3:4831:4648.
09.12.20	10:11:07	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.60. [2 Meldungen seit 09.12.20 10:08:54]
09.12.20	10:08:22	Anmeldung der App MyFRITZ!App (Xiaomi M2007J17G) am

- 09.12.20 10:06:20 Anmeldung der App MyFRITZ!App (Xiaomi M2007J17G) von IP-Adresse 192.168.178.60.
- 09.12.20 10:06:18 Anmeldung der App MyFRITZ!App (Xiaomi M2007J17G) von IP-Adresse 2003:c3:f732:4f00:f88c:9bb3:a7a8:6c76.
- 09.12.20 10:06:13 Der App "MyFRITZ!App (Xiaomi M2007J17G)" wurde der Zugang aus dem Internet erlaubt. Diese Änderung erfolgte im Heimnetz von IP-Adresse: 192.168.178.60 [M2007J17G-Mi10TLite].
- 09.12.20 07:41:18 5-GHz-Band für 1 Min. auf dem gewählten Kanal 52 (Frequenz 5.260 GHz) nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B.RADAR).
- 08.12.20 18:19:15 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c3:f732:4f00::/56
- 08.12.20 18:04:17 Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert von Zeitserver 194.25.134.196.
- 08.12.20 18:04:16 Freigabe für Port 33023 auf 2003:c3:f732:4f00:2dbe:bdf1:5646:7701 (SEASHEPHERD--Michael) hinzugefügt.

08.12.20	18:04:16	Freigabe für Port 33022 auf 192.168.178.46 (SEASHEPHERD--Michael) hinzugefügt.
08.12.20	18:04:16	Freigabe für Port 33023 auf 192.168.178.46 (SEASHEPHERD--Michael) hinzugefügt.
08.12.20	18:04:15	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c3:f732:4f00::/56
08.12.20	18:04:15	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c3:f7ff:3257:cece:1eff:fe58:ecce
08.12.20	18:04:15	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.205.39.162, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.17, Breitband-PoP: BENJ00
08.12.20	18:04:15	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 59940/11988 kbit/s
08.12.20	18:04:11	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 63679/12736 kbit/s).
08.12.20	18:02:21	WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz).
08.12.20	18:02:16	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).