

22.07.24 14:33:34 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.24.

22.07.24 14:11:39 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f6:5724:9e00::/56

22.07.24 14:01:03 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.24.

22.07.24 13:57:40 An der DSL-Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie Ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 5 Meter lang. Sie kostet ungefähr 5274 kbit/s.

22.07.24 13:56:39 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f6:5724:9e00::/56

22.07.24 13:56:39 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f6:57ff:251a:7642:7fff:fe6f:7e8

22.07.24 13:56:39 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.59.129.237, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.207, Breitband-PoP: EUSJ02

22.07.24 13:56:39 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 34910/25414 kbit/s

22.07.24 13:56:26 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 42867/27000 kbit/s).

22.07.24 13:53:36 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

22.07.24 13:52:30 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

22.07.24 13:52:25 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

22.07.24 13:52:25 Internetverbindung wurde getrennt.

22.07.24 13:52:25 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

22.07.24 13:51:31 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f6:5724:9700::/56

22.07.24 13:51:30 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f6:57ff:250f:7642:7fff:fe6f:7e8

22.07.24 13:51:30 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 80.135.105.218, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.207, Breitband-PoP: EUSJ02

22.07.24 13:51:30 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 37088/25414 kbit/s

22.07.24 13:51:27 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 37088/27000 kbit/s).

22.07.24 13:48:35 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

22.07.24 13:46:43 Internetverbindung wurde getrennt.

22.07.24 13:46:43 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

22.07.24 13:46:43 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

22.07.24 13:46:22 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

22.07.24 13:45:51 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

22.07.24 13:45:51 Internetverbindung wurde getrennt.

22.07.24 13:45:51 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

22.07.24 13:29:44 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f6:5724:7f00::/56

22.07.24 13:17:04 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.24.

22.07.24 13:17:00 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.24 gescheitert (falsches Kennwort).

22.07.24 13:14:44 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f6:5724:7f00::/56

22.07.24 13:14:44 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f6:57ff:24f1:7642:7fff:fe6f:7e8

- 22.07.24 13:14:44 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.59.137.180, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.207, Breitband-PoP: EUSJ02
- 22.07.24 13:14:43 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 26384/25414 kbit/s
- 22.07.24 13:14:37 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 42304/27000 kbit/s).
- 22.07.24 13:11:45 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
- 22.07.24 13:11:30 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
- 22.07.24 13:11:30 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 22.07.24 13:11:30 Internetverbindung wurde getrennt.
- 22.07.24 13:11:25 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
- 22.07.24 13:07:36 An der DSL-Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie Ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 5 Meter lang. Sie kostet ungefähr 5498 kbit/s.
- 22.07.24 13:06:27 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f6:5724:7900::/56
- 22.07.24 13:06:27 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f6:57ff:24eb:7642:7fff:fe6f:7e8
- 22.07.24 13:06:27 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 80.135.96.87, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.207, Breitband-PoP: EUSJ02
- 22.07.24 13:06:26 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 28030/25414 kbit/s
- 22.07.24 13:06:23 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 28030/27000 kbit/s).
- 22.07.24 13:03:31 DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit 22.07.24 13:01:42]
- 22.07.24 13:01:26 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
- 22.07.24 13:01:26 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 22.07.24 13:01:26 Internetverbindung wurde getrennt.
- 22.07.24 13:01:21 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
- 22.07.24 12:34:02 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f6:5724:4400::/56
- 22.07.24 12:20:05 An der DSL-Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie Ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 5 Meter lang. Sie kostet ungefähr 5707 kbit/s.
- 22.07.24 12:19:02 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f6:5724:4400::/56
- 22.07.24 12:19:02 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f6:57ff:24b6:7642:7fff:fe6f:7e8
- 22.07.24 12:19:02 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 80.135.106.57, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.207, Breitband-PoP: EUSJ02
- 22.07.24 12:19:01 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 28310/25414 kbit/s
- 22.07.24 12:18:52 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 43246/27000 kbit/s).
- 22.07.24 12:16:00 DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit 22.07.24 12:13:19]
- 22.07.24 12:12:37 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.24.
- 22.07.24 12:10:05 DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit 22.07.24 12:08:29]
- 22.07.24 12:08:14 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

- 22.07.24 12:08:13 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 22.07.24 12:08:13 Internetverbindung wurde getrennt.
- 22.07.24 12:08:09 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
- 22.07.24 11:58:10 An der DSL-Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie Ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 5 Meter lang. Sie kostet ungefähr 4922 kbit/s.
- 22.07.24 11:57:06 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f6:5724:2d00::/56
- 22.07.24 11:57:06 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f6:57ff:249e:7642:7fff:fe6f:7e8
- 22.07.24 11:57:06 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 80.135.107.179, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.207, Breitband-PoP: EUSJ02
- 22.07.24 11:57:06 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 9751/25414 kbit/s
- 22.07.24 11:56:57 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 30076/27000 kbit/s).
- 22.07.24 11:54:05 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
- 22.07.24 11:54:04 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.29 gescheitert (ungültige Sitzungskennung). Zur Sicherheit werden alle noch gültigen Sitzungen zur IP-Adresse 192.168.178.29 beendet.
- 22.07.24 11:53:29 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.24.
- 22.07.24 11:52:44 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.24 gescheitert (ungültige Sitzungskennung). Zur Sicherheit werden alle noch gültigen Sitzungen zur IP-Adresse 192.168.178.24 beendet.
- 22.07.24 11:51:24 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
- 22.07.24 11:51:03 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
- 22.07.24 11:51:03 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 22.07.24 11:51:03 Internetverbindung wurde getrennt.
- 22.07.24 11:50:58 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
- 22.07.24 11:47:17 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2003:f6:5723:e700:2431:a440:3cc1:b8e.
- 22.07.24 11:21:33 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f6:5723:e700::/56
- 22.07.24 11:09:28 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2003:f6:5723:e700:2431:a440:3cc1:b8e.
- 22.07.24 11:07:36 An der DSL-Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie Ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 5 Meter lang. Sie kostet ungefähr 5042 kbit/s.
- 22.07.24 11:06:33 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f6:5723:e700::/56
- 22.07.24 11:06:32 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f6:57ff:245d:7642:7fff:fe6f:7e8
- 22.07.24 11:06:32 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.59.129.133, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.207, Breitband-PoP: EUSJ02
- 22.07.24 11:06:32 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 10360/25414 kbit/s
- 22.07.24 11:06:23 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 10360/27000 kbit/s).
- 22.07.24 11:03:31 DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [4 Meldungen seit 22.07.24 10:56:07]

22.07.24 10:54:48 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.24.

22.07.24 10:54:30 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

22.07.24 10:54:09 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

22.07.24 10:54:09 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

22.07.24 10:54:09 Internetverbindung wurde getrennt.

22.07.24 10:54:04 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

22.07.24 09:52:35 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2003:f6:5722:aa00:bda6:c386:6729:c3ac. [2 Meldungen seit 22.07.24 08:57:22]

22.07.24 07:58:17 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2003:f6:5722:aa00:50b9:6aca:bddc:e559.

22.07.24 06:51:43 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f6:5722:aa00::/56

22.07.24 06:48:42 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2003:f6:5722:aa00:50b9:6aca:bddc:e559.

22.07.24 06:37:52 An der DSL-Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie Ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 5 Meter lang. Sie kostet ungefähr 4519 kbit/s.

22.07.24 06:36:43 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f6:5722:aa00::/56

22.07.24 06:36:43 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f6:57ff:230a:7642:7fff:fe6f:7e8

22.07.24 06:36:43 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.59.140.128, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.207, Breitband-PoP: EUSJ02

22.07.24 06:36:43 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 15889/25414 kbit/s

22.07.24 06:36:39 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 15889/27000 kbit/s).

22.07.24 06:33:48 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

22.07.24 06:33:33 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

22.07.24 06:33:32 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

22.07.24 06:33:32 Internetverbindung wurde getrennt.

22.07.24 06:33:27 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

22.07.24 06:33:10 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2003:f6:5722:8f00:a566:a6ef:700e:eb26. [2 Meldungen seit 22.07.24 06:27:47]

22.07.24 06:22:16 An der DSL-Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie Ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 5 Meter lang. Sie kostet ungefähr 5222 kbit/s.

22.07.24 06:21:14 Es liegt keine Störung der Telefonie mehr vor. Alle Rufnummern sind ab sofort wieder verfügbar.

22.07.24 06:21:13 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f6:5722:8f00::/56

22.07.24 06:21:13 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f6:57ff:22ec:7642:7fff:fe6f:7e8

22.07.24 06:21:13 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 80.135.108.107, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.207, Breitband-PoP: EUSJ02

22.07.24 06:21:13 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 33603/25414 kbit/s

22.07.24 05:14:53 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

22.07.24 05:14:53 Internetverbindung wurde getrennt.

22.07.24 05:14:49 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

22.07.24 05:13:31 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f6:5722:2300::/56

22.07.24 05:13:31 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f6:57ff:2269:7642:7fff:fe6f:7e8

22.07.24 05:13:31 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 80.135.107.87, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.207, Breitband-PoP: EUSJ02

22.07.24 05:13:31 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 17223/25414 kbit/s

22.07.24 05:13:22 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 17223/27000 kbit/s).

22.07.24 05:10:30 DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [6 Meldungen seit 22.07.24 04:56:36]

22.07.24 04:56:17 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

22.07.24 04:56:17 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

22.07.24 04:56:17 Internetverbindung wurde getrennt.

22.07.24 04:56:13 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

22.07.24 04:53:12 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f6:5721:e800::/56

22.07.24 04:39:22 An der DSL-Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie Ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 5 Meter lang. Sie kostet ungefähr 5253 kbit/s.

22.07.24 04:38:12 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f6:5721:e800::/56

22.07.24 04:38:12 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f6:57ff:222c:7642:7fff:fe6f:7e8

22.07.24 04:38:12 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.59.132.94, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.207, Breitband-PoP: EUSJ02

22.07.24 04:38:12 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 34217/25414 kbit/s

22.07.24 04:38:09 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 45026/27000 kbit/s).

22.07.24 04:35:18 DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [4 Meldungen seit 22.07.24 04:29:39]

22.07.24 04:29:24 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

22.07.24 04:29:23 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

22.07.24 04:29:23 Internetverbindung wurde getrennt.

22.07.24 04:29:18 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

22.07.24 03:29:15 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f6:5720:3000::/56

22.07.24 03:15:19 An der DSL-Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie Ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 5 Meter lang. Sie kostet ungefähr 4845 kbit/s.

22.07.24 03:14:15 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f6:5720:3000::/56

22.07.24 03:14:15 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f6:57ff:207c:7642:7fff:fe6f:7e8

22.07.24 03:14:15 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 80.135.96.54, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.207, Breitband-PoP: EUSJ02

22.07.24 03:14:15 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 16973/25414 kbit/s

22.07.24 03:14:05 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 36352/27000 kbit/s).

22.07.24 03:11:14 Internetverbindung wurde getrennt.

22.07.24 03:11:14 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

22.07.24 03:11:03 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

22.07.24 03:10:43 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

22.07.24 03:10:29 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 17864/27000 kbit/s).

22.07.24 03:07:28 DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [3 Meldungen seit 22.07.24 03:01:28]

22.07.24 03:01:13 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

22.07.24 03:01:13 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

22.07.24 03:01:13 Internetverbindung wurde getrennt.

22.07.24 03:01:08 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

22.07.24 03:00:42 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f6:571f:c600::/56

22.07.24 03:00:42 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f6:57ff:200b:7642:7fff:fe6f:7e8

22.07.24 03:00:42 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 80.135.98.2, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.207, Breitband-PoP: EUSJ02

22.07.24 03:00:42 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 13001/25414 kbit/s

22.07.24 03:00:38 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 18032/27000 kbit/s).

22.07.24 02:57:37 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

22.07.24 02:57:15 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

22.07.24 02:57:15 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

22.07.24 02:57:15 Internetverbindung wurde getrennt.

22.07.24 02:57:10 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

22.07.24 02:14:46 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f6:571f:6400::/56

22.07.24 01:59:46 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f6:571f:6400::/56

22.07.24 01:59:46 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f6:57ff:1fa9:7642:7fff:fe6f:7e8

22.07.24 01:59:46 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.59.142.213, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.207, Breitband-PoP: EUSJ02

22.07.24 01:59:45 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 13812/25414 kbit/s

22.07.24 01:59:42 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 13812/27000 kbit/s).

22.07.24 01:56:41 DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [3 Meldungen seit 22.07.24 01:52:01]

22.07.24 01:51:46 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

22.07.24 01:51:45 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

22.07.24 01:51:45 Internetverbindung wurde getrennt.

22.07.24 01:51:40 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

21.07.24 22:48:48 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f6:571e:c700::/56

- 21.07.24 22:34:51 An der DSL-Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie Ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 5 Meter lang. Sie kostet ungefähr 4594 kbit/s.
- 21.07.24 22:33:48 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f6:571e:c700::/56
- 21.07.24 22:33:48 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f6:57ff:1f06:7642:7fff:fe6f:7e8
- 21.07.24 22:33:48 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 80.135.100.242, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.207, Breitband-PoP: EUSJ02
- 21.07.24 22:33:48 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 18953/25414 kbit/s
- 21.07.24 22:33:38 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 23001/27000 kbit/s).
- 21.07.24 22:30:37 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
- 21.07.24 22:30:11 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
- 21.07.24 22:30:10 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 21.07.24 22:30:10 Internetverbindung wurde getrennt.
- 21.07.24 22:30:06 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
- 21.07.24 22:28:47 An der DSL-Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie Ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 19 Meter lang. Sie kostet ungefähr 44831 kbit/s.
- 21.07.24 22:27:44 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f6:571e:bd00::/56
- 21.07.24 22:27:43 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f6:57ff:1f00:7642:7fff:fe6f:7e8
- 21.07.24 22:27:43 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 80.135.100.240, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.207, Breitband-PoP: EUSJ02
- 21.07.24 22:27:43 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 14315/25414 kbit/s
- 21.07.24 22:27:34 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 20136/27000 kbit/s).
- 21.07.24 22:24:32 DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [4 Meldungen seit 21.07.24 22:18:50]
- 21.07.24 22:17:47 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
- 21.07.24 22:17:46 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 21.07.24 22:17:46 Internetverbindung wurde getrennt.
- 21.07.24 22:17:42 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
- 21.07.24 21:33:09 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2003:f6:571e:8e00:cce3:1184:b8e9:f280.
- 21.07.24 21:32:14 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f6:571e:8e00::/56
- 21.07.24 21:17:14 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f6:571e:8e00::/56
- 21.07.24 21:17:13 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f6:57ff:1ed1:7642:7fff:fe6f:7e8
- 21.07.24 21:17:13 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 80.135.109.88, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.207, Breitband-PoP: EUSJ02
- 21.07.24 21:17:13 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 15208/25414 kbit/s
- 21.07.24 21:17:04 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 15208/27000 kbit/s).

21.07.24 21:14:39 Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Timeout

21.07.24 21:14:13 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

21.07.24 21:13:57 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

21.07.24 21:13:57 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

21.07.24 21:13:57 Internetverbindung wurde getrennt.

21.07.24 21:13:52 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

21.07.24 21:13:36 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f6:571e:8d00::/56

21.07.24 21:13:36 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f6:57ff:1ed0:7642:7fff:fe6f:7e8

21.07.24 21:13:36 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.59.141.110, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.207, Breitband-PoP: EUSJ02

21.07.24 21:13:36 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 14371/25414 kbit/s

21.07.24 21:13:32 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 14371/27000 kbit/s).

21.07.24 21:10:40 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

21.07.24 21:10:25 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

21.07.24 21:10:25 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

21.07.24 21:10:25 Internetverbindung wurde getrennt.

21.07.24 21:10:20 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

21.07.24 21:09:01 An der DSL-Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie Ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 7 Meter lang. Sie kostet ungefähr 5345 kbit/s.

21.07.24 21:07:51 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f6:571e:8900::/56

21.07.24 21:07:50 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f6:57ff:1ecb:7642:7fff:fe6f:7e8

21.07.24 21:07:50 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.59.137.43, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.207, Breitband-PoP: EUSJ02

21.07.24 21:07:50 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 12375/25414 kbit/s

21.07.24 21:07:47 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 41722/27000 kbit/s).

21.07.24 21:04:55 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

21.07.24 21:04:40 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

21.07.24 21:04:39 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

21.07.24 21:04:39 Internetverbindung wurde getrennt.

21.07.24 21:04:35 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

21.07.24 21:02:54 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f6:571e:8500::/56

21.07.24 21:02:53 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f6:57ff:1ec8:7642:7fff:fe6f:7e8

21.07.24 21:02:53 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 80.135.97.231, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.207, Breitband-PoP: EUSJ02

21.07.24 21:02:53 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 13147/25414 kbit/s

21.07.24 21:02:44 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 13147/27000 kbit/s).

21.07.24 20:59:52 DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit 21.07.24 20:58:15]

21.07.24 20:57:59 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

21.07.24 20:57:58 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

21.07.24 20:57:58 Internetverbindung wurde getrennt.

21.07.24 20:57:54 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

21.07.24 20:55:40 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2003:f6:571e:7a00:110:5067:ea61:7ba2.

21.07.24 20:48:48 An der DSL-Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie Ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 10 Meter lang. Sie kostet ungefähr 2627 kbit/s.

21.07.24 20:47:45 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f6:571e:7a00::/56

21.07.24 20:47:45 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f6:57ff:1ebe:7642:7fff:fe6f:7e8

21.07.24 20:47:45 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.59.135.193, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.207, Breitband-PoP: EUSJ02

21.07.24 20:47:45 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 19322/25414 kbit/s

21.07.24 20:47:35 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 37662/27000 kbit/s).

21.07.24 20:44:55 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.24.

21.07.24 20:44:42 DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [4 Meldungen seit 21.07.24 20:37:38]

21.07.24 20:36:41 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

21.07.24 20:36:41 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

21.07.24 20:36:41 Internetverbindung wurde getrennt.

21.07.24 20:36:36 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

21.07.24 20:35:50 An der DSL-Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie Ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 7 Meter lang. Sie kostet ungefähr 5480 kbit/s.

21.07.24 20:34:48 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f6:571e:7300::/56

21.07.24 20:34:48 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f6:57ff:1eb4:7642:7fff:fe6f:7e8

21.07.24 20:34:48 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.59.143.63, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.207, Breitband-PoP: EUSJ02

21.07.24 20:34:48 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 5034/21746 kbit/s

21.07.24 20:34:38 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 20528/27000 kbit/s).

21.07.24 20:31:56 Internetverbindung wurde getrennt.

21.07.24 20:31:56 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

21.07.24 20:31:47 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

21.07.24 20:31:26 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

21.07.24 20:31:11 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 18093/16351 kbit/s).

21.07.24 20:28:19 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

21.07.24 20:27:58 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

21.07.24 20:27:57 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

21.07.24 20:27:57 Internetverbindung wurde getrennt.

21.07.24 20:27:53 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

21.07.24 20:19:40 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2003:f6:571e:2300:c17b:68e8:dd26:e78. [2 Meldungen seit 21.07.24 19:17:39]

21.07.24 19:12:18 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f6:571e:2300::/56

21.07.24 18:58:21 An der DSL-Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie Ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 5 Meter lang. Sie kostet ungefähr 2272 kbit/s.

21.07.24 18:57:18 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f6:571e:2300::/56

21.07.24 18:57:18 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f6:57ff:1e6f:7642:7fff:fe6f:7e8

21.07.24 18:57:18 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.59.142.74, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.207, Breitband-PoP: EUSJ02

21.07.24 18:57:08 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 5348/23103 kbit/s).

21.07.24 18:54:16 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

21.07.24 18:54:02 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

21.07.24 18:54:01 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

21.07.24 18:54:01 Internetverbindung wurde getrennt.

21.07.24 18:53:56 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

21.07.24 18:51:00 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2003:f6:571e:1000:c17b:68e8:dd26:e78.

21.07.24 18:40:23 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f6:571e:1000::/56

21.07.24 18:40:23 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f6:57ff:1e58:7642:7fff:fe6f:7e8

21.07.24 18:40:23 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.59.139.31, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.207, Breitband-PoP: EUSJ02

21.07.24 18:40:23 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 14074/25414 kbit/s

21.07.24 18:40:13 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 14074/27000 kbit/s).

21.07.24 18:37:21 DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit 21.07.24 18:34:08]

21.07.24 18:33:36 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

21.07.24 18:33:35 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

21.07.24 18:33:35 Internetverbindung wurde getrennt.

21.07.24 18:33:31 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

21.07.24 18:30:38 An der DSL-Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie Ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 5 Meter lang. Sie kostet ungefähr 5285 kbit/s.

21.07.24 18:29:35 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f6:571e:600::/56

21.07.24 18:29:34 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f6:57ff:1e50:7642:7fff:fe6f:7e8

21.07.24 18:29:34 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.59.137.96, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.207, Breitband-PoP: EUSJ02

21.07.24 18:29:34 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 23845/25414 kbit/s

21.07.24 18:29:25 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 42612/27000 kbit/s).

21.07.24 18:26:32 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

21.07.24 18:25:33 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.24.

21.07.24 18:23:19 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

21.07.24 18:22:57 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

21.07.24 18:22:57 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

21.07.24 18:22:57 Internetverbindung wurde getrennt.

21.07.24 18:22:53 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

21.07.24 18:14:52 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f6:571d:f900::/56

21.07.24 18:14:51 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f6:57ff:1e42:7642:7fff:fe6f:7e8

21.07.24 18:14:51 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 80.135.108.23, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.207, Breitband-PoP: EUSJ02

21.07.24 18:14:47 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 23845/25414 kbit/s

21.07.24 18:14:36 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

21.07.24 18:14:36 Internetverbindung wurde getrennt.

21.07.24 18:14:36 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

21.07.24 17:57:34 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f6:571d:cb00::/56

21.07.24 17:42:34 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f6:571d:cb00::/56

21.07.24 17:42:34 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f6:57ff:1e19:7642:7fff:fe6f:7e8

21.07.24 17:42:34 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 80.135.110.35, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.207, Breitband-PoP: EUSJ02

21.07.24 17:42:34 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 25333/25414 kbit/s

21.07.24 17:42:31 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 25333/27000 kbit/s).

21.07.24 17:39:39 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

21.07.24 17:39:24 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

21.07.24 17:39:24 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

21.07.24 17:39:24 Internetverbindung wurde getrennt.

21.07.24 17:39:19 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

21.07.24 17:35:53 An der DSL-Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie Ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 5 Meter lang. Sie kostet ungefähr 5207 kbit/s.

21.07.24 17:34:50 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f6:571d:c300::/56

21.07.24 17:34:49 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f6:57ff:1e0d:7642:7fff:fe6f:7e8

- 21.07.24 17:34:49 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.59.139.54, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.207, Breitband-PoP: EUSJ02
- 21.07.24 17:34:49 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 29420/25414 kbit/s
- 21.07.24 17:34:40 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 38567/27000 kbit/s).
- 21.07.24 17:31:46 DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [5 Meldungen seit 21.07.24 17:22:03]
- 21.07.24 17:21:47 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
- 21.07.24 17:21:46 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 21.07.24 17:21:46 Internetverbindung wurde getrennt.
- 21.07.24 17:21:42 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
- 21.07.24 17:20:19 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2003:f6:571d:b500:c90a:5aa8:7b7e:ec1f.
- 21.07.24 17:19:51 An der DSL-Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie Ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 5 Meter lang. Sie kostet ungefähr 5214 kbit/s.
- 21.07.24 17:18:48 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f6:571d:b500::/56
- 21.07.24 17:18:47 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f6:57ff:1df7:7642:7fff:fe6f:7e8
- 21.07.24 17:18:47 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 80.135.96.106, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.207, Breitband-PoP: EUSJ02
- 21.07.24 17:18:47 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 31256/25414 kbit/s
- 21.07.24 17:18:38 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 31256/27000 kbit/s).
- 21.07.24 17:15:46 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
- 21.07.24 17:15:31 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
- 21.07.24 17:15:31 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 21.07.24 17:15:31 Internetverbindung wurde getrennt.
- 21.07.24 17:15:26 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
- 21.07.24 17:06:05 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2003:f6:571d:a100:c90a:5aa8:7b7e:ec1f.
- 21.07.24 17:03:31 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f6:571d:a100::/56
- 21.07.24 17:03:30 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f6:57ff:1de3:7642:7fff:fe6f:7e8
- 21.07.24 17:03:30 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 80.135.97.138, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.207, Breitband-PoP: EUSJ02
- 21.07.24 17:03:30 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 29123/24009 kbit/s
- 21.07.24 17:03:27 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 38346/27000 kbit/s).
- 21.07.24 17:00:35 DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit 21.07.24 16:58:46]
- 21.07.24 16:56:37 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.24.
- 21.07.24 16:56:21 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.24 gescheitert (ungültige Sitzungskennung). Zur Sicherheit werden alle noch gültigen Sitzungen zur IP-Adresse 192.168.178.24 beendet.
- 21.07.24 16:56:20 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

21.07.24	16:56:03	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
21.07.24	16:56:03	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
21.07.24	16:56:03	Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.24	16:55:59	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
21.07.24	16:54:03	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2003:f6:571d:9200:c90a:5aa8:7b7e:ec1f.
21.07.24	16:46:00	Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert von Zeitserver 2003:2:2:140:194:25:134:196.
21.07.24	16:46:00	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f6:571d:9200::/56
21.07.24	16:46:00	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f6:57ff:1dd3:7642:7fff:fe6f:7e8
21.07.24	16:46:00	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.59.131.111, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.151.205, Gateway: 62.155.241.207, Breitband-PoP: EUSJ02
21.07.24	16:45:50	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 30940/25507 kbit/s).
21.07.24	16:42:59	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

Um weitere Informationen zu einem Ereignis zu bekommen, klicken Sie auf das Ereignis.