

System > Ereignisse

Internetverbindung

- 02.11.23 20:57:30 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
- 02.11.23 20:57:18 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
- 02.11.23 20:57:18 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 02.11.23 20:57:18 Internetverbindung wurde getrennt.
- 02.11.23 20:57:13 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
- 02.11.23 20:44:51 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf08:900::/56
- 02.11.23 20:44:51 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cff:846:52e6:36ff:fe97:c4ea
- 02.11.23 20:44:51 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.0.31.176, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09
- 02.11.23 20:44:51 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 54959/23221 kbit/s
- 02.11.23 20:44:41 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 58386/23360 kbit/s).
- 02.11.23 20:43:31 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
- 02.11.23 20:43:11 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
- 02.11.23 20:43:11 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 02.11.23 20:43:11 Internetverbindung wurde getrennt.
- 02.11.23 20:43:06 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
- 02.11.23 19:57:41 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ee:cf07:6300::/56
- 02.11.23 19:42:41 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf07:6300::/56
- 02.11.23 19:42:40 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cff:78e:52e6:36ff:fe97:c4ea
- 02.11.23 19:42:40 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.2.224.54, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09
- 02.11.23 19:42:40 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 59934/21988 kbit/s
- 02.11.23 19:42:37 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 63671/23360 kbit/s).
- 02.11.23 19:41:27 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
- 02.11.23 19:41:12 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
- 02.11.23 19:41:12 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 02.11.23 19:41:12 Internetverbindung wurde getrennt.
- 02.11.23 19:41:07 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
- 02.11.23 10:07:53 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ee:cf28:e600::/56

02.11.23 09:52:53 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf28:e600::/56

02.11.23 09:52:52 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cff:29ff:52e6:36ff:fe97:c4ea

02.11.23 09:52:52 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.0.14.189, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

02.11.23 09:52:52 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 59934/19038 kbit/s

02.11.23 09:52:46 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 63671/23360 kbit/s).

02.11.23 09:51:48 Internetverbindung wurde getrennt.

02.11.23 09:51:48 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

02.11.23 09:51:36 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

02.11.23 09:51:16 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

02.11.23 09:51:03 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 63671/22832 kbit/s).

02.11.23 09:49:52 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

02.11.23 09:49:40 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

02.11.23 09:49:40 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

02.11.23 09:49:40 Internetverbindung wurde getrennt.

02.11.23 09:49:35 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

02.11.23 09:44:41 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf28:d200::/56

02.11.23 09:44:40 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cff:29e8:52e6:36ff:fe97:c4ea

02.11.23 09:44:40 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.0.6.184, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

02.11.23 09:44:40 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 59934/21986 kbit/s

02.11.23 09:44:37 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 63671/23358 kbit/s).

02.11.23 09:43:24 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

02.11.23 09:43:10 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

02.11.23 09:43:09 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

02.11.23 09:43:09 Internetverbindung wurde getrennt.

02.11.23 09:43:05 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

02.11.23 08:13:29 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ee:cf27:e700::/56

02.11.23 07:58:29 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf27:e700::/56

02.11.23 07:58:29 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cff:2914:52e6:36ff:fe97:c4ea

02.11.23 07:58:29 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.2.231.207, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

02.11.23 07:58:29 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 59934/21774 kbit/s

02.11.23 07:58:19 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 63671/21909 kbit/s).

02.11.23 07:57:10 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

02.11.23 07:56:53 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

02.11.23 07:56:53 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

02.11.23 07:56:53 Internetverbindung wurde getrennt.

02.11.23 07:56:49 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

02.11.23 06:11:14 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ee:cf27:2200::/56

02.11.23 05:56:14 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf27:2200::/56

02.11.23 05:56:14 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cfff:283f:52e6:36ff:fe97:c4ea

02.11.23 05:56:14 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.0.14.92, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

02.11.23 05:56:14 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 59934/22663 kbit/s

02.11.23 05:55:53 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 63671/22801 kbit/s).

02.11.23 05:54:42 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

02.11.23 05:54:29 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

02.11.23 05:54:28 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

02.11.23 05:54:28 Internetverbindung wurde getrennt.

02.11.23 05:54:24 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

02.11.23 05:54:05 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf27:1c00::/56

02.11.23 05:54:04 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cfff:2838:52e6:36ff:fe97:c4ea

02.11.23 05:54:04 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.0.15.245, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

02.11.23 05:54:04 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 59934/21986 kbit/s

02.11.23 05:54:01 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 63671/23358 kbit/s).

02.11.23 05:52:51 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

02.11.23 05:52:33 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

02.11.23 05:52:33 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

02.11.23 05:52:33 Internetverbindung wurde getrennt.

02.11.23 05:52:29 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

02.11.23 05:50:33 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf27:1100::/56

02.11.23 05:50:33 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cfff:282c:52e6:36ff:fe97:c4ea

02.11.23 05:50:33 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.0.14.172, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

02.11.23 05:50:33 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 59934/23225 kbit/s

02.11.23 05:50:21 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 63671/23360 kbit/s).

02.11.23 05:49:09 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

02.11.23 05:48:53 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

02.11.23 05:48:53 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

02.11.23 05:48:53 Internetverbindung wurde getrennt.

02.11.23 05:48:49 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

02.11.23 05:41:59 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf26:f700::/56

02.11.23 05:41:59 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cfff:2815:52e6:36ff:fe97:c4ea

02.11.23 05:41:59 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.0.9.98, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

02.11.23 05:41:58 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 59934/22461 kbit/s

02.11.23 05:41:52 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 63671/23360 kbit/s).

02.11.23 05:40:41 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

02.11.23 05:40:29 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

02.11.23 05:40:29 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

02.11.23 05:40:29 Internetverbindung wurde getrennt.

02.11.23 05:40:24 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

02.11.23 05:37:39 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf26:e400::/56

02.11.23 05:37:38 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cfff:2809:52e6:36ff:fe97:c4ea

02.11.23 05:37:38 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.0.14.70, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

02.11.23 05:37:38 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 59934/23221 kbit/s

02.11.23 05:37:32 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 63671/23360 kbit/s).

02.11.23 05:36:35 Internetverbindung wurde getrennt.

02.11.23 05:36:35 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

02.11.23 05:36:21 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

02.11.23 05:36:03 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

02.11.23 05:35:50 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 63671/21343 kbit/s).

02.11.23 05:34:40 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

02.11.23 05:34:24 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

02.11.23 05:34:24 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

02.11.23 05:34:24 Internetverbindung wurde getrennt.

02.11.23 05:34:19 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

02.11.23 05:24:17 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf26:a200::/56

02.11.23 05:24:17 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cfff:27c9:52e6:36ff:fe97:c4ea

02.11.23 05:24:17 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.0.9.213, DNS-Server:

217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

02.11.23 05:24:17 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 59934/21988 kbit/s

02.11.23 05:24:13 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 63671/23360 kbit/s).

02.11.23 05:23:17 Internetverbindung wurde getrennt.

02.11.23 05:23:17 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

02.11.23 05:23:04 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

02.11.23 05:22:46 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

02.11.23 05:22:32 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 63671/23360 kbit/s).

02.11.23 05:21:24 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

02.11.23 05:21:10 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

02.11.23 05:21:09 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

02.11.23 05:21:09 Internetverbindung wurde getrennt.

02.11.23 05:21:05 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

02.11.23 04:55:33 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf26:3200::/56

02.11.23 04:55:33 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cfff:274f:52e6:36ff:fe97:c4ea

02.11.23 04:55:33 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.0.16.82, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

02.11.23 04:55:32 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 59934/22625 kbit/s

02.11.23 04:55:20 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 63671/23360 kbit/s).

02.11.23 04:54:10 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

02.11.23 04:53:55 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

02.11.23 04:53:55 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

02.11.23 04:53:55 Internetverbindung wurde getrennt.

02.11.23 04:53:50 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

02.11.23 03:40:00 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ee:cf23:7600::/56

02.11.23 03:25:00 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf23:7600::/56

02.11.23 03:25:00 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cfff:247c:52e6:36ff:fe97:c4ea

02.11.23 03:25:00 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.0.19.201, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

02.11.23 03:25:00 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 59934/21988 kbit/s

02.11.23 03:24:57 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 63671/23360 kbit/s).

02.11.23 03:23:46 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

02.11.23 03:23:33 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

02.11.23 03:23:33 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

02.11.23 03:23:33 Internetverbindung wurde getrennt.

02.11.23 03:23:28 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

02.11.23 02:36:47 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ee:cf21:bb00::/56

02.11.23 02:21:47 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf21:bb00::/56

02.11.23 02:21:47 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cfff:22da:52e6:36ff:fe97:c4ea

02.11.23 02:21:47 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.2.239.197, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

02.11.23 02:21:47 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 65882/24590 kbit/s

02.11.23 02:21:37 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 69990/26999 kbit/s).

02.11.23 02:20:27 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

02.11.23 02:20:14 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

02.11.23 02:20:13 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

02.11.23 02:20:13 Internetverbindung wurde getrennt.

02.11.23 02:20:08 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

02.11.23 02:05:50 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf21:8800::/56

02.11.23 02:05:50 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cfff:22a6:52e6:36ff:fe97:c4ea

02.11.23 02:05:50 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.0.16.27, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

02.11.23 02:05:49 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 65882/26864 kbit/s

02.11.23 02:05:43 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 69990/26999 kbit/s).

02.11.23 02:04:47 Internetverbindung wurde getrennt.

02.11.23 02:04:47 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

02.11.23 02:04:34 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

02.11.23 02:04:13 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

02.11.23 02:04:02 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 63219/18519 kbit/s).

02.11.23 02:02:52 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

02.11.23 02:02:36 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

02.11.23 02:02:36 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

02.11.23 02:02:36 Internetverbindung wurde getrennt.

02.11.23 02:02:31 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

02.11.23 01:55:57 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf21:5d00::/56

02.11.23 01:55:57 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cfff:227b:52e6:36ff:fe97:c4ea

02.11.23 01:55:57 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.0.28.170, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

02.11.23 01:55:57 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare

Bitrate): 65882/17241 kbit/s

02.11.23 01:55:48 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 69990/26999 kbit/s).

02.11.23 01:54:37 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

02.11.23 01:54:23 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

02.11.23 01:54:23 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

02.11.23 01:54:23 Internetverbindung wurde getrennt.

02.11.23 01:54:19 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

02.11.23 01:48:31 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf21:4a00::/56

02.11.23 01:48:31 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cfff:2266:52e6:36ff:fe97:c4ea

02.11.23 01:48:31 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.2.232.68, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

02.11.23 01:48:31 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 61827/16362 kbit/s

02.11.23 01:48:21 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 65681/17383 kbit/s).

02.11.23 01:47:11 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

02.11.23 01:46:52 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

02.11.23 01:46:52 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

02.11.23 01:46:52 Internetverbindung wurde getrennt.

02.11.23 01:46:47 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

02.11.23 01:32:34 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf21:1200::/56

02.11.23 01:32:33 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cfff:2234:52e6:36ff:fe97:c4ea

02.11.23 01:32:33 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.0.14.81, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

02.11.23 01:32:33 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 64816/19410 kbit/s

02.11.23 01:32:21 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 68857/20622 kbit/s).

02.11.23 01:31:11 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

02.11.23 01:30:58 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

02.11.23 01:30:57 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

02.11.23 01:30:57 Internetverbindung wurde getrennt.

02.11.23 01:30:53 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

02.11.23 01:26:50 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ee:cf20:cc00::/56

02.11.23 01:11:50 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf20:cc00::/56

02.11.23 01:11:50 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cfff:21e8:52e6:36ff:fe97:c4ea

02.11.23 01:11:50 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.0.28.100, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

02.11.23 01:11:49 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare

Bitrate): 65882/24834 kbit/s

02.11.23 01:11:46 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 69990/26382 kbit/s).

02.11.23 01:10:35 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

02.11.23 01:10:23 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

02.11.23 01:10:23 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

02.11.23 01:10:23 Internetverbindung wurde getrennt.

02.11.23 01:10:18 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

02.11.23 00:35:23 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ee:cf20:7700::/56

02.11.23 00:20:23 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf20:7700::/56

02.11.23 00:20:23 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cfff:2189:52e6:36ff:fe97:c4ea

02.11.23 00:20:23 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.0.29.132, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

02.11.23 00:20:23 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 65882/16986 kbit/s

02.11.23 00:20:14 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 69990/22619 kbit/s).

02.11.23 00:19:03 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

02.11.23 00:18:48 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

02.11.23 00:18:48 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

02.11.23 00:18:48 Internetverbindung wurde getrennt.

02.11.23 00:18:43 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.23 19:30:27 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ee:cf1e:5000::/56

01.11.23 19:15:27 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf1e:5000::/56

01.11.23 19:15:27 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cfff:1f84:52e6:36ff:fe97:c4ea

01.11.23 19:15:27 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.2.235.98, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

01.11.23 19:15:27 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 52014/16285 kbit/s

01.11.23 19:15:15 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 55256/17301 kbit/s).

01.11.23 19:14:06 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.23 19:13:51 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.11.23 19:13:51 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

01.11.23 19:13:51 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.23 19:13:46 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.23 19:09:53 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf1e:3f00::/56

01.11.23 19:09:53 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cfff:1f70:52e6:36ff:fe97:c4ea

01.11.23 19:09:53 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.2.227.125, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

01.11.23	19:09:53	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 58678/14444 kbit/s
01.11.23	19:09:31	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 62337/18541 kbit/s).
01.11.23	19:08:22	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
01.11.23	19:08:10	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
01.11.23	19:08:09	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
01.11.23	19:08:09	Internetverbindung wurde getrennt.
01.11.23	19:08:04	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
01.11.23	19:02:43	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf1e:3100::/56
01.11.23	19:02:43	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cff:1f63:52e6:36ff:fe97:c4ea
01.11.23	19:02:43	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.2.226.49, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09
01.11.23	19:02:43	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 65882/26861 kbit/s
01.11.23	19:02:40	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 69990/26999 kbit/s).
01.11.23	19:00:58	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
01.11.23	18:58:49	Internetverbindung wurde getrennt.
01.11.23	18:58:49	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
01.11.23	18:58:15	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
01.11.23	18:58:04	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 58779/16503 kbit/s).
01.11.23	18:56:27	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
01.11.23	18:55:44	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
01.11.23	18:55:43	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
01.11.23	18:55:43	Internetverbindung wurde getrennt.
01.11.23	18:55:39	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
01.11.23	18:51:06	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf1e:1a00::/56
01.11.23	18:51:06	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cff:1f3f:52e6:36ff:fe97:c4ea
01.11.23	18:51:06	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.2.238.137, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09
01.11.23	18:51:06	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 61639/19134 kbit/s
01.11.23	18:50:59	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 65481/19874 kbit/s).
01.11.23	18:49:51	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
01.11.23	18:49:08	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
01.11.23	18:49:07	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
01.11.23	18:49:07	Internetverbindung wurde getrennt.
01.11.23	18:49:03	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
01.11.23	18:47:35	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf1e:1400::/56

01.11.23 18:47:35 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cfff:1f36:52e6:36ff:fe97:c4ea

01.11.23 18:47:35 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.2.228.225, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

01.11.23 18:47:35 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 65882/25414 kbit/s

01.11.23 18:47:32 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 69990/26999 kbit/s).

01.11.23 18:46:22 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.23 18:46:02 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.11.23 18:46:02 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

01.11.23 18:46:02 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.23 18:45:57 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.23 18:22:53 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ee:cf1d:7d00::/56

01.11.23 18:07:53 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf1d:7d00::/56

01.11.23 18:07:52 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cfff:1ea1:52e6:36ff:fe97:c4ea

01.11.23 18:07:52 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.2.239.232, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

01.11.23 18:07:52 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 46010/19207 kbit/s

01.11.23 18:07:46 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 48878/19342 kbit/s).

01.11.23 18:06:49 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.23 18:06:49 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

01.11.23 18:06:37 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.23 18:06:19 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.23 18:06:04 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 61088/17803 kbit/s).

01.11.23 18:04:53 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.23 18:04:37 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.11.23 18:04:37 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

01.11.23 18:04:37 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.23 18:04:32 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.23 18:03:17 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf1d:6800::/56

01.11.23 18:03:17 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cfff:1e80:52e6:36ff:fe97:c4ea

01.11.23 18:03:17 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.2.229.223, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

01.11.23 18:03:17 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 65882/26864 kbit/s

01.11.23 18:02:55 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 69990/26999 kbit/s).

01.11.23 18:01:46 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.23 18:01:31 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.11.23 18:01:31 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

01.11.23 18:01:31 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.23 18:01:26 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.23 18:01:13 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf1d:5b00::/56

01.11.23 18:01:12 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cfff:1e76:52e6:36ff:fe97:c4ea

01.11.23 18:01:12 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.2.229.205, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

01.11.23 18:01:12 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 58264/17075 kbit/s

01.11.23 18:01:09 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 61897/18140 kbit/s).

01.11.23 17:59:51 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.23 17:59:35 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.11.23 17:59:34 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

01.11.23 17:59:34 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.23 17:59:30 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.23 17:53:00 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf1d:4900::/56

01.11.23 17:53:00 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cfff:1e5b:52e6:36ff:fe97:c4ea

01.11.23 17:53:00 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.2.225.96, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

01.11.23 17:53:00 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 65762/20786 kbit/s

01.11.23 17:52:56 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 69862/22084 kbit/s).

01.11.23 17:51:59 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.23 17:51:59 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

01.11.23 17:51:46 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.23 17:51:28 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.23 17:51:14 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 69990/22763 kbit/s).

01.11.23 17:50:03 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.23 17:49:47 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.11.23 17:49:47 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

01.11.23 17:49:47 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.23 17:49:43 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.23 17:39:10 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf1d:2f00::/56

01.11.23 17:39:10 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cfff:1e3a:52e6:36ff:fe97:c4ea

01.11.23 17:39:10 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.2.232.202, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

01.11.23 17:39:10 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 65882/25002 kbit/s

01.11.23 17:39:01 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 69990/25137 kbit/s).

01.11.23 17:37:49 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.23 17:37:31 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.11.23 17:37:31 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

01.11.23 17:37:31 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.23 17:37:26 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.23 17:20:48 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ee:cf1c:d000::/56

01.11.23 17:05:48 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf1c:d000::/56

01.11.23 17:05:48 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cfff:1dd1:52e6:36ff:fe97:c4ea

01.11.23 17:05:48 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.2.231.215, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

01.11.23 17:05:47 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 65882/21672 kbit/s

01.11.23 17:05:27 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 69990/23024 kbit/s).

01.11.23 17:04:18 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.23 17:03:58 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.11.23 17:03:58 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

01.11.23 17:03:58 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.23 17:03:53 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.23 17:02:54 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf1c:cc00::/56

01.11.23 17:02:53 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cfff:1dca:52e6:36ff:fe97:c4ea

01.11.23 17:02:53 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.0.13.215, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

01.11.23 17:02:53 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 65882/22408 kbit/s

01.11.23 17:02:44 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 69990/23806 kbit/s).

01.11.23 17:01:34 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.23 17:01:16 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.11.23 17:01:15 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

01.11.23 17:01:15 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.23 17:01:11 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.23 16:24:23 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ee:cf1c:7000::/56

01.11.23 16:09:23 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf1c:7000::/56

01.11.23 16:09:23 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:

2003:ee:cfff:1d4d:52e6:36ff:fe97:c4ea

01.11.23 16:09:23 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.2.232.223, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

01.11.23 16:09:23 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 65882/25414 kbit/s

01.11.23 16:09:20 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 69990/26999 kbit/s).

01.11.23 16:08:10 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.23 16:07:55 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.11.23 16:07:54 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

01.11.23 16:07:54 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.23 16:07:50 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.23 04:48:51 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ee:cf15:2d00::/56

01.11.23 04:33:51 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf15:2d00::/56

01.11.23 04:33:51 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cfff:1626:52e6:36ff:fe97:c4ea

01.11.23 04:33:51 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.0.9.1, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

01.11.23 04:33:51 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 65882/25414 kbit/s

01.11.23 04:33:47 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 69990/26999 kbit/s).

01.11.23 04:32:38 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.23 04:31:36 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.23 04:31:36 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

01.11.23 04:31:01 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.23 04:30:51 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 66499/19866 kbit/s).

01.11.23 04:29:41 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.23 04:29:27 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.11.23 04:29:26 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

01.11.23 04:29:26 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.23 04:29:22 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.23 04:29:05 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf15:1700::/56

01.11.23 04:29:05 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cfff:1614:52e6:36ff:fe97:c4ea

01.11.23 04:29:05 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.0.10.217, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

01.11.23 04:29:05 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 65882/24395 kbit/s

01.11.23 04:28:55 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 69990/26999 kbit/s).

01.11.23 04:27:44 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.23 04:27:31 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.11.23 04:27:31 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

01.11.23 04:27:31 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.23 04:27:26 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.23 03:51:41 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ee:cf13:9700::/56

01.11.23 03:36:41 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf13:9700::/56

01.11.23 03:36:41 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cfff:1488:52e6:36ff:fe97:c4ea

01.11.23 03:36:41 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.0.13.222, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

01.11.23 03:36:41 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 65882/21063 kbit/s

01.11.23 03:36:20 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 69990/26999 kbit/s).

01.11.23 03:35:10 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.23 03:34:55 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.11.23 03:34:55 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

01.11.23 03:34:55 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.23 03:34:50 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.23 03:26:39 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf12:f600::/56

01.11.23 03:26:39 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cfff:13f2:52e6:36ff:fe97:c4ea

01.11.23 03:26:39 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.0.14.155, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

01.11.23 03:26:39 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 65752/8600 kbit/s

01.11.23 03:26:23 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 69852/21203 kbit/s).

01.11.23 03:25:13 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.23 03:24:58 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.11.23 03:24:57 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

01.11.23 03:24:57 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.23 03:24:53 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.23 03:23:58 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf12:cb00::/56

01.11.23 03:23:58 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cfff:13be:52e6:36ff:fe97:c4ea

01.11.23 03:23:58 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.0.14.27, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

01.11.23 03:23:58 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 65817/20199 kbit/s

01.11.23 03:23:55 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 69921/21460 kbit/s).

01.11.23 03:22:55 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.23 03:22:55 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

01.11.23 03:22:43 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.23 03:22:24 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.23 03:22:10 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 69990/22619 kbit/s).

01.11.23 03:21:00 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.23 03:20:44 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.11.23 03:20:43 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

01.11.23 03:20:43 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.23 03:20:39 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.23 03:08:53 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf11:e900::/56

01.11.23 03:08:52 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cff:12da:52e6:36ff:fe97:c4ea

01.11.23 03:08:52 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.0.17.151, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

01.11.23 03:08:52 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 43644/14889 kbit/s

01.11.23 03:08:43 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 46366/15027 kbit/s).

01.11.23 03:07:33 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.23 03:07:19 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.11.23 03:07:18 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

01.11.23 03:07:18 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.23 03:07:14 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.23 02:54:16 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf11:2e00::/56

01.11.23 02:54:16 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cff:1249:52e6:36ff:fe97:c4ea

01.11.23 02:54:16 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.0.18.3, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

01.11.23 02:54:15 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 48350/30825 kbit/s

01.11.23 02:54:06 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 51364/30960 kbit/s).

01.11.23 02:52:57 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.23 02:52:42 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.11.23 02:52:42 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

01.11.23 02:52:42 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.23 02:52:37 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.23 02:49:24 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf11:900::/56

01.11.23 02:49:23 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cff:122f:52e6:36ff:fe97:c4ea

01.11.23 02:49:23 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.0.19.121, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

01.11.23 02:49:23 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare

Bitrate): 62567/18585 kbit/s

01.11.23 02:49:14 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 66468/19744 kbit/s).

01.11.23 02:48:02 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.23 02:47:43 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.11.23 02:47:42 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

01.11.23 02:47:42 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.23 02:47:38 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.23 02:45:46 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf10:ec00::/56

01.11.23 02:45:46 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cfff:121a:52e6:36ff:fe97:c4ea

01.11.23 02:45:46 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.0.19.46, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

01.11.23 02:45:45 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 63699/25446 kbit/s

01.11.23 02:45:42 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 67670/27033 kbit/s).

01.11.23 02:44:30 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.23 02:44:14 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.11.23 02:44:13 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

01.11.23 02:44:13 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.23 02:44:09 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.23 02:43:09 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf10:e200::/56

01.11.23 02:43:09 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cfff:120d:52e6:36ff:fe97:c4ea

01.11.23 02:43:09 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.0.20.244, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

01.11.23 02:43:09 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 67138/21544 kbit/s

01.11.23 02:43:02 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 71323/21679 kbit/s).

01.11.23 02:41:53 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.23 02:40:46 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.23 02:40:46 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

01.11.23 02:40:14 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.23 02:40:01 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 74203/22548 kbit/s).

01.11.23 02:39:05 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.23 02:39:05 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

01.11.23 02:38:50 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.23 02:38:31 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.23 02:38:20 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 79890/27616 kbit/s).

01.11.23 02:37:10 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.23 02:36:57 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.11.23 02:36:57 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

01.11.23 02:36:57 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.23 02:36:52 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.23 02:34:03 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf10:ac00::/56

01.11.23 02:34:02 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cfff:11d9:52e6:36ff:fe97:c4ea

01.11.23 02:34:02 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.0.20.75, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

01.11.23 02:34:02 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 56139/30121 kbit/s

01.11.23 02:33:59 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 59639/32000 kbit/s).

01.11.23 02:32:48 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.23 02:32:35 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.11.23 02:32:35 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

01.11.23 02:32:34 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.23 02:32:30 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.23 02:28:52 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf10:8b00::/56

01.11.23 02:28:52 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cfff:11c3:52e6:36ff:fe97:c4ea

01.11.23 02:28:52 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.0.21.225, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

01.11.23 02:28:52 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 75286/24619 kbit/s

01.11.23 02:28:27 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 79980/24758 kbit/s).

01.11.23 02:27:18 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.23 02:27:04 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.11.23 02:27:03 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

01.11.23 02:27:03 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.23 02:26:58 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.23 02:18:42 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf10:4400::/56

01.11.23 02:18:42 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cfff:119b:52e6:36ff:fe97:c4ea

01.11.23 02:18:42 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.0.21.87, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

01.11.23 02:18:42 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 75295/30121 kbit/s

01.11.23 02:18:38 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 79990/32000 kbit/s).

01.11.23 02:17:44 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.23 02:17:44 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

01.11.23 02:17:30 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.23 02:17:12 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.23 02:16:59 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 33848/18698 kbit/s).

01.11.23 02:15:48 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.23 02:15:33 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.11.23 02:15:32 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

01.11.23 02:15:32 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.23 02:15:28 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.23 02:14:01 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf10:1d00::/56

01.11.23 02:14:01 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cff:1181:52e6:36ff:fe97:c4ea

01.11.23 02:14:01 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.0.22.244, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

01.11.23 02:14:01 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 62248/18633 kbit/s

01.11.23 02:13:58 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 66128/19795 kbit/s).

01.11.23 02:12:47 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.23 02:09:45 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.11.23 02:09:45 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

01.11.23 02:09:45 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.23 02:09:41 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.23 02:08:03 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf0f:f500::/56

01.11.23 02:08:03 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cff:116a:52e6:36ff:fe97:c4ea

01.11.23 02:08:03 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.0.22.187, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

01.11.23 02:08:03 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 75295/24572 kbit/s

01.11.23 02:07:59 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 79990/26104 kbit/s).

01.11.23 02:06:54 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.23 02:06:54 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

01.11.23 02:06:43 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.23 02:06:23 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.23 02:06:09 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 68753/21154 kbit/s).

01.11.23 02:04:57 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.23 02:04:46 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.11.23 02:04:46 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

01.11.23 02:04:46 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.23 02:04:41 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.23 02:03:06 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf0f:d700::/56

01.11.23 02:03:06 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cfff:115a:52e6:36ff:fe97:c4ea

01.11.23 02:03:06 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.0.22.123, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

01.11.23 02:03:06 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 75295/31771 kbit/s

01.11.23 02:02:59 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 79990/32000 kbit/s).

01.11.23 02:01:50 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.23 02:00:49 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.23 02:00:49 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

01.11.23 02:00:13 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.23 02:00:04 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 63199/18185 kbit/s).

01.11.23 01:59:07 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.23 01:59:07 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

01.11.23 01:58:54 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.23 01:58:37 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.23 01:58:22 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 63539/18867 kbit/s).

01.11.23 01:57:14 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.23 01:56:58 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.11.23 01:56:58 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

01.11.23 01:56:58 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.23 01:56:53 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.23 01:32:12 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ee:cf0e:ce00::/56

01.11.23 01:17:12 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf0e:ce00::/56

01.11.23 01:17:11 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cfff:1086:52e6:36ff:fe97:c4ea

01.11.23 01:17:11 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.0.25.131, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

01.11.23 01:17:11 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 75295/30121 kbit/s

01.11.23 01:17:05 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 79990/32000 kbit/s).

01.11.23 01:15:53 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.23 01:14:22 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.11.23 01:14:21 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

01.11.23 01:14:21 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.23 01:14:17 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.23 01:13:59 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf0e:c400::/56

01.11.23 01:13:59 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cfff:107b:52e6:36ff:fe97:c4ea

01.11.23 01:13:59 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.0.25.113, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

01.11.23 01:13:59 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 63180/18860 kbit/s

01.11.23 01:13:55 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 67119/20036 kbit/s).

01.11.23 01:12:44 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.23 01:12:43 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.23 01:12:43 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

01.11.23 01:12:25 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.23 01:11:58 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 79990/32000 kbit/s).

01.11.23 01:10:48 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.23 01:10:33 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.11.23 01:10:32 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

01.11.23 01:10:32 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.23 01:10:28 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.23 01:09:48 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf0e:a500::/56

01.11.23 01:09:48 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cff:105f:52e6:36ff:fe97:c4ea

01.11.23 01:09:48 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.0.25.58, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

01.11.23 01:09:48 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 40601/20144 kbit/s

01.11.23 01:09:23 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 43133/22265 kbit/s).

01.11.23 01:08:13 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.23 01:07:59 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.11.23 01:07:59 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

01.11.23 01:07:59 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.23 01:07:54 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.23 01:07:25 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf0e:8e00::/56

01.11.23 01:07:25 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cff:103e:52e6:36ff:fe97:c4ea

01.11.23 01:07:25 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.0.25.31, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

01.11.23 01:07:24 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 69852/20144 kbit/s

01.11.23 01:07:18 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 74207/22986 kbit/s).

01.11.23 01:06:06 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.23 01:05:54 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.11.23 01:05:53 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

01.11.23 01:05:53 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.23 01:05:49 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.23 01:04:48 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf0e:7a00::/56

01.11.23 01:04:47 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cfff:1018:52e6:36ff:fe97:c4ea

01.11.23 01:04:47 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.0.26.246, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

01.11.23 01:04:47 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 67420/23154 kbit/s

01.11.23 01:04:26 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 71624/23292 kbit/s).

01.11.23 01:03:15 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.23 01:03:00 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.11.23 01:02:59 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

01.11.23 01:02:59 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.23 01:02:55 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.23 01:02:40 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf0e:6f00::/56

01.11.23 01:02:39 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cfff:100d:52e6:36ff:fe97:c4ea

01.11.23 01:02:39 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.0.26.216, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

01.11.23 01:02:39 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 73102/22490 kbit/s

01.11.23 01:02:36 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 77660/23892 kbit/s).

01.11.23 01:01:25 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.23 01:01:08 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.11.23 01:01:07 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

01.11.23 01:01:07 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.23 01:01:03 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.23 00:55:49 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf0e:4b00::/56

01.11.23 00:55:49 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cfff:ff2:52e6:36ff:fe97:c4ea

01.11.23 00:55:49 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.0.26.169, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

01.11.23 00:55:49 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 75295/30121 kbit/s

01.11.23 00:55:45 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 79990/32000 kbit/s).

01.11.23 00:54:36 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.23 00:54:22 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.11.23 00:54:21 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

01.11.23 00:54:21 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.23 00:54:17 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.23 00:50:13 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf0e:2c00::/56

01.11.23 00:50:12 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cfff:fd6:52e6:36ff:fe97:c4ea

01.11.23 00:50:12 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.0.26.128, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

01.11.23 00:50:12 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 75295/21252 kbit/s

01.11.23 00:50:03 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 79990/32000 kbit/s).

01.11.23 00:48:54 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.23 00:48:41 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.11.23 00:48:41 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

01.11.23 00:48:41 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.23 00:48:37 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.23 00:44:59 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf0e:2500::/56

01.11.23 00:44:59 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cfff:acd:52e6:36ff:fe97:c4ea

01.11.23 00:44:59 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.0.26.100, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

01.11.23 00:44:58 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 75295/16608 kbit/s

01.11.23 00:44:34 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 79990/32000 kbit/s).

01.11.23 00:43:24 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.23 00:43:06 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.11.23 00:43:06 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

01.11.23 00:43:06 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.23 00:43:01 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.23 00:42:05 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf0e:600::/56

01.11.23 00:42:04 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cfff:bbc:52e6:36ff:fe97:c4ea

01.11.23 00:42:04 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.0.26.86, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

01.11.23 00:42:04 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 73004/22223 kbit/s

01.11.23 00:41:52 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 77556/23609 kbit/s).

01.11.23 00:40:42 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.23 00:40:27 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.11.23 00:40:27 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

01.11.23 00:40:27 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.23 00:40:23 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.23 00:38:59 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf0d:e700::/56

01.11.23 00:38:59 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cfff:fb3:52e6:36ff:fe97:c4ea

01.11.23 00:38:59 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.0.26.52, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

01.11.23 00:38:54 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 75295/31865 kbit/s

01.11.23 00:38:39 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 79990/32000 kbit/s).

01.11.23 00:37:29 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.23 00:37:18 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.11.23 00:37:17 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

01.11.23 00:37:17 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.23 00:37:12 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.23 00:19:23 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ee:cf0d:6800::/56

01.11.23 00:04:23 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf0d:6800::/56

01.11.23 00:04:23 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cfff:f5b:52e6:36ff:fe97:c4ea

01.11.23 00:04:22 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.0.27.182, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

01.11.23 00:04:22 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 75295/31860 kbit/s

01.11.23 00:04:13 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 79990/32000 kbit/s).

01.11.23 00:03:03 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.23 00:02:51 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.11.23 00:02:51 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

01.11.23 00:02:51 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.23 00:02:46 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.11.23 00:02:32 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf0d:5d00::/56

01.11.23 00:02:32 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cfff:f52:52e6:36ff:fe97:c4ea

01.11.23 00:02:32 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.0.27.166, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

01.11.23 00:02:32 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 58809/17484 kbit/s

01.11.23 00:02:29 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 62475/18575 kbit/s).

01.11.23 00:01:19 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.23 00:01:07 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.11.23 00:01:06 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

01.11.23 00:01:06 Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.23 00:01:02 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

31.10.23 23:44:50 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ee:cf0c:c400::/56

31.10.23 23:29:50 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf0c:c400::/56

31.10.23 23:29:50 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cfff:ebe:52e6:36ff:fe97:c4ea

31.10.23 23:29:50 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.0.28.208, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

31.10.23 23:29:50 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 75295/30121 kbit/s

31.10.23 23:29:47 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 79990/32000 kbit/s).

31.10.23 23:28:36 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

31.10.23 23:27:31 Internetverbindung wurde getrennt.

31.10.23 23:27:31 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

31.10.23 23:27:00 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

31.10.23 23:26:46 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 73417/21075 kbit/s).

31.10.23 23:25:36 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

31.10.23 23:25:23 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

31.10.23 23:25:22 Internetverbindung wurde getrennt.

31.10.23 23:25:18 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

31.10.23 23:25:04 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.0.28.194, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

31.10.23 23:25:04 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 65716/10492 kbit/s

31.10.23 23:24:55 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 69813/21355 kbit/s).

31.10.23 23:23:44 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

31.10.23 23:23:30 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

31.10.23 23:23:29 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

31.10.23 23:23:29 Internetverbindung wurde getrennt.

31.10.23 23:23:24 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

31.10.23 23:22:45 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf0c:6600::/56

31.10.23 23:22:45 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cfff:e86:52e6:36ff:fe97:c4ea

31.10.23 23:22:45 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.0.28.166, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

31.10.23 23:22:44 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 68553/10492 kbit/s

31.10.23 23:22:35 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 72827/22967 kbit/s).

31.10.23 23:21:23 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

31.10.23 23:21:08 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

31.10.23 23:21:07 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

31.10.23 23:21:07 Internetverbindung wurde getrennt.

31.10.23 23:21:03 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

31.10.23 23:20:00 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf0c:5600::/56

31.10.23 23:19:59 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cfff:e69:52e6:36ff:fe97:c4ea

31.10.23 23:19:59 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.0.28.117, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

31.10.23 23:19:59 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 75295/29289 kbit/s

31.10.23 23:19:56 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 79990/31116 kbit/s).

31.10.23 23:18:45 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

31.10.23 23:17:43 Internetverbindung wurde getrennt.

31.10.23 23:17:43 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

31.10.23 23:17:09 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

31.10.23 23:16:58 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 70437/22752 kbit/s).

31.10.23 23:15:47 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

31.10.23 23:15:35 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

31.10.23 23:15:34 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

31.10.23 23:15:34 Internetverbindung wurde getrennt.

31.10.23 23:15:29 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

31.10.23 23:15:04 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf0c:4600::/56

31.10.23 23:15:04 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cfff:e5a:52e6:36ff:fe97:c4ea

31.10.23 23:15:04 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.0.28.95, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

31.10.23 23:15:03 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 65143/19649 kbit/s

31.10.23 23:14:51 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 69204/20875 kbit/s).

31.10.23 23:13:40 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

31.10.23 23:13:24 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

31.10.23 23:13:24 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

31.10.23 23:13:24 Internetverbindung wurde getrennt.

31.10.23 23:13:19 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

31.10.23 21:52:43 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ee:cf0b:f00::/56

31.10.23 21:37:43 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf0b:f00::/56

31.10.23 21:37:42 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cfff:c7f:52e6:36ff:fe97:c4ea

31.10.23 21:37:42 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.0.30.149, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

31.10.23 21:37:42 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare

Bitrate): 75295/30121 kbit/s

31.10.23 21:37:39 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 79990/32000 kbit/s).

31.10.23 21:36:28 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

31.10.23 21:36:11 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

31.10.23 21:36:11 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

31.10.23 21:36:11 Internetverbindung wurde getrennt.

31.10.23 21:36:06 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

31.10.23 21:34:34 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf0b:300::/56

31.10.23 21:34:34 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cff:c6e:52e6:36ff:fe97:c4ea

31.10.23 21:34:34 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.0.30.137, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

31.10.23 21:34:33 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 58392/16965 kbit/s

31.10.23 21:34:30 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 62032/18024 kbit/s).

31.10.23 21:33:36 Internetverbindung wurde getrennt.

31.10.23 21:33:36 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

31.10.23 21:33:22 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

31.10.23 21:33:03 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

31.10.23 21:32:51 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 79990/32000 kbit/s).

31.10.23 21:31:41 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

31.10.23 21:31:26 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

31.10.23 21:31:26 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

31.10.23 21:31:26 Internetverbindung wurde getrennt.

31.10.23 21:31:21 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

31.10.23 21:27:51 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf0a:e000::/56

31.10.23 21:27:51 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cff:c39:52e6:36ff:fe97:c4ea

31.10.23 21:27:51 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.0.30.80, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

31.10.23 21:27:51 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 65963/19476 kbit/s

31.10.23 21:27:41 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 70075/21026 kbit/s).

31.10.23 21:26:31 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

31.10.23 21:26:19 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

31.10.23 21:26:18 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

31.10.23 21:26:18 Internetverbindung wurde getrennt.

31.10.23 21:26:14 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

31.10.23 21:22:10 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf0a:8b00::/56

31.10.23 21:22:10 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:

2003:ee:cfff:c00:52e6:36ff:fe97:c4ea

31.10.23 21:22:10 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.0.30.9, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

31.10.23 21:22:09 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 73171/29347 kbit/s

31.10.23 21:22:06 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 77733/31177 kbit/s).

31.10.23 21:20:54 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

31.10.23 21:19:20 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

31.10.23 21:19:20 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

31.10.23 21:19:20 Internetverbindung wurde getrennt.

31.10.23 21:19:15 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

31.10.23 21:18:45 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf0a:8500::/56

31.10.23 21:18:45 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cfff:bfe:52e6:36ff:fe97:c4ea

31.10.23 21:18:45 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.0.31.238, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

31.10.23 21:18:45 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 61407/18468 kbit/s

31.10.23 21:18:38 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 65235/19621 kbit/s).

31.10.23 21:17:41 Internetverbindung wurde getrennt.

31.10.23 21:17:41 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

31.10.23 21:17:27 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

31.10.23 21:17:10 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

31.10.23 21:16:56 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 62459/18260 kbit/s).

31.10.23 21:15:46 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

31.10.23 21:15:29 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

31.10.23 21:15:29 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

31.10.23 21:15:29 Internetverbindung wurde getrennt.

31.10.23 21:15:24 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

31.10.23 20:51:00 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ee:cf09:c900::/56

31.10.23 20:36:00 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf09:c900::/56

31.10.23 20:35:59 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cfff:ab1:52e6:36ff:fe97:c4ea

31.10.23 20:35:59 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.2.224.185, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

31.10.23 20:35:59 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 75295/31865 kbit/s

31.10.23 20:35:47 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 79990/32000 kbit/s).

31.10.23 20:34:38 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

31.10.23 20:34:23 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

31.10.23 20:34:22 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

31.10.23 20:34:22 Internetverbindung wurde getrennt.

31.10.23 20:34:18 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

31.10.23 20:33:42 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf09:c600::/56

31.10.23 20:33:41 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cfff:aa8:52e6:36ff:fe97:c4ea

31.10.23 20:33:41 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.2.224.171, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

31.10.23 20:33:41 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 63318/19386 kbit/s

31.10.23 20:33:38 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 67266/20595 kbit/s).

31.10.23 20:32:27 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

31.10.23 20:32:11 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

31.10.23 20:32:11 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

31.10.23 20:32:11 Internetverbindung wurde getrennt.

31.10.23 20:32:06 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

31.10.23 20:29:21 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf09:b000::/56

31.10.23 20:29:20 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cfff:a98:52e6:36ff:fe97:c4ea

31.10.23 20:29:20 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.2.224.153, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

31.10.23 20:29:20 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 67076/21171 kbit/s

31.10.23 20:29:11 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 71259/21660 kbit/s).

31.10.23 20:28:00 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

31.10.23 20:27:45 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

31.10.23 20:27:45 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

31.10.23 20:27:45 Internetverbindung wurde getrennt.

31.10.23 20:27:41 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

31.10.23 20:12:36 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf09:8500::/56

31.10.23 20:12:36 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cfff:a5c:52e6:36ff:fe97:c4ea

31.10.23 20:12:36 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.2.224.76, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

31.10.23 20:12:36 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 75295/21766 kbit/s

31.10.23 20:12:23 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 79990/32000 kbit/s).

31.10.23 20:11:13 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

31.10.23 20:11:00 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

31.10.23 20:11:00 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

31.10.23 20:11:00 Internetverbindung wurde getrennt.

31.10.23 20:10:55 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

31.10.23 20:10:32 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf09:8100::/56

31.10.23 20:10:32 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cfff:a4f:52e6:36ff:fe97:c4ea

31.10.23 20:10:32 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.2.224.66, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

31.10.23 20:10:32 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 67048/20491 kbit/s

31.10.23 20:10:29 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 71228/21770 kbit/s).

31.10.23 20:09:17 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

31.10.23 20:09:03 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

31.10.23 20:09:02 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

31.10.23 20:09:02 Internetverbindung wurde getrennt.

31.10.23 20:08:57 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

31.10.23 20:04:48 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ee:cf09:2c00::/56

31.10.23 19:49:48 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf09:2c00::/56

31.10.23 19:49:48 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cfff:9f4:52e6:36ff:fe97:c4ea

31.10.23 19:49:48 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.2.225.229, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

31.10.23 19:49:48 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 75295/30121 kbit/s

31.10.23 19:49:44 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 79990/32000 kbit/s).

31.10.23 19:48:35 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

31.10.23 19:47:02 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

31.10.23 19:47:02 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

31.10.23 19:47:02 Internetverbindung wurde getrennt.

31.10.23 19:46:57 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

31.10.23 19:46:44 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf09:2800::/56

31.10.23 19:46:44 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cfff:9f2:52e6:36ff:fe97:c4ea

31.10.23 19:46:44 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.2.225.219, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

31.10.23 19:46:43 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 61540/18308 kbit/s

31.10.23 19:46:40 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 65377/19451 kbit/s).

31.10.23 19:45:44 Internetverbindung wurde getrennt.

31.10.23 19:45:44 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

31.10.23 19:45:30 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

31.10.23 19:45:13 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

31.10.23 19:44:59 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 66495/19889 kbit/s).

31.10.23 19:43:50 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

31.10.23 19:41:41 Internetverbindung wurde getrennt.

31.10.23 19:41:41 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

31.10.23 19:41:09 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

31.10.23 19:40:55 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 68033/20339 kbit/s).

31.10.23 19:39:30 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

31.10.23 19:39:17 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

31.10.23 19:39:17 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

31.10.23 19:39:17 Internetverbindung wurde getrennt.

31.10.23 19:39:12 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

31.10.23 19:38:47 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf09:1000::/56

31.10.23 19:38:47 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cff:9ce:52e6:36ff:fe97:c4ea

31.10.23 19:38:47 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.2.225.174, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

31.10.23 19:38:47 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 75295/19956 kbit/s

31.10.23 19:38:37 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 79990/32000 kbit/s).

31.10.23 19:37:24 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

31.10.23 19:37:11 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

31.10.23 19:37:10 Internetverbindung wurde getrennt.

31.10.23 19:37:06 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

31.10.23 19:36:54 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 62984/19956 kbit/s

31.10.23 19:36:48 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 66911/20101 kbit/s).

31.10.23 19:35:36 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

31.10.23 19:35:23 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

31.10.23 19:35:23 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

31.10.23 19:35:23 Internetverbindung wurde getrennt.

31.10.23 19:35:19 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

31.10.23 19:30:35 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ee:cf08:b900::/56

31.10.23 19:15:35 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf08:b900::/56

31.10.23 19:15:35 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cff:92d:52e6:36ff:fe97:c4ea

31.10.23 19:15:35 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.2.226.254, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

31.10.23 19:15:35 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 75295/31860 kbit/s

31.10.23 19:15:29 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 79990/32000 kbit/s).

31.10.23 19:14:18 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

31.10.23 19:12:46 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

31.10.23 19:12:45 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

31.10.23 19:12:45 Internetverbindung wurde getrennt.

31.10.23 19:12:41 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

31.10.23 19:12:13 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf08:b000::/56

31.10.23 19:12:13 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cfff:924:52e6:36ff:fe97:c4ea

31.10.23 19:12:13 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.2.226.241, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

31.10.23 19:12:13 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 69173/21192 kbit/s

31.10.23 19:11:52 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 73486/22514 kbit/s).

31.10.23 19:10:41 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

31.10.23 19:10:28 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

31.10.23 19:10:28 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

31.10.23 19:10:28 Internetverbindung wurde getrennt.

31.10.23 19:10:23 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

31.10.23 19:10:06 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf08:ae00::/56

31.10.23 19:10:05 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cfff:91f:52e6:36ff:fe97:c4ea

31.10.23 19:10:05 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.2.226.238, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

31.10.23 19:10:05 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 67628/30121 kbit/s

31.10.23 19:10:02 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 71844/32000 kbit/s).

31.10.23 19:08:51 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

31.10.23 19:07:47 Internetverbindung wurde getrennt.

31.10.23 19:07:47 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

31.10.23 19:07:15 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

31.10.23 19:07:02 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 76708/23768 kbit/s).

31.10.23 19:06:07 Internetverbindung wurde getrennt.

31.10.23 19:06:07 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

31.10.23 19:05:52 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

31.10.23 19:05:34 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

31.10.23 19:05:22 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 79954/26005 kbit/s).

31.10.23 19:04:11 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

31.10.23 19:03:56 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

31.10.23 19:03:55 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

31.10.23 19:03:55 Internetverbindung wurde getrennt.

31.10.23 19:03:51 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

31.10.23 19:01:17 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf08:8700::/56

31.10.23 19:01:17 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cfff:904:52e6:36ff:fe97:c4ea

31.10.23 19:01:17 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.2.226.196, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

31.10.23 19:01:17 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 75295/31860 kbit/s

31.10.23 19:01:07 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 79990/32000 kbit/s).

31.10.23 18:59:54 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

31.10.23 18:59:38 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

31.10.23 18:59:37 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

31.10.23 18:59:37 Internetverbindung wurde getrennt.

31.10.23 18:59:33 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

31.10.23 18:59:15 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf08:8500::/56

31.10.23 18:59:14 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cfff:900:52e6:36ff:fe97:c4ea

31.10.23 18:59:14 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.2.226.192, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

31.10.23 18:59:10 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 75261/21313 kbit/s

31.10.23 18:59:06 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 79954/22642 kbit/s).

31.10.23 18:57:55 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

31.10.23 18:57:43 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

31.10.23 18:57:43 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

31.10.23 18:57:43 Internetverbindung wurde getrennt.

31.10.23 18:57:38 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

31.10.23 18:54:31 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf08:7700::/56

31.10.23 18:54:31 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cfff:8fc:52e6:36ff:fe97:c4ea

31.10.23 18:54:31 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.2.226.151, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

31.10.23 18:54:31 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 75295/28830 kbit/s

31.10.23 18:54:26 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 79990/32000 kbit/s).

31.10.23 18:53:29 Internetverbindung wurde getrennt.

31.10.23 18:53:29 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

31.10.23 18:53:14 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

31.10.23 18:52:57 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

31.10.23 18:52:44 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 66930/20108 kbit/s).

31.10.23 18:51:34 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

31.10.23 18:51:17 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

31.10.23 18:51:16 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

31.10.23 18:51:16 Internetverbindung wurde getrennt.

31.10.23 18:51:11 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

31.10.23 18:44:01 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf08:4700::/56

31.10.23 18:44:01 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cff:8c5:52e6:36ff:fe97:c4ea

31.10.23 18:44:01 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.2.226.87, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

31.10.23 18:44:01 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 75295/31865 kbit/s

31.10.23 18:43:40 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 79990/32000 kbit/s).

31.10.23 18:42:30 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

31.10.23 18:42:17 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

31.10.23 18:42:17 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

31.10.23 18:42:17 Internetverbindung wurde getrennt.

31.10.23 18:42:13 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

31.10.23 18:41:59 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf08:4200::/56

31.10.23 18:41:59 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cff:8b8:52e6:36ff:fe97:c4ea

31.10.23 18:41:59 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.2.226.84, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

31.10.23 18:41:58 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 65940/20253 kbit/s

31.10.23 18:41:55 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 70052/21517 kbit/s).

31.10.23 18:40:44 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

31.10.23 18:39:53 Internetverbindung wurde getrennt.

31.10.23 18:39:53 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

31.10.23 18:39:53 Internetverbindung wurde getrennt.

31.10.23 18:39:07 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

31.10.23 18:38:51 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 79990/32000 kbit/s).

31.10.23 18:37:52 Internetverbindung wurde getrennt.

31.10.23 18:37:52 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

31.10.23 18:37:40 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

31.10.23 18:37:20 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

31.10.23 18:37:07 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 75367/23420 kbit/s).

31.10.23 18:35:57 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

31.10.23 18:35:42 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

31.10.23 18:35:41 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

31.10.23 18:35:41 Internetverbindung wurde getrennt.

31.10.23 18:35:37 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

31.10.23 18:25:21 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf08:d00::/56

31.10.23 18:25:21 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cff:86a:52e6:36ff:fe97:c4ea

31.10.23 18:25:21 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.2.226.3, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

31.10.23 18:25:21 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 75295/11064 kbit/s

31.10.23 18:25:14 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 79990/32000 kbit/s).

31.10.23 18:24:04 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

31.10.23 18:23:46 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

31.10.23 18:23:45 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

31.10.23 18:23:45 Internetverbindung wurde getrennt.

31.10.23 18:23:41 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

31.10.23 18:21:40 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ee:cf07:db00::/56

31.10.23 18:06:40 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf07:db00::/56

31.10.23 18:06:39 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cff:82c:52e6:36ff:fe97:c4ea

31.10.23 18:06:39 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.2.227.148, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

31.10.23 18:06:39 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 75295/18245 kbit/s

31.10.23 18:06:36 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 79990/19383 kbit/s).

31.10.23 18:05:44 Internetverbindung wurde getrennt.

31.10.23 18:05:44 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

31.10.23 18:05:25 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

31.10.23 18:05:08 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

31.10.23 18:04:59 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 79990/32000 kbit/s).

31.10.23 18:03:48 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

31.10.23 18:02:44 Internetverbindung wurde getrennt.

31.10.23 18:02:44 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

31.10.23 18:02:13 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

31.10.23 18:01:59 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 68002/23432 kbit/s).

31.10.23 18:00:50 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

31.10.23 18:00:38 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

31.10.23 18:00:38 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

31.10.23 18:00:38 Internetverbindung wurde getrennt.

31.10.23 18:00:33 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

31.10.23 17:59:46 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf07:d000::/56

31.10.23 17:59:46 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cfff:824:52e6:36ff:fe97:c4ea

31.10.23 17:59:46 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.2.227.115, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

31.10.23 17:59:46 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 75295/30121 kbit/s

31.10.23 17:59:43 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 79990/32000 kbit/s).

31.10.23 17:58:32 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

31.10.23 17:58:19 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

31.10.23 17:58:18 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

31.10.23 17:58:18 Internetverbindung wurde getrennt.

31.10.23 17:58:13 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

31.10.23 17:46:50 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf07:7900::/56

31.10.23 17:46:50 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cfff:7c4:52e6:36ff:fe97:c4ea

31.10.23 17:46:50 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.2.227.17, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

31.10.23 17:46:50 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 61076/30121 kbit/s

31.10.23 17:46:46 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 64883/32000 kbit/s).

31.10.23 17:45:36 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

31.10.23 17:45:19 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

31.10.23 17:45:18 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

31.10.23 17:45:18 Internetverbindung wurde getrennt.

31.10.23 17:45:13 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

31.10.23 03:49:07 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ee:cf0d:4800::/56

31.10.23 03:34:07 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf0d:4800::/56

31.10.23 03:34:07 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cfff:d04:52e6:36ff:fe97:c4ea

31.10.23 03:34:07 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.0.20.90, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09

31.10.23 03:34:07 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 75295/31865 kbit/s

31.10.23 03:33:57 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 79990/32000 kbit/s).

31.10.23 03:32:48 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

31.10.23 03:32:35 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

31.10.23	03:32:35	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
31.10.23	03:32:35	Internetverbindung wurde getrennt.
31.10.23	03:32:30	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
30.10.23	20:14:13	Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
30.10.23	03:49:31	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ee:cf0c:1000::/56
30.10.23	03:34:31	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf0c:1000::/56
30.10.23	03:34:30	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cfff:16f6:52e6:36ff:fe97:c4ea
30.10.23	03:34:30	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.0.23.16, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09
30.10.23	03:34:30	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 75295/25414 kbit/s
30.10.23	03:34:09	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 79990/26999 kbit/s).
30.10.23	03:33:00	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
30.10.23	03:32:48	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
30.10.23	03:32:48	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
30.10.23	03:32:48	Internetverbindung wurde getrennt.
30.10.23	03:32:43	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
29.10.23	16:04:17	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ee:cf00:c800::/56
29.10.23	15:49:16	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ee:cf00:c800::/56
29.10.23	15:49:16	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ee:cfff:3d3:52e6:36ff:fe97:c4ea
29.10.23	15:49:16	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.0.16.24, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.220, Breitband-PoP: DSSJ09
29.10.23	15:49:16	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/30121 kbit/s
29.10.23	15:49:12	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 89990/32000 kbit/s).
29.10.23	15:48:02	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

Um weitere Informationen zu einem Ereignis zu bekommen, klicken Sie auf das Ereignis.