

System > Ereignisse

Internetverbindung

16.07.23 10:47:39 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 262081/45662 kbit/s).

16.07.23 10:45:52 Internetverbindung wurde getrennt.

16.07.23 10:45:52 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

16.07.23 10:45:42 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

16.07.23 10:45:21 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

16.07.23 10:45:07 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 292023/46716 kbit/s).

16.07.23 10:43:24 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

16.07.23 10:43:05 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

16.07.23 10:43:05 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

16.07.23 10:43:05 Internetverbindung wurde getrennt.

16.07.23 10:43:00 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

16.07.23 10:42:56 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

16.07.23 08:07:29 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:cc:a747:7500::/56

16.07.23 08:07:28 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:cc:a7ff:4808:52e6:36ff:fe1c:75e5

16.07.23 08:07:28 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.238.253.203, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 62.155.243.144, Breitband-PoP: NBGJ02

16.07.23 08:07:28 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 274884/43749 kbit/s

16.07.23 08:06:26 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

16.07.23 08:05:41 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 292023/46716 kbit/s).

16.07.23 08:03:56 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

16.07.23 08:03:38 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

16.07.23 08:03:37 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

16.07.23 08:03:37 Internetverbindung wurde getrennt.

16.07.23 08:03:32 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

16.07.23 03:28:21 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:cc:a73e:df00::/56

16.07.23 03:13:21 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:cc:a73e:df00::/56

16.07.23 03:13:21 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:cc:a7ff:3f92:52e6:36ff:fe1c:75e5

16.07.23 03:13:21 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.238.250.55, DNS-Server:

217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 62.155.243.144, Breitband-PoP: NBGJ02

16.07.23 03:13:21 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 274884/46325 kbit/s

16.07.23 03:12:52 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

16.07.23 03:12:18 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

16.07.23 03:11:33 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 292023/46472 kbit/s).

16.07.23 03:09:48 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

16.07.23 03:09:31 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

16.07.23 03:09:24 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

16.07.23 03:09:08 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

16.07.23 03:08:23 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 292023/46716 kbit/s).

16.07.23 03:06:39 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

16.07.23 03:06:24 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

16.07.23 03:06:23 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

16.07.23 03:06:23 Internetverbindung wurde getrennt.

16.07.23 03:06:18 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

16.07.23 03:06:17 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

16.07.23 02:54:34 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:cc:a73d:8400::/56

16.07.23 02:39:34 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:cc:a73d:8400::/56

16.07.23 02:39:33 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:cc:a7ff:3e25:52e6:36ff:fe1c:75e5

16.07.23 02:39:33 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.219.151.165, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 62.155.243.144, Breitband-PoP: NBGJ02

16.07.23 02:39:33 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 274884/43527 kbit/s

16.07.23 02:38:30 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

16.07.23 02:37:45 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 292023/46484 kbit/s).

16.07.23 02:35:59 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

16.07.23 02:35:39 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

16.07.23 02:35:39 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

16.07.23 02:35:39 Internetverbindung wurde getrennt.

16.07.23 02:35:34 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

16.07.23 02:10:23 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:cc:a73c:5400::/56

16.07.23 01:55:23 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:cc:a73c:5400::/56

16.07.23 01:55:23 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:cc:a7ff:3d17:52e6:36ff:fe1c:75e5

16.07.23 01:55:23 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.238.253.151, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 62.155.243.144, Breitband-PoP: NBGJ02

16.07.23 01:54:17 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

16.07.23 01:54:09 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

16.07.23 01:53:32 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 291890/43952 kbit/s).

16.07.23 01:51:47 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

16.07.23 01:51:28 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

16.07.23 01:51:27 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

16.07.23 01:51:27 Internetverbindung wurde getrennt.

16.07.23 01:51:23 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

16.07.23 01:51:19 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

16.07.23 01:48:54 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:cc:a73c:4100::/56

16.07.23 01:48:54 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:cc:a7ff:3d04:52e6:36ff:fe1c:75e5

16.07.23 01:48:54 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.163.60.222, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 62.155.243.144, Breitband-PoP: NBGJ02

16.07.23 01:48:53 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 274884/43922 kbit/s

16.07.23 01:47:51 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

16.07.23 01:47:06 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 292023/44069 kbit/s).

16.07.23 01:45:20 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

16.07.23 01:45:04 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

16.07.23 01:45:03 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

16.07.23 01:45:03 Internetverbindung wurde getrennt.

16.07.23 01:44:59 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

16.07.23 01:35:41 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:cc:a73b:e300::/56

16.07.23 01:20:41 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:cc:a73b:e300::/56

16.07.23 01:20:40 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:cc:a7ff:3c91:52e6:36ff:fe1c:75e5

16.07.23 01:20:40 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.238.242.41, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 62.155.243.144, Breitband-PoP: NBGJ02

16.07.23 01:20:40 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 274884/41181 kbit/s

16.07.23 01:19:38 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

16.07.23 01:19:35 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

16.07.23 01:18:53 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 291935/44027 kbit/s).

16.07.23 01:17:07 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

16.07.23 01:16:48 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

16.07.23 01:16:48 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

16.07.23 01:16:48 Internetverbindung wurde getrennt.

16.07.23 01:16:44 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

16.07.23 01:04:00 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 274884/41268 kbit/s

16.07.23 00:39:48 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:cc:a73b:4100::/56

16.07.23 00:24:48 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:cc:a73b:4100::/56

16.07.23 00:24:47 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:cc:a7ff:3be9:52e6:36ff:fe1c:75e5

16.07.23 00:24:47 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.219.153.193, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 62.155.243.144, Breitband-PoP: NBGJ02

16.07.23 00:23:54 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

16.07.23 00:23:45 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

16.07.23 00:23:00 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 291877/44012 kbit/s).

16.07.23 00:21:15 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

16.07.23 00:20:38 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

16.07.23 00:20:38 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

16.07.23 00:20:38 Internetverbindung wurde getrennt.

16.07.23 00:20:34 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

16.07.23 00:16:06 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:cc:a73b:3400::/56

16.07.23 00:16:06 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:cc:a7ff:3bd9:52e6:36ff:fe1c:75e5

16.07.23 00:16:06 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.238.240.216, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 62.155.243.144, Breitband-PoP: NBGJ02

16.07.23 00:15:03 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

16.07.23 00:14:37 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

16.07.23 00:14:18 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 277274/40614 kbit/s).

16.07.23 00:12:19 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

16.07.23 00:09:15 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

16.07.23 00:09:15 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

16.07.23 00:09:15 Internetverbindung wurde getrennt.

16.07.23 00:09:10 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

16.07.23 00:07:19 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:cc:a73a:db00::/56

15.07.23 23:52:19 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:cc:a73a:db00::/56

15.07.23 23:52:19 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:cc:a7ff:3b6d:52e6:36ff:fe1c:75e5

15.07.23 23:52:19 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.238.245.226, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 62.155.243.144, Breitband-PoP: NBGJ02

15.07.23 23:52:19 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 274884/42852 kbit/s

15.07.23 23:51:16 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

15.07.23 23:50:31 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 292023/42996 kbit/s).

15.07.23 23:48:20 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

15.07.23 23:47:03 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

15.07.23 23:47:02 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

15.07.23 23:47:02 Internetverbindung wurde getrennt.

15.07.23 23:46:58 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

15.07.23 23:46:33 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:cc:a73a:bf00::/56

15.07.23 23:46:32 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:cc:a7ff:3b4d:52e6:36ff:fe1c:75e5

15.07.23 23:46:32 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.238.254.99, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 62.155.243.144, Breitband-PoP: NBGJ02

15.07.23 23:45:30 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

15.07.23 23:44:45 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 291768/43898 kbit/s).

15.07.23 23:42:33 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

15.07.23 23:41:25 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

15.07.23 23:41:24 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

15.07.23 23:41:24 Internetverbindung wurde getrennt.

15.07.23 23:41:20 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

15.07.23 23:12:04 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:cc:a73a:5b00::/56

15.07.23 23:12:03 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:cc:a7ff:3ad1:52e6:36ff:fe1c:75e5

15.07.23 23:12:03 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.219.152.40, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 62.155.243.144, Breitband-PoP: NBGJ02

15.07.23 23:11:00 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

15.07.23 23:10:39 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

15.07.23 23:10:15 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 289605/43783 kbit/s).

15.07.23 23:08:08 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

15.07.23 23:06:42 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

15.07.23 23:06:42 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

15.07.23 23:06:42 Internetverbindung wurde getrennt.

15.07.23 23:06:38 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

15.07.23	23:00:30	DynDNS-Fehler: Der DynDNS-Anbieter meldet Fehler 0 -
15.07.23	23:00:07	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:cc:a73a:3d00::/56
15.07.23	23:00:06	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:cc:a7ff:3aaa:52e6:36ff:fe1c:75e5
15.07.23	23:00:06	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.163.50.42, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 62.155.243.144, Breitband-PoP: NBGJ02
15.07.23	22:59:04	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
15.07.23	22:58:37	Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
15.07.23	22:58:19	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 280426/43685 kbit/s).
15.07.23	22:56:15	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
15.07.23	22:54:23	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
15.07.23	22:54:23	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
15.07.23	22:54:23	Internetverbindung wurde getrennt.
15.07.23	22:54:18	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
15.07.23	22:54:15	Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
13.07.23	18:16:20	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:cc:a705:d900::/56
13.07.23	18:01:20	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:cc:a705:d900::/56
13.07.23	18:01:20	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:cc:a7ff:5a2:52e6:36ff:fe1c:75e5
13.07.23	18:01:20	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.238.242.156, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 62.155.243.144, Breitband-PoP: NBGJ02
13.07.23	18:01:19	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 274884/46528 kbit/s
13.07.23	18:00:17	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
13.07.23	17:59:32	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 292023/46684 kbit/s).
13.07.23	17:57:48	DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit 13.07.23 17:38:54]
13.07.23	17:38:03	DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [3 Meldungen seit 13.07.23 17:36:39]
13.07.23	17:35:48	DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [1735 Meldungen seit 12.07.23 19:54:16]
12.07.23	19:53:35	DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [57 Meldungen seit 12.07.23 19:11:25]
12.07.23	19:10:43	DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [240 Meldungen seit 12.07.23 16:11:16]
12.07.23	16:11:15	Die FRITZ!Box ist seit mehr als einer Stunde nicht mehr mit dem Internet verbunden.
12.07.23	16:10:34	DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [79 Meldungen seit 12.07.23 15:11:58]
12.07.23	15:11:16	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

Um weitere Informationen zu einem Ereignis zu bekommen, klicken Sie auf das Ereignis.