

Gerätemodell: Speedport Pro  
Firmware: 120133.3.5.011.0

## Internet

Internetverbindung: aktiv seit 25.09.2020 23:56:14

---

Download-Bandbreite bis zu: 213.3 Mbit/s

Upload-Bandbreite bis zu: 41.9 Mbit/s

---

### System-Meldungen:

25.09.2020 23:34:28 (R013) PPPoE-Fehler: DSL-Synchronisierung verloren.  
25.09.2020 23:34:28 (R009) Internetverbindung wurde durch Speedport-Pro/120133.3.5.011.0 getrennt.  
25.09.2020 23:34:20 (R006) DSL antwortet nicht (keine DSL-Synchronisierung).  
25.09.2020 21:48:54 (R010) Internetverbindung wurde hergestellt.  
25.09.2020 21:48:53 (R104) PADS Paket wurde vom HG empfangen  
25.09.2020 21:48:53 (R103) PADR Paket wurde vom HG gesendet  
25.09.2020 21:48:53 (R102) PADO Paket wurde vom HG empfangen  
25.09.2020 21:47:29 (R020) PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  
25.09.2020 21:47:22 (R007) DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht).  
25.09.2020 21:47:22 (R008) DSL-Synchronisation beginnt (Training).  
25.09.2020 21:47:18 (R006) DSL antwortet nicht (keine DSL-Synchronisierung).  
25.09.2020 21:45:29 (R006) DSL antwortet nicht (keine DSL-Synchronisierung).  
25.09.2020 21:45:20 (R006) DSL antwortet nicht (keine DSL-Synchronisierung).  
25.09.2020 21:45:18 (R013) PPPoE-Fehler: DSL-Synchronisierung verloren.  
25.09.2020 21:45:18 (R009) Internetverbindung wurde durch Speedport-Pro/120133.3.5.011.0 getrennt.  
25.09.2020 21:45:10 (R006) DSL antwortet nicht (keine DSL-Synchronisierung).  
25.09.2020 21:26:25 (R010) Internetverbindung wurde hergestellt.

25.09.2020 21:26:21 (R104) PADS Paket wurde vom HG empfangen  
25.09.2020 21:26:21 (R103) PADR Paket wurde vom HG gesendet  
25.09.2020 21:26:21 (R102) PADO Paket wurde vom HG empfangen  
25.09.2020 21:25:11 (R007) DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht).  
25.09.2020 21:25:11 (R008) DSL-Synchronisation beginnt (Training).  
25.09.2020 21:25:05 (R006) DSL antwortet nicht (keine DSL-Synchronisierung).  
25.09.2020 21:23:13 (R006) DSL antwortet nicht (keine DSL-Synchronisierung).  
25.09.2020 21:23:11 (R013) PPPoE-Fehler: DSL-Synchronisierung verloren.  
25.09.2020 21:23:11 (R009) Internetverbindung wurde durch Speedport-Pro/120133.3.5.011.0 getrennt.  
25.09.2020 21:23:03 (R006) DSL antwortet nicht (keine DSL-Synchronisierung).  
25.09.2020 20:53:47 (R010) Internetverbindung wurde hergestellt.  
25.09.2020 20:53:45 (R104) PADS Paket wurde vom HG empfangen  
25.09.2020 20:53:45 (R103) PADR Paket wurde vom HG gesendet  
25.09.2020 20:53:45 (R102) PADO Paket wurde vom HG empfangen  
25.09.2020 20:53:38 (R101) PADI Paket wurde vom HG gesendet  
25.09.2020 20:53:38 (R106) PADT Paket wurde vom HG gesendet  
25.09.2020 20:53:33 (R020) PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  
25.09.2020 20:53:30 (R101) PADI Paket wurde vom HG gesendet  
25.09.2020 20:53:30 (R106) PADT Paket wurde vom HG gesendet  
25.09.2020 20:53:26 (R020) PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  
25.09.2020 20:53:23 (R101) PADI Paket wurde vom HG gesendet  
25.09.2020 20:53:23 (R106) PADT Paket wurde vom HG gesendet  
25.09.2020 20:53:19 (R020) PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  
25.09.2020 20:53:16 (R101) PADI Paket wurde vom HG gesendet  
25.09.2020 20:53:16 (R106) PADT Paket wurde vom HG gesendet  
25.09.2020 20:53:12 (R020) PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  
25.09.2020 20:53:09 (R101) PADI Paket wurde vom HG gesendet  
25.09.2020 20:53:09 (R106) PADT Paket wurde vom HG gesendet

25.09.2020 20:53:05 (R020) PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

25.09.2020 20:53:02 (R101) PADI Paket wurde vom HG gesendet

25.09.2020 20:53:02 (R106) PADT Paket wurde vom HG gesendet

25.09.2020 20:52:57 (R020) PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

25.09.2020 20:52:54 (R101) PADI Paket wurde vom HG gesendet

25.09.2020 20:52:54 (R106) PADT Paket wurde vom HG gesendet

25.09.2020 20:52:50 (R020) PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

25.09.2020 20:52:47 (R101) PADI Paket wurde vom HG gesendet

25.09.2020 20:52:47 (R106) PADT Paket wurde vom HG gesendet

25.09.2020 20:52:43 (R020) PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

25.09.2020 20:52:40 (R101) PADI Paket wurde vom HG gesendet

25.09.2020 20:52:40 (R106) PADT Paket wurde vom HG gesendet

25.09.2020 20:52:36 (R020) PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

25.09.2020 20:52:33 (R101) PADI Paket wurde vom HG gesendet

25.09.2020 20:52:33 (R106) PADT Paket wurde vom HG gesendet

25.09.2020 20:52:28 (R007) DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht).

25.09.2020 20:52:28 (R008) DSL-Synchronisation beginnt (Training).

25.09.2020 20:52:25 (R006) DSL antwortet nicht (keine DSL-Synchronisierung).

25.09.2020 20:50:28 (R013) PPPoE-Fehler: DSL-Synchronisierung verloren.

25.09.2020 20:50:28 (R009) Internetverbindung wurde durch Speedport-Pro/120133.3.5.011.0 getrennt.

25.09.2020 20:50:20 (R006) DSL antwortet nicht (keine DSL-Synchronisierung).

25.09.2020 20:28:27 (R010) Internetverbindung wurde hergestellt.

25.09.2020 20:28:25 (R104) PADS Paket wurde vom HG empfangen

25.09.2020 20:28:25 (R103) PADR Paket wurde vom HG gesendet

25.09.2020 20:28:25 (R102) PADO Paket wurde vom HG empfangen

25.09.2020 20:27:15 (R020) PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

25.09.2020 20:27:08 (R007) DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht).

25.09.2020 20:27:07 (R008) DSL-Synchronisation beginnt (Training).

25.09.2020 20:27:04 (R006) DSL antwortet nicht (keine DSL-Synchronisierung).

25.09.2020 20:25:06 (R006) DSL antwortet nicht (keine DSL-Synchronisierung).

25.09.2020 20:25:04 (R013) PPPoE-Fehler: DSL-Synchronisierung verloren.

25.09.2020 20:25:04 (R009) Internetverbindung wurde durch Speedport-Pro/120133.3.5.011.0 getrennt.

25.09.2020 20:24:56 (R006) DSL antwortet nicht (keine DSL-Synchronisierung).

25.09.2020 19:45:01 (R010) Internetverbindung wurde hergestellt.

25.09.2020 19:44:57 (R104) PADS Paket wurde vom HG empfangen

25.09.2020 19:44:57 (R103) PADR Paket wurde vom HG gesendet

25.09.2020 19:44:57 (R102) PADO Paket wurde vom HG empfangen

25.09.2020 19:44:57 (R101) PADI Paket wurde vom HG gesendet

25.09.2020 19:44:57 (R106) PADT Paket wurde vom HG gesendet

25.09.2020 19:44:53 (R020) PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

25.09.2020 19:44:50 (R101) PADI Paket wurde vom HG gesendet

25.09.2020 19:44:49 (R106) PADT Paket wurde vom HG gesendet

25.09.2020 19:44:45 (R020) PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

25.09.2020 19:44:42 (R101) PADI Paket wurde vom HG gesendet

25.09.2020 19:44:42 (R106) PADT Paket wurde vom HG gesendet

25.09.2020 19:44:38 (R020) PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

25.09.2020 19:44:35 (R101) PADI Paket wurde vom HG gesendet

25.09.2020 19:44:35 (R106) PADT Paket wurde vom HG gesendet

25.09.2020 19:44:31 (R020) PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

25.09.2020 19:44:28 (R101) PADI Paket wurde vom HG gesendet

25.09.2020 19:44:28 (R106) PADT Paket wurde vom HG gesendet

25.09.2020 19:44:24 (R020) PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

25.09.2020 19:44:21 (R101) PADI Paket wurde vom HG gesendet

25.09.2020 19:44:21 (R106) PADT Paket wurde vom HG gesendet

25.09.2020 19:44:17 (R020) PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

25.09.2020 19:44:14 (R101) PADI Paket wurde vom HG gesendet

25.09.2020 19:44:14 (R106) PADT Paket wurde vom HG gesendet

25.09.2020 19:44:09 (R020) PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

25.09.2020 19:44:06 (R101) PADI Paket wurde vom HG gesendet

25.09.2020 19:44:06 (R106) PADT Paket wurde vom HG gesendet

25.09.2020 19:44:02 (R020) PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

25.09.2020 19:43:59 (R101) PADI Paket wurde vom HG gesendet

25.09.2020 19:43:59 (R106) PADT Paket wurde vom HG gesendet

25.09.2020 19:43:55 (R020) PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

25.09.2020 19:43:52 (R101) PADI Paket wurde vom HG gesendet

25.09.2020 19:43:52 (R106) PADT Paket wurde vom HG gesendet

25.09.2020 19:43:47 (R007) DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht).

25.09.2020 19:43:47 (R008) DSL-Synchronisation beginnt (Training).

25.09.2020 19:43:44 (R006) DSL antwortet nicht (keine DSL-Synchronisierung).

25.09.2020 19:41:46 (R013) PPPoE-Fehler: DSL-Synchronisierung verloren.

25.09.2020 19:41:46 (R009) Internetverbindung wurde durch Speedport-Pro/120133.3.5.011.0 getrennt.

25.09.2020 19:41:38 (R006) DSL antwortet nicht (keine DSL-Synchronisierung).