

FRITZ!Box 7590

System > Ereignisse

Internetverbindung

21.12.18	17:50:52	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c1:5f27:3300::/56
21.12.18	17:35:53	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:5f27:3300::/56
21.12.18	17:35:51	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:5fff:273c:464e:6dff:fe64:4adb
21.12.18	17:35:51	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 80.133.176.12, DNS-Server: 217.0.43.65 und 217.0.43.81, Gateway: 62.155.240.7, Breitband-PoP: ORAJ00
21.12.18	17:35:51	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 96783/37055 kbit/s
21.12.18	17:35:34	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
21.12.18	17:35:34	Internetverbindung wurde getrennt.
21.12.18	17:35:34	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
21.12.18	17:34:51	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:5f27:3100::/56
21.12.18	17:34:50	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:5fff:273a:464e:6dff:fe64:4adb
21.12.18	17:34:50	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 80.133.191.32, DNS-Server: 217.0.43.65 und 217.0.43.81, Gateway: 62.155.240.7, Breitband-PoP: ORAJ00
21.12.18	17:34:50	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 96783/37055 kbit/s
21.12.18	17:34:33	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
21.12.18	17:34:33	Internetverbindung wurde getrennt.
21.12.18	17:34:33	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
21.12.18	17:33:50	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:5f27:2700::/56
21.12.18	17:33:49	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:5fff:2737:464e:6dff:fe64:4adb
21.12.18	17:33:49	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 80.133.189.37, DNS-Server: 217.0.43.65 und 217.0.43.81, Gateway:

21.12.18	17:33:32	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
21.12.18	17:33:32	Internetverbindung wurde getrennt.
21.12.18	17:33:32	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
21.12.18	17:29:59	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:5f27:1900::/56
21.12.18	17:29:57	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:5fff:271d:464e:6dff:fe64:4adb
21.12.18	17:29:57	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.142.96.209, DNS-Server: 217.0.43.65 und 217.0.43.81, Gateway: 62.155.240.7, Breitband-PoP: ORAJ00
21.12.18	17:29:57	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 96783/37055 kbit/s
21.12.18	17:29:48	Internetverbindung wurde getrennt.
21.12.18	17:29:48	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
21.12.18	17:20:43	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:5f26:ff00::/56
21.12.18	17:20:41	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:5fff:270b:464e:6dff:fe64:4adb
21.12.18	17:20:41	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.142.96.176, DNS-Server: 217.0.43.65 und 217.0.43.81, Gateway: 62.155.240.7, Breitband-PoP: ORAJ00
21.12.18	17:20:41	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 96783/37055 kbit/s
21.12.18	17:20:30	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.12.18	17:19:38	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
21.12.18	17:19:38	Internetverbindung wurde getrennt.
21.12.18	17:19:38	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
21.12.18	17:18:56	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:5f26:f100::/56
21.12.18	17:18:55	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:5fff:26fb:464e:6dff:fe64:4adb
21.12.18	17:18:54	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.142.96.140, DNS-Server: 217.0.43.65 und 217.0.43.81, Gateway: 62.155.240.7, Breitband-PoP: ORAJ00

21.12.18	17:18:16	Internetverbindung wurde getrennt.
21.12.18	17:18:16	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
21.12.18	17:17:33	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:5f26:e600::/56
21.12.18	17:17:32	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:5fff:26f0:464e:6dff:fe64:4adb
21.12.18	17:17:32	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.142.111.64, DNS-Server: 217.0.43.65 und 217.0.43.81, Gateway: 62.155.240.7, Breitband-PoP: ORAJ00
21.12.18	17:17:32	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 96783/37055 kbit/s
21.12.18	17:17:15	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
21.12.18	17:17:15	Internetverbindung wurde getrennt.
21.12.18	17:17:15	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
21.12.18	17:16:22	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:5f26:e300::/56
21.12.18	17:16:21	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:5fff:26ed:464e:6dff:fe64:4adb
21.12.18	17:16:21	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.142.96.120, DNS-Server: 217.0.43.65 und 217.0.43.81, Gateway: 62.155.240.7, Breitband-PoP: ORAJ00
21.12.18	17:16:21	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 96783/37055 kbit/s
21.12.18	17:16:04	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
21.12.18	17:16:04	Internetverbindung wurde getrennt.
21.12.18	17:16:04	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
21.12.18	17:15:21	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:5f26:e000::/56
21.12.18	17:15:19	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:5fff:26e9:464e:6dff:fe64:4adb
21.12.18	17:15:19	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.142.96.89, DNS-Server: 217.0.43.65 und 217.0.43.81, Gateway: 62.155.240.7, Breitband-PoP: ORAJ00
21.12.18	17:15:19	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des

21.12.18	17:15:03	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
21.12.18	17:14:15	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:5f26:df00::/56
21.12.18	17:14:13	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:5fff:26e8:464e:6dff:fe64:4adb
21.12.18	17:14:13	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.142.96.113, DNS-Server: 217.0.43.65 und 217.0.43.81, Gateway: 62.155.240.7, Breitband-PoP: ORAJ00
21.12.18	17:14:13	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 96783/37055 kbit/s
21.12.18	17:13:57	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
21.12.18	17:13:57	Internetverbindung wurde getrennt.
21.12.18	17:13:57	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
21.12.18	17:03:18	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:5f26:be00::/56
21.12.18	17:03:18	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:5fff:26c7:464e:6dff:fe64:4adb
21.12.18	17:03:18	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.142.97.188, DNS-Server: 217.0.43.65 und 217.0.43.81, Gateway: 62.155.240.7, Breitband-PoP: ORAJ00
21.12.18	17:03:18	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 96783/37055 kbit/s
21.12.18	17:03:01	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
21.12.18	17:03:01	Internetverbindung wurde getrennt.
21.12.18	17:03:01	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
21.12.18	17:02:19	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:5f26:ac00::/56
21.12.18	17:02:17	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:5fff:26b7:464e:6dff:fe64:4adb
21.12.18	17:02:17	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.142.97.147, DNS-Server: 217.0.43.65 und 217.0.43.81, Gateway: 62.155.240.7, Breitband-PoP: ORAJ00
21.12.18	17:02:17	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 96783/37055 kbit/s

21.12.18	17:01:08	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:5f26:aa00::/56
21.12.18	17:01:06	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:5fff:26b2:464e:6dff:fe64:4adb
21.12.18	17:01:06	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.142.97.152, DNS-Server: 217.0.43.65 und 217.0.43.81, Gateway: 62.155.240.7, Breitband-PoP: ORAJ00
21.12.18	17:01:06	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 96783/37055 kbit/s
21.12.18	17:00:49	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
21.12.18	17:00:49	Internetverbindung wurde getrennt.
21.12.18	17:00:49	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
21.12.18	17:00:05	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:5f26:a700::/56
21.12.18	17:00:05	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:5fff:26b1:464e:6dff:fe64:4adb
21.12.18	17:00:05	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 46.87.207.246, DNS-Server: 217.0.43.65 und 217.0.43.81, Gateway: 62.155.240.7, Breitband-PoP: ORAJ00
21.12.18	17:00:05	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 96783/37055 kbit/s
21.12.18	16:59:48	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
21.12.18	16:59:48	Internetverbindung wurde getrennt.
21.12.18	16:59:48	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
21.12.18	16:50:34	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:5f26:8a00::/56
21.12.18	16:50:34	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:5fff:2690:464e:6dff:fe64:4adb
21.12.18	16:50:34	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.142.97.28, DNS-Server: 217.0.43.65 und 217.0.43.81, Gateway: 62.155.240.7, Breitband-PoP: ORAJ00
21.12.18	16:50:33	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 96783/37055 kbit/s
21.12.18	16:50:14	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

21.12.18	16:47:15	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:5f26:8000::/56
21.12.18	16:47:14	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:5fff:2688:464e:6dff:fe64:4adb
21.12.18	16:47:14	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.142.97.25, DNS-Server: 217.0.43.65 und 217.0.43.81, Gateway: 62.155.240.7, Breitband-PoP: ORAJ00
21.12.18	16:47:14	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 96783/37055 kbit/s
21.12.18	16:47:03	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.12.18	16:46:11	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
21.12.18	16:46:11	Internetverbindung wurde getrennt.
21.12.18	16:46:11	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
21.12.18	16:45:28	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:5f26:6d00::/56
21.12.18	16:45:27	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:5fff:2677:464e:6dff:fe64:4adb
21.12.18	16:45:27	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.142.97.8, DNS-Server: 217.0.43.65 und 217.0.43.81, Gateway: 62.155.240.7, Breitband-PoP: ORAJ00
21.12.18	16:45:27	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 96783/37055 kbit/s
21.12.18	16:44:49	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
21.12.18	16:44:49	Internetverbindung wurde getrennt.
21.12.18	16:44:49	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
21.12.18	16:44:07	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:5f26:6200::/56
21.12.18	16:44:05	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:5fff:266c:464e:6dff:fe64:4adb
21.12.18	16:44:05	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.142.98.209, DNS-Server: 217.0.43.65 und 217.0.43.81, Gateway: 62.155.240.7, Breitband-PoP: ORAJ00
21.12.18	16:44:05	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 96783/37055 kbit/s

21.12.18	16:43:05	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:5f26:5a00::/56
21.12.18	16:43:04	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:5fff:2666:464e:6dff:fe64:4adb
21.12.18	16:43:04	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.142.98.223, DNS-Server: 217.0.43.65 und 217.0.43.81, Gateway: 62.155.240.7, Breitband-PoP: ORAJ00
21.12.18	16:43:04	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 96783/37055 kbit/s
21.12.18	16:42:47	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
21.12.18	16:42:47	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
21.12.18	16:42:05	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:5f26:4a00::/56
21.12.18	16:42:03	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:5fff:264a:464e:6dff:fe64:4adb
21.12.18	16:42:03	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.142.97.6, DNS-Server: 217.0.43.65 und 217.0.43.81, Gateway: 62.155.240.7, Breitband-PoP: ORAJ00
21.12.18	16:42:03	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 96783/37055 kbit/s
21.12.18	16:41:46	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
21.12.18	16:41:46	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
21.12.18	16:41:03	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:5f26:3800::/56
21.12.18	16:41:02	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:5fff:2641:464e:6dff:fe64:4adb
21.12.18	16:41:02	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.142.98.183, DNS-Server: 217.0.43.65 und 217.0.43.81, Gateway: 62.155.240.7, Breitband-PoP: ORAJ00
21.12.18	16:41:02	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 96783/37055 kbit/s
21.12.18	16:40:45	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
21.12.18	16:40:45	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
21.12.18	16:29:53	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:5fff:2666:464e:6dff:fe64:4adb

21.12.18	16:29:51	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.142.98.134, DNS-Server: 217.0.43.65 und 217.0.43.81, Gateway: 62.155.240.7, Breitband-PoP: ORAJ00
21.12.18	16:29:51	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 96783/37055 kbit/s
21.12.18	16:29:40	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.12.18	16:28:48	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
21.12.18	16:28:48	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
21.12.18	16:28:04	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:5f25:e300::/56
21.12.18	16:28:04	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:5fff:25ec:464e:6dff:fe64:4adb
21.12.18	16:28:04	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.142.103.178, DNS-Server: 217.0.43.65 und 217.0.43.81, Gateway: 62.155.240.7, Breitband-PoP: ORAJ00
21.12.18	16:28:04	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 96783/37055 kbit/s
21.12.18	16:27:26	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
21.12.18	16:27:26	Internetverbindung wurde getrennt.
21.12.18	16:27:26	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
21.12.18	16:26:43	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:5f25:cd00::/56
21.12.18	16:26:42	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:5fff:25d8:464e:6dff:fe64:4adb
21.12.18	16:26:42	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.142.98.32, DNS-Server: 217.0.43.65 und 217.0.43.81, Gateway: 62.155.240.7, Breitband-PoP: ORAJ00
21.12.18	16:26:42	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 96783/37055 kbit/s
21.12.18	16:26:25	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
21.12.18	16:26:25	Internetverbindung wurde getrennt.
21.12.18	16:26:25	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
21.12.18	16:25:42	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:5f25:bf00::/56

21.12.18	16:25:41	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.142.98.14, DNS-Server: 217.0.43.65 und 217.0.43.81, Gateway: 62.155.240.7, Breitband-PoP: ORAJ00
21.12.18	16:25:41	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 96783/37055 kbit/s
21.12.18	16:25:24	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
21.12.18	16:25:24	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
21.12.18	16:23:12	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:5f25:ab00::/56
21.12.18	16:23:10	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:5fff:25b3:464e:6dff:fe64:4adb
21.12.18	16:23:10	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.142.98.7, DNS-Server: 217.0.43.65 und 217.0.43.81, Gateway: 62.155.240.7, Breitband-PoP: ORAJ00
21.12.18	16:23:10	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 96783/37055 kbit/s
21.12.18	16:22:53	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
21.12.18	16:22:53	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
21.12.18	16:22:00	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:5f25:9900::/56
21.12.18	16:21:59	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:5fff:2592:464e:6dff:fe64:4adb
21.12.18	16:21:59	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.142.99.246, DNS-Server: 217.0.43.65 und 217.0.43.81, Gateway: 62.155.240.7, Breitband-PoP: ORAJ00
21.12.18	16:21:59	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 96783/37055 kbit/s
21.12.18	16:21:42	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
21.12.18	16:21:42	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
21.12.18	16:13:09	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:5f25:4800::/56
21.12.18	16:13:08	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:5fff:2551:464e:6dff:fe64:4adb
21.12.18	16:13:08	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:

21.12.18	16:12:57	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.12.18	16:12:05	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
21.12.18	16:12:05	Internetverbindung wurde getrennt.
21.12.18	16:12:05	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
21.12.18	16:11:22	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:5f25:2c00::/56
21.12.18	16:11:21	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:5fff:2532:464e:6dff:fe64:4adb
21.12.18	16:11:21	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.142.98.66, DNS-Server: 217.0.43.65 und 217.0.43.81, Gateway: 62.155.240.7, Breitband-PoP: ORAJ00
21.12.18	16:11:21	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 96783/37055 kbit/s
21.12.18	16:10:43	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
21.12.18	16:10:43	Internetverbindung wurde getrennt.
21.12.18	16:10:43	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
21.12.18	16:10:01	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:5f25:1400::/56
21.12.18	16:09:59	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:5fff:251e:464e:6dff:fe64:4adb
21.12.18	16:09:59	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.142.99.92, DNS-Server: 217.0.43.65 und 217.0.43.81, Gateway: 62.155.240.7, Breitband-PoP: ORAJ00
21.12.18	16:09:59	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 96783/37055 kbit/s
21.12.18	16:09:42	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
21.12.18	16:09:42	Internetverbindung wurde getrennt.
21.12.18	16:09:42	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
21.12.18	16:09:00	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:5f24:e800::/56
21.12.18	16:08:58	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:5fff:24f0:464e:6dff:fe64:4adb
21.12.18	16:08:58	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:

21.12.18	16:08:41	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
21.12.18	16:08:41	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
21.12.18	16:07:57	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:5f24:dd00::/56
21.12.18	16:07:57	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:5ff:24e2:464e:6dff:fe64:4adb
21.12.18	16:07:57	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 46.87.203.113, DNS-Server: 217.0.43.65 und 217.0.43.81, Gateway: 62.155.240.7, Breitband-PoP: ORAJ00
21.12.18	16:07:57	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 96783/37055 kbit/s
21.12.18	16:07:40	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
21.12.18	16:07:40	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
21.12.18	16:06:57	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:5f24:db00::/56
21.12.18	16:06:55	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:5ff:24dd:464e:6dff:fe64:4adb
21.12.18	16:06:55	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 80.133.188.97, DNS-Server: 217.0.43.65 und 217.0.43.81, Gateway: 62.155.240.7, Breitband-PoP: ORAJ00
21.12.18	16:06:55	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 96783/37055 kbit/s
21.12.18	16:06:46	Internetverbindung wurde getrennt.
21.12.18	16:06:46	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
21.12.18	15:56:11	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:5f24:9b00::/56
21.12.18	15:56:09	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:5ff:24a5:464e:6dff:fe64:4adb
21.12.18	15:56:09	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.142.100.206, DNS-Server: 217.0.43.65 und 217.0.43.81, Gateway: 62.155.240.7, Breitband-PoP: ORAJ00
21.12.18	15:56:09	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 96783/37055 kbit/s
21.12.18	15:55:31	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

21.12.18	15:54:48	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:5f24:8200::/56
21.12.18	15:54:47	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:5fff:248f:464e:6dff:fe64:4adb
21.12.18	15:54:47	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.142.100.185, DNS-Server: 217.0.43.65 und 217.0.43.81, Gateway: 62.155.240.7, Breitband-PoP: ORAJ00
21.12.18	15:54:47	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 96783/37055 kbit/s
21.12.18	15:54:30	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
21.12.18	15:54:30	Internetverbindung wurde getrennt.
21.12.18	15:54:30	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
21.12.18	15:53:47	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:5f24:8100::/56
21.12.18	15:53:46	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:5fff:248e:464e:6dff:fe64:4adb
21.12.18	15:53:46	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.142.98.171, DNS-Server: 217.0.43.65 und 217.0.43.81, Gateway: 62.155.240.7, Breitband-PoP: ORAJ00
21.12.18	15:53:46	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 96783/37055 kbit/s
21.12.18	15:53:29	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
21.12.18	15:53:29	Internetverbindung wurde getrennt.
21.12.18	15:53:29	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
21.12.18	15:52:45	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:5f24:7e00::/56
21.12.18	15:52:45	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:5fff:2489:464e:6dff:fe64:4adb
21.12.18	15:52:45	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.142.100.142, DNS-Server: 217.0.43.65 und 217.0.43.81, Gateway: 62.155.240.7, Breitband-PoP: ORAJ00
21.12.18	15:52:45	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 96783/37055 kbit/s
21.12.18	15:52:28	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

21.12.18	15:50:05	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:5f24:6a00::/56
21.12.18	15:50:04	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:5ff:2477:464e:6dff:fe64:4adb
21.12.18	15:50:04	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.142.100.102, DNS-Server: 217.0.43.65 und 217.0.43.81, Gateway: 62.155.240.7, Breitband-PoP: ORAJ00
21.12.18	15:50:04	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 96783/37055 kbit/s
21.12.18	15:49:47	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
21.12.18	15:49:47	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
21.12.18	15:40:45	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:5f24:3200::/56
21.12.18	15:40:43	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:5ff:243c:464e:6dff:fe64:4adb
21.12.18	15:40:43	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.142.101.207, DNS-Server: 217.0.43.65 und 217.0.43.81, Gateway: 62.155.240.7, Breitband-PoP: ORAJ00
21.12.18	15:40:43	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 96783/37055 kbit/s
21.12.18	15:40:32	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.12.18	15:39:40	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
21.12.18	15:39:40	Internetverbindung wurde getrennt.
21.12.18	15:39:40	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
21.12.18	15:38:57	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:5f24:2b00::/56
21.12.18	15:38:56	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:5ff:2435:464e:6dff:fe64:4adb
21.12.18	15:38:56	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.142.101.205, DNS-Server: 217.0.43.65 und 217.0.43.81, Gateway: 62.155.240.7, Breitband-PoP: ORAJ00
21.12.18	15:38:56	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 96783/37055 kbit/s
21.12.18	15:38:18	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

21.12.18	15:37:35	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:5f24:2300::/56
21.12.18	15:37:34	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:5fff:2431:464e:6dff:fe64:4adb
21.12.18	15:37:34	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.142.101.187, DNS-Server: 217.0.43.65 und 217.0.43.81, Gateway: 62.155.240.7, Breitband-PoP: ORAJ00
21.12.18	15:37:34	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 96783/37055 kbit/s
21.12.18	15:37:17	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
21.12.18	15:37:17	Internetverbindung wurde getrennt.
21.12.18	15:37:17	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
21.12.18	15:36:34	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:5f24:1400::/56
21.12.18	15:36:33	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:5fff:2422:464e:6dff:fe64:4adb
21.12.18	15:36:33	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.142.101.164, DNS-Server: 217.0.43.65 und 217.0.43.81, Gateway: 62.155.240.7, Breitband-PoP: ORAJ00
21.12.18	15:36:33	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 96783/37055 kbit/s
21.12.18	15:36:16	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
21.12.18	15:36:16	Internetverbindung wurde getrennt.
21.12.18	15:36:16	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
21.12.18	15:35:32	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:5f24:900::/56
21.12.18	15:35:32	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:5fff:2419:464e:6dff:fe64:4adb
21.12.18	15:35:32	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.142.99.161, DNS-Server: 217.0.43.65 und 217.0.43.81, Gateway: 62.155.240.7, Breitband-PoP: ORAJ00
21.12.18	15:35:32	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 96783/37055 kbit/s
21.12.18	15:35:15	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

21.12.18	15:33:01	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:5f23:fb00::/56
21.12.18	15:33:01	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:5fff:240a:464e:6dff:fe64:4adb
21.12.18	15:33:01	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.142.101.142, DNS-Server: 217.0.43.65 und 217.0.43.81, Gateway: 62.155.240.7, Breitband-PoP: ORAJ00
21.12.18	15:33:01	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 96783/37055 kbit/s
21.12.18	15:32:44	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
21.12.18	15:32:44	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
21.12.18	15:27:21	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:5f23:b700::/56
21.12.18	15:27:19	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:5fff:23c9:464e:6dff:fe64:4adb
21.12.18	15:27:19	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.142.101.45, DNS-Server: 217.0.43.65 und 217.0.43.81, Gateway: 62.155.240.7, Breitband-PoP: ORAJ00
21.12.18	15:27:19	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 96783/37055 kbit/s
21.12.18	15:27:00	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.12.18	15:26:19	Internetverbindung wurde getrennt.
21.12.18	15:26:19	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
21.12.18	15:24:17	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:5f23:a200::/56
21.12.18	15:24:16	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:5fff:23a8:464e:6dff:fe64:4adb
21.12.18	15:24:16	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.142.102.249, DNS-Server: 217.0.43.65 und 217.0.43.81, Gateway: 62.155.240.7, Breitband-PoP: ORAJ00
21.12.18	15:24:16	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 96783/37055 kbit/s
21.12.18	15:24:05	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.12.18	15:23:13	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

21.12.18	15:22:31	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:5f23:9600::/56
21.12.18	15:22:29	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:5fff:239f:464e:6dff:fe64:4adb
21.12.18	15:22:29	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.142.99.33, DNS-Server: 217.0.43.65 und 217.0.43.81, Gateway: 62.155.240.7, Breitband-PoP: ORAJ00
21.12.18	15:22:29	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 96783/37055 kbit/s
21.12.18	15:22:18	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.12.18	15:21:26	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
21.12.18	15:21:26	Internetverbindung wurde getrennt.
21.12.18	15:21:26	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
21.12.18	15:20:44	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:5f23:9200::/56
21.12.18	15:20:42	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:5fff:2392:464e:6dff:fe64:4adb
21.12.18	15:20:42	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 80.133.191.120, DNS-Server: 217.0.43.65 und 217.0.43.81, Gateway: 62.155.240.7, Breitband-PoP: ORAJ00
21.12.18	15:20:42	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 96783/37055 kbit/s
21.12.18	15:20:04	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
21.12.18	15:20:04	Internetverbindung wurde getrennt.
21.12.18	15:20:04	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
21.12.18	15:19:21	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:5f23:8b00::/56
21.12.18	15:19:20	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:5fff:238e:464e:6dff:fe64:4adb
21.12.18	15:19:20	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.142.102.193, DNS-Server: 217.0.43.65 und 217.0.43.81, Gateway: 62.155.240.7, Breitband-PoP: ORAJ00
21.12.18	15:19:20	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 96783/37055 kbit/s

21.12.18	15:18:19	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:5f23:8a00::/56
21.12.18	15:18:19	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:5fff:238c:464e:6dff:fe64:4adb
21.12.18	15:18:19	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 80.133.182.43, DNS-Server: 217.0.43.65 und 217.0.43.81, Gateway: 62.155.240.7, Breitband-PoP: ORAJ00
21.12.18	15:18:19	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 96783/37055 kbit/s
21.12.18	15:18:02	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
21.12.18	15:18:02	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
21.12.18	15:15:49	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:5f23:7c00::/56
21.12.18	15:15:48	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:5fff:2379:464e:6dff:fe64:4adb
21.12.18	15:15:48	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 80.133.190.162, DNS-Server: 217.0.43.65 und 217.0.43.81, Gateway: 62.155.240.7, Breitband-PoP: ORAJ00
21.12.18	15:15:48	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 96783/37055 kbit/s
21.12.18	15:15:31	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
21.12.18	15:15:31	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
21.12.18	15:13:09	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:5f23:6100::/56
21.12.18	15:13:07	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:5fff:2365:464e:6dff:fe64:4adb
21.12.18	15:13:07	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.142.102.163, DNS-Server: 217.0.43.65 und 217.0.43.81, Gateway: 62.155.240.7, Breitband-PoP: ORAJ00
21.12.18	15:13:07	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 96783/37055 kbit/s
21.12.18	15:12:50	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
21.12.18	15:12:50	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
21.12.18	15:07:06	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:5fff:2365:464e:6dff:fe64:4adb

21.12.18	15:07:06	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.142.103.122, DNS-Server: 217.0.43.65 und 217.0.43.81, Gateway: 62.155.240.7, Breitband-PoP: ORAJ00
21.12.18	15:07:06	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 96783/37055 kbit/s
21.12.18	15:06:49	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
21.12.18	15:06:49	Internetverbindung wurde getrennt.
21.12.18	15:06:49	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
21.12.18	15:06:07	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:5f23:2a00::/56
21.12.18	15:06:05	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:5fff:232d:464e:6dff:fe64:4adb
21.12.18	15:06:05	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.142.102.79, DNS-Server: 217.0.43.65 und 217.0.43.81, Gateway: 62.155.240.7, Breitband-PoP: ORAJ00
21.12.18	15:06:05	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 96783/37055 kbit/s
21.12.18	15:05:48	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
21.12.18	15:05:48	Internetverbindung wurde getrennt.
21.12.18	15:05:48	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
20.12.18	20:21:05	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c1:5f23:ce00::/56
20.12.18	20:06:05	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c1:5f23:ce00::/56
20.12.18	20:06:04	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c1:5fff:23d9:464e:6dff:fe64:4adb
20.12.18	20:06:04	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 80.133.187.118, DNS-Server: 217.0.43.65 und 217.0.43.81, Gateway: 62.155.240.7, Breitband-PoP: ORAJ00
20.12.18	20:06:04	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 96783/37055 kbit/s
20.12.18	20:05:47	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
20.12.18	20:05:47	Internetverbindung wurde getrennt.
20.12.18	20:05:47	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

20.12.18 07:15:35 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix:
2003:c1:5f18:8500::/56

20.12.18 07:15:33 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:
2003:c1:5fff:1887:464e:6dff:fe64:4adb

20.12.18 07:15:33 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:
46.87.198.134, DNS-Server: 217.0.43.65 und 217.0.43.81, Gateway:
62.155.240.7, Breitband-PoP: ORAJ00

20.12.18 07:15:33 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des
Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 96783/37055 kbit/s

20.12.18 07:15:16 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

20.12.18 07:15:16 Internetverbindung wurde getrennt.

20.12.18 07:15:16 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

20.12.18 07:10:42 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix:
2003:c1:5f18:5d00::/56

20.12.18 06:55:43 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix:
2003:c1:5f18:5d00::/56

20.12.18 06:55:41 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:
2003:c1:5fff:1864:464e:6dff:fe64:4adb

20.12.18 06:55:41 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:
46.87.198.34, DNS-Server: 217.0.43.65 und 217.0.43.81, Gateway:
62.155.240.7, Breitband-PoP: ORAJ00

20.12.18 06:55:41 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des
Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 96783/37055 kbit/s

20.12.18 06:55:32 Internetverbindung wurde getrennt.

20.12.18 06:55:32 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

20.12.18 06:48:22 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix:
2003:c1:5f18:2600::/56

20.12.18 06:33:23 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix:
2003:c1:5f18:2600::/56

20.12.18 06:33:21 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:
2003:c1:5fff:1830:464e:6dff:fe64:4adb

20.12.18 06:33:21 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:
46.87.199.167, DNS-Server: 217.0.43.65 und 217.0.43.81, Gateway:
62.155.240.7, Breitband-PoP: ORAJ00

