

Internetverbindung

08.04.21 21:51:48 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ea:3732:3d00::/56

08.04.21 21:51:47 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ea:37ff:323f:3a10:d5ff:fed6:77e6

08.04.21 21:51:47 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 46.85.29.133, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 62.155.243.207, Breitband-PoP: ERLJ02

08.04.21 21:51:47 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/34826 kbit/s

08.04.21 21:51:40 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 111883/36998 kbit/s).

08.04.21 21:48:30 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

08.04.21 21:46:51 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

08.04.21 21:46:50 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

08.04.21 21:46:50 Internetverbindung wurde getrennt.

08.04.21 21:46:46 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

08.04.21 04:34:23 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ea:3714:a900::/56

08.04.21 04:19:23 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ea:3714:a900::/56

08.04.21 04:19:23 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ea:37ff:148b:3a10:d5ff:fed6:77e6

08.04.21 04:19:23 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.40.208.34, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 62.155.243.207, Breitband-PoP: ERLJ02

08.04.21 04:19:23 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/34826 kbit/s

08.04.21 04:19:13 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 111883/36998 kbit/s).

08.04.21 04:16:33 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

08.04.21 04:15:40 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

08.04.21 04:15:39 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

08.04.21 04:15:39 Internetverbindung wurde getrennt.

08.04.21 04:15:35 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

05.04.21 23:05:15 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ea:371d:3d00::/56

05.04.21 22:50:15 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ea:371d:3d00::/56

05.04.21 22:50:15 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ea:37ff:1d35:3a10:d5ff:fed6:77e6

05.04.21 22:50:15 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.40.216.239, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 62.155.243.207, Breitband-PoP: ERLJ02

05.04.21 22:50:15 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/34826 kbit/s

05.04.21 22:50:07 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 111883/36998 kbit/s).

05.04.21 22:46:51 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

05.04.21 22:44:56 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

05.04.21 22:44:55 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

05.04.21 22:44:55 Internetverbindung wurde getrennt.

05.04.21 22:44:50 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

05.04.21 21:05:46 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ea:371b:600::/56

05.04.21 20:50:46 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ea:371b:600::/56

05.04.21 20:50:46 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ea:37ff:1b0f:3a10:d5ff:fed6:77e6

05.04.21 20:50:45 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.255.41.70, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 62.155.243.207, Breitband-PoP: ERLJ02

05.04.21 20:50:45 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/34826 kbit/s

05.04.21 20:50:36 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 111883/36998 kbit/s).

05.04.21 20:47:48 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

05.04.21 20:46:59 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

05.04.21 20:46:58 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

05.04.21 20:46:58 Internetverbindung wurde getrennt.

05.04.21 20:46:54 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

05.04.21 18:43:35 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ea:3719:d00::/56

05.04.21 18:28:35 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ea:3719:d00::/56

05.04.21 18:28:35 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ea:37ff:1912:3a10:d5ff:fed6:77e6

05.04.21 18:28:35 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.255.39.93, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 62.155.243.207, Breitband-PoP: ERLJ02

05.04.21 18:28:35 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/34826 kbit/s

05.04.21 18:28:25 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 111883/36998 kbit/s).

05.04.21 18:25:33 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

05.04.21 18:23:41 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

05.04.21 18:23:40 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

05.04.21 18:23:40 Internetverbindung wurde getrennt.

05.04.21 18:23:36 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

05.04.21 18:21:11 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ea:3718:e100::/56

05.04.21 18:21:10 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ea:37ff:18e2:3a10:d5ff:fed6:77e6

05.04.21 18:21:10 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 46.85.16.78, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 62.155.243.207, Breitband-PoP: ERLJ02

05.04.21 18:21:10 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/34826 kbit/s

05.04.21 18:21:01 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 111883/36998 kbit/s).

05.04.21 18:18:11 DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit 05.04.21 18:14:45]

05.04.21 18:12:59 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

05.04.21 18:12:58 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

05.04.21 18:12:58 Internetverbindung wurde getrennt.

05.04.21 18:12:54 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

05.04.21 05:40:37 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ea:370c::/56

05.04.21 05:25:37 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ea:370c::/56

05.04.21 05:25:37 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ea:37ff:c03:3a10:d5ff:fed6:77e6

05.04.21 05:25:37 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.255.46.150, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 62.155.243.207, Breitband-PoP: ERLJ02

05.04.21 05:25:37 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/34826 kbit/s

05.04.21 05:25:27 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 111883/36998 kbit/s).

05.04.21 05:22:23 DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit 05.04.21 05:19:07]

05.04.21 05:17:07 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

05.04.21 05:17:06 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

05.04.21 05:17:06 Internetverbindung wurde getrennt.

05.04.21 05:17:01 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

04.04.21 08:53:05 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ea:3731:6e00::/56

04.04.21 08:38:05 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ea:3731:6e00::/56

04.04.21 08:38:04 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ea:37ff:1228:3a10:d5ff:fed6:77e6

04.04.21 08:38:04 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 46.85.24.91, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 62.155.243.207, Breitband-PoP: ERLJ02

04.04.21 08:38:04 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/34826 kbit/s

04.04.21 08:38:01 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 111883/36998 kbit/s).

04.04.21 08:35:11 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

04.04.21 08:33:25 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

04.04.21 08:33:24 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

04.04.21 08:33:24 Internetverbindung wurde getrennt.

04.04.21 08:33:20 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

04.04.21 08:31:25 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ea:3711:7400::/56

04.04.21 08:16:25 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ea:3711:7400::/56

04.04.21 08:16:25 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ea:37ff:11b7:3a10:d5ff:fed6:77e6

04.04.21 08:16:25 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.255.37.150, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 62.155.243.207, Breitband-PoP: ERLJ02

04.04.21 08:16:25 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/34826 kbit/s

04.04.21 08:16:15 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 111883/36998 kbit/s).

04.04.21 08:13:25 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

04.04.21 08:12:39 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

04.04.21 08:12:38 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

04.04.21 08:12:38 Internetverbindung wurde getrennt.

04.04.21 08:12:34 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

03.04.21 04:52:22 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ea:373b:9600::/56

03.04.21 04:37:22 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ea:373b:9600::/56

03.04.21 04:37:22 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ea:37ff:3bc1:3a10:d5ff:fed6:77e6

03.04.21 04:37:22 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.255.47.37, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 62.155.243.207, Breitband-PoP: ERLJ02

03.04.21 04:37:21 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/34826 kbit/s

03.04.21 04:37:12 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 111883/36998 kbit/s).

03.04.21 04:34:12 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

03.04.21 04:33:34 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

03.04.21 04:33:33 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

03.04.21 04:33:33 Internetverbindung wurde getrennt.

03.04.21 04:33:28 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

02.04.21 20:14:52 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ea:3727:d700::/56

02.04.21 19:59:52 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ea:3727:d700::/56

02.04.21 19:59:52 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ea:37ff:27df:3a10:d5ff:fed6:77e6

02.04.21 19:59:52 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.40.221.113, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 62.155.243.207, Breitband-PoP: ERLJ02

02.04.21 19:59:52 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/34826 kbit/s

02.04.21 19:59:44 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 111883/36998 kbit/s).

02.04.21 19:56:58 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

02.04.21 19:56:44 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

02.04.21 19:56:43 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

02.04.21 19:56:43 Internetverbindung wurde getrennt.

02.04.21 19:56:39 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

02.04.21 01:54:25 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ea:373a:db00::/56

02.04.21 01:39:25 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ea:373a:db00::/56

02.04.21 01:39:25 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ea:37ff:3b04:3a10:d5ff:fed6:77e6

02.04.21 01:39:25 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.255.36.192, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 62.155.243.207, Breitband-PoP: ERLJ02

02.04.21 01:39:25 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/34826 kbit/s

02.04.21 01:39:12 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 111883/36998 kbit/s).

02.04.21 01:36:22 DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit 02.04.21 01:33:25]

02.04.21 01:32:32 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

02.04.21 01:32:31 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

02.04.21 01:32:31 Internetverbindung wurde getrennt.

02.04.21 01:32:27 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

02.04.21 00:12:32 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ea:3739:6000::/56

01.04.21 23:57:32 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ea:3739:6000::/56

01.04.21 23:57:31 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ea:37ff:3983:3a10:d5ff:fed6:77e6

01.04.21 23:57:31 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 46.85.28.106, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 62.155.243.207, Breitband-PoP: ERLJ02

01.04.21 23:57:31 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/34826 kbit/s

01.04.21 23:57:22 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 111883/36998 kbit/s).

01.04.21 23:53:56 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.04.21 23:53:05 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.04.21 23:53:04 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

01.04.21 23:53:04 Internetverbindung wurde getrennt.

01.04.21 23:53:00 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.04.21 20:27:26 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ea:3733:e700::/56

01.04.21 20:12:26 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ea:3733:e700::/56

01.04.21 20:12:25 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ea:37ff:340a:3a10:d5ff:fed6:77e6

01.04.21 20:12:25 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.40.218.204, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 62.155.243.207, Breitband-PoP: ERLJ02

01.04.21 20:12:25 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/34826 kbit/s

01.04.21 20:12:16 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 111883/36998 kbit/s).

01.04.21 20:09:29 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.04.21 20:09:15 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.04.21 20:09:14 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

01.04.21 20:09:14 Internetverbindung wurde getrennt.

01.04.21 20:09:10 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

01.04.21 20:07:07 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ea:3733:c000::/56

01.04.21 20:07:07 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ea:37ff:33dc:3a10:d5ff:fed6:77e6

01.04.21 20:07:07 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.255.47.246, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 62.155.243.207, Breitband-PoP: ERLJ02

01.04.21 20:07:06 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/34826 kbit/s

01.04.21 20:07:03 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 111883/36998 kbit/s).

01.04.21 20:04:14 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

01.04.21 20:02:19 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

01.04.21 20:02:18 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

01.04.21 20:02:18 Internetverbindung wurde getrennt.

01.04.21 20:02:14 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

31.03.21 21:45:15 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ea:3732:8d00::/56

31.03.21 21:30:15 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ea:3732:8d00::/56

31.03.21 21:30:15 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ea:37ff:32ae:3a10:d5ff:fed6:77e6

31.03.21 21:30:15 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.255.39.10, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 62.155.243.207, Breitband-PoP: ERLJ02

31.03.21 21:30:15 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/34826 kbit/s

31.03.21 21:30:05 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 111883/36998 kbit/s).

31.03.21 21:27:02 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

31.03.21 21:26:48 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

31.03.21 21:26:47 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

31.03.21 21:26:47 Internetverbindung wurde getrennt.

31.03.21 21:26:43 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

27.03.21 23:06:14 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ea:3745:1100::/56

27.03.21 22:51:14 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ea:3745:1100::/56

27.03.21 22:51:14 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ea:37ff:4539:3a10:d5ff:fed6:77e6

27.03.21 22:51:14 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.255.42.188, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 62.155.243.207, Breitband-PoP: ERLJ02

27.03.21 22:51:14 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/34826 kbit/s

27.03.21 22:51:02 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 111883/36998 kbit/s).

27.03.21 22:48:12 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

27.03.21 22:46:20 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

27.03.21 22:46:19 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

27.03.21 22:46:19 Internetverbindung wurde getrennt.

27.03.21 22:46:15 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

23.03.21 19:01:51 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ea:3728:9600::/56

23.03.21 18:46:51 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ea:3728:9600::/56

23.03.21 18:46:50 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ea:37ff:28a3:3a10:d5ff:fed6:77e6

23.03.21 18:46:50 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.255.36.18, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 62.155.243.207, Breitband-PoP: ERLJ02

23.03.21 18:46:50 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/34826 kbit/s

23.03.21 18:46:47 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 111883/36998 kbit/s).

23.03.21 18:44:01 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

23.03.21 18:43:47 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

23.03.21 18:43:46 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

23.03.21 18:43:46 Internetverbindung wurde getrennt.

23.03.21 18:43:42 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

23.03.21 10:50:04 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ea:371e:d800::/56

23.03.21 10:35:04 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ea:371e:d800::/56

23.03.21 10:35:04 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ea:37ff:1ef1:3a10:d5ff:fed6:77e6

23.03.21 10:35:04 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 46.85.29.253, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 62.155.243.207, Breitband-PoP: ERLJ02

23.03.21 10:35:04 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/34826 kbit/s

23.03.21 10:34:54 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 111883/36998 kbit/s).

23.03.21 10:32:08 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

23.03.21 10:31:54 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

23.03.21 10:31:53 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

23.03.21 10:31:53 Internetverbindung wurde getrennt.

23.03.21 10:31:49 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

22.03.21 20:43:50 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ea:371a:3800::/56

22.03.21 20:28:50 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ea:371a:3800::/56

22.03.21 20:28:50 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ea:37ff:1a3c:3a10:d5ff:fed6:77e6

22.03.21 20:28:50 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.255.40.84, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 62.155.243.207, Breitband-PoP: ERLJ02

22.03.21 20:28:50 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/34826 kbit/s

22.03.21 20:28:46 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 111883/36998 kbit/s).

22.03.21 20:25:45 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

22.03.21 20:25:13 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

22.03.21 20:25:12 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

22.03.21 20:25:12 Internetverbindung wurde getrennt.

22.03.21 20:25:08 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

22.03.21 19:31:35 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ea:3718:e400::/56

22.03.21 19:16:35 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ea:3718:e400::/56

22.03.21 19:16:35 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ea:37ff:18ea:3a10:d5ff:fed6:77e6

22.03.21 19:16:35 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 46.85.26.44, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 62.155.243.207, Breitband-PoP: ERLJ02

22.03.21 19:16:35 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/34826 kbit/s

22.03.21 19:16:26 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 111883/36998 kbit/s).

22.03.21 19:13:40 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

22.03.21 19:13:26 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

22.03.21 19:13:25 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

22.03.21 19:13:25 Internetverbindung wurde getrennt.

22.03.21 19:13:21 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

12.03.21 18:52:09 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ea:3728:1c00::/56

12.03.21 18:37:09 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ea:3728:1c00::/56

12.03.21 18:37:08 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ea:37ff:2837:3a10:d5ff:fed6:77e6

12.03.21 18:37:08 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.40.219.104, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 62.155.243.207, Breitband-PoP: ERLJ02

12.03.21 18:37:08 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/34826 kbit/s

12.03.21 18:37:05 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 111883/36998 kbit/s).

12.03.21 18:34:15 DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit 12.03.21 18:31:11]

12.03.21 18:30:57 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

12.03.21 18:30:56 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

12.03.21 18:30:56 Internetverbindung wurde getrennt.

12.03.21 18:30:52 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

09.03.21 07:19:30 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ea:3718:bf00::/56

09.03.21 07:04:30 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ea:3718:bf00::/56

09.03.21 07:04:30 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ea:37ff:18c7:3a10:d5ff:fed6:77e6

09.03.21 07:04:30 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.255.35.41, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 62.155.243.207, Breitband-PoP: ERLJ02

09.03.21 07:04:30 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/34826 kbit/s

09.03.21 07:04:20 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 111883/36998 kbit/s).

09.03.21 07:01:33 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

09.03.21 07:01:20 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

09.03.21 07:01:19 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

09.03.21 07:01:19 Internetverbindung wurde getrennt.

09.03.21 07:01:15 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

09.03.21 00:58:40 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ea:3731:c000::/56

09.03.21 00:43:40 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ea:3731:c000::/56

09.03.21 00:43:40 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ea:37ff:31ff:3a10:d5ff:fed6:77e6

09.03.21 00:43:40 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 46.85.20.221, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 62.155.243.207, Breitband-PoP: ERLJ02

09.03.21 00:43:40 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/34826 kbit/s

09.03.21 00:43:30 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 111883/36998 kbit/s).

09.03.21 00:40:41 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

09.03.21 00:36:41 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

09.03.21 00:33:41 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

09.03.21 00:32:52 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

09.03.21 00:32:51 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

09.03.21 00:32:51 Internetverbindung wurde getrennt.

09.03.21 00:32:47 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

07.03.21 06:31:51 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ea:3704:2e00::/56

07.03.21 06:16:51 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ea:3704:2e00::/56

07.03.21 06:16:50 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ea:37ff:1548:3a10:d5ff:fed6:77e6

07.03.21 06:16:50 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.40.211.179, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 62.155.243.207, Breitband-PoP: ERLJ02

07.03.21 06:16:50 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/34826 kbit/s

07.03.21 06:16:41 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 111883/36998 kbit/s).

07.03.21 06:13:49 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

07.03.21 06:09:54 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

07.03.21 06:09:53 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

07.03.21 06:09:53 Internetverbindung wurde getrennt.

07.03.21 06:09:49 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

06.03.21 04:31:33 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ea:373d:8200::/56

06.03.21 04:16:33 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ea:373d:8200::/56

06.03.21 04:16:33 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ea:37ff:3da3:3a10:d5ff:fed6:77e6

06.03.21 04:16:33 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.40.220.70, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 62.155.243.207, Breitband-PoP: ERLJ02

06.03.21 04:16:33 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/34826 kbit/s

06.03.21 04:16:25 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 111883/36998 kbit/s).

06.03.21 04:13:39 DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit 06.03.21 04:11:11]

06.03.21 04:10:56 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

06.03.21 04:10:55 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

06.03.21 04:10:55 Internetverbindung wurde getrennt.

06.03.21 04:10:51 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

05.03.21 16:53:17 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:ea:3722:8a00::/56

05.03.21 16:38:17 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ea:3722:8a00::/56

05.03.21 16:38:17 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ea:37ff:2291:3a10:d5ff:fed6:77e6

05.03.21 16:38:17 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.40.216.6, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 62.155.243.207, Breitband-PoP: ERLJ02

05.03.21 16:38:17 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/34826 kbit/s

05.03.21 16:38:13 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 111883/36998 kbit/s).

05.03.21 16:35:25 DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [3 Meldungen seit 05.03.21 16:30:41]

05.03.21 16:30:29 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

05.03.21 16:30:28 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

05.03.21 16:30:28 Internetverbindung wurde getrennt.

05.03.21 16:30:24 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

05.03.21 16:27:15 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:ea:3722:c00::/56

05.03.21 16:27:15 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:ea:37ff:2225:3a10:d5ff:fed6:77e6

05.03.21 16:27:15 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 46.85.22.62, DNS-Server: 217.237.148.102 und 217.237.151.115, Gateway: 62.155.243.207, Breitband-PoP: ERLJ02

05.03.21 16:27:15 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 105314/34826 kbit/s

05.03.21 16:27:11 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 111883/36998 kbit/s).

05.03.21 16:24:30 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).