
Hardware-Test für Fax	ERFOLGREICH
Fax ist mit funktionierender Telefonanschlussbuchse verbunden	ERFOLGREICH
Telefonkabel ist mit korrektem Anschluss am Faxgerät verbunden	ERFOLGREICH
Verwendung eines korrekten Telefonkabels mit dem Faxgerät	ERFOLGREICH
Wähltonerkennung	FEHLER
Test für den Zustand der Faxleitung	ERFOLGREICH

Kein Wählton.

Überprüfen Sie die unten aufgeführten Punkte und führen Sie den Test erneut durch.

Andere Geräte, die ebenfalls die Faxleitung verwenden, schwächen möglicherweise das Signal.

Trennen Sie die Verbindung aller Geräte, die ebenfalls die Faxleitung verwenden (einschließlich Nebenstellenapparate, Anrufbeantworter und PC-Modem).

Wenn sich zwischen Fax und Anschlussbuchse z. B. eine Faxweiche befindet, entfernen Sie diese, und schließen Sie das Fax direkt an.

Wenn das HP Gerät mit einem PBX-System verbunden ist, kann der Test zur Wähltonerkennung fehlschlagen.

Das Senden und Empfangen von Faxen sollte jedoch möglich sein.

Faxleitungstest auf Rauschen

ERFOLGREICH

Informationen über Faxtests und -einstellungen finden Sie im Benutzerhandbuch.

So führen Sie diesen Test erneut durch:

- Schritt 1. "Faxen" drücken
- Schritt 2. Menü "Einrichtung" auswählen
- Schritt 3. Menü "Extras" auswählen
- Schritt 4. Menü "Faxtest durchführen" auswählen

CN8BGJX1J0

MAVEDWPP1N001.2012A.00