

Internetverbindung ▼

15.01.23	18:03:38	An der DSL Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 17 Meter lang. Sie kostet ungefähr 14974 kbit/s.
15.01.23	18:01:26	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.175.151.78, DNS-Server: 217.237.150.188 und 217.237.151.142, Gateway: 62.155.245.230, Breitband-PoP: ULMJ01
15.01.23	18:01:26	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 101254/43975 kbit/s
15.01.23	18:01:22	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 107570/46718 kbit/s).
15.01.23	17:59:33	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
15.01.23	17:56:54	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
15.01.23	17:56:54	Internetverbindung wurde getrennt.
15.01.23	17:56:50	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
15.01.23	16:07:02	An der DSL Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 17 Meter lang. Sie kostet ungefähr 15093 kbit/s.
15.01.23	16:04:49	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.175.156.56, DNS-Server: 217.237.150.188 und 217.237.151.142, Gateway: 62.155.245.230, Breitband-PoP: ULMJ01

15.01.23	16:04:49	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 102674/43975 kbit/s
15.01.23	16:04:43	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 109078/46718 kbit/s).
15.01.23	16:02:53	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
15.01.23	16:00:12	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
15.01.23	16:00:12	Internetverbindung wurde getrennt.
15.01.23	16:00:07	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
13.01.23	20:20:28	An der DSL Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 17 Meter lang. Sie kostet ungefähr 14922 kbit/s.
13.01.23	20:18:24	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.54.48.83, DNS-Server: 217.237.150.188 und 217.237.151.142, Gateway: 62.155.245.230, Breitband-PoP: ULMJ01
13.01.23	20:18:24	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 103799/43975 kbit/s
13.01.23	20:18:20	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 110273/46718 kbit/s).
13.01.23	20:16:48	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
13.01.23	20:16:34	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
13.01.23	20:16:34	Internetverbindung wurde getrennt.
13.01.23	20:16:29	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
11.01.23	07:28:12	VPN-Verbindung zu vpnuser wurde getrennt. Ursache: 3 IKE server
11.01.23	07:25:40	VPN-Verbindung zu vpnuser [46.114.218.36] IKE SA: DH2/AES-256/SHA1 IPsec SA: ESP-AES-256/SHA1/LT-3600 wurde erfolgreich hergestellt.
11.01.23	07:16:20	VPN-Verbindung zu vpnuser wurde getrennt. Ursache: 3 IKE server
11.01.23	07:16:07	VPN-Verbindung zu vpnuser [46.114.218.36] IKE SA:

		DH2/AES-256/SHA1 IPsec SA: ESP-AES-256/SHA1/LT-3600 wurde erfolgreich hergestellt.
11.01.23	07:10:03	VPN-Verbindung zu vpnuser wurde getrennt. Ursache: 9 Dead Peer Detection
11.01.23	06:51:34	VPN-Verbindung zu vpnuser [46.114.216.248] IKE SA: DH2/AES-256/SHA1 IPsec SA: ESP-AES-256/SHA1/LT-3600 wurde erfolgreich hergestellt.
11.01.23	06:42:01	VPN-Verbindung zu vpnuser wurde getrennt. Ursache: 3 IKE server
11.01.23	06:36:46	VPN-Verbindung zu vpnuser [46.114.216.248] IKE SA: DH2/AES-256/SHA1 IPsec SA: ESP-AES-256/SHA1/LT-3600 wurde erfolgreich hergestellt.
10.01.23	12:44:23	VPN-Verbindung zu vpnuser wurde getrennt. Ursache: 3 IKE server
10.01.23	12:43:23	VPN-Verbindung zu vpnuser [46.114.216.248] IKE SA: DH2/AES-256/SHA1 IPsec SA: ESP-AES-256/SHA1/LT-3600 wurde erfolgreich hergestellt.
10.01.23	12:42:42	VPN-Verbindung zu vpnuser wurde getrennt. Ursache: 3 IKE server
10.01.23	12:36:17	VPN-Verbindung zu vpnuser [46.114.216.248] IKE SA: DH2/AES-256/SHA1 IPsec SA: ESP-AES-256/SHA1/LT-3600 wurde erfolgreich hergestellt.
10.01.23	12:29:32	VPN-Verbindung zu vpnuser wurde getrennt. Ursache: 3 IKE server
10.01.23	12:23:33	VPN-Verbindung zu vpnuser [46.114.216.248] IKE SA: DH2/AES-256/SHA1 IPsec SA: ESP-AES-256/SHA1/LT-3600 wurde erfolgreich hergestellt.
09.01.23	09:26:32	An der DSL Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 17 Meter lang. Sie kostet ungefähr 14552 kbit/s.
09.01.23	09:24:53	Die Internetverbindung (DSL) wurde getrennt. Die Störung wurde möglicherweise durch Powerline verursacht.
09.01.23	09:24:22	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP- <small>192.168.1.100 09.155.150.105 DNS C 017.007.150.100</small>

Adresse: 87.175.156.105, DNS-Server: 217.237.150.188 und 217.237.151.142, Gateway: 62.155.245.230, Breitband-PoP: ULMJ01

09.01.23	09:24:22	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 108543/43975 kbit/s
09.01.23	09:24:13	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 108698/46718 kbit/s).
09.01.23	09:22:30	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
09.01.23	09:22:17	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
09.01.23	09:22:17	Internetverbindung wurde getrennt.
09.01.23	09:22:12	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
08.01.23	18:37:15	An der DSL Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 17 Meter lang. Sie kostet ungefähr 15562 kbit/s.
08.01.23	18:36:53	Das DSL-Signal wird möglicherweise durch Powerline gestört.
08.01.23	18:35:29	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.163.115.115, DNS-Server: 217.237.150.188 und 217.237.151.142, Gateway: 62.155.245.230, Breitband-PoP: ULMJ01
08.01.23	18:35:29	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 106805/43975 kbit/s
08.01.23	18:35:20	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 107985/46718 kbit/s).
08.01.23	18:33:31	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.01.23	18:30:31	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
08.01.23	18:30:31	Internetverbindung wurde getrennt.
08.01.23	18:30:26	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
08.01.23	15:00:31	An der DSL Leitung wurde eine Beeinträchtigung des Signals durch eine unzulässige Verkabelung erkannt. Bitte prüfen Sie ihre Leitung auf eventuell vorhandene Abzweigungen oder Mehrfachverteilungen. Die Abzweigung ist 17 Meter lang. Sie kostet ungefähr 14974

Abzweigung ist 17 Meter lang. Sie kostet ungefähr 14074 kbit/s.

08.01.23	14:58:53	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 107514/43975 kbit/s
08.01.23	14:58:53	Die Internetverbindung (DSL) wurde getrennt. Die Störung wurde möglicherweise durch Powerline verursacht.
08.01.23	14:58:22	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.175.158.160, DNS-Server: 217.237.150.188 und 217.237.151.142, Gateway: 62.155.245.230, Breitband-PoP: ULMJ01
08.01.23	14:58:12	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 109873/46718 kbit/s).
08.01.23	14:56:30	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.01.23	14:56:13	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
08.01.23	14:56:13	Internetverbindung wurde getrennt.
08.01.23	14:56:09	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).