

## System-Report

Der regelmäßige System-Report Ihres Speedport Smart 3 liegt vor:

Gerätemodell: Speedport Smart 3  
Firmware: 010137.4.6.001.0

## Internet

Internetverbindung: aktiv seit 16.12.2020 03:44

DSL-Upstream: 46719 kBit/s

DSL-Downstream: 292023 kBit/s

### System-Meldungen:

16.12.2020 23:37:38	(R107- SBT)	Info: Der LCP Echo state wurde erneuert.
16.12.2020 23:37:38	(R107)	Info: Die LCP Echo Anfrage wurde von der netzseitigen Schnittstelle nicht beantwortet.
16.12.2020 03:44:09	(P003)	Einwahl Router hat Präfix 2003:ec:2f0a:cd00::/56 von ISP zugewiesen bekommen.
16.12.2020 03:44:09	(P005)	DNSv6 Server 2003:180:2::53,2003:180:2:6000::53 wurden erfolgreich aktualisiert
16.12.2020 03:44:06	(P002)	Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IPv6-Adresse: fe80::ee13:dbff:fe10:b178
16.12.2020 03:44:06	(P001)	Vom Internetanbieter zugewiesene WAN IPv6-Adresse: 2003:ec:2fff:ad6:1a82:8cff:fea2:2032
16.12.2020 03:44:05	(PAM001)	Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 274884 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 43976 kbit/s hergestellt.

16.12.2020 03:44:05	(R010-3)	Internetverbindung wurde hergestellt. Die vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IPv4-Adresse:
16.12.2020 03:44:05	(R022)	Die vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IP-Adresse: 79.237.51.228
16.12.2020 03:44:04	(R104)	Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen
16.12.2020 03:44:04	(R103)	Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet
16.12.2020 03:44:04	(R102)	Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen
16.12.2020 03:44:03	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
16.12.2020 03:44:00	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
16.12.2020 03:43:57	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
16.12.2020 03:43:54	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
16.12.2020 03:43:51	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
16.12.2020 03:43:48	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
16.12.2020 03:43:45	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
16.12.2020 03:43:42	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
16.12.2020 03:43:38	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
16.12.2020 03:43:35	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
16.12.2020 03:43:32	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

16.12.2020 03:43:29	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
16.12.2020 03:43:26	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
16.12.2020 03:43:23	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
16.12.2020 03:43:20	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
16.12.2020 03:43:17	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
16.12.2020 03:43:14	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
16.12.2020 03:43:11	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
16.12.2020 03:43:08	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
16.12.2020 03:43:05	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
16.12.2020 03:43:02	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
16.12.2020 03:42:59	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
16.12.2020 03:42:56	(R101)	Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
16.12.2020 03:42:48	(R007)	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht). DSL-Upstream: , DSL-Downstream: .
16.12.2020 03:41:05	(R008)	DSL-Synchronisation beginnt (Training).
16.12.2020 03:40:50	(R019)	PPPoE-Fehler: Unbekannter Fehler. (Unkown error, status is 5.)
16.12.2020 03:40:50	(R009)	Internetverbindung wurde durch Speedport Smart 3 getrennt.

16.12.2020 03:40:50	(R106-2)	Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet. Grund: Neustart des HG oder manuelle Internettrennung des Benutzers.
16.12.2020 03:40:46	(R006)	DSL antwortet nicht (keine DSL-Synchronisierung).
16.12.2020 03:40:45	(R017)	PPPoE-Fehler: PPPoE-Server meldet einen Systemfehler: (Terminating on signal SIGTERM.)

## Telefonie

DECT-Basisstation: aktiv

Angemeldete Schnurlostelefone: 1

Eingerichtete Rufnummern:

- +493021960294 aktiv
- +493085071541 aktiv
- +493085071542 aktiv
- +493052679811 aktiv
- +493052679810 aktiv

### Verpasste Anrufe:

<i>Zeitpunkt</i>	<i>Anrufer</i>
------------------	----------------

### Angenommene Anrufe:

<i>Zeitpunkt</i>	<i>Anrufer</i>	<i>Endgerät</i>	<i>Dauer [hh:mm:ss]</i>
16.12.2020 17:54:11	022836925376	Mobil 1	01:04:49
16.12.2020 16:18:15	057412994921	Mobil 1	00:57:27

Gewählte Rufnummern:

<i>Zeitpunkt</i>	<i>Anrufer</i>	<i>Endgerät</i>	<i>Dauer [hh:mm:ss]</i>
16.12.2020 14:33:20	089411116336	Mobil 1	00:03:51
16.12.2020 14:27:39	057412994921	Mobil 1	00:00:19
16.12.2020 13:47:34	88627054	Mobil 1	00:00:22
16.12.2020 10:08:10	54810600	Mobil 1	00:00:00
16.12.2020 09:46:36	017648508920	Mobil 1	00:03:41

System-Meldungen:

16.12.2020 03:44:20	(V101) Die Internet Telefonie Verbindung wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse: 79.237.51.228, Internet-Rufnummer: +493021960294
16.12.2020 03:44:20	(V101) Die Internet Telefonie Verbindung wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse: 79.237.51.228, Internet-Rufnummer: +493052679811
16.12.2020 03:44:20	(V101) Die Internet Telefonie Verbindung wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse: 79.237.51.228, Internet-Rufnummer: +493085071542
16.12.2020 03:44:20	(V101) Die Internet Telefonie Verbindung wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse: 79.237.51.228, Internet-Rufnummer: +493052679810
16.12.2020 03:44:19	(V101) Die Internet Telefonie Verbindung wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse: 79.237.51.228, Internet-Rufnummer: +493085071541
16.12.2020 02:48:17	(V101) Die Internet Telefonie Verbindung wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse: 79.237.60.28, Internet-Rufnummer: +493085071542
16.12.2020 02:48:17	(V101) Die Internet Telefonie Verbindung wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse: 79.237.60.28, Internet-Rufnummer: +493052679810
16.12.2020 02:48:17	(V101) Die Internet Telefonie Verbindung wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse: 79.237.60.28, Internet-Rufnummer: +493021960294
16.12.2020 02:48:17	(V101) Die Internet Telefonie Verbindung wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse: 79.237.60.28, Internet-Rufnummer: +493085071541
16.12.2020 02:48:17	(V101) Die Internet Telefonie Verbindung wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse: 79.237.60.28, Internet-Rufnummer: +493052679811

## Heimnetzwerk

WLAN 2,4 GHz Frequenz: aktiv

Angemeldete Clients: 1

---

WLAN 5 GHz Frequenz: aktiv

Angemeldete Clients: 5

---

WLAN Gastzugang: inaktiv

Angemeldete Gäste: 0

---

WLAN-Zeitschaltung: inaktiv

---

SmartHome: inaktiv

---

### System-Meldungen:

16.12.2020 23:35:16	(H001)	DHCP ist aktiv: 16.12.2020 23:35:16 WLAN iPhonevchristian 5a:50:70:97:ca:7f 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
16.12.2020 23:10:37	(H001)	DHCP ist aktiv: 16.12.2020 23:10:37 WLAN iPhonevKettlitz 42:67:23:19:45:5a 192.168.2.112 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
16.12.2020 23:10:36	(H001)	DHCP ist aktiv: 16.12.2020 23:10:36 WLAN iPhonevKettlitz 42:67:23:19:45:5a 192.168.2.112 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
16.12.2020 23:04:00	(H001)	DHCP ist aktiv: 16.12.2020 23:04:00 WLAN iPhonevKettlitz 42:67:23:19:45:5a 192.168.2.112 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
16.12.2020 22:52:12	(H001)	DHCP ist aktiv: 16.12.2020 22:52:11 WLAN iPhone 58:e2:8f:1e:da:46 192.168.2.100 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400

16.12.2020 22:48:06	(H001)	DHCP ist aktiv: 16.12.2020 22:48:06 WLAN DESKTOP-Q2S8GVT bc:54:2f:ce:15:9e 192.168.2.108 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
16.12.2020 20:46:46	(NT101)	Das Gerät mit der Firmware Version 010137.4.6.001.0 hat die IPv6 Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
16.12.2020 20:46:45	(H001)	DHCP ist aktiv: 16.12.2020 20:46:45 WLAN iPhonevKettlitz 42:67:23:19:45:5a 192.168.2.112 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
16.12.2020 20:46:12	(H001)	DHCP ist aktiv: 16.12.2020 20:46:11 WLAN iPhonevKettlitz 42:67:23:19:45:5a 192.168.2.112 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
16.12.2020 20:39:56	(H001)	DHCP ist aktiv: 16.12.2020 20:39:56 WLAN iPhonevKettlitz 42:67:23:19:45:5a 192.168.2.112 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
16.12.2020 20:26:25	(H001)	DHCP ist aktiv: 16.12.2020 20:26:25 WLAN iPhonevchristian 5a:50:70:97:ca:7f 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
16.12.2020 20:23:47	(H001)	DHCP ist aktiv: 16.12.2020 20:23:46 WLAN iPhonevchristian 5a:50:70:97:ca:7f 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
16.12.2020 19:58:46	(H001)	DHCP ist aktiv: 16.12.2020 19:58:46 WLAN iPhonevneCatrin 98:01:a7:ef:c0:63 192.168.2.106 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
16.12.2020 19:40:33	(H001)	DHCP ist aktiv: 16.12.2020 19:40:32 WLAN iPhonevchristian 5a:50:70:97:ca:7f 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
16.12.2020 19:19:42	(H001)	DHCP ist aktiv: 16.12.2020 19:19:42 WLAN iPhonevchristian 5a:50:70:97:ca:7f 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
16.12.2020 19:15:02	(H001)	DHCP ist aktiv: 16.12.2020 19:15:02 WLAN iPhonevchristian 5a:50:70:97:ca:7f 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
16.12.2020 19:10:46	(H001)	DHCP ist aktiv: 16.12.2020 19:10:45 WLAN iPhonevchristian 5a:50:70:97:ca:7f 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400

16.12.2020 18:45:23	(H001)	DHCP ist aktiv: 16.12.2020 18:45:23 WLAN Ann-Sophies-MBP 4c:32:75:96:3c:e7 192.168.2.109 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
16.12.2020 18:32:30	(H001)	DHCP ist aktiv: 16.12.2020 18:32:29 WLAN DESKTOP-Q2S8GVT bc:54:2f:ce:15:9e 192.168.2.108 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
16.12.2020 18:19:31	(H001)	DHCP ist aktiv: 16.12.2020 18:19:31 WLAN iPadvonhristian 3e:3a:a8:86:e5:2d 192.168.2.103 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
16.12.2020 17:59:47	(H001)	DHCP ist aktiv: 16.12.2020 17:59:47 WLAN iPhonevneCatrin 98:01:a7:ef:c0:63 192.168.2.106 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
16.12.2020 15:51:47	(H001)	DHCP ist aktiv: 16.12.2020 15:51:47 WLAN iPhonevhristian 5a:50:70:97:ca:7f 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
16.12.2020 15:50:03	(H001)	DHCP ist aktiv: 16.12.2020 15:50:03 WLAN iPhonevneCatrin 98:01:a7:ef:c0:63 192.168.2.106 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
16.12.2020 15:44:08	(H001)	DHCP ist aktiv: 16.12.2020 15:44:08 WLAN Ann-Sophies-MBP 4c:32:75:96:3c:e7 192.168.2.109 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
16.12.2020 15:42:29	(H001)	DHCP ist aktiv: 16.12.2020 15:42:29 WLAN iPhonevhristian 5a:50:70:97:ca:7f 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
16.12.2020 15:24:24	(H001)	DHCP ist aktiv: 16.12.2020 15:24:24 WLAN AirvonJlieBelle 18:3e:ef:c4:af:ca 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
16.12.2020 15:10:04	(H001)	DHCP ist aktiv: 16.12.2020 15:10:04 WLAN iPhonevhristian 5a:50:70:97:ca:7f 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
16.12.2020 15:07:27	(H001)	DHCP ist aktiv: 16.12.2020 15:07:27 WLAN iPadvonhristian 3e:3a:a8:86:e5:2d 192.168.2.103 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
16.12.2020 15:07:12	(H001)	DHCP ist aktiv: 16.12.2020 15:07:12 WLAN iPadvonhristian 3e:3a:a8:86:e5:2d 192.168.2.103 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400



16.12.2020 14:53:00	(H001)	DHCP ist aktiv: 16.12.2020 14:52:59 WLAN iPhonevchristian 5a:50:70:97:ca:7f 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
16.12.2020 14:46:46	(NT101)	Das Gerät mit der Firmware Version 010137.4.6.001.0 hat die IPv6 Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
16.12.2020 14:09:39	(H001)	DHCP ist aktiv: 16.12.2020 14:09:38 WLAN AirvonJlieBelle 18:3e:ef:c4:af:ca 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
16.12.2020 14:08:47	(H001)	DHCP ist aktiv: 16.12.2020 14:08:47 WLAN DESKTOP-Q2S8GVT bc:54:2f:ce:15:9e 192.168.2.108 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
16.12.2020 14:08:34	(H001)	DHCP ist aktiv: 16.12.2020 14:08:34 WLAN DESKTOP-Q2S8GVT bc:54:2f:ce:15:9e 192.168.2.108 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
16.12.2020 14:00:02	(H001)	DHCP ist aktiv: 16.12.2020 14:00:02 WLAN iPhone 58:e2:8f:1e:da:46 192.168.2.100 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
16.12.2020 13:41:25	(H001)	DHCP ist aktiv: 16.12.2020 13:41:24 WLAN iPhone 58:e2:8f:1e:da:46 192.168.2.100 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
16.12.2020 13:00:54	(H001)	DHCP ist aktiv: 16.12.2020 13:00:54 WLAN iPhonevchristian 5a:50:70:97:ca:7f 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
16.12.2020 12:41:33	(H001)	DHCP ist aktiv: 16.12.2020 12:41:33 WLAN AirvonJlieBelle 18:3e:ef:c4:af:ca 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
16.12.2020 12:41:07	(H001)	DHCP ist aktiv: 16.12.2020 12:41:07 WLAN AirvonJlieBelle 18:3e:ef:c4:af:ca 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
16.12.2020 12:40:03	(H001)	DHCP ist aktiv: 16.12.2020 12:40:02 WLAN iPhonevchristian 5a:50:70:97:ca:7f 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
16.12.2020 12:32:27	(H001)	DHCP ist aktiv: 16.12.2020 12:32:26 LAN LAPTOP-ANNE-CATRIN 80:3f:5d:13:00:8a 192.168.2.107 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
16.12.2020 12:13:53	(H001)	DHCP ist aktiv: 16.12.2020 12:13:52 LAN Wohnzimmer 50:de:06:5b:dc:ed 192.168.2.116 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400

16.12.2020 12:01:35	(H001)	DHCP ist aktiv: 16.12.2020 12:01:35 WLAN AirvonJlieBelle 18:3e:ef:c4:af:ca 192.168.2.101 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
16.12.2020 11:58:43	(H001)	DHCP ist aktiv: 16.12.2020 11:58:43 WLAN iPhonevneCatrin 98:01:a7:ef:c0:63 192.168.2.106 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
16.12.2020 11:45:22	(H001)	DHCP ist aktiv: 16.12.2020 11:45:22 WLAN iPhonevchristian 5a:50:70:97:ca:7f 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
16.12.2020 11:30:06	(H001)	DHCP ist aktiv: 16.12.2020 11:30:06 WLAN iPadvonchristian 3e:3a:a8:86:e5:2d 192.168.2.103 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
16.12.2020 11:28:39	(H001)	DHCP ist aktiv: 16.12.2020 11:28:39 WLAN iPhonevchristian 5a:50:70:97:ca:7f 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
16.12.2020 11:27:15	(H001)	DHCP ist aktiv: 16.12.2020 11:27:14 WLAN iPhone 58:e2:8f:1e:da:46 192.168.2.100 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
16.12.2020 11:04:36	(H001)	DHCP ist aktiv: 16.12.2020 11:04:36 WLAN DESKTOP-Q2S8GVT bc:54:2f:ce:15:9e 192.168.2.108 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
16.12.2020 11:04:33	(H001)	DHCP ist aktiv: 16.12.2020 11:04:33 WLAN DESKTOP-Q2S8GVT bc:54:2f:ce:15:9e 192.168.2.108 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
16.12.2020 10:58:46	(H001)	DHCP ist aktiv: 16.12.2020 10:58:46 WLAN iPhonevchristian 5a:50:70:97:ca:7f 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
16.12.2020 10:57:05	(H001)	DHCP ist aktiv: 16.12.2020 10:57:05 WLAN iPadvonchristian 3e:3a:a8:86:e5:2d 192.168.2.103 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
16.12.2020 10:51:35	(H001)	DHCP ist aktiv: 16.12.2020 10:51:34 LAN D-Link c4:e9:0a:41:6d:c2 192.168.2.110 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
16.12.2020 10:51:29	(H001)	DHCP ist aktiv: 16.12.2020 10:51:28 LAN D-Link c4:e9:0a:41:6d:c2 192.168.2.110 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
16.12.2020 10:46:52	(H001)	DHCP ist aktiv: 16.12.2020 10:46:52 WLAN iPhonevchristian 5a:50:70:97:ca:7f 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400

16.12.2020 10:35:33	(H001)	DHCP ist aktiv: 16.12.2020 10:35:33 WLAN iPhonevchristian 5a:50:70:97:ca:7f 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
16.12.2020 10:22:09	(H001)	DHCP ist aktiv: 16.12.2020 10:22:09 WLAN iPhonevneCatrin 98:01:a7:ef:c0:63 192.168.2.106 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
16.12.2020 09:52:53	(H001)	DHCP ist aktiv: 16.12.2020 09:52:53 WLAN DESKTOP-Q2S8GVT bc:54:2f:ce:15:9e 192.168.2.108 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
16.12.2020 09:39:20	(H001)	DHCP ist aktiv: 16.12.2020 09:39:20 WLAN iPhonevneCatrin 98:01:a7:ef:c0:63 192.168.2.106 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
16.12.2020 09:37:13	(H001)	DHCP ist aktiv: 16.12.2020 09:37:12 WLAN iPhonevneCatrin 98:01:a7:ef:c0:63 192.168.2.106 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
16.12.2020 09:24:11	(H001)	DHCP ist aktiv: 16.12.2020 09:24:11 WLAN iPhonevneCatrin 98:01:a7:ef:c0:63 192.168.2.106 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
16.12.2020 09:16:22	(H001)	DHCP ist aktiv: 16.12.2020 09:16:22 WLAN iPhonevneCatrin 98:01:a7:ef:c0:63 192.168.2.106 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
16.12.2020 09:16:10	(H001)	DHCP ist aktiv: 16.12.2020 09:16:09 WLAN iPhonevneCatrin 98:01:a7:ef:c0:63 192.168.2.106 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
16.12.2020 09:02:10	(H001)	DHCP ist aktiv: 16.12.2020 09:02:10 WLAN iPhonevneCatrin 98:01:a7:ef:c0:63 192.168.2.106 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
16.12.2020 08:52:05	(H001)	DHCP ist aktiv: 16.12.2020 08:52:05 WLAN iPhonevneCatrin 98:01:a7:ef:c0:63 192.168.2.106 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
16.12.2020 08:51:56	(H001)	DHCP ist aktiv: 16.12.2020 08:51:56 WLAN iPhonevneCatrin 98:01:a7:ef:c0:63 192.168.2.106 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
16.12.2020 08:46:45	(NT101)	Das Gerät mit der Firmware Version 010137.4.6.001.0 hat die IPv6 Systemzeit erfolgreich aktualisiert.

16.12.2020 08:32:00	(H001)	DHCP ist aktiv: 16.12.2020 08:31:59 WLAN iPhone 58:e2:8f:1e:da:46 192.168.2.100 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
16.12.2020 08:22:25	(H001)	DHCP ist aktiv: 16.12.2020 08:22:24 LAN LAPTOP-ANNE-CATRIN 80:3f:5d:13:00:8a 192.168.2.107 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
16.12.2020 07:58:42	(H001)	DHCP ist aktiv: 16.12.2020 07:58:42 WLAN DESKTOP-Q2S8GVT bc:54:2f:ce:15:9e 192.168.2.108 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
16.12.2020 07:16:45	(H001)	DHCP ist aktiv: 16.12.2020 07:16:45 WLAN iPhonevchristian 5a:50:70:97:ca:7f 192.168.2.104 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
16.12.2020 03:45:22	(H001)	DHCP ist aktiv: 16.12.2020 03:45:21 WLAN Ann-Sophies-MBP 4c:32:75:96:3c:e7 192.168.2.109 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1814400
16.12.2020 03:44:16	(ME104)	Router sendet Präfix 2003:ec:2f0a:cd0c::/64 ins LAN
16.12.2020 03:44:10	(EP004)	Eine Benachrichtigungs-E-Mail wurde erfolgreich versendet, da der Speedport eine neue IPv4 und/oder IPv6 Adresse bekommen hat.
16.12.2020 02:46:45	(NT101)	Das Gerät mit der Firmware Version 010137.4.6.001.0 hat die IPv6 Systemzeit erfolgreich aktualisiert.
16.12.2020 02:29:50	(ME104)	Router sendet Präfix 2003:ec:2f27:9422::/64 ins LAN
16.12.2020 00:00:03	(EP007)	Eine Benachrichtigungs-E-Mail mit dem täglichen System Report wurde erfolgreich versendet.

Sie erhalten bei den Anruflisten und Systemmeldungen die Informationen für den Zeitraum vom letzten System Report bis zum aktuellen System Report.

Diese E-Mail wurde von Ihrem Speedport Smart 3 automatisch generiert.

Wenn Sie diese E-Mail nicht mehr erhalten möchten deaktivieren Sie bitte in Ihrem [Speedport](#) im Menü "Einstellungen / E-Mail Benachrichtigung" den Versand dieser Information.