

Tabelle1

Verbind ungshist orie

Index	Sync-Zeitpunkt	Abbauzeitpunkt	Standard	VDSL-Profil	Abbaugrund	DS-Datenrate	US-Datenrate	DS-SNR	US-SNR	DS-Daempfung	US-Daempfung	Linecode	Vectoring
1	08.04.2022 12:19:56	29.04.2022 11:42:22 G.Vector	17a		Leitungsfehler	63679	12734 15.1	21.6	17.9	22.1	5.7.9.9.0.7	Yes	
2	29.04.2022 12:06:31	09.05.2022 03:24:50 G.Vector	17a		Leitungsfehler	63679	12734 14.9	21.1	18.0	22.4	5.7.9.9.0.7	Yes	
3	09.05.2022 03:26:13	10.05.2022 05:11:50 G.Vector	17a		Leitungsfehler	63679	12734 14.0	22.1	17.8	22.6	5.7.9.9.0.7	Yes	
4	10.05.2022 05:13:14	11.05.2022 04:02:22 G.Vector	17a		Leitungsfehler	63679	12734 10.5	22.4	17.7	22.6	5.7.9.9.0.7	Yes	
5	11.05.2022 04:03:44	18.05.2022 16:49:49 G.Vector	17a		Leitungsfehler	63679	12734 7.7	22.3	18.4	22.7	5.7.9.9.0.7	Yes	
6	18.05.2022 17:04:28	19.05.2022 20:35:13 G.Vector	17a		Leitungsfehler	63679	12734 8.0	23.6	18.5	22.8	5.7.9.9.0.7	Yes	
7	19.05.2022 20:36:38	21.05.2022 03:22:12 G.Vector	17a		Leitungsfehler	63679	12734 7.6	22.2	18.5	22.9	5.7.9.9.0.7	Yes	
8	21.05.2022 03:23:35	27.05.2022 04:40:30 G.Vector	17a		Leitungsfehler	63679	12734 7.4	22.0	18.4	22.8	5.7.9.9.0.7	Yes	
9	27.05.2022 04:41:52	27.05.2022 20:13:13 G.Vector	17a		Leitungsfehler	63679	12734 10.6	23.1	17.8	22.8	5.7.9.9.0.7	Yes	
10	27.05.2022 20:15:07	27.05.2022 20:53:29 G.Vector	17a		Protokoll	63679	12734 10.2	22.0	17.8	22.8	5.7.9.9.0.7	Yes	
11	27.05.2022 20:53:12	28.05.2022 03:57:20 G.Vector	17a		Leitungsfehler	63679	12734 10.0	22.0	17.8	22.8	5.7.9.9.0.7	Yes	
12	28.05.2022 03:58:43	29.05.2022 03:04:14 G.Vector	17a		Leitungsfehler	63679	12734 13.6	21.8	17.9	22.7	5.7.9.9.0.7	Yes	
13	29.05.2022 03:05:38	30.05.2022 03:10:44 G.Vector	17a		Leitungsfehler	63679	12734 13.7	22.0	17.8	22.7	5.7.9.9.0.7	Yes	
14	30.05.2022 03:12:09	01.06.2022 08:49:32 G.Vector	17a		Leitungsfehler	63679	12734 10.5	22.3	17.7	22.7	5.7.9.9.0.7	Yes	
15	01.06.2022 08:53:27	01.06.2022 08:56:18 G.Vector	17a		Leitungsfehler	63679	12734 10.5	22.2	17.7	22.6	5.7.9.9.0.7	Yes	
16	01.06.2022 09:07:07	02.06.2022 12:24:33 G.Vector	17a		Leitungsfehler	90218	35187 6.3	6.3	18.1	22.6	5.7.9.9.0.7	Yes	
17	02.06.2022 12:29:11	08.06.2022 10:17:51 G.Vector	17a		Leitungsfehler	90046	35256 6.3	5.9	18.1	22.6	5.7.9.9.0.7	Yes	
18	08.06.2022 10:38:37	11.06.2022 06:59:13 G.Vector	17a		Leitungsfehler	88897	34500 6.3	6.2	17.7	22.8	5.7.9.9.0.7	Yes	
19	11.06.2022 07:00:38	13.06.2022 20:29:48 G.Vector	17a		Leitungsfehler	88667	34523 6.3	6.2	17.7	22.8	5.7.9.9.0.7	Yes	
20	13.06.2022 20:31:11	14.06.2022 11:22:46 G.Vector	17a		Leitungsfehler	88417	34312 6.3	6.1	17.7	22.8	5.7.9.9.0.7	Yes	
21	14.06.2022 11:34:56	14.06.2022 11:52:59 G.Vector	17a		Leitungsfehler	88522	34664 6.3	6.1	17.7	22.8	5.7.9.9.0.7	Yes	
22	14.06.2022 12:08:22	14.06.2022 16:14:48 G.Vector	17a		Leitungsfehler	88253	34807 6.4	6.1	17.7	22.8	5.7.9.9.0.7	Yes	
23	14.06.2022 16:16:14	15.06.2022 03:12:34 G.Vector	17a		Leitungsfehler	88456	34575 6.3	6.1	17.7	22.8	5.7.9.9.0.7	Yes	
24	15.06.2022 03:13:56	16.06.2022 04:29:02 G.Vector	17a		Leitungsfehler	63679	12734 14.0	20.5	17.7	22.8	5.7.9.9.0.7	Yes	
25	16.06.2022 04:30:28	16.06.2022 09:05:26 G.Vector	17a		Leitungsfehler	63679	12734 13.4	21.6	17.9	22.9	5.7.9.9.0.7	Yes	
26	16.06.2022 10:33:04	17.06.2022 04:02:34 G.Vector	17a		Leitungsfehler	63679	12734 13.6	21.5	18.3	22.9	5.7.9.9.0.7	Yes	
27	17.06.2022 04:03:57	18.06.2022 04:41:16 G.Vector	17a		Leitungsfehler	63679	12734 13.5	21.5	18.3	22.9	5.7.9.9.0.7	Yes	
28	18.06.2022 04:42:38	19.06.2022 04:26:05 G.Vector	17a		Leitungsfehler	63679	12734 9.9	21.7	17.9	22.9	5.7.9.9.0.7	Yes	
29	19.06.2022 04:27:31	20.06.2022 04:23:00 G.Vector	17a		Leitungsfehler	63679	12734 7.2	22.2	18.6	23.0	5.7.9.9.0.7	Yes	
30	20.06.2022 04:24:22	21.06.2022 03:48:46 G.Vector	17a		Leitungsfehler	63679	12734 7.3	22.2	18.6	23.0	5.7.9.9.0.7	Yes	
31	21.06.2022 03:50:09	G.Vector	17a			63679	12734 7.3	22.4	18.6	22.9	5.7.9.9.0.7	Yes	