

fehlerhafte Konfiguration Digitalisierungsbox Smart und Premium  
Auflösung A-Record – z.B. DLAN IP Voice Data

## Registrar

Registrar

tel.t-online.de

Port Registrar

5060

Transportprotokoll

UDP

TCP

TLS

Automatisch

korrekte Konfiguration Digitalisierungsbox Smart und Premium  
Auflösung SRV – z.B. DLAN IP Voice Data

## Registrar

Registrar

tel.t-online.de

Port Registrar

0

Transportprotokoll

UDP

TCP

TLS

Automatisch

korrekte Konfiguration Digitalisierungsbox Smart und Premium  
Auflösung SRV – DLAN Cloud PBX

## Registrar

Registrar

hpbx.deutschland-ian.de

Port Registrar

0

Transportprotokoll

UDP

TCP

TLS

Automatisch