

## FRITZ!Box 7530

System > Ereignisse

Internetverbindung

17.12.19	19:58:40	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:cd:4f22:e000::/56
17.12.19	19:58:39	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: [GELÖSCHT]
17.12.19	19:58:39	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: ..., Breitband-PoP: ESSJ06
17.12.19	19:57:37	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
17.12.19	19:56:52	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 262326/46719 kbit/s).
17.12.19	19:55:07	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
17.12.19	19:54:24	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
17.12.19	19:53:53	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
17.12.19	19:53:08	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 222135/46719 kbit/s).
17.12.19	19:51:23	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
17.12.19	19:51:03	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
17.12.19	19:51:03	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
17.12.19	19:51:03	Internetverbindung wurde getrennt.
17.12.19	19:50:59	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
17.12.19	19:38:06	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:cd:4f22:a800::/56

17.12.19	19:38:05	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: [GELÖSCHT]
17.12.19	19:38:05	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: [GELÖSCHT] Breitband-PoP: ESSJ06
17.12.19	19:37:03	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
17.12.19	19:34:05	Internetverbindung wurde getrennt.
17.12.19	19:34:05	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
17.12.19	19:33:50	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
17.12.19	19:33:21	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 236157/46719 kbit/s).
17.12.19	19:31:26	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
17.12.19	19:27:08	Internetverbindung wurde getrennt.
17.12.19	19:27:08	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
17.12.19	19:27:06	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
17.12.19	19:26:24	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 228050/46719 kbit/s).
17.12.19	19:24:33	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
17.12.19	19:23:48	Internetverbindung wurde getrennt.
17.12.19	19:23:48	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
17.12.19	19:23:45	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

17.12.19 19:23:03 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 261109/46719 kbit/s).

17.12.19 19:21:17 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

17.12.19 19:20:50 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

17.12.19 19:20:50 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

17.12.19 19:20:50 Internetverbindung wurde getrennt.

17.12.19 19:20:45 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

17.12.19 19:05:35 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix:  
2003:cd:4f21:9700::/56

17.12.19 18:50:36 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix:  
2003:cd:4f21:9700::/56

17.12.19 18:50:35 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:  
[GELÖSCHT]

17.12.19 18:50:35 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:

17.12.19 18:48:48 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 264537/46719 kbit/s).

17.12.19 18:47:02 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

17.12.19 18:46:34 Internetverbindung wurde getrennt.

17.12.19 18:46:34 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

17.12.19 18:46:21 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

17.12.19 18:45:49 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 256017/46719 kbit/s).

17.12.19	18:44:01	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
17.12.19	18:43:25	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
17.12.19	18:43:25	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
17.12.19	18:43:25	Internetverbindung wurde getrennt.
17.12.19	18:43:20	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
17.12.19	18:41:44	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:cd:4f21:8200::/56
17.12.19	18:41:43	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: [GELÖSCHT]
17.12.19	18:41:43	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: [GELÖSCHT] Breitband-PoP: ESSJ06
17.12.19	18:40:41	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
17.12.19	18:39:57	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 263485/46719 kbit/s).
17.12.19	18:38:11	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
17.12.19	18:37:47	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
17.12.19	18:37:47	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
17.12.19	18:37:47	Internetverbindung wurde getrennt.
17.12.19	18:37:42	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
17.12.19	18:28:14	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix:

17.12.19	18:28:13	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: [GELÖSCHT] Breitband-PoP: ESSJ06
17.12.19	18:27:11	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
17.12.19	18:26:26	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 258125/46719 kbit/s).
17.12.19	18:24:39	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
17.12.19	18:24:09	Internetverbindung wurde getrennt.
17.12.19	18:24:09	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
17.12.19	18:23:57	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
17.12.19	18:23:24	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 248560/46719 kbit/s).
17.12.19	18:21:39	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
17.12.19	18:21:21	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
17.12.19	18:21:21	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
17.12.19	18:21:21	Internetverbindung wurde getrennt.
17.12.19	18:21:17	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
17.12.19	18:10:59	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:cd:4f21:1000::/56
17.12.19	17:56:00	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:cd:4f21:1000::/56
17.12.19	17:55:59	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: [GELÖSCHT]

17.12.19 17:55:59 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: [GELÖSCHT], Breitband-PoP: ESSJ06

17.12.19 17:54:57 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

17.12.19 17:54:12 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 263922/46719 kbit/s).

17.12.19 17:52:25 DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit 17.12.19 17:51:15]

17.12.19 17:48:32 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 255497/46719 kbit/s).

17.12.19 17:46:45 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

17.12.19 17:45:51 Internetverbindung wurde getrennt.

17.12.19 17:45:51 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

17.12.19 17:45:47 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

17.12.19 17:45:06 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 255726/46719 kbit/s).

17.12.19 17:43:18 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

17.12.19 17:42:55 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

17.12.19 17:42:55 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

17.12.19 17:42:55 Internetverbindung wurde getrennt.

17.12.19 17:42:51 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

17.12.19 17:22:20 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:cd:4f20:8d00::/56

17.12.19	17:07:21	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:cd:4f20:8d00::/56
17.12.19	17:07:20	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: [GELÖSCHT]
17.12.19	17:07:20	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: [GELÖSCHT], Breitband-PoP: ESSJ06
17.12.19	17:06:18	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
17.12.19	17:05:33	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 266033/46719 kbit/s).
17.12.19	17:03:32	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
17.12.19	17:03:05	Internetverbindung wurde getrennt.
17.12.19	17:03:05	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
17.12.19	17:02:55	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
17.12.19	16:57:49	Internetverbindung wurde getrennt.
17.12.19	16:57:49	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
17.12.19	16:57:28	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
17.12.19	16:57:05	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 239248/45067 kbit/s).
17.12.19	16:55:19	DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit 17.12.19 16:52:20]
17.12.19	16:50:22	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

17.12.19 16:48:52 Internetverbindung wurde getrennt.

17.12.19 16:48:52 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

17.12.19 16:48:40 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

17.12.19 16:48:08  
DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 164068/45981 kbit/s).

17.12.19 16:46:23 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

17.12.19 16:45:00 Internetverbindung wurde getrennt.

17.12.19 16:45:00 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

17.12.19 16:44:49 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

17.12.19 16:44:15  
DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 234026/46719 kbit/s).

17.12.19 16:42:28 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

17.12.19 16:42:02 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

17.12.19 16:42:02 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

17.12.19 16:42:02 Internetverbindung wurde getrennt.

17.12.19 16:41:57 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

17.12.19 16:35:48 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix:  
2003:cd:4f1f:c300::/56

17.12.19 16:20:49 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix:  
2003:cd:4f1f:c300::/56

17.12.19 16:20:48 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:

17.12.19	16:20:48	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: [GELÖSCHT], Breitband-PoP: ESSJ06
17.12.19	16:19:46	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
17.12.19	16:19:02	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 263554/46719 kbit/s).
17.12.19	16:17:16	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
17.12.19	16:16:40	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
17.12.19	16:16:40	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
17.12.19	16:16:40	Internetverbindung wurde getrennt.
17.12.19	16:16:35	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
17.12.19	15:19:04	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:cd:4f1e:2400::/56
17.12.19	15:04:05	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:cd:4f1e:2400::/56
17.12.19	15:04:04	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: [GELÖSCHT]
17.12.19	15:04:04	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: [GELÖSCHT]: ESSJ06
17.12.19	15:02:56	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
17.12.19	15:02:11	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 261917/46719 kbit/s).
17.12.19	15:00:25	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

17.12.19	14:59:39	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
17.12.19	14:59:39	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
17.12.19	14:59:39	Internetverbindung wurde getrennt.
17.12.19	14:59:34	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
17.12.19	10:30:36	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:cd:4f16:3300::/56
17.12.19	10:15:36	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: [GELÖSCHT], Breitband-PoP: ESSJ06
17.12.19	10:14:34	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
17.12.19	10:13:49	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 262984/46719 kbit/s).
17.12.19	10:11:37	DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit 17.12.19 10:08:05]
17.12.19	10:04:22	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
17.12.19	10:04:09	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
17.12.19	10:03:24	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 259077/46719 kbit/s).
17.12.19	10:00:34	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
17.12.19	10:00:06	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
17.12.19	10:00:06	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
17.12.19	10:00:06	Internetverbindung wurde getrennt.

17.12.19 10:00:02 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

17.12.19 09:14:53 VPN-Verbindung zu buko71 wurde getrennt. Ursache: 3 IKE server

17.12.19 09:07:39  
VPN-Verbindung zu buko71 [2.247.255.179] IKE SA: DH2/AES256/SHA1  
IPsec SA: ESP-AES-256/SHA1/LT-3600 wurde erfolgreich hergestellt.

17.12.19 08:55:30 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix:  
2003:cd:4f14:6300::/56

17.12.19 08:40:31 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix:  
2003:cd:4f14:6300::/56

17.12.19 08:40:30 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:  
[GELÖSCHT]

17.12.19 08:40:30 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:  
[GELÖSCHT], Breitband-PoP: ESSJ06

17.12.19 08:39:28 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

17.12.19 08:35:56 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

17.12.19 08:35:56 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

17.12.19 08:35:56 Internetverbindung wurde getrennt.

17.12.19 08:35:52 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

14.12.19 20:30:30 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix:  
2003:cd:4f33:c200::/56

14.12.19 20:15:31 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix:  
2003:cd:4f33:c200::/56

14.12.19 20:15:30 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:  
[GELÖSCHT]

14.12.19	20:15:30	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: [GELÖSCHT], Breitband-PoP: ESSJ06
14.12.19	20:14:28	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.12.19	20:13:43	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 264591/46719 kbit/s).
14.12.19	20:11:56	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
14.12.19	20:11:38	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
14.12.19	20:11:38	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
14.12.19	20:11:38	Internetverbindung wurde getrennt.
14.12.19	20:11:33	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
14.12.19	18:14:18	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:cd:4f32:f100::/56
14.12.19	17:59:19	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:cd:4f32:f100::/56
14.12.19	17:59:18	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: [GELÖSCHT]]
14.12.19	17:59:18	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: [GELÖSCHT], Breitband-PoP: ESSJ06
14.12.19	17:58:16	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.12.19	17:55:19	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
14.12.19	17:55:19	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

14.12.19	17:55:19	Internetverbindung wurde getrennt.
14.12.19	17:55:15	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
14.12.19	12:01:52	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:cd:4f30:8d00::/56
14.12.19	11:46:53	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:cd:4f30:8d00::/56
14.12.19	11:46:52	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: [GELÖSCHT]
14.12.19	11:46:52	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: [GELÖSCHT] Breitband-PoP: ESSJ06
14.12.19	11:45:50	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.12.19	11:45:05	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 266290/46719 kbit/s).
14.12.19	11:43:19	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
14.12.19	11:42:55	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
14.12.19	11:42:55	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
14.12.19	11:42:55	Internetverbindung wurde getrennt.
14.12.19	11:42:50	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
13.12.19	16:15:20	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:cd:4f20:e600::/56
13.12.19	16:00:21	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:cd:4f20:e600::/56

13.12.19	16:00:20	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: [GELÖSCHT]
13.12.19	16:00:20	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: [GELÖSCHT], Breitband-PoP: ESSJ06
13.12.19	15:59:18	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

13.12.19	15:51:56	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
13.12.19	15:51:02	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
13.12.19	15:50:17	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 260482/46719 kbit/s).
13.12.19	15:48:03	DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit 13.12.19 15:44:39]
13.12.19	15:40:42	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
13.12.19	15:40:26	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
13.12.19	15:39:41	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 264514/46719 kbit/s).
13.12.19	15:37:08	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
13.12.19	15:36:52	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
13.12.19	15:36:52	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
13.12.19	15:36:52	Internetverbindung wurde getrennt.
13.12.19	15:36:47	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
13.12.19	00:58:59	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:cd:4f27:7700::/56
13.12.19	00:44:00	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:cd:4f27:7700::/56
13.12.19	00:43:59	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: [GELÖSCHT]
13.12.19	00:43:59	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: [GELÖSCHT], Breitband-PoP: ESSJ06
13.12.19	00:42:57	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
13.12.19	00:42:12	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 266390/46719 kbit/s).

13.12.19 00:40:29 Internetverbindung wurde getrennt.

13.12.19 00:40:29 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

13.12.19 00:40:27 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

13.12.19 00:38:00 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 266710/46719 kbit/s).

13.12.19 00:36:13 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

13.12.19 00:34:36 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

13.12.19 00:34:36 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

13.12.19 00:34:36 Internetverbindung wurde getrennt.

13.12.19 00:34:31 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

13.12.19 00:22:41 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix:  
2003:cd:4f27:5300::/56

13.12.19 00:22:40 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:  
[GELÖSCHT]

13.12.19 00:22:40 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:  
[GELÖSCHT]Breitband-PoP: ESSJ06

13.12.19 00:21:38 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

13.12.19 00:20:53 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 266037/46719 kbit/s).

13.12.19 00:19:06 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

13.12.19 00:18:43 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

13.12.19 00:18:43 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

13.12.19 00:18:43 Internetverbindung wurde getrennt.

13.12.19 00:18:38 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

12.12.19 23:46:00 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix:  
2003:cd:4f26:eb00::/56

12.12.19 23:31:00 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix:  
2003:cd:4f26:eb00::/56

12.12.19 23:31:00 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:  
[GELÖSCHT]  
[GELÖSCHT]Breitband-PoP: ESSJ06

12.12.19 23:27:19 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

12.12.19 23:26:37 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

12.12.19 23:26:37 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

12.12.19 23:26:37 Internetverbindung wurde getrennt.

12.12.19 23:26:33 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

12.12.19 23:17:53 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix:  
2003:cd:4f26:db00::/56

12.12.19 23:17:52 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:  
[GELÖSCHT]

12.12.19 23:17:52 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:  
[GELÖSCHT], Breitband-PoP: ESSJ06

12.12.19 23:16:50 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

12.12.19	23:16:05	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 265823/46719 kbit/s).
12.12.19	23:14:17	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
12.12.19	23:13:47	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
12.12.19	23:13:47	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
12.12.19	23:13:47	Internetverbindung wurde getrennt.
12.12.19	23:13:42	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
12.12.19	23:10:35	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:cd:4f26:c800::/56
12.12.19	23:10:34	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: [GELÖSCHT] [GELÖSCHT]
12.12.19	23:10:34	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: [GELÖSCHT], Breitband-PoP: ESSJ06
12.12.19	23:09:32	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
12.12.19	23:08:47	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 265505/46719 kbit/s).
12.12.19	23:06:42	Internetverbindung wurde getrennt.
12.12.19	23:06:38	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
12.12.19	22:06:57	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:cd:4f25:bb00::/56
12.12.19	21:51:57	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:cd:4f25:bb00::/56

12.12.19	21:51:56	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: [GELÖSCHT]
12.12.19	21:51:56	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: [GELÖSCHT], Breitband-PoP: ESSJ06
12.12.19	21:50:54	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
12.12.19	21:50:10	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 264388/46719 kbit/s).
12.12.19	21:48:24	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
12.12.19	21:46:42	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
12.12.19	21:46:04	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
12.12.19	21:46:04	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
12.12.19	21:46:04	Internetverbindung wurde getrennt.
12.12.19	21:45:59	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
12.12.19	21:00:48	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:cd:4f24:b000::/56
12.12.19	20:45:49	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:cd:4f24:b000::/56
12.12.19	20:45:48	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: [GELÖSCHT]
12.12.19	20:45:48	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: [GELÖSCHT], Breitband-PoP: ESSJ06
12.12.19	20:44:46	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

12.12.19 20:44:01 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 250676/46719)

12.12.19 20:41:12 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

12.12.19 20:40:27  
DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 249295/46719 kbit/s).

12.12.19 20:38:40 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

12.12.19 20:38:18 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

12.12.19 20:38:18 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

12.12.19 20:38:18 Internetverbindung wurde getrennt.

12.12.19 20:38:13 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

12.12.19 20:28:22 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix:  
2003:cd:4f24:6400::/56

12.12.19 20:28:21 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:  
[GELÖSCHT]

12.12.19 20:28:21  
Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:  
[GELÖSCHT]Breitband-PoP: ESSJ06

12.12.19 20:27:19 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

12.12.19 20:26:35  
DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 282938/46718 kbit/s).

12.12.19 20:24:49 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

12.12.19 20:24:22 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

12.12.19 20:24:22 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

- 12.12.19 20:24:22 Internetverbindung wurde getrennt.
- 12.12.19 20:24:17 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
- 12.12.19 20:20:03 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix:  
2003:cd:4f24:4c00::/56
- 12.12.19 20:20:02 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:  
[GELÖSCHT]
- 12.12.19 20:20:02 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:  
[GELÖSCHT]Breitband-PoP: ESSJ06
- 12.12.19 20:16:28 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
- 12.12.19 20:16:11 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
- 12.12.19 20:16:11 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 12.12.19 20:16:11 Internetverbindung wurde getrennt.
- 12.12.19 20:16:06 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
- 12.12.19 20:16:05 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
- 12.12.19 19:54:32 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix:  
2003:cd:4f23:5e00::/56
- 12.12.19 19:39:32 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix:  
2003:cd:4f23:5e00::/56
- 12.12.19 19:39:31 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:  
[GELÖSCHT]

12.12.19 19:39:31 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: [GELÖSCHT]Breitband-PoP: ESSJ06

12.12.19 19:38:29 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

12.12.19 19:37:44 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 282405/46718 kbit/s).

12.12.19 19:35:58 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

12.12.19 19:35:35 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

12.12.19 19:35:35 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

12.12.19 19:35:35 Internetverbindung wurde getrennt.

12.12.19 19:35:31 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

12.12.19 19:08:07 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:cd:4f22:7200::/56

12.12.19 18:53:08 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:cd:4f22:7200::/56

12.12.19 18:52:21 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

12.12.19 18:52:05 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

12.12.19 18:51:20 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 276607/46718 kbit/s).

12.12.19 18:49:34 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

12.12.19 18:49:16 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

12.12.19 18:49:16 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

12.12.19 18:49:16 Internetverbindung wurde getrennt.

12.12.19 18:49:11 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

12.12.19 18:35:37 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix:  
2003:cd:4f21:be00::/56

12.12.19 18:35:36 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:  
[GELÖSCHT]

12.12.19 18:35:36 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:  
[GELÖSCHT], Breitband-PoP: ESSJ06

12.12.19 18:34:34 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

12.12.19 18:33:50 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 283224/46718 kbit/s).

12.12.19 18:32:04 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

12.12.19 18:31:41 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

12.12.19 18:31:41 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

12.12.19 18:31:41 Internetverbindung wurde getrennt.

12.12.19 18:31:36 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

12.12.19 18:18:51 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix:  
2003:cd:4f21:600::/56

12.12.19 18:18:50 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:  
[GELÖSCHT]

12.12.19 18:17:03 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 279811/46718 kbit/s).

12.12.19	18:15:15	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
12.12.19	18:14:52	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
12.12.19	18:14:52	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
12.12.19	18:14:52	Internetverbindung wurde getrennt.
12.12.19	18:14:48	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
12.12.19	17:44:03	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:cd:4f1f:f300::/56
12.12.19	17:29:03	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:cd:4f1f:f300::/56
12.12.19	17:29:02	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: [GELÖSCHT]
12.12.19	17:29:02	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: [GELÖSCHT]Breitband-PoP: ESSJ06
12.12.19	17:28:00	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
12.12.19	17:27:15	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 282906/46718 kbit/s).
12.12.19	17:25:28	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
12.12.19	17:25:05	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
12.12.19	17:25:05	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
12.12.19	17:25:05	Internetverbindung wurde getrennt.
12.12.19	17:25:01	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

12.12.19	17:24:59	Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
12.12.19	16:50:34	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:cd:4f1e:b900::/56
12.12.19	16:35:35	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:cd:4f1e:b900::/56
12.12.19	16:35:34	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: [GELÖSCHT]Breitband-PoP: ESSJ06
12.12.19	16:34:32	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.