

## System &gt; Ereignisse

Internetverbindung ▾

03.07.20	13:08:12	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:df:a72b:7f00::/56
03.07.20	12:53:13	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:df:a72b:7f00::/56
03.07.20	12:53:12	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:df:a7ff:2bd5:f2b0:14ff:fe8:341b
03.07.20	12:53:12	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.195.49.252, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.178, Breitband-PoP: MOEJ01
03.07.20	12:53:12	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 60975/29268 kbit/s
03.07.20	12:53:03	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 65183/31420 kbit/s).
03.07.20	12:51:08	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
03.07.20	12:50:55	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
03.07.20	12:50:54	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
03.07.20	12:50:54	Internetverbindung wurde getrennt.
03.07.20	12:50:49	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
03.07.20	02:39:31	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:df:a703:e200::/56
03.07.20	02:24:32	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:df:a703:e200::/56
03.07.20	02:24:32	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:df:a7ff:403:f2b0:14ff:fe8:341b
03.07.20	02:24:32	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.237.171.246, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.178, Breitband-PoP: MOEJ01
03.07.20	02:24:25	Internetverbindung wurde getrennt.
03.07.20	02:24:25	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
03.07.20	02:24:25	Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
02.07.20	02:40:24	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:df:a707:2a00::/56
02.07.20	02:25:24	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:df:a707:2a00::/56
02.07.20	02:25:24	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:df:a7ff:744:f2b0:14ff:fe8:341b
02.07.20	02:25:24	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.237.169.252, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.178, Breitband-PoP: MOEJ01
02.07.20	02:25:17	Internetverbindung wurde getrennt.
02.07.20	02:25:17	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
02.07.20	02:25:17	Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
01.07.20	02:41:35	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:df:a704:dd00::/56
01.07.20	02:26:35	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:df:a704:dd00::/56
01.07.20	02:26:35	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:df:a7ff:4f0:f2b0:14ff:fe8:341b
01.07.20	02:26:35	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.237.169.229, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.178, Breitband-PoP: MOEJ01
01.07.20	02:26:28	Internetverbindung wurde getrennt.
01.07.20	02:26:28	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
01.07.20	02:26:28	Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
30.06.20	13:12:59	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:df:a725:4600::/56
30.06.20	12:58:00	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:df:a725:4600::/56
30.06.20	12:58:00	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:df:a7ff:255e:f2b0:14ff:fe8:341b
30.06.20	12:58:00	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.195.53.9, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.178, Breitband-PoP: MOEJ01
30.06.20	12:57:59	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 60444/28425 kbit/s
30.06.20	12:57:59	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 65183/31420 kbit/s).

30.06.20	12:57:50	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 64756/31083 kbit/s).
30.06.20	12:55:57	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
30.06.20	12:55:44	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
30.06.20	12:55:43	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
30.06.20	12:55:43	Internetverbindung wurde getrennt.
30.06.20	12:55:38	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
26.06.20	13:08:28	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:df:a71b:f400::/56
26.06.20	12:53:29	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:df:a71b:f400::/56
26.06.20	12:53:28	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:df:a7ff:1bfd:f2b0:14ff:fe8:341b
26.06.20	12:53:28	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.177.81.118, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.178, Breitband-PoP: MOEJ01
26.06.20	12:53:25	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 64192/30188 kbit/s).
26.06.20	12:51:31	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
26.06.20	12:51:17	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
26.06.20	12:51:16	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
26.06.20	12:51:16	Internetverbindung wurde getrennt.
26.06.20	12:51:11	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
25.06.20	11:24:25	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:df:a722:fa00::/56
25.06.20	11:09:26	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:df:a722:fa00::/56
25.06.20	11:09:26	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:df:a7ff:22fb:f2b0:14ff:fe8:341b
25.06.20	11:09:26	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.195.58.219, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.178, Breitband-PoP: MOEJ01
25.06.20	11:09:25	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 65140/28936 kbit/s
25.06.20	11:09:14	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 65140/30823 kbit/s).
25.06.20	11:07:19	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
25.06.20	11:06:48	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
25.06.20	11:06:47	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
25.06.20	11:06:47	Internetverbindung wurde getrennt.
25.06.20	11:06:43	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
24.06.20	13:47:55	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:df:a726:5b00::/56
24.06.20	13:32:56	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:df:a726:5b00::/56
24.06.20	13:32:56	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:df:a7ff:2677:f2b0:14ff:fe8:341b
24.06.20	13:32:56	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.195.53.66, DNS-Server: 217.237.148.70 und 217.237.150.115, Gateway: 62.155.244.178, Breitband-PoP: MOEJ01
24.06.20	13:32:56	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 54638/21327 kbit/s
24.06.20	13:32:52	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 67725/30730 kbit/s).
24.06.20	13:30:58	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).