

## System &gt; Ereignisse

## Internetverbindung

12.03.24	20:36:05	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:fb:ef09:1500::/56
12.03.24	20:21:05	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fb:ef09:1500::/56
12.03.24	20:21:05	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fb:efff:93e:1eed:6fff:fe53:5fcb
12.03.24	20:21:05	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.154.211.44, DNS-Server: 217.237.151.51 und 217.237.149.205, Gateway: 62.155.240.174, Breitband-PoP: BERJ71
12.03.24	20:20:13	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
12.03.24	20:19:28	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 292023/46719 kbit/s).
12.03.24	20:16:59	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
12.03.24	20:14:47	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
12.03.24	20:14:46	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
12.03.24	20:14:46	Internetverbindung wurde getrennt.
12.03.24	20:14:42	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
12.03.24	20:14:39	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:fb:ef09:c00::/56
12.03.24	20:14:38	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:fb:efff:934:1eed:6fff:fe53:5fcb
12.03.24	20:14:38	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.154.211.28, DNS-Server: 217.237.151.51 und 217.237.149.205, Gateway: 62.155.240.174, Breitband-PoP: BERJ71
12.03.24	20:13:50	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
12.03.24	20:13:05	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 292023/46719 kbit/s).
12.03.24	20:10:48	DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit 12.03.24 20:07:34]

Um weitere Informationen zu einem Ereignis zu bekommen, klicken Sie auf das Ereignis.